海盐县城乡供水主管网连通工程 —— 三地水厂至大桥新区管线工程（二期）“5•12”事故查报告

发布时间： 2023-12-01 08:51 信息来源： 县应急局 浏览次数： 361

2023年5月12日10时许，由嘉业卓众建设有限公司承揽的“海盐县城乡供水主管网连通工程一三地水厂至大桥新区管线工程期）”项目发生一起事故。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第号）等有关法律法规规定，经县政府授权批准，于2023年5月12日成立了由县应急局牵头，县纪委县监委、县公安局、县总工会、建、县水务集团等部门有关人员组成的“5·12”事故调查组，并邀请县检察院参加。事故调查组本着“四不放过”和“科学严谨，依规，实事求是，注重实效”的原则，依法对本起事故开展调查。县应急局依法责令嘉业卓众建设有限公司暂时停止“海盐县城乡供水网连通工程——三地水厂至大桥新区管线工程（二期）”项目的一切施工作业，并要求查明事故原因，召开安全会议，通报事故情况取事故教训，落实整改措施，明确相关责任。现将调查结果报告如下：

一、事故基本情况

（一）合同关系

1.建设工程施工合同

工程名称：海盐县城乡供水主管网连通工程——三地水厂至大桥新区管线工程（二期）；建设单位：海盐县天仙河自来水经营有司；施工单位：嘉业卓众建设有限公司；工程地点：海盐县；工程承包范围：二期为升界桥至盐嘉公路、盐嘉公路至大桥新区加压泵长11.4公里。签约合同价：5126.4545万元；项目经理：张玉兵。

2.施工工程监理合同

工程名称：海盐县城乡供水主管网连通工程——三地水厂至大桥新区管线工程（二期）施工监理；委托人：海盐县天仙河自来水有限公司；监理人：浙江恒跃建设管理有限公司；工程地点：海盐县；监理工程规模：二期为升界桥至盐嘉公路、盐嘉公路至大桥新压泵站，长11.4公里；工程施工监理费签约酬金为：66.6439万元整；监理期限：施工全过程（开工～竣工验收）监理；总监理工程潘海萌。

（二）伤亡人员情况：

王某，男，浙江省海盐县人。系嘉业卓众建设有限公司劳务工。

（三）事故单位基本情况：

事故发生单位：嘉业卓众建设有限公司成立于2006年11月8日，统一社会信用代码：913**********D，注册资本：11168.8整，类型：有限责任公司(自然人投资或控股），法定代表人：朱海洪，公司地址：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区人才公寓1号楼底楼室，经营范围：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；施工专业作业；消防设施施工；建筑智能化工程施(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。具有市政公用工程施工总承包壹级（建筑业资质证书：证书编号：D233044808；有效期：2016年8月2日至2023年12月31日；发证机关：浙江省住房和城乡建设厅）；《安产许可证》{编号：（浙）jz安许证字[2007]060311，发证时间：2007年6月29日，有效期至：2022年4月20日至2025年4月19日，机关：浙江省住房和城乡建设厅}。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2023年5月12日10时许，由嘉业卓众建设有限公司承揽的“海盐县城乡供水主管网连通工程——三地水厂至大桥新区管线工程期）”项目施工现场（开发区杨家窭），施工人员王某、陆某在挖机驾驶员戴某的配合下进行第三根DN800球墨管铺设准备工作。某驾驶挖机按照《球墨管沟槽开挖专项施工方案》进行沟槽（宽度：1.7米、深度2.8米）开挖并进行放坡施工后，戴某驾驶挖机和陆在沟槽前方准备吊装球墨管时，施工人员王某站立在沟槽内铺设完成的球墨管上等候，王某站立的管道西侧沟槽土方突然发生小面塌。坍塌的土方将王某挤压至东侧的沟槽壁上，导致其胸部以下被掩埋。现场人员发现后立即组织施救，并拨打120将王某送往海盐民医院救治，经救治无效死亡。

（二）现场勘查情况

事故发生段位于开发区杨家窭（里程桩号K3+920)处无具体的地质勘探报告，施工过程中参照勘察报告中与事故发生地最近的G号勘探孔，GJ61号点位于事故发生地北侧约50m处。GJ61孔地质情况如下：

第①层素填土（m1Q43):杂色，以块石、碎石、碎屑为主，含生活垃圾及黏性土，农田部分地段为耕植土，道路部分顶部存在0.15cm混凝土，结构松散，均匀性差。静力触探试验侧壁摩阻力fs平均值为47.1kPa，锥尖阻力qc平均值为1440kPa。分布不稳定，地段缺失该地层。层厚0.9m。

第②层粉质黏土（a1-1Q43):灰黄色，软塑为主，局部软可塑，含铁锰质及结核。厚层状，属中高压缩性土。特点是土面光滑稍泽，摇振反应中等，干强度和韧性中等。静力触探试验侧壁摩阻力fs平均值为41.2kPa，锥尖阻力qc平均值为860kPa。上部土质较硬下渐变软变灰。分布不稳定，河流地段缺失该地层。层面高程-0.9m，层厚1.7m。土地不甚均匀，局部相变为淤泥质粉质粘土，物理性质一般。

毗邻沟槽的西侧0.6米处为同向的排水渠,沟槽东侧即为临时便道（有大型运输车辆通行），事故单位为防止沟槽东侧坍塌后造成受损后车辆侧翻等次生事故，救援结束后将沟槽进行了回填。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本起事故造成1人死亡，直接经济损失187万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故直接原因

由于沟槽西侧壁土方为杂填土、粉质黏土，经受流水冲刷导致土方不稳，沟槽开挖后造成坍塌。坍塌的土方将王某挤压至东侧的壁上并将其胸部以下掩埋，导致其死亡。

（二）事故性质

因事故单位为防止沟槽东侧坍塌，造成临时便道受损后大型车辆侧翻等次生事故，救援结束后将沟槽进行了回填。事故现场周边频监控，因此根据现场勘验的结果，无法查明坍塌原因。综合事故单位提供的《地质勘探报告》《球墨管沟槽开挖专项施工方案》、人员的《技术交底记录》、施工现场照片（施工单位提供）及相关证人的证言，不能排除其他意外因素导致坍塌。

事故调查组经综合分析认为，现有证据无法认定本事故为生产安全责任事故。

五、事故防范和整改措施

1.嘉业卓众建设有限公司及主要负责人要深刻吸取本起事故教训，加强对施工人员的安全生产教育和培训。要根据《地质勘探报和施工地段地质的实际状况，强化安全生产隐患排查治理，及时发现并消除事故隐患。

2.海盐水务集团要严格按照《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，切实履行监督管理职责，加大监管力度，加强安全生产排查治理，督促外协单位改善安全生产条件，提高安全生产水平，确保安全生产；将本起事故的经过、原因通报给相关单位，举一反防止类似事故再次发生。

【打印本页】【关闭窗

关于网站 | 重要声明 | 联系我们 | 网站地图

主办：海盐县人民政府办公室　承办：海盐县政务服务管理办公室（海盐县数据局）　维护：海盐县数据资源管理中心

浙ICP备11019599号-2 网站标识码：3304240002　浙公网安备33042402000238号

海盐发布微博二维码　海盐发微信二