呼图壁县华伟机械有限责任公司“11·13”一般其他伤害事故调查报告

呼图壁县“11·13”事故调查组

2026 年 4 月

目录

一、基本情况 - 2 -
（一）事故发生单位及相关单位基本情况 - 2 -
（二）有关单位和人员的劳动关系情况 - 3 -
（三）现场勘查情况 - 3 -
（四）事故发生经过 - 3 -
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 - 4 -
二、事故应急处置情况 - 4 -
（一）事故信息接报及应急处置 - 4 -
（二）医疗救治和善后情况 - 5 -
（三）事故应急处置评估 - 5 -
三、事故原因分析 - 5 -
（一）直接原因 - 5 -
（二）事故相关鉴定情况 - 6 -
（三）其他可能因素排除 - 6 -
（四）间接原因 - 6 -
（五）有关部门主要问题 - 7 -
四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议 - 7 -
（一）建议免于处罚人员（1人） - 7 -
（二）建议追究刑事责任人员（1人） - 8 -
（三）对事故责任单位的处理建议（3家） - 8 -
（四）建议给予行政处罚的人员（4人） - 9 -
（五）对有关监管部门的处理建议（2家） - 11 -
（六）对有关监管部门人员的处理建议（1人） - 11 -
五、事故防范和整改措施 - 11 -
（一）全面整改安全管理短板，筑牢安全管理根基 - 11 -
（二）强化部门监管责任，提升安全监管效能 - 12 -
（三）构建长效监管机制，巩固整改成效 - 12 -

2025年11月13日22时05分许，呼图壁县华伟机械有限责任公司外包作业人员，在一号车间进行农用机械轮胎充气作业时轮胎爆炸，发生一起其他伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失81.82万元。

事故发生后，县委书记高度重视并作重要指示，要求做好死者家属安抚、善后处置等工作，同时快速开展事故调查，严肃追究事故责任，加强网上舆情监测和管控，各安全专委会要举一反三，汲取事故教训，制定并实施全县安全生产隐患拉网式大排查方案，全方位排查、深层次整治各类安全隐患。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的有关规定，2025年11月15日，经县人民政府批准，成立由呼图壁县应急管理局牵头组织，县工业园区管委会、公安局、农业农村局、交通运输局、纪委监委、总工会等有关单位组成的呼图壁县华伟机械有限责任公司“11·13”一般其他伤害事故调查组，依法开展事故调查工作，并邀请县检察院派员提前介入事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询、专家论证等环节，查明事故基本情况、事故经过、事故原因、认定事故性质及相关人员的责任，分析事故暴露出的主要问题，总结事故教训，提出有针对性和可操作性的整改和防范措施。

经调查认定：呼图壁县华伟机械有限责任公司“11·13”一般其他伤害事故是一起作业人员坐在农机轮胎上持续充气，内胎气压超过极限压力后发生爆炸，作业人员被击飞造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关单位基本情况

1.呼图壁县华伟机械有限责任公司

呼图壁县华伟机械有限责任公司（简称华伟公司），位于新疆昌吉州呼图壁县二十里店镇工业园。该公司成立于2010年11月16日，统一社会信用代码为91652323xxxxxx363U，法定代表人是李某，主要从事农牧机械、农机具及配件的加工生产销售。

2.呼图壁县骏迈汽车服务有限公司

呼图壁县骏迈汽车服务有限公司（简称骏迈公司）成立于2022年4月11日，法定代表人赵某，统一社会信用代码91652323xxxxxxQT8N，注册地址：呼图壁县光明南路34院，主要从事机动车修理和维护。总经理赵某负责日常运营管理，厂长张某忠负责客户接待、机修技术、人员工作任务分配、安全管理等工作，公司共有员工13名。

3.新疆昆仑工程轮胎有限责任公司

新疆昆仑工程轮胎有限责任公司（简称昆仑公司）成立于2006年11月24日，法定代表人马某江，统一社会信用代码91652801xxxxxx716T，注册地址：巴州库尔勒市塔什店塔扬路，

主要从事轮胎生产、批发零售等。

（二）有关单位和人员的劳动关系情况

2025 年 11 月 8 日，华伟公司厂长马某红与骏迈公司厂长张某忠沟通并口头约定，将 70 条轮胎外胎和内胎装配到钢圈上，充气后码放整齐，每条轮胎安装费用 25 元。

华伟公司提供作业场地，以及充气用的空压机、气管等。骏迈公司安排张某忠、买某某·艾某、买某某·艾某某、海某某江、亚某某江、买某某江·穆某某等 9 人，自带气压表等部分工具作业，为华伟公司提供轮胎装配劳务服务。

（三）现场勘查情况

事故发生在华伟公司 1 号车间东南侧，距离东侧窗户 8.1 米。1 号车间整体为钢结构，墙体和屋顶为瓦楞夹芯岩棉板，长 70 米、宽 30 米，双坡屋顶，外墙处高 9.3 米，房顶最高处高 10.75 米。事故轮胎正上方屋顶有 2 处撞击凹陷，距离地面 10.1 米，屋顶钢梁边缘有撞击痕迹。车间内中间立柱区有码放好的轮胎 21 个，地面有正在装配的 3 个轮胎，轮胎重 55kg，直径 157cm。

事故轮胎的内外胎和钢圈已装配完成，其外胎完好，内胎沿内圆圆周一圈均已破裂，从底部外胎和钢圈之间突出，钢圈底部外缘有撞击凹陷，此凹陷为轮胎撞击屋顶钢梁所致，与钢梁撞击痕迹相对应，事故轮胎西北侧 4.4 米处地面有血迹。

（四）事故发生经过

2025 年 11 月 12 日 20 时许，骏迈公司厂长张某忠等 9 人按

照约定到华伟公司开展装配轮胎工作。

11 月 13 日 20 时 30 分许，张某忠等 9 人进入华伟公司一号车间开始装配轮胎。

22 时 02 分 45 秒，麦某某·吐某坐在作业区北侧一个装好的轮胎中间，手持气压表给轮胎充气。

22 时 05 分 37 秒，充气中的轮胎突然爆炸，轮胎和麦某某·吐某受到爆炸冲击，被击飞至厂房房顶后落下。随后，买某某·艾某拨打 120 急救电话，张某忠安排买某某江·穆某某驾驶面包车把伤者送往县人民医院抢救。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

麦某某·吐某，男，维吾尔族，19 岁，新疆麦盖提县人，呼图壁县骏迈汽车服务有限公司汽修学徒。

2.直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定，核定本次事故直接经济损失 81.82 万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及应急处置

2025 年 11 月 13 日 22 时 07 分买某某·艾某拨打 120 急救电话。华伟公司总经理李某向园区警务室电话报警。23 时 22 分，李某向工业园区管委会电话报告人员伤亡情况，工业园区随后向县人民政府进行报告。接到报告后，县主要领导指示全力开展救

治，妥善处理善后工作。

（二）医疗救治和善后情况

2025 年 11 月 13 日 22 时 27 分许，麦某某·吐某被送到县人民医院抢救，23 时 48 分，经抢救无效宣布死亡。11 月 14 日，家属到达呼图壁县，对其进行安抚，并协商赔偿。11 月 17 日，华伟公司、骏迈公司与家属签订赔偿协议，随后家属离开本县返回喀什，未造成不良影响。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，华伟公司、骏迈公司迅速组织人员对伤者进行送医救治。张某忠等人主动与交警部门联系，告知紧急情况，可能存在超速或闯红灯，交警向其提供帮助，最终快速到达医院，未造成次生灾害和其他不良影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因

作业人员坐在轮胎中间使用手持气压表给内胎充气，气压表超量程使用持续充气，内胎气压超过极限压力后发生爆炸，作业人员受爆炸冲击击飞，摔落地面造成多发伤死亡。

直接原因分析：麦某某·吐某作业时，使用华伟公司工业级 HV-22/16Y 型空压机给事故轮胎充气，使用失效的电子压力表（11 月 12 日晚，张某忠自带电子气压表给轮胎充气，在给轮胎充气时，发现电子气压表显示轮胎充气到 2.7bar，轮胎依然很软，可以看出气压表已经明显不正常，未验证或更换气压表，将该气

压表压力调整到极限值3.0bar使用）长时间充气（经监控视频查询，事故轮胎被前后2次充气共计3分48秒[1]）导致超过轮胎极限压力，轮胎发生爆炸。

（二）事故相关鉴定情况

1.依据医疗机构出具的居民死亡医学证明（推断）书，麦某某·吐某死亡原因为多发伤死亡。

2.事故同批次轮胎内胎抽样送检，委托国家橡胶轮胎质量检验检测中心北京橡院橡胶轮胎检测技术服务有限公司进行检验。经检验送检轮胎内胎拉伸强度、拉断伸长率、胶垫气门嘴与胎身黏合强度3项检验项目未通过检验，未达到国家标准GB/T7036.1-2023的要求。

（三）其他可能因素排除

经公安部门现场勘察询问等调查取证，排除了刑事案件和治安案件可能。

（四）间接原因

1.华伟公司安全生产主体责任未落实。一是在业务委托方面，华伟公司将轮胎安装业务委托给骏迈公司时，未对受托方的安全资质、设备合规性、人员操作能力进行全面核查，也未与骏迈公司签订专门的安全生产管理协议，明确双方安全职责。**二是**设备管理上，华伟公司HV-22/16Y型空压机为工业用空压机，与车辆维修用空压机有所不同，排气压力为1.6MPa（16bar），远超

[1]关于轮胎充气的测试。事后执法人员现场使用同一空压机进行测试，2分30秒轮胎压力可充至2.5bar。测试使用机械指针式气压表，与本次事故中的电子气压表不同（无同型号气压表），充气速度不同。执法人员测试充气时间仅做参考。本次事故中的电子气压表事发前已处于故障状态，其充气速度明显快于正常气压表。

轮胎工作压力260KPa（2.6bar），华伟公司未向骏迈公司进行风险告知。空压机储气罐的安全阀超期未检，安全保护装置失效，华伟公司未采取措施消除事故隐患，储气罐长期带病运行。**三是**空压机未正确使用，轮胎充气气管未经过调压阀，直接连接储气罐出口，未将输出气压调整到安全范围，未正确使用空压机。华伟公司未对外包作业现场进行安全检查。**四是**人员管理方面，针对骏迈公司进场的作业人员，华伟公司未履行安全技术交底与教育培训义务，导致进场员工缺乏作业环境的风险认知以及安全操作能力。

2.骏迈公司安全管理不到位。**一是**制度建设上，该厂未制定轮胎充气及安装作业安全操作规程，也未对本单位员工开展安全生产教育培训。**二是**现场管理方面，安全管理缺失，对作业人员坐在轮胎上充气的冒险作业行为，现场管理人员未及时纠正和制止。**三是**人员培养方面，作业人员存在“以老带新”的情况，但无任何带教标准与考核要求，导致违规操作恶性循环。

（五）有关部门主要问题

1.行业主管部门，2025年对华伟公司开展了安全检查与帮扶指导，检查流于形式，未查出安全隐患。

2.属地监管单位，在履行属地监管责任过程中，存在未及时督促企业完成安全隐患整改销号的问题。

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予处罚人员（1人）

麦某某·吐某，男，群众，骏迈公司汽修学徒，安全意识淡薄，存在坐在轮胎中间充气的冒险作业行为，注意力不集中，导致轮胎被长时间充气，最终超过极限压力后发生爆炸造成事故，对事故的发生应负直接责任。鉴于其已在事故中遇难，建议免予追究责任。

（二）建议追究刑事责任人员（1人）

张某忠，男，群众，骏迈公司厂长，未正确履行职责，未排查作业现场空压机输出气压超出安全范围的事故隐患，气压表故障依然调整到极限值继续使用，未及时纠正和制止作业人员的冒险作业行为，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关依法追究刑事责任。

（三）对事故责任单位的处理建议（3家）

1.华伟公司，未与骏迈公司签订专门的安全协议，未明确约定双方安全管理职责，未对外包作业人员进行安全教育培训，未对空压机进行安全风险告知，储气罐安全阀未定期检验，未对外包作业现场进行安全检查，未及时发现并督促外包单位整改作业现场存在事故隐患。对事故的发生负有责任。建议由呼图壁县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定[2]，依法给予行政处罚。

2.骏迈公司，未对现场作业人员进行必要的安全教育培训，无教育培训记录，未制止作业人员的冒险作业行为。建议由呼图

[2]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

壁县交通运输局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项的规定[3]，依法给予行政处罚。

3.昆仑公司，农用轮胎内胎的拉伸强度、拉断伸长率、胶垫气门嘴与胎身黏合强度3项检验项目未通过检验，存在质量问题线索，建议移交库尔勒市市场监督管理局依法依规调查处理。

（四）建议给予行政处罚的人员（4人）

1.张某忠，男，群众，骏迈公司厂长，负责轮胎装配作业现场安全管理。未正确履行职责，未排查作业现场空压机输出气压超出安全范围的事故隐患，气压表故障依然调整到极限值继续使用，未及时纠正和制止作业人员的冒险作业行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项[4]的规定，对事故的发生应负主要责任。建议由呼图壁县交通运输局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]的规定，依法给予行政处罚。

2.李某，男，群众，华伟公司总经理，安全生产第一责任人，全面负责华伟公司安全生产工作。未正确履行职责，未与骏迈公司签订专门的安全生产管理协议，未对外包作业人员进行安全教

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十七条生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款:（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

育培训和安全技术交底，未对外包作业现场进行安全检查，未及时发现并督促外包单位整改作业现场存在的气压表故障、冒险作业、空压机未正确使用等事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[6]的规定，对事故的发生应负重要责任。建议由呼图壁县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[7]的规定，依法给予行政处罚。

3.马某红，男，群众，华伟公司厂长，负责生产车间的安全管理。未正确履行职责，未检查本单位的安全生产状况，及时排查空压机储气罐安全阀超期未检的事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[8]的规定，对事故的发生负有责任。建议由呼图壁县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，依法给予行政处罚。

4.赵某，男，群众，骏迈公司总经理，全面负责骏迈公司安全生产工作。未正确履行职责，未对从业人员进行安全教育培训，无教育培训记录，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，建议由呼图壁县交通运输局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条[9]的规定，依法给予行政处罚。

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:
（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责

（五）对有关监管部门的处理建议（2家）

建议县人民政府对农业农村局、工业园区管委会进行通报批评，并由农业农村局、工业园区管委会向县人民政府作出深刻书面检讨。

（六）对有关监管部门人员的处理建议（1人）

翟某某，男，中共党员，县农业农村局分管安全生产工作，监督检查流于形式，建议按照党规党纪与国家法律法规有关规定，对其依规依纪依法予以追责问责。

五、事故防范和整改措施

（一）全面整改安全管理短板，筑牢安全管理根基

一是华伟公司规范外包业务安全管理，4月30日前完成承包方安全资质审核机制建立，全面开展承包方安全资质核查工作，重点核查其安全管理制度、生产设备、作业人员操作资质等，做到核查全覆盖、无遗漏。5月15日前，与所有合作承包方签订专门安全生产管理协议，明确双方在作业安全管控、设备规范使用、风险分级防控等方面的具体责任边界，彻底杜绝“以包代管”“包而不管”现象。**二是**华伟公司要加强从业人员安全管理，4月30日前建立外包作业人员入场安全培训及技术交底制度，明确培训内容、培训时长、考核标准等，培训合格后方可允许入场作业。每日开展1次外包作业现场安全巡查，重点排查违规操作、设备异常、防护措施不到位等隐患，建立巡查台账，对发现的问

的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

题当场下达整改通知，明确整改责任人、整改措施，整改时限等。**三是**骏迈公司要完善安全管理制度、强化现场安全管理，5 月 10 日前制定空压机及其他各类特种设备、作业环节的安全操作规程，细化操作步骤、风险防控措施及应急处理流程，操作规程张贴于作业现场醒目位置。**四是**骏迈公司要加强从业人员安全培训教育，5 月底前完成全员培训，重点加强对安全法规、岗位操作规程、风险辨识、应急处置及典型事故案例警示教学，确保培训合格后方可上岗，不断提升从业人员安全意识和实操技能，筑牢安全生产防线。

（二）强化部门监管责任，提升安全监管效能

一是县农业农村局要切实履行行业主管部门监管职责，落实大排查工作方案，对涉及特种设备使用、外包作业的企业开展全面排查整治，重点核查企业主体责任落实、设备合规性、外包管理、人员培训等情况，建立排查台账。**二是**县农业农村局加大行业安全宣传培训力度，6 月 30 日前组织 1 次企业主要负责人专题安全培训，培训内容涵盖安全生产法律法规、特种设备安全使用规范、风险辨识与防控技巧等。**三是**工业园区管委会要完善属地安全监管网格，4 月 30 日前完成监管网格划分，明确网格责任人、监管范围、巡查职责。加强对辖区内企业的日常巡查频次，扩大巡查覆盖面，重点关注特种设备使用、外包作业、人员培训等关键环节，建立隐患排查整改台账。

（三）构建长效监管机制，巩固整改成效

一是县农业农村局、工业园区管委会要健全常态化监督排查机制，6月1日前制定常态化监督检查方案，明确检查频次、检查内容、责任分工等，每季度开展1次隐患排查，重点排查设备台账建立、定期检测维护、安全装置更新、操作规程执行等情况，对排查发现的问题逐项建立台账、限期整改落实，整改完成后及时组织复核核验。二是县农业农村局、工业园区管委会要强化警示教育宣传，5月20日前组织开展1次本次事故案例警示教育学习，通过专题讲座、案例剖析会等形式，深刻剖析事故原因、责任追究情况及整改教训。三是县农业农村局、工业园区管委会要畅通隐患举报投诉渠道，4月20日前公布安全生产隐患举报电话、邮箱等信息，明确举报线索核查时限、处置流程和工作要求，安排专人负责隐患举报线索的接收、登记、核查与处置。对核查属实的安全隐患，依法依规督促整改落实。