广西桂盛联丰木材有限公司“10.17”触电一般事故调查报告

2025-01-14 17:35　来源：象州县应急管理局

2024年10月17日7时30分左右，在广西桂盛联丰木材有限公司“以下简称桂盛公司”厂区内发生一起触电事故，造成1人经抢救无效死亡。接报，织相关部门赶赴现场进行处置。为了尽快查清事故原因，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）的规定，县人民政府于202调查组，调查组由县政府办公室、应急局、林业局、公安局、人社局、总工会及大乐镇人民政府等单位抽调人员组成，对事故进行调查并邀请县纪派员参与监督办案。调查组按照“四不放过”原则和“依法依规、实事求是、注重实效”的原则，认真开展现场勘查、调查取证、综合分析，查明了伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强议。

事故调查组认定，广西桂盛联丰木材有限公司“10.17”触电一般事故是一起因作业人员违反安全操作规程施工导致触电死亡的一般生产安全责任

一、事故基本情况

（一）劳务性质

梁某1、梁某2、梁某3三人于2024年8月29日分别与桂盛公司签订了班组承包协议，协议约定由桂盛公司提供场地、设备、住宿等给梁某1三，计件的方式结算人工费，价格为14元/吨。桂盛公司不具体安排每日的工作量，不约定具体的上下班时间，由三人自行安排每日工作时间及内容，结算工资。

（二）事故发生经过

按以往的工作安排，梁某1和梁某3负责管理打片机，梁某2负责在剥皮机口送料。2024年10月17日上午7时左右，梁某1自行从家中到桂盛公司，余两人的过程中看到打片机出料口底坑存在积水，便取来潜水泵(桂盛公司提供)进行抽水，此时梁某2在宿舍睡觉尚未起床，梁诗德尚未到厂里。7里看到梁某1车辆但并未见其人。在打片机右侧清理完沙子仍未见梁某1便打电话询问，听到打片机底坑传来电话铃声，立即赶去看到梁某1俯倒在积见回应，梁诗德立即呼叫人员赶来帮忙，梁某2听到后立即到宿舍召集人员前往帮忙，后梁某2和梁诗德到底坑欲将梁某1扶起，两人触碰到其时感漏电，将总闸关掉后将梁某1抬到地面，看到其全身僵硬发黑，没有自主意识，身上未穿戴有安全帽，绝缘手套等防护用品；期间公司代理人唐某1场，拨打了120急救电话及110报警电话，过了20分钟，大乐镇卫生院医护人员赶到现场进行抢救，后宣布抢救无效死亡。

（三）事故现场情况

事故发生现场为厂区内刨板机出料口底坑处，该坑宽3.6m,径深1.4m，高1.5m，内有积水，2024年10月29日现场实测积水深约0.2m。剥皮机箱内电闸均未接有漏电保护装置。经象州供电局技术人员现场实测判定:事发当天使用的潜水泵连接了没有安装有漏电保护功能的电闸，潜水泵在闸断电，致使积水中存在电流。

（四）人员伤亡和财产损失情况

事故造成1人遇难。事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）等标准和规定统计，已核定的事故造成直接经济损失中：人身伤亡后支出的费用人民币90万元，财产损失价值约人民币5万元。

（五）事故死者基本情况

梁某1，男，48岁，广西金秀瑶族自治县桐木镇人。系与桂盛公司签订班组承包协议的木材加工从业人员。

二、事故发生原因和事故性质

（一）事故原因

1.直接原因

桂盛公司的配电布置的安全措施、电气装置的电击防护及配电线路的保护均不符合《低压配电设计规范》（GB 50054–211）规范要求，梁某1
操作规程的情况下，触电跌倒在水中，长时间的电击是致其死亡的直接原因。

2.间接原因

（1）桂盛公司作为安全生产责任主体，未落实安全生产主体责任，未建立本单位全员安全生产责任制；未建立单位安全生产规章制度和操作
设计规范》（GB 50054–211）要求设置配电布置的安全措施、电气装置的电击防护措施及配电线路的保护装置；未建立并落实生产安全事故隐患
术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；用电施工现场未安排人员在场监督，未及时发现并制止作业人员违反操作规程的行为；未按规定对从业
和培训；未建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。是导致事故发生的间接原

（2）唐某某，作为桂盛公司的法定代表人，未落实安全生产第一责任人责任，未按要求对公司进行管理；未建立并落实本单位全员安全生产
实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治
督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。是导致事故发生的间接

（二）事故性质

公安机关移交的材料认定该起事故排除他杀，事故调查组认定，广西桂盛联丰木材有限公司“10.17”触电一般事故是一起因作业人员违反用电
的一般生产安全责任事故。

三、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，唐某1拨打120急救电话及110报警电话，并电话报告法人唐某某；梁某1经抢救无效死亡后向县应急局汇报，县应急局后报县委县
相关部门赶赴事故现场，开展事故处置工作。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，唐某1电话通知法人唐某某，唐某某了解后委托唐某1负责组织现场人员抢救受伤人员，让工友及时通知家属并安抚情绪，同时做
盛公司与家属协商，双方达成一致意见并签订了赔偿协议，家属对事故救援及善后处置工作表示认可。

（三）事故应急处置评估结论

综上：事故发生后，各相关单位均能按照相关规定作出响应。事故处置、救援、报告程序均符合规定。

四、事故责任单位相关情况

（一）事故发生企业基本情况

广西桂盛联丰木材有限公司，统一社会信用代码：91451322MAD1BCHO2K；法定代表人：唐某某；经营地址：广西壮族自治区来宾市象州
屯(和王二交界路边)。经营范围:一般项目:木材加工:总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物),竹材采运:技术服务、技
术交流、技术转让技术推广;木材收购;木材销售:林业产品销售;纸制品销售,林业专业及辅助性活动:人造板销售;人造板制造:树木种植经营:农副产品销
产品采集:日用木制品销售:肥料销售,国内货物运输代理(国内集装箱货物运输代理,国内贸易代理:电子过磅服务:供应链管理服务;:销售代理:贸易经纪
可类信息咨询服务)运输货物打包服务:积售服务(不含许可类租赁服务)·营通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)·劳务服务(不含劳务
投资活动:商务代理代办服务;融资咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

（二）经营资质许可或行政审批情况

桂盛公司于2023年11月10日取得营业执照，许可经营范围为木材加工，现场从事工作符合许可要求。

五、有关责任单位及人员存在的主要问题

1.梁某1，在作业过程中违反用电安全操作规程，鉴于在施工过程中死亡，建议不予追究其责任。

2.桂盛公司，未落实安全生产主体责任，未建立本单位全员安全生产责任制；未建立单位安全生产规章制度和操作规程；未按《低压配电设
211）要求设置配电布置的安全措施、电气装置的电击防护措施及配电线路的保护装置；未建立并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术
并消除事故隐患；用电施工现场未安排人员在场监督，未及时发现并制止作业人员违反操作规程的行为；未按规定对从业人员进行安全生产教育和
教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况；未制定本单位生产安全事故应急救援预案，并定期
发生，对事故负主要责任。

3.唐某某，作为桂盛公司的法定代表人，未落实安全生产第一责任人责任，未按要求对公司进行管理；未建立并落实本单位全员安全生产责任
本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理
促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。导致事故的发生，对事故

在本起事故中，如有涉嫌犯罪的责任人，建议由公安部门立案侦查。

六、对事故有关责任单位及人员的处理意见

（一）建议给予行政处罚的单位（1个）

桂盛公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十八条第一、四款、第四十一条、第八十一条之规定，依据《中华人民共和国安
四条第一款第（一）项及参照《广西壮族自治区安全生产行政处罚行政裁量基准（试行）》第251条之规定，事发后桂盛公司积极抢救伤者，伤者抢
家属协商理赔，家属对善后工作表示认可，因此建议对其一般处罚，建议报象州县人民政府审批后，由象州县应急管理局作出具体的行政处罚决定。

（二）建议给予行政处罚的人员（1人）

唐某某，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）、（二）、（三）、（五）、（六）项之规定，依据《中华人民共和国安全生
款第（一）项及参照《广西壮族自治区安全生产行政处罚行政裁量基准（试行）》第247条之规定，事发后能积极组织人员救援并配合有关部门工
处罚，对其处2023年收入百分之四十罚款的行政处罚。建议报象州县人民政府审批后，由象州县应急管理局作出具体的行政处罚决定。

七、事故防范和整改措施建议

为吸取教训，杜绝类似事故的发生，调查组提出如下防范和整改措施：

（一）桂盛公司召开事故警示会，认真剖析事故原因，深刻接受事故教训，教育员工遵章守纪，认真落实事故防范管控措施，避免再次发生类

（二）桂盛公司要建立健全本单位安全生产规章制度、各岗位操作规程，查缺补漏，保证公司全员安全生产责任制、安全生产规章制度和各岗

（三）桂盛公司要开展一次全面安全隐患大排查，重点对用电设施设备进行专项排查，对排查出的安全隐患及本报告内提出的问题要切实整改
整改措施、整改责任人，公司对隐患整改情况进行验收后形成报告报县应急局。

（四）桂盛公司要对作业现场进行规范管理，对涉及用电岗位的作业现场要严格管理，用电设施设备的使用需满足用电规范要求方可开展作业

（五）桂盛公司要加大安全生产教育和安全生产宣传力度，学习《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律
“三级”安全教育培训制度，重点抓好岗位操作规程和岗位危险危害识别教育培训工作，提高员工安全防范意识，同时建立健全安全生产教育和培
生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

（六）县应急局要对桂盛公司法人及管理人员进行约谈，督促企业加强安全管理。要求桂盛公司于2025年1月30日前将隐患排查治理方案以及
至象州县应急管理局备案。

广西桂盛联丰木材有限公司“10.17”触电

一般事故调查报告调查组

2025年1月6日

网站地图　联系地址：广西象州县象州镇教育路中段 邮政编码：545800

主办：象州县人民政府　承办：象州县政务服务和大数据发展局 联系电话：0772-4351692

桂公网安备45132202000112号　桂ICP备11007891号-1　网站标识码 ： 4513220004

中国互联网违法和不良信息举报中心　12377

象州县互联网违法和不良信息举报平台