吉林桦甸中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司北沟矿有限责任分公司“8·9”一般物体打击事故调查报告

桦甸市政府事故调查组

2026年9月18日

目 录

一、事故基本情况.....- 1 -
（一）事故发生单位及相关单位概况.....- 1 -
（二）事故发生单位的安全管理情况.....- 3 -
（三）事故发生经过.....- 3 -
（四）事故现场情况.....- 4 -
（五）事故造成的人员伤亡和直接经济损失.....- 5 -
（六）其他情况.....- 5 -
二、事故应急处置及评估情况.....- 5 -
（一）事故信息接报及响应情况.....- 5 -
（二）事故现场应急处置情况.....- 6 -
（三）医疗救治和善后情况.....- 7 -
（四）事故应急处置评估.....- 7 -
三、事故原因分析.....- 8 -
（一）直接原因分析.....- 8 -
（二）事故相关检验和鉴定情况.....- 8 -
（三）其他可能因素排除.....- 8 -
（四）间接原因分析.....- 8 -
四、有关责任单位及机构存在的主要问题.....- 9 -
（一）事故单位.....- 9 -
（二）相关责任单位.....- 9 -
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....- 9 -
（一）免予追究责任人员（1人）.....- 9 -
（二）建议给予行政处罚的人员（4人）.....- 10 -
（三）对企业其他有关责任人员的处理建议（3人）.....- 11 -
（四）建议给予行政处罚的单位（1家）.....- 12 -
六、事故主要教训.....- 12 -
七、事故防范和整改措施.....- 13 -
（一）中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司北沟矿有限责任公司分公司.....- 13 -
（二）中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司.....- 13 -

2026年8月9日11时55分许，中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司北沟矿有限责任分公司240m标高中段482采场466川1斗行人顺路井底部采场恢复作业中发生一起一般物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失122.3972万元。

2026年8月9日13时02分许吉林市应急管理局接到中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司北沟矿有限责任公司分公司电话汇报事故情况，13时05分许，桦甸市应急管理局接到该公司电话报告事故情况，13时55分许接到该公司书面汇报，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，由桦甸市人民政府立即成立以桦甸市应急管理局任组长单位，市纪委监委、市公安局、市总工会和夹皮沟镇人民政府为成员的“8·9”生产安全事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、人员询问、综合分析等方式，查清了事故经过和事故原因，认定了事故性质，明确了事故责任，分析了事故暴露出的主要问题，总结了事故教训，提出了有针对性和可操作性的整改和事故防范措施。

经调查认定，中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司北沟矿有限责任分公司“8·9”一般物体打击事故是一起因工人违章作业造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位基本情况

北沟矿隶属于中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司。2021年4月完成北沟矿改扩建建设项目安全设施竣工验收，中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司北沟矿，类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人投资），经营范围：金矿地下开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），负责人：滕志强，成立日期：2008年06月03日，经营场所：桦甸市夹皮沟镇。现属于生产阶段，从业人员202人。

吉林省国土资源厅2014年5月为北沟矿签发采矿许可证，2025年6月26日与其它5矿合并为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司夹皮沟金矿矿集区，发证机关：吉林省自然资源厅。采矿许可证号：C2200002010124120092647。有限责任公司，开采矿种为金矿，开采方式：地下开采，生产规模：21.6万吨/年，面积：6.7095km2,采矿许可证有效期：2025.06.26-2034.04.26 ，井巷工程标高：800米至-952米，开采深度：由925米至-952米。

经吉林省应急管理厅下发安全生产许可证，企业名称：中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司北沟矿，主要责任人：滕志强，单位地址：吉林省桦甸市夹皮沟镇，经济类型：有限责任公司分公司，有效期：2026年06月30日至2027年05月20日，许可范围：非煤矿产资源开采、地下金矿开采（3.3万吨/年，采矿许可证范围内500米至-645米标高矿体，共13个拐点圈定）。

（二）事故发生单位的安全管理情况

1.事故现场工程情况

发生事故地点在采矿许可范围内为北沟矿240米标高中段482采场恢复工程，施工目的是对原老采场进行恢复，进行地质评价，为后续采准工程提供详实依据，事故发生时正进行老采场恢复平整工作。

2.安全管理机构设置

8月9日事故发生时，具备由党支部书记、矿长滕志强、生产副矿长姜克新、安全副矿长姜武剑、机电副矿长姜威、总工程师纪程伟组成的安全生产组织机构;

由技术总负责人纪程伟 、生产技术（采矿工程师）任俊、地质测量工程师柴景周，通风技术赵祥帅、机电工程师宋克武、注册安全工程师曾庆林组成的安全生产技术机构。

（三）事故发生经过

2026年8月9日早上6时40分许矿长滕志强召开各矿长及区段长的早会，7时30分至7时50分，区段长黄韵武组织安全员孙占民、运搬工佟喜军（班组长）、运搬工李金生、运搬工董嘉伟等工人召开每日班前会，会上黄韵武叮嘱工人注意岩石破碎及支护等安全工作事项，戴好劳动防护用品。7时52分至8时20分孙占民、佟喜军、李金生和董嘉伟坐罐笼到270m中段井口，从270m中段走斜坡道到240m中段，从2号斗到达240m标高中段482采场。8时20分许四人均已到达采场开始作业。佟喜军、李金生为一组，董嘉伟和孙占民一组分别从2号人行顺路井向1号行人顺

路井开始撬毛平整采场作业，作业过程中发现1号行人顺路井下盘有一块毛石李金生、佟喜军二人轮流撬毛均无法撬动，随后四人针对该毛石采取用3根直径16cm、长度150cm的木支护打横撑的方式来防止毛石掉落。打完横撑后四人开始清理1斗人行顺路井上方附近的矿石，约11时许清理完成，佟喜军指挥董嘉伟从2号人行顺路井下去，将从1斗人行顺路井放下的绳子绑在溜子上用来提溜子。董嘉伟到达1斗人行顺路井口正下方，绑完溜子准备提拉时，被采场下盘脱落掉进1号斗人行顺路的毛石砸伤，脱落后形成长约80cm、宽50cm，呈倒三角形的脱落面。掉落后1号斗人行顺路井底最大块落石长55cm、宽45cm、厚25cm。此时带班矿长姜克新在盲井的935m标高中段处。

（四）事故现场情况

事故调查组成立之后，聘请吉林省、吉林市专家库专家进行现场勘查。因2026年8月9日在事故发生后，死者董嘉伟仍有生命体征，救援人员在现场组织过救援，故该事故发生现场系变动现场。



图一事故发生地1号人行顺路井底部



图二 溜子与绳索的连接状态





图三　脱落后最大块毛石　　图四 毛石脱落后形成的脱落面

（五）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡。死者：董嘉伟(性别:男,汉族,40周岁,身份证号：220282198606 23XXXX，住址：吉林省桦甸市夹皮沟镇锦山村腰抢子社。)死者为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司北沟矿有限责任公司分公司240m标高中段482采场恢复工程的运搬工。

本次事故直接经济损失共计122.3972万元（包括丧葬及抚恤费用、补助及救济费用、事务费用）。

（六）其他情况

气象信息：8月9日，夹皮沟镇，中雨转大雨，温度21℃－29℃，西风转西南风，风力小于3级。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

该起事故于2026年8月9日11时55分许发生,事故发生后11时57分许同班组组长佟喜军向井上调度室报告井下人员受伤,北沟矿有限责任公司分公司主要负责人滕志强于12时05分许接到调度员电话报告人员受伤情况,随后12时14分许向中国黄

金集团夹皮沟矿业有限公司总经理关洪全汇报，该公司于13时02分许向吉林市应急管理局上报事故情况，13时05分许中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司北沟矿有限责任公司分公司向桦甸市应急管理局电话报告事故情况，13时55分许该公司向桦甸市应急管理局书面汇报事故情况。经查，本次事故上报时间严格遵循了《生产安全事故报告和调查处理条例》规定。

（二）事故现场应急处置情况

站在1斗人行顺路井井口上方的佟喜军、李金生、孙占民看见毛石掉落立即大喊提醒董嘉伟，董嘉伟没有回应。三人立即依次从2号人行顺路井下到采场底部，向466川也就是1斗人行顺路跑去，事故当时董嘉伟躺在1斗人行顺路井正下方的料堆上，董嘉伟当时脚朝料堆上，头朝料堆下，脸朝上斜躺在料堆上，头上一直在流血，身上穿着工作服，四肢完好，安全帽掉落在头旁边半米左右的位置，双脚穿着靴子。11时57分许班组长佟喜军向调度室打电话汇报：“240m标高中段482采场人碰坏了，赶紧叫救护车”。并安排李金生、孙占民找梯子和木板做担架，佟喜军将身上的棉袄脱下垫在董嘉伟的头下面，用左胳膊做支撑抱着董嘉伟头部，李金生、孙占民把2号人行顺路井下方梯子拆下来，在采场里找到一块半米宽的木板铺在梯子上，三人将董嘉伟抬上担架，佟喜军抬头那一侧在后，李金生抬脚那一侧在前，孙占民在中间扶着董嘉伟的腰部，从240m标高中段走斜坡道至270m标高中段车场处，走了10分钟左右，四人到达270m车场等罐笼时，

生产副矿长姜克新、安全副矿长姜武剑、区段长黄韵武收到调度室通知也从井底乘罐笼至270m标高中段车场，罐笼停稳后，三人帮忙将董嘉伟一同抬上罐笼，三分钟左右，升至井口，此时老金厂卫生院救护车正在向井口处倒车，矿长滕志强、材料员杜程等人也在井口处，医生看过董嘉伟后，认为伤情严重，决定立即送往桦甸市人民医院。众人将董嘉伟抬上救护车，区段长黄韵武、工人张大鹏、工人郭沛清跟随救护车，杜程开车载着佟喜军在救护车前领路，赶往桦甸市人民医院。13时10分许经桦甸市人民医院确诊董嘉伟已死亡，随后送至桦甸市殡仪馆。

（三）医疗救治和善后情况

事故造成1人死亡。事故发生后，该公司主要负责人滕志强及各岗位工作人员反应迅速，救援及时，但是由于伤者伤情较重，经抢救无效死亡。事故发生后，北沟矿有限责任公司分公司积极做好家属安抚工作，已与董嘉伟家属签订了调解协议。8月13日，死者董嘉伟遗体在桦甸市殡仪馆火化，家属情绪稳定，事故未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

桦甸市政府相关部门接到报告后，立即成立事故调查组第一时间赶往现场开展事故调查以及应急处置工作，由于接报时救援工作已结束，且死者已送至桦甸市殡仪馆，故不涉及政府部门救援。通过调查询问了解事故发生单位在救援过程中，反应迅速，分工明确，现场救援处置措施得当，没有造成次生、衍生事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.运搬工董嘉伟违规在1斗人行顺路井正下方绑扎提拉绳索，所在位置处于毛石脱落的坠落范围内。

2.作业班组对1斗人行顺路井下盘，一块约80cm×50cm的毛石仅采用3根16cm×150cm木支护打横撑的方式进行临时固定，未向技术人员咨询，因未采取有效的安全防护措施致使毛石滑落至1斗人行顺路井溜井内将董嘉伟砸伤导致死亡。

（二）事故相关检验和鉴定情况

经桦甸市公安司法鉴定中心法医鉴定《(桦)公(刑技)鉴(法病)字〔2026〕第085号》：董嘉伟系因头外伤致严重开放性颅脑损伤、严重脑挫伤死亡。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问等资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（四）间接原因分析

1.企业安全培训不到位，职工安全意识低，防范能力差；

2.240m中段482采场恢复设计中缺少人行顺路上部的安全防范措施；

3.240m中段482采场恢复设计中未明确通讯联络方式，482采场内未设置通讯电话；

4.1斗人行顺路井下方料堆未及时清理，导致下方作业空间

狭小。

四、有关责任单位及机构存在的主要问题

（一）事故单位

中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司北沟矿有限责任公司分公司。安全生产教育和培训工作落实不到位，未按要求配备相应特种作业人员，本单位安全生产规章制度和安全操作规程制定不够详实，未能教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程进行施工。

（二）相关责任单位

中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司。对北沟矿有限责任分公司检查工作流于形式，未督促分公司落实好**安全生产教育和培训工作，未对分公司各项安全生产规章制度、操作规程的制定与落实起到监督作用。**

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员（1人）

死者董嘉伟，男，汉族，40岁，为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司北沟矿有限责任公司分公司240m标高中段482采场恢复工程的运搬工。安全意识淡薄，违章作业，违反了北沟矿有限责任公司分公司制定的《北沟矿安全生产岗位操作规程》，对本次事故发生负有直接责任。因其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的人员（4人）

1.**滕 XX**，男，中共党员，现任北沟矿有限责任公司分公司主要负责人。未履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项规定主要负责人安全生产职责，未按规定督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时消除生产安全事故隐患，导致发生一般生产安全责任事故；建议由桦甸市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定予以处罚。

2.**姜 XX，男，中共党员，现任北沟矿有限责任公司分公司生产副矿长，作为当日带班矿长，未及时排查本单位安全生产事故隐患，制止和纠正违反操作规程的行为。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项[1]和第六项[2]之规定，对事故负有责任。建议由桦甸市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[3]之规定予以处罚。**

3.**黄 XX**，男，群众，现任北沟矿有限责任公司分公司区段长，未及时排查本单位安全生产事故隐患，制止和纠正违反操作规程的行为。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项[4]和第六项[5]之规定，对事故负有责任。建议由桦甸市应

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第六项：制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第六项：制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]之规定予以处罚。

4.**孙XX**，男，中共党员，现任北沟矿有限责任公司分公司现场安全员。未能及时发现并排除现场事故隐患，对现场作业人员违反安全操作规程的行为缺乏有效干预，任由违章作业发生。弱化现场安全管控效能，对事故的发生负有不可推卸的管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项Error: Reference source not found和第六项Error: Reference source not found之规定，对事故负有责任。建议由桦甸市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条Error: Reference source not found之规定予以处罚。

（三）对企业其他有关责任人员的处理建议（3人）

1.**关XX**，男，中共党员，现任中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司党委副书记、总经理。承担本公司安全生产管理责任，未及时监督北沟矿分公司落实安全生产工作，建议由中金黄金股份有限公司依据本单位的奖惩规定进行处理。

2.**谢XX**，男，中共党员，现任中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司党委委员、副总经理。未督促北沟矿分公司隐患排查治理体系落实，未监督北沟矿分公司将各项安全生产管理制度落实落细，建议由中金黄金股份有限公司依据本单位的奖惩规定进行处理。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

3.**佟XX**，男，群众，现任北沟矿有限责任公司分公司班组长。在与死者董嘉伟履行“师带徒”协议期间存在形式主义倾向，其实际行为与协议约定的“传、帮、带”核心义务不符。在作业过程中，师傅未能严格按照协议规定内容落实岗位技能传授与安全监护职责，特别是在关键风险操作环节，未能有效履行风险预警义务，未能及时纠正违章行为，安全责任意识的缺失，建议由北沟矿有限责任公司分公司依据本单位的奖惩规定给予处罚。

（四）建议给予行政处罚的单位（1家）

1.**中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司北沟矿有限责任公司分公司。**经调查，对本单位从业人员安全教育培训不到位，未能掌握并严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程，使其未能及时发现本岗位存在安全风险因素，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[7]之规定；建议由桦甸市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[8]之规定予以处罚。

六、事故主要教训

事故的发生主要是由于企业贯彻落实安全发展理念不牢，源头把控失守，风险分析研判缺失，隐患排查治理不到位，从业人员培训教育、日常监督管理不到位导致的。接下来要从思想上增

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生一般事故的处三十万元以上一百万元以下的罚款。

强企业安全意识，压实主体责任，加强隐患排查，并严格落实执行。推动安全管理重心下移，通过教育培训与行为引导，促进全员实现从‘被动约束’向‘主动自律’的意识跨越。从源头上压缩人的不安全行为空间，从隐患排查上断绝物的不安全状态，切实将事故苗头消灭在萌芽阶段。

七、事故防范和整改措施

（一）中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司北沟矿有限责任公司分公司

组织召开全体干部职工“8·9”事故警示教育大会，复盘事故经过，剖析直接、间接原因，查摆管理漏洞，破除侥幸麻痹思想；全矿停产停工，开展拉网式排查，由总公司健康安全环保部全程跟踪督办，实行隐患整改销号制度，成立隐患排查专班，建立隐患排查台账，强化“敲帮问顶”和顶板分级管理制度并落实落细；完善规章制度体系，修订操作规程，逐级压实公司、矿、区队、班组、岗位全员安全生产责任制，细化职责划分；强化作业现场安全监管，严格高危作业全流程管理；深化警示教育与专项培训，提升员工安全风险辨识能力；确保隐患闭环销号、现场管控落地、责任压实、教育培训常态化、应急演练、监督检查等措施持续有效落实。

（二）中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司

深化全域警示教育，开展全域隐患排查。组织召开全员警示教育大会，深度深挖事故根源，坚持举一反三、以案促改，落实

“一矿出事故、全公司受教育”的警示教育要求，强化全员安全红线意识；修订完善安全制度，坚决筑牢制度管控底线；开展北沟矿专项复训，夯实岗位安全能力，重构现场管控机制，闭环整治安全隐患，同步启动全公司高风险作业专项隐患排查工作，由公司负责人带队开展全方位、无死角专项摸排，全面梳理各类高风险作业隐患，细化落地整改措施，切实将各类安全隐患消灭在萌芽状态，全面夯实公司整体安全生产基础。

桦甸市政府事故调查组

2026 年 9 月 18 日