宁城县金龙膨润土有限公司“11•19”车辆伤害一般生产安全事故调查报告

发布时间：2025-01-16 16:29:21

2024年11月19日21时02分许，宁城县金龙膨润土有限公司在厂区内进行叉车作业时，发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失1,601,345

依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，宁城县委、政府常务副县长任组长，县应急管理局局长、县公安局副局长任副组长，县市场监督管理局、县工信和科技局、县公安局、县应急管理局、县总工会、位人员组成的事故调查组，并邀请县纪委监委人员参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查和调查取证，查明了事故发生的时间、地点况，查清了事故原因，认定了事故性质，查实了事故责任，提出了对事故相关责任单位和相关责任人的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生及相关单位基本情况

1、宁城县金龙膨润土有限公司（以下简称金龙公司）。地址为内蒙古自治区赤峰市宁城县忙农镇小马架村，成立于2003年10月13日，企业类型为有或控股），统一社会信用代码：92150429752588732G。经营范围为一般项目：非金属矿物制品制造；选矿；非金属矿及制品销售；矿物洗选加工；饲料原料售；宠物食品及用品批发；耐火材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；实验动物垫料生产；专用化学产品制造（不含危险化售（不含危险化学品）；货物进出口；肥料销售；土壤与肥料的复混加工；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业动） 许可项目：非煤矿山矿产资源开采；饲料添加剂生产；饲料生产；食品添加剂生产；肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、内蒙古领帅化工有限公司（以下简称领帅公司）。地址为内蒙古自治区赤峰市宁城县忙农镇小马架村（宁城县金龙膨润土有限公司院内东侧），企业类型为有限责任公司（自然人独资），统一社会信用代码：91150429MAC0F7N57G。经营范围为一般项目：非金属矿物制品制造；矿物洗选加工；饲料原及用品零售；宠物食品及用品批发；耐火材料销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；实验动物垫料生产；危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；肥料销售；土壤与肥料的复混加工；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：非煤矿山矿产资源开采；饲料添加剂生产；饲料生产；食品添加剂生产；肥料生产。（依法须经批准的项目开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）事故设备情况

涉事设备为平衡重式叉车，型号为CPD型，额定起重量为3500kg，设备代码为511010329202405074，制造单位为龙工（上海）叉车有限公司；2024年该叉车的特种设备使用登记证，编号为车11蒙D00154（24），首次检验日期2024年6月20日，下次定期检验日期2026年6月。2024年7月16日，金龙公司与领帅赁合同，租赁该叉车供金龙公司使用，租期为2024年7月16日至2025年7月16日。

（三）事故现场情况

事故发生在金龙公司由高车间向二车间转运吨包的道路上，事故现场位于二车间西侧出口门前，道路为水泥硬化路面，且有向上坡度，现场夜间照明设置道路标线和安全警示标牌。

二、事故发生及救援等情况

（一）事故发生经过

2024年11月19日晚班（当日18时至次日6时），金龙公司生产车间主任李某组织召开班前会，安排当晚工作。叉车司机王某无证驾驶事故叉车进行作业吨包。21时02分，王某驾驶吊有吨包的叉车，行驶至距离二车间门口大约三米的位置转弯上坡时，撞倒了未观察车辆运行情况、停留在此使用手机的安全员下面。王某立即停车查看，随后操作叉车提升吨包倒车，下车查看情况发现冯某躺在地上。后冯某经120急救车送医抢救无效死亡。

（二）事故应急救援等情况

2024年11月19日21时03分，叉车司机王某打电话向车间主任李某报告了叉车撞人事故。当晚公司值班人员综合管理部负责人孙某在二车间巡检，巡查时间拨打了120急救电话，并电话告知了住在金龙公司宿舍的安环部负责人张某。李某、张某相继赶到现场，查看了冯某的情况，并通知了伤者家属。21时现场，医护人员对伤者冯某进行了现场检查，在此期间孙某拨打了110报警电话。随后，张某陪同伤者冯某乘坐120急救车前往宁城县中心医院，到医院后公司法人李某、生产厂长张某接到电话报告后，也先后赶到事故现场。

接到县政府事故情况通报后，县应急管理局会同县市场监管局第一时间赶到事故现场，了解事故情况，指导协调事故处置，并将事故有关情况及时报市应急管理局。

（三）相关部门履职情况

宁城县市场监管局作为特种设备安全监管的职能部门，对特种设备安全工作有部署、有检查，年内按照《2024年度宁城县特种设备日常监督检查计划
了现场检查，并于2024年6月21日对该起事故中事故叉车登记单位领帅公司下达过《特种设备安全监察指令书》（宁）市监特令[2024]第54号，敦促企业
2024年7月12日事故叉车办理《特种设备使用登记证》后，2024年7月15日市场监管局工作人员再次对领帅公司进行了复查。

宁城县应急管理局作为工贸行业管理部门，制定了行业安全生产工作实施方案，对企业实行分级分类监管，会同相关部门共同开展行业安全生产管
中，督促企业落实安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制和规章制度，同时要求企业加强风险管控和隐患排查，对员工进行安全生产教育培训，
行业管理责任。

宁城县忙农镇政府作为安全生产属地监管部门，对安全生产工作进行了部署，每月对辖区内的生产经营单位进行安全检查，督促有关生产经营单位落
大限度地消除辖区内生产经营单位安全生产隐患。

（四）善后处理情况

事故发生后，金龙公司对事故进行善后处理，安抚死者家属，协商赔偿事宜，2024年11月20日与死者家属签署《一次性伤亡补偿协议》，事故善后工
定等情况。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该起事故造成1人死亡。

死亡人员，冯某，男，汉族，身份证号：150429**********1X，户籍地：内蒙古赤峰市宁城县。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)，事故调查组核定，该起事故的直接经济损失为人民币1,601,345.40元，费用包含一次
金、供养亲属抚恤金以及善后处理费等。

四、事故发生原因和事故性质

（一）事故原因

1、事故直接原因

金龙公司安全员冯某麻痹大意，安全意识淡薄，作为企业安全员自我保护意识差，当日无夜班任务擅自到企业后停留在叉车行进线路上，未避让行驶
的直接原因。

金龙公司叉车司机王某无特种设备操作证驾驶叉车，未观察到停留在叉车行驶路线上的冯某，是导致事故发生的直接原因。

2、事故间接原因

金龙公司安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程落实不到位，虽制定了相关制度规范，但未严格贯彻执行。作业现场安全管理措施缺位，未
全管理人员对作业现场的安全检查不到位，未能及时纠正和制止无特种设备操作证驾驶叉车的作业行为。同时，叉车行进路线车间外部照明不足，整条路线
未及时进行安装和更新。

（二）事故性质

根据现场勘查和问询，事故叉车设备本体和安全装置符合要求，王某是金龙公司叉车司机，无特种设备（叉车）作业人员证，不属于特种设备相关人
义，本起事故不符合《特种设备事故报告和调查处理规定》第二条之规定。

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规，事故调查
“11·19”车辆伤害事故，是一起与特种设备相关的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理意见和建议

（一）对相关责任单位的处理建议

金龙公司安全生产主体责任落实不到位，叉车作业现场安全管理措施缺失，生产车间外部照明不足，未在叉车作业区域设置安全警示标志，未及时纠
特种设备操作资格证驾驶叉车的作业行为，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条和《生产安全事故罚款处罚规定》第
50万元罚款。

（二）对相关责任人的处理建议

1、王某，金龙公司员工。安全意识淡薄，在无特种设备（叉车）操作资格证件的情况下长期驾驶叉车进行作业，对事故发生负有直接责任。涉嫌重
公安机关调查处理。

2、冯某，金龙公司员工。安全意识淡薄，当日无夜班任务擅自到企业后停留在叉车行进线路上，未避让行驶的叉车，对事故发生负有次要责任。当
责任。

3、李某，金龙公司法人。作为公司安全生产第一责任人，未严格履行安全生产管理职责，督促、检查本企业安全生产工作不到位，对事故发生负有民共和国安全生产法》第九十五条规定，建议处上一年（2023年度）年收入百分之四十的罚款。

4、张某，金龙公司生产厂长。作为公司生产负责人，未严格履行安全生产管理职责，对生产现场安全检查不到位，对事故发生负有领导责任。依据产法》第九十六条的规定，建议处上一年（2023 年度）年收入百分之二十的罚款。

5、李某，金龙公司生产车间主任。作为公司生产现场管理负责人，未严格履行安全生产管理职责，未制止叉车司机无特种设备作业人员资格证驾驶发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议处上一年（2023 年度）年收入百分之二十的罚款。

六、事故防范和整改措施

（一）推动企业落实主体责任。督促企业建立健全本单位的安全生产规章制度、安全操作规程，完善风险辨识和防范措施，督促从业人员严格执行强强从业人员安全教育培训，使从业人员全面掌握作业场所和工作岗位存在的风险因素、防范措施以及事故应急措施。主要负责人要加强安全生产检查，保障人员要按照规定检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，制止和纠正违章指挥、冒险作业、违反安全操作设备的日常管理使用，健全完善相应管理和使用制度办法，坚决遏制违规使用情况发生。

（二）加强特种设备安全监管。市场监管部门要按照《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》和国家相关强制规定等要求，切实加强对特种设备使用单位的监督管理。督促和指导场（厂）内专用机动车辆使用单位落实主体责任，进一步完善管理制度行为，坚决杜绝特种设备使用地点与登记地点不符、操作人员与登记人员不符等情况发生，切实保障场（厂）内专用机动车辆等特种设备安全。

（三）强化安全生产监督管理。应急管理部门要严格按照《安全生产法》要求，督促企业根据事故发生的原因落实整改措施，加强对同类企业的行政业汲取事故教训，落实安全生产主体责任，严格执行安全生产制度和规程，扎实落实风险管控双重预防机制，认真开展日常监督检查。

（四）严格落实属地管理责任。属地党委政府要建立健全本辖区内安全生产监督检查、教育培训、网格化包保等制度，完善事故预防机制。定期对辖全面安全检查，包括企业的特种设备、作业环境、安全管理制度等方面，及时发现并督促整改各类安全隐患，将事故隐患消灭在萌芽状态。

（五）加强机动工业车辆（叉车）智能化管理。积极引导鼓励使用单位针对机动工业车辆（叉车）安装智慧监管系统，加强对叉车及叉车作业人员安装AI防撞系统等辅助设备，着力实现未取证人员不能启动叉车、叉车360° 全景防撞、设定叉车速度阈值、超越划定区域警报等功能，最大限度降低叉车

七、结论

本起车辆伤害事故是一起一般生产安全事故，给人民群众的生命财产安全造成了一定的损失。事故的发生是由多种因素共同作用导致，主要包括事故驾驶人员无证操作、安全管理不到位、安全设施不健全等。通过对事故的调查与分析，明确了事故的责任方，并提出了相应的处理建议和防范措施。希望相取事故教训，加强安全管理，落实安全责任，防止类似事故的再次发生。

宁城县人民政府“11·19”车辆伤害

一般生产安全事故调查组

2024年12月26日