G60 1784 +500 “6·29”

2023 年 6 月 29 日 11 时 48 分，贵州省贵定县境内 G60 沪昆高速公路 1784 公里+500 米（无水库大桥）处发生一起一般机械事故，导致一人死亡一人受伤，直接经济损失 160 余万元。7 月 5 日，黔南州安委办对该起事故下达了《事故挂牌督办通知书》（黔南安办函〔2023〕19 号）要求贵定县人民政府组织开展事故调查，7 月 10 日，贵定县人民政府下发了《关于同意成立 G60 沪昆高速公路 1784 公里+500 米（无水库大桥）交安设施安全能力提升项目“6·29”事故调查组的批复》（贵府函〔2023〕133 号），同意由县应急管理局、县公安局、总工会、人社局、住建局、县交通运输局和县司法局等单位组成事故调查组对事故开展调查。事故调查组通过调查取证、查询有关资料，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人的处理建议和事故防范措施。现将事故调查情况报告如下：

经调查认定，“6·29”事故是一起因工人违反操作规程造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.贵州恒创建设工程有限公司。统一社会信用代码91520900MA6E2N3549，公司类型，其他有限责任公司，成立日期2017年05月25日，法定代表人，田某某，住所，贵州省贵阳市花溪区党武镇贵州师范大学国家大学科技园花溪校区公租房裙楼2号楼2215、2216室，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（批）经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主自主选择经营。房屋建筑工程施工，市政公用工程施工，公路工程施工，道路施工，公路施工及养护，高速公路、桥梁、市政道路经营管理、养护及维修，隧道及管道工程施工，城市及道路照明工程施工，建筑装修装饰工程施工及设计，机电设备安装施工，钢结构工程施工，土石方工程施工，水利电力工程施工，园林景观绿化及施工，建筑垃圾回收利用，旅游资源开发管理，酒店、餐饮管理服务，普通货物运输及代理（除危险品外），普通仓储服务（除危险品），文化旅游项目的配套服务，文化旅游项目基础设施建设，文化创意、文化旅游产品设计开发及销售，旅游文化艺术活动的组织策划与推广，混凝土、预制构件、透水砖及其系列产品的生产及销售，新型墙体材料的研发、生产及销售，石材制品的生产及销售，交通设施用品的生产及销售，建筑材料销售及代理建筑工程劳务分包，招标代理及技术咨询服务，工程设计、监理、检测服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级，市政公用工程施工总承包贰级，钢结构工程专业承包贰级，环保工程专业承包贰级，施工劳务不分等级。安全生产许可证编号：（黔）JZ 安许证字〔2017 800005[10]〕，有效期 2021 年 1 月 19 日至 2024 年 1 月 18 日。2023 年 1 月 17 日取得建筑业企业资质证书，有效期至 2023 年 12 月 31 日，证书编号 D452042885。

2.贵州高林建设工程有限公司。统一社会信用代码 91520113MA6E5Q7K7Y，类型，有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：谢某，成立日期，2017 年 07 月 07 日，住所，贵州省贵阳市白云区艳山红镇艳山红村打铁寨红房子安置楼 2 栋 1 层 6 号，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。建筑施工、市政道路施工、公路施工及养护、维修，园林景观绿化、建筑垃圾回收利用、预制构件、透水砖及系列产品研发与生产、加工、销售:新型墙体材料的研发及生产、销售；建筑材料销售及代理；工程机械租赁；普通货物道路运输；木制品加工生产及销售。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。资质类别：施工劳务不分等级。安全生产许可证编号：（黔）JZ 安许证字〔2020 001515[01]〕，有效期 2020 年 12 月 8 日至 2023

年12月7日。2020年8月25日取得建筑业企业资质证书，有效期至2025年8月25日，证书编号D352101701。

3.贵阳交通工程监理有限公司。类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：赵某某，统一社会信用代码：9152010070965659 27，注册资本：肆佰万圆整，成立日期：1998年8月6日，住所：贵州省贵阳市南明区花果园后街彭家湾花果园项目C区9栋28层12号，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。建设工程监理；公路工程监理；工程造价咨询业务；工程管理服务。

（二）事故发生单位安全管理情况

按照招投标程序，2023年3月15日，建设单位贵州高速公路集团有限公司贵阳营运管理中心与中标施工单位贵州恒创建设工程有限公司签订了《G60沪昆高速、G75兰海高速交安设施安全能力提升项目一期工程施工JATSSG01-07标合同》，贵州恒创建设工程有限公司对G60沪昆高速、G75兰海高速交安设施安全能力提升项目一期工程JATSSG01-07标段进行施工。2023年4月30日，贵州恒创建设工程有限公司与中标劳务分包单位贵州高林建设工程有限公司签订了《G60沪昆高速、G75兰海高速交安设施安全能力提升项目一期工程施工JATSSG01-07标段

（K1797-K1784 段）劳务施工合同》，由贵州高林建设工程有限公司进行劳务施工。同时签订了《安全管理协议书》，约定了各自的安全管理职责和承担的安全责任。2023 年 4 月 4 日，贵州高速公路集团有限公司贵阳营运管理中心与贵阳交通工程监理有限公司签订《G60 沪昆高速、G75 兰海高速交安设施安全能力提升项目（一期）工程施工监理合同》，由贵阳交通工程监理有限公司承担该项目的监理工作。贵州高林建设有限公司分包范围为 G60 沪昆段 K1797-K1784 上下行，分包劳务内容为 Gr-A-4E（∏）、波形梁护栏（Gr-A-4C）、波形梁护栏（Gr-SB-2E）、波形梁护栏（Gr-SB-2C）、Gr-SBm-1B2、AT2-A、BT-1 翼墙、BT-1 端头、DT（A）、三角端护栏 SB-DT、RrF-SA-1E、RrF-SA-1E、RrF-SA-1E、RrF-SA-1E、拆除波形梁护栏等。

安全管理职责：**一是**施工单位贵州恒创建设工程有限公司，在该工程成立项目部，设置安全管理机构，配备管理人员。制定施工现场安全生产管理各项制度，规范现场安全管理，协调施工单位与各劳务等单位之间的关系。编制工程总施工组织设计及分项施工中危险源预案及适应本工程特点的安全技术措施；并及时进行审批、下发给相应的劳务单位。对劳务单位施工现场操作人员进行安全交底工作。督促和协助劳务单位做好施工现场安全管理，进一步消除施工现场安全隐患。督促和协助劳务单位开展安全教育培训工作等。**二是**贵州高林建设工程有限公司。在该工程项目要设置安全管理机构，配备管理人员。对特种作业人员进行资格审查。进入施工现场后，必须服从施工单位施工现场安全管

理的各项规定。负责做好工人入场前安全教育培训工作。负责现场安全隐患排查治理工作（人的不安全行为，物的不安全状态，环境的不安全因素），并上报施工单位等。**三是**贵阳交通工程监理有限公司。审查施工组织设计和施工组织设计中的安全技术措施，审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。对建设工程安全生产承担监理责任。

（三）事故发生经过

2023 年 6 月 29 日早上 9 时，挖掘机指挥人员邹某某、挖掘机驾驶员陈某、渣土车驾驶员石某某等现场施工人员相继到达 G60 沪昆高速公路 1784 公里+500 米（无水库大桥）贵定县到龙里县方向进行渠化的快车道施工地点，开始进行施工作业，11 时 50 分左右，挖掘机驾驶员陈某在施工期间，将挖掘机挖臂逆时针旋转伸出施工区域[1]（贵定—龙里的行车道上），与柳某某驾驶的皖 M06762 号重型半挂牵引车发生碰撞，导致正在运行状态下的挖掘机上部旋转体发生旋转（由于当时挖掘机车门未关，陈某当场从挖掘机内被甩出来晕倒在挖掘机旁边地上），在旋转过程中挖掘机挖臂部分碰撞到正站在挖掘机摆臂范围内[2]的现

[1] 贵州恒创建设工程有限公司 G60 沪昆高速、G75 兰海高速交安设施安全能力提升项目期工程施工 JATSSG01-07 标项目经理部 2023 年 4 月份文件关于印发《安全生产操作规程》的通知（贵新线项目发〔2023〕4 号）第二十一节挖机操作规程，第九条 挖掘机斗臂在抬高及回转时，不得超出养护作业控制区外，影响行车交通安全。[2] 《建筑机械使用安全技术规程》（jgj33-2012）5.1.10 机械回转作业时，配合人员必须在机械回转半径以外工作。当需在回转半径以内工作时，必须将机械停止回转并制动。贵州恒创建设工程有限公司 G60 沪昆高速、G75 兰海高速交安设施安全能力提升项目期工程施工 JATSSG01-07 标项目经理部 2023 年 4 月份文件关于印发《安全生产操作规程》的通知（贵新线项目发〔2023〕4 号）第二十一节挖机操作规程，第七条 挖掘机工作时，禁止任何人进入到机械回转半径范围内，配合人员必须在回转半径内工作时，应将机械停止回转并制动；

场指挥人员邹某某，将邹某某碰撞到龙里县至贵定县方向距离挖掘机15.9米处的行车道上当场昏迷，经贵定县人民医院抢救无效死亡；陈某当场从挖掘机内被甩出来晕倒在挖掘机旁边地上，当场昏迷，经贵定县人民医院救治无生命危险。

（四）事故现场情况

事故地点为G60沪昆高速公路K1784+500米桩，事故当日晴天，阳光强烈，道路平直，纵坡度为0，地面为沥青路面，干燥。选贵阳方向为西面，贵定方向为东面，以道路中央隔离带为中心线，贵定往贵阳通行方向为北面，贵阳往贵定通行方向为南面，挖掘机为中主心点，停止在道路中央隔离带北面快车道内，车头向北，挖掘机大臂斗杆伸出快车道0.68米，铲斗下垂，有刮擦痕迹，处于快车道路行驶线上，操作室车门打开，挖掘机着地地面无明显痕迹。挖机操作人员陈某向东侧卧于挖机东面1.3米地面，头上无安全帽，上身穿有反光背心，内穿青色短袖T恤，下身青色裤子。挖机指挥人员邹某某平躺于中央隔离线东南方向的行驶车道内，离挖机15.9米，头部向南，脚弯曲向北，头部有血迹，额正中见横行不规则挫裂创，创口长3厘米，外穿红色马甲，内穿灰色短袖，双前臂戴黑色防晒套，下身穿黑色运动裤，左脚穿白色动动鞋，右脚穿灰色袜子，邹某某的安全帽掉落在中央隔离带南面隔离带旁边，离邹某某10余米距离。皖M06762号重型半挂牵引车牵引贵A5415超号牵引车停止于挖机西面快车道内，快车道内有三处牵引车上的散落物（花箱），车

前左侧反光镜损坏，车上货物有碰撞痕迹。附件1：《道路交通事故现场图》。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成一人死亡一人受伤，死者邹某某赔偿160万元，伤者陈某住院治疗费7100.18元。皖M06762号重型半挂牵引车牵引贵A5415超号牵引车货物（高花箱损坏13只，长花箱损坏9只）损毁共计38.7米，2752元/m，约计10万余元。皖M06762号重型半挂牵引车牵引贵A5415超号牵引车空滤盒子、主油箱、边梁与紧绳器和左侧后视镜受损。

（六）其他情况

事故发生当天为晴天，时值中午，阳光强烈，气温高。目前无舆论和热点关注情况。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年6月29日上午11时48分发生事故，11时50分，黔南州公安交通管理局高速一大队民警桂某、陈某某到达事故现场，对事故现场进行警戒，指挥车辆通行、事故现场勘查和处置。13时47分许，黔南州公安局交警支队高速一大队向县应急管理局电话报告事故，县应急局接报后第一时间向贵定县人民政府进行汇报，同时向黔南州应急管理局进行了电话报告，并立即赶到现场核实和处置，处置完毕后向黔南州应急管理局进行了书面报告。

（二）事故现场应急处置情况

2023 年 6 月 29 日上午 11 时 48 分发生事故，11 时 50 分，黔南州公安交通管理局高速一大队执法人员桂某、陈某到达事故现场，对事故现场进行警戒，指挥车辆通行、事故现场勘查和处置，同时拨打 120 急救电话，12 时 16 分 120 救护车到达现场，进行了简单的救治并送到贵定县人民医院。13 时 47 分许，县应急管理局接到事故报告，副局长张某某立即组织指挥中心、执法队相关人员到事故现场进行处置，现场交通通行恢复正常，两名伤者已经送到贵定县人民医院，同时要求全力救治伤员，作好与死伤者家属的沟通协调。并对现场进行了拍照与摄影留存。

（三）医疗救治和善后情况

伤者邹某某，因外伤致意识丧失 25 分钟，额部见约 2CM 创口，创口可见颅骨碎片，活动性出血，无心音，无呼吸音，四肢无自主活动，2023 年 6 月 29 日 12 时 22 分，心电图显示心脏停博，贵定县人民医院诊断为急救前死亡，重度开放性颅脑损伤，其他外伤。见附件 2。伤者陈某，经贵定县人民医院救治，于 2023 年 7 月 23 日出院。邹某某死亡后，贵州恒创建设工程有限公司、贵州高林建设工程有限公司立即与死者家属进行了沟通协商，2023 年 6 月 30 日，贵州高林建设工程有限公司与死者家属签定了《交通事故赔偿协议》，赔偿死者家属一次性工亡补偿金、抚恤金和丧葬费等共计 160 万（壹佰陆拾万圆），见附件 3。2023 年 7 月 3 日，对死者邹某某进行火化和安置，善后工作结束。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，现场看护国防光缆工作人员周某某在事故发生后第一时间拨打110、120应急救援电话，黔南州公安交通管理局高速一大队执法人员第一时间到达事故现场，对事故现场进行警戒，指挥车辆通行、事故现场勘查和处置。贵定县人民医院立即到现场抢救伤员。整个救援行动开展有序，救援过程中无次生衍生事故发生，无救援人员伤亡，本次事故应急救援工作处置及时、妥当。事故发生后，贵定县人民政府高度重视，相关职能部门救援响应迅速、及时、有效，现场处置得当，事故善后处置得当，贵定县应急管理局按规定时限上报事故信息。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故的直接原因是：挖掘机驾驶员陈某和挖掘机指挥人员邹某某违反操作规程，导致挖掘机与柳某某驾驶的皖M06762号重型半挂牵引车发生碰撞，造成陈某受伤，邹某某死亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

《黔南中正司法鉴定所司法鉴定意见书》（黔司鉴235227000700100644），鉴定意见：皖M06762号重型半挂牵引贵A5415超号半挂车事故前制动系、转向系、行驶系安全技术状况合格。《黔南中正司法鉴定所司法鉴定意见书》（黔司鉴235227000700100645），鉴定意见：皖M06762号重型半挂牵引贵A5415超号半挂车特征点通过行车记录仪视频画面中参照线一至参照线二之间的行驶速度约67KM/h（取整）。贵州省贵定

县公安司法鉴定中心《鉴定文书法医学尸体检验报告书（贵）公（司）鉴（法病）字〔2023〕009号》，检验意见：死者邹某某因颅脑损伤死亡。见附件4、5、6。

（三）其他可能因素排除

通过对该起事故现场勘查、询问相关人员和皖M06762号重型半挂牵引贵A5415超号半挂车行车记录仪视频画面资料分析，该起事故排除人为故意和突发灾害因素等影响。

（四）间接原因分析

1.贵州恒创建设工程有限公司。贵州恒创建设工程有限公司作为总承包方，在G60沪昆高速公路1784公里+500米（无水库大桥）交安设施安全能力提升项目上，履行了相关职责，但在安全教育培训管理工作中多级培训整合实施，存在混乱现象。[3]

2.贵州高林建设工程有限公司。贵州高林建设工程有限公司未落实企业安全生产主体责任，未健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度[4]，对从业人员安全生产教育和培训时间、内容、参加人员以及考核结果等均未如实记录[5]，未保证从业人

---

[3]《生产经营单位安全培训规定》第十二条 加工、制造业等生产单位的其他从业人员，在上岗前必须经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育。生产经营单位应当根据工作性质对其他从业人员进行安全培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

员具备必要的安全生产知识和熟悉掌握有关安全生产规章制度和安全操作规程，未建立事故隐患排查治理制度，未有安全检查巡查及隐患排查等相关记录[6]。

3.挖掘机驾驶人员陈某，作为贵州高林建设工程有限公司员工，违反操作规程[7]，将挖掘机挖臂逆时针旋转伸出施工区域，与柳某某驾驶的皖M06762号重型半挂牵引车发生碰撞，导致发生事故。

4.挖掘机指挥人员邹某某，作为贵州高林建设工程有限公司员工，违规作业[8]，站在挖掘机旋转半径范围内现场开展指挥作业，并与挖掘机在旋转过程中挖掘机挖臂部分发生碰撞，将其碰撞到龙里县至贵定县方向距离挖掘机15.9米处的行车道上当场昏迷，经贵定县人民医院抢救无效死亡。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.贵州恒创建设工程有限公司。贵州恒创建设工程有限公司

---

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。[7] 贵州恒创建设工程有限公司G60 沪昆高速、G75兰海高速交安设施安全能力提升项目期工程施工JATSSG01-07标项目经理部2023年4月份文件关于印发《安全生产操作规程》的通知（贵新线项目发〔2023〕4号）第二十一节挖机操作规程，第九条 挖掘机斗臂在抬高及回转时，不得超出养护作业控制区外，影响行车交通安全。[8] 《建筑机械使用安全技术规程》（jgj33-2012）5.1.10 机械回转作业时，配合人员必须在机械回转半径以外工作。当需在回转半径以内工作时，必须将机械停止回转并制动。贵州恒创建设工程有限公司G60 沪昆高速、G75兰海高速交安设施安全能力提升项目期工程施工JATSSG01-07标项目经理部2023年4月份文件关于印发《安全生产操作规程》的通知（贵新线项目发〔2023〕4号）第二十一节挖机操作规程，第七条 挖掘机工作时，禁止任何人进入到机械回转半径范围内，配合人员必须在回转半径内工作时，应将机械停止回转并制动。

作为总承包方，在G60沪昆高速公路1784公里+500米（无水库大桥）交安设施安全能力提升项目成立了项目部，并设置了安全管理机构，配备了安全管理人员，明确安全管理职责，制定了安全生产管理各项制度，规范现场安全管理，组织制定了相关的操作规程，编制了工程总施工组织设计、分项施工中危险源预案及适应本工程特点的安全技术措施，并及时进行审批、下发给相应的劳务单位，对劳务单位进行安全交底工作，但在安全教育培训管理工作中多级培训整合实施，存在混乱现象。

2.贵州高林建设工程有限公司。贵州高林建设工程有限公司，虽然明确了现场负责人和安全管理人员，但未落实企业安全生产主体责任，未健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，对从业人员安全生产教育和培训时间、内容、参加人员以及考核结果等均未如实记录，未保证从业人员具备必要的安全生产知识和熟悉掌握有关安全生产规章制度和安全操作规程，未建立事故隐患排查治理制度，未有安全检查巡查及隐患排查等相关记录。

3.贵阳交通工程监理有限公司。履行了相关的监理职责，在监理过程中，现场监理未及时发展并督促施工单位和劳务单位消除事故隐患。

（二）有关监管部门

按照贵州省高速公路“一路三方”联勤联动工作机制要求，**一是**贵州省交通运输综合行政执法八支队四大队按照工作职责开展了日常检查和巡查，但对巡检相关内容记录不细，仅在《贵州

省交通运输综合行政执法八支队涉路施工现场检查记录表》既定的内容上作相关标注，未详细记录相关日常开展工作情况，未及时协助发现安全隐患并向相关单位通报。**二是**黔南州公安交通管理局高速一大队，按照职责每日均对管辖区域开展日常巡查检查，但在该起事故中，未及时发现安全隐患并向相关单位通报。**三是**贵州高速公路集团有限公司贵阳营运管理中心，按照职责开展了工作调度，也开展了日常的巡查检查，但在该起事故中，未及时发现并消除事故隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任人员

邹某某，男，群众，贵州高林建设工程有限公司挖掘机指挥人员，其违规作业，站在挖掘机旋转半径范围内现场开展指挥作业，未与挖掘机旋转半径保持足够的安全距离[9]，对事故负有直接责任，鉴于其已在事故中身亡，故不予追究责任。

（二）对有关单位的处罚（处理）建议

1.贵州高林建设工程有限公司。作为G60沪昆高速、G75兰海高速交安设施安全能力提升项目一期工程施工JATSSG01-07标段（K1797-K1784段）的专业分包单位，安全生产责任不落实，施工现场安全管理不到位，对违规作业行为失管，未如实记录本

[9] 《建筑机械使用安全技术规程》（jgj33-2012）5.1.10 机械回转作业时，配合人员必须在机械回转半径以外工作。当需在回转半径以内工作时，必须将机械停止回转并制动。贵州恒创建设工程有限公司 G60 沪昆高速、G75 兰海高速交安设施安全能力提升项目期工程施工 JATSSG01-07 标项目经理部 2023 年 4 月份文件关于印发《安全生产操作规程》的通知（贵新线项目发〔2023〕4 号）第二十一节挖机操作规程，第七条 挖掘机工作时，禁止任何人进入到机械回转半径范围内，配合人员必须在回转半径内工作时，应将机械停止回转并制动。

单位的安全生产教育和培训情况，对事故负有单位主要责任，建议贵定县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[10]相关规定拟给予叁拾贰万元（¥320000.00）人民币的行政处罚。

2.贵州恒创建设工程有限公司。在该工程项目上，履行了相关职责职能，但在安全教育培训管理工作中多级培训整合实施，存在混乱现象，建议贵州恒创建设工程有限公司对该起事故中涉及的项目部相关人员作出处理。

3.贵阳交通工程监理有限公司。在该工程项目建设中，履行了相关的监理职责，在监理过程中，现场监理未及时发展并督促施工单位和劳务单位消除事故隐患，建议贵阳交通工程监理有限公司上级主管部门对贵阳交通工程监理有限公司依照相关规定作出处理。

4.贵州省交通运输综合行政执法八支队四大队。贵州省交通运输综合行政执法八支队四大队按照工作职责开展了日常检查和巡查，但对巡检相关内容记录不细，仅在《贵州省交通运输综合行政执法八支队涉路施工现场检查记录表》既定的内容上作相关标注，未详细记录相关日常开展工作情况，未及时协助发现安全隐患并向相关单位通报，建议贵州省交通运输综合行政执法八支队四大队上级主管部门对四大队依照相关规定作出处理。

---

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

5.黔南州公安交通管理局高速一大队。按照职责每日均对管辖区域开展日常巡查检查，但在该起事故中，未及时发现安全隐患并向相关单位通报，建议黔南州公安交通管理局高速一大队结合该起事故中存在的问题，制定整改方案，切实履行好贵州省高速公路“一路三方”联勤联动工作职责，并报上级主管部门。

6.贵州高速公路集团有限公司贵阳营运管理中心。按照职责开展了工作调度，也开展了日常的巡查检查，但在该起事故中，未及时发现并消除事故隐患，建议贵州高速公路集团有限公司贵阳营运管理中心上级主管部门对贵州高速公路集团有限公司贵阳营运管理中心依照相关规定作出处理。

（三）对有关人员的处罚（处理）建议

1.陈某，男，群众，贵州高林建设工程有限公司挖掘机操作人员，违反机械操作规程[11]，对事故负有直接责任，建议由贵定县应急管理局致函“中国建设教育协会建设机械职业教育专业委员会”对陈某挖掘机操作证予以处理，同时建议贵州高林建设工程有限公司按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定[12]对陈某予以处理，并将处理情况报贵定县人民政府。

2.谢某，男，群众，贵州高林建设工程有限公司法定代表人

---

[11] 贵州恒创建设工程有限公司 G60 沪昆高速、G75 兰海高速交安设施安全能力提升项目期工程施工 JATSSG01-07 标项目经理部 2023 年 4 月份文件关于印发《安全生产操作规程》的通知（贵新线项目发〔2023〕4 号）第二十一节挖机操作规程，第九条 挖掘机斗臂在抬高及回转时，不得超出养护作业控制区外，影响行车交通安全。[12] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条　生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

和主要负责人，作为单位主要负责人，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患。对事故负有重要领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[13]相关规定，建议贵定县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》九十五条[14]相关规定给予上一年收入（陆万圆）百分之四十的罚款，处罚人民币贰万肆仟（¥24000.00）元。

3.何某某，男，群众，贵州高林建设工程有限公司安全管理人员，作为单位安全生产管理人员，未如实记录安全生产教育和培训情况，未及时排查生产安全事故隐患，未协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责，对事故负有安全管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[15]相关规定，

---

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。[14] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。[15] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

建议贵定县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》九十六条[16]相关规定给予暂停安全生产有关的资格，并处上一年收入（叁万陆仟圆）百分之三十的罚款，处罚人民币壹万零捌佰（¥10800.00）元。

六、事故主要教训

（一）从业人员安全教育培训不到位。作业人员安全意识淡薄，涉事挖掘机作业人员未进行安全技术交底，缺少针对性的安全培训教育，导致作业人员没有按规定的程序进行作业，为事故的发生埋下了重大的隐患。

（二）未及时发现并消除安全隐患。对相关企业未如实记录安全教育培训、安全技术交底，挖掘机驾驶人员未正确佩戴安全防护用品，未关闭打挖掘机操作室门，违规操作等隐患未及时发现并消除，最终造成伤亡事故。

（三）现场缺乏相应的安全设备和人员。挖掘作业时，未配备相关的对讲机，增设视频设备，时时提醒现场人员遵守操作规程。现场安全管理人员配备不足，该项目线长、施工点多，安全管理人员长时间未对事故点进行检查(早上 9 时相关施工人员到事故发生点施工，11 时 48 分发生事故，其间没有一名相关部门安全管理人员到现场进行检查）。

七、事故整改和防范措施

---

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（一）贵州恒创建设工程有限公司，要举一反三，要进一步增强安全意识和责任感，严格落实总承包单位的主体责任，对分包单位要加强安全生产统一协调、管理，强化安全检查，发现安全问题及时督促整改。同时结合此次事故中存在的问题，制定整改方案，明确整改时限和整改责任人，认真整改，并将相关工作情况于2023年9月10前报贵定县人民政府。

（二）贵州高林建设工程有限公司，要举一反三，切实依法履行企业安全生产主体责任，要建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设，及时组织制定并实施本单位安全生产规章制定和操作规程，扎实开展安全生产规章制度和操作规程教育培训，提升员工安全生产能力素质，要加强施工现场安全生产管理，及时消除事故隐患，提升安全生产管理水平。结合此次事故中存在的问题，制定整改方案，明确整改资金、时限、责任人和措施，认真整改，并将相关工作情况于2023年9月10前报贵定县人民政府。

（三）贵阳交通工程监理有限公司，要汲取事故教训，举一反三，切实依法履行监理职责，加强对现场监理的管理，及时发展并督促施工单位和劳务单位消除事故隐患。

（四）贵州省交通运输综合行政执法八支队四大队，要汲取事故教训，进一步增强责任感，加大对辖区内道路施工工程项目的检查和巡查力度，详细记录检查情况，要积极协助相关部门加大日常检查范围，发现问题及时与相关部门进行沟通，使存在的

风险隐患得到及时整治，督促施工、监理等单位认真履行安全生产管理职责，确保工程项目施工安全。

（五）黔南州公安交通管理局高速一大队。要吸取事故教训，切实履行贵州省高速公路“一路三方”联勤联动工作职责，要积极协助相关部门加大日常检查巡查，发现问题及时与相关部门进行沟通，使存在的风险隐患得到及时整治。

（六）贵州高速公路集团有限公司贵阳营运管理中心。要汲取事故教训，举一反三，加强在建工程的管理，督促施工和劳务单位加强安全管理，加强日常的巡查检查，杜绝事故再次发生。

（七）认真组织开展安全生产大检查活动。县域相关建筑施工行业、在建工程项目，特别高速公路“一路三方”的相关成员单位，要吸取此次事故教训，举一反三，强化行业监管，认真组织开展本行业领域安全大检查，结合重大隐患专项整治行动，排查和整治一批企业重大隐患，加大从业人员违反操作规程行为的打击力度，杜绝安全生产事故的发生。