# 桂林市叠彩区联发欣悦小区“5•6”一般高处坠落事故调查报告

2025-06-20 18:00　来源：叠彩区联发欣悦小区“5·6”亡人事故调查组（代）　作者：叠彩区财政局



2025年5月6日下午16时15分左右，叠彩区联发欣悦小区2✶栋✶单元11楼110✶号房装修施工作业时发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，损失约110万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《广西壮族自治区安全生产条例》和《广西壮族实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》等有关法律法规规定，经叠彩区人民政府批准，成立由区委常委、常务副区长任应急管理局局长任常务副组长，北门街道办事处主任、区住房和城乡建设局局长、区应急管理局副局长任副组长，叠彩公安分局、区政府办、区总劳动人事争议仲裁院、区司法局、区应急局等单位派员参加的叠彩区联发欣悦小区“5·6”亡人事故调查组（以下简称：事故调查组），开展事故调查

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、询问相关人员、调查取证、综合分析，查经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失情况，认定了事故性质以及事故单位和相关人员的责任，提出了整改意见和防范措施。

事故调查组认定，叠彩区联发欣悦小区“5·6”一般高处坠落事故是一起因装修公司安全管理不到位、作业现场安全监管缺失、作业场所未设置网、施工人员作业时未按照高空作业安全规范系挂安全带和佩戴安全帽而造成的一般高处坠落生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）房屋装修工程基本情况

本次房屋装修工程高处坠落亡人事故发生于2025年5月6日16时15分左右，事故现场位于叠彩区联发欣悦小区商品房2✶栋✶单元11楼楼顶，涵盖墙体拆除、飘窗拆除、地面拆除、门窗拆除、铲天花板及墙面腻子等，事故发生时工程处于11楼装修拆改工程楼顶天面浇灌现浇施工阶段。事临边高处作业环境，坠落点位于楼顶建筑外立面，距离地面高度约33米。

（二）合同签订情况

联发欣悦小区2✶栋✶单元110✶号房业主韦✶于2025年2月17日与桂林市喜客喜家装饰工程有限公司签订了《住宅装饰装修工程施工合同》定开工日期为2025年2月19日，竣工日期为2025年6月19日，工程总造价92421元。

桂林市喜客喜家装饰工程有限公司于2024年9月28日与桂林市大明建筑装修装饰工程有限公司签订了《室内装修拆改长期合作框架协议》，协节第三款中说明：拆改过程中发生的人员伤亡、财产损失等由乙方承担，乙方作为承包公司应确保有足够的能力承担相应责任。合同约定合作期限年9月28日至2025年9月28日。

（三）事故相关单位情况

1．商品房装修业主

韦✶，男，53岁，身份证号：45272219✶✶✶✶✶✶1014，房屋地址位于叠彩区春江北路联发欣悦小区2✶栋✶单元110✶号房。

韦✶于2025年2月17日将室内装修工程发包给桂林市喜客喜家装饰工程有限公司。

2．装修工程承包方

桂林市喜客喜家装饰工程有限公司，统一社会信用代码：91450305✶✶✶✶✶✶FR8A（1－1），公司成立于2024年7月15日，法人：刘位于桂林市七星区✶✶路✶号✶✶✶✶第✶幢✶层✶✶号，注册资金：50万元，公司类型：其他有限责任公司，经营范围：许可项目：建计：住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）：塑售，日用百货销售：国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

桂林市喜客喜家装饰工程有限公司于2025年2月17日承接联发欣悦小区2✶栋✶单元110✶号房业主韦✶的室内装修工程，并于2025年3月5装修工程的装修拆改工程分包给桂林大明建筑装修装饰工程有限公司。

3．装修拆改工程施工（分包）方

桂林大明建筑装修装饰工程有限公司，统一社会信用代码：91450324＊＊＊＊＊＊JY65，公司成立于2024年9月18日，法人：张＊雄于广西壮族自治区桂林市全州县全州镇＊＊巷＊号第＊层＊＊＊号，注册资金：10万元，公司类型：有限责任公司（自然人独资），经营范围目：建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修：电气安装服务；道路货物运输（网络货运）；城市建筑垃圾处置（清运）；建设工程设计：施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属结构销售：建筑工程机械与设备租赁：五金产品零售：装卸搬运；劳动保护用品销售；办公用品销售；工务；房屋拆迁服务；涂料销售（不含危险化学品）；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工；建筑物清洁服务：污水处理及其再生利用；水环治服务；城乡市容管理；五金产品批发；电线、电缆经营；家用电器安装服务；家具安装和维修服务；建筑防水卷材产品销售；机械设备租赁；城理；农村生活垃圾经营性服务；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；水泥制品销售；工业工程设计服务；室内木门窗安装服务：住宅维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

桂林大明建筑装修装饰工程有限公司于2025年3月5日承接桂林市喜客喜家装饰工程有限公司分包的联发欣悦小区2＊栋＊单元110＊号房装程。

4．装修施工人员

（1）钟＊军，男，38岁，身份证号码：43112119＊＊＊＊＊＊7338；户籍地：湖南省祁阳县＊＊＊镇＊＊＊村＊组。

负责浇灌混凝土（浇灌楼板、楼梯）施工。

（2）钟＊平（钟＊军父亲，在本次事故中死亡），男，60岁，身份证号：43293019＊＊＊＊＊＊7415，户籍地：湖南省祁阳县＊＊＊＊村＊组。

负责浇灌混凝土（浇灌楼板、楼梯）施工。

（3）唐＊发，现场施工人员，男，58岁，身份证号码：45232319＊＊＊＊＊＊4918；户籍地：广西全州县＊＊乡＊＊村委＊＊＊号。

负责和盘＊武搬运沙子、水泥、石子并放进搅拌机搅拌。

（4）盘＊武，现场施工人员，男，60岁，身份证号码：45232319＊＊＊＊＊＊5516；户籍地：广西全州县＊＊＊＊乡＊＊村委＊＊＊号。

负责和唐＊发搬运沙子、水泥、石子并放进搅拌机搅拌。

（5）唐＊龙，现场施工人员，男，36，身份证号码：45032419＊＊＊＊＊＊1311；户籍地：广西全州县＊＊镇＊＊村委＊＊＊村＊＊＊号。

负责固定模板（扎模）。

（四）事故现场勘查情况

经现场勘查，事故现场位于叠彩区春江北路联发欣悦小区2＊栋＊单元110＊房11楼楼顶，事故发生时工程处于11楼装修拆改工程楼顶天面浇工阶段，部分天面未完成浇灌，现场可见裸露钢筋，作业场所未设置防坠安全网，混凝土搅拌机倾倒，作业区域狭小，死者坠落点处于一楼草坪，击一楼水管处，面朝上，身上未见安全带、安全帽等安全防护装置，事发现场无视频监控。






图为事故发生现场外部照片及死者坠楼位置



图为事发现场

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年5月6日，受桂林大明建筑装修装饰工程有限公司张*雄委托，钟*军安排钟*平、盘*武、唐*龙、唐*发，在联发欣悦小区2?元110*房11楼楼顶进行房屋浇灌混凝土（浇灌楼板、楼梯）施工作业。据现场工友描述，钟*平未系挂安全带、佩戴安全帽，16时15分左右，钟浇灌混凝土作业过程中被钢筋绊倒，导致重心失衡，钟*平抓向身边搅拌机致搅拌机侧翻，钟*平未能抓稳，从11楼楼顶坠落至1楼地面。事故发生武、唐*龙、唐*发等人下楼查看，看到钟*平躺在1楼草地上，现场未发现血迹。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，唐*龙拨打120急救电话，同时拨打110报警，16时45分左右120急救车到达现场，医护人员对钟*平进行检查后确认已经死亡。

事故发生后，叠彩区委、区政府第一时间成立叠彩区春江北路联发欣悦小区“5·6”一般高处坠落事故调查现场处置领导小组，区委书记、区长调度，区委常委、常务副区长，区委常委、政法委书记，分管副区长，副区长、区公安分局局长，区公安分局政委现场处置，区相关部门人立即按照预案分工组织力量开展事件应对处置工作，组织属地街道和相关部门接待死者家属、积极协调相关责任方尽快理赔、对死者家属给予临法律服务等。

（三）事故伤亡及直接经济损失

事故造成高处作业人员钟*平死亡，直接经济损失约110万元。

三、事故原因分析

综合现场勘验、调查询问、综合分析等情况，公安机关排除人为故意刑事嫌疑。

事故调查组依法对事故现场进行了认真勘验，并查阅了有关资料，对事故涉及的相关人员进行了询问，结合公安机关排除人为故意刑事嫌疑的明了死亡原因。

（一）直接原因分析

钟*平安全意识淡薄，未按照高空作业安全规范系挂安全带和佩戴安全帽，且在作业场所未设置防坠安全网、不具备施工安全条件下，继续面进行混凝土浇灌，在浇灌混凝土作业过程中被钢筋绊倒，导致重心失衡坠落死亡，严重违反《建筑施工高处作业安全技术规范》相关规定，是造直接原因。

（二）间接原因分析

1. 桂林大明建筑装修装饰工程有限公司作为装修拆改工程的施工方，未落实安全生产主体责任，导致施工现场的安全监管失控，未对施工人面、有效的岗前安全教育培训，导致施工人员安全意识和自我保护能力不足，未安排专职安全管理人员对临边高处危险作业进行全程监督，导致没现并纠正施工人员的违规行为，未保证本单位安全生产投入的有效实施、导致作业场所防坠安全网、防护栏等安全设施缺失，是造成事故的间接原

2. 桂林市喜客喜家装饰工程有限公司作为工程承包方，对装修拆改工程分包方的安全生产工作监督不力，未严格审查施工单位的安全管理措况，未对装修拆改工程向分包方进行安全技术交底，是造成事故的间接原因。

四、有关责任人员及责任单位处理建议

（一）建议免予追究追究的责任人员

钟＊平安全意识淡薄，未按照高空作业安全规范系挂安全带和佩戴安全帽，且在作业场所未设置防坠安全网、不具备施工安全条件下，继续面进行混凝土浇灌，在浇灌混凝土作业过程中被钢筋绊倒，导致重心失衡坠落死亡。严重违反《建筑施工高处作业安全技术规范》相关规定，对事负有直接责任。鉴于钟＊平已在事故中死亡，建议不再追究安全生产责任。

（二）对事故责任人的处理建议

张＊雄，男，53岁，桂林大明建筑装修装饰工程有限公司法人，安全生产工作主体责任落实不到位，未建并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未落实临边高处场安全防护措施，未采取有效措施及时发现并消除安全隐患，对事故的发生负有管理责任。依据《中华人民共全生产法》第二十一条第一、二、四、五、六项之规定，建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产行处罚。

（三）对事故单位的处理建议

桂林大明建筑装修装饰工程有限公司未落实安全生产主体责任，导致施工现场的安全监管失控，未对施工人员进行全面、有效的岗前安全教育致施工人员安全意识和自我保护能力不足，未安排专职安全管理人员对临边高处危险作业进行全程监督，导致没有及时发现并纠正施工人员的违规保证本单位安全生产投入的有效实施、导致作业场所防坠安全网、防护栏等安全设施缺失，对事故的发生负有主要责任。依据《中华人民共全生产法》第一百一十四条第一项之规定，建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》进行处罚。

桂林市喜客喜家装饰工程有限公司与桂林大明建筑装修装饰工程有限公司于2024年9月28日签订室内装修期合作框架协议，协议第六章节第三款中说明：拆改过程中发生的人员伤亡、财产损失等由乙方承担。但桂林喜家装饰工程有限公司作为工程承包方，对装修拆改工程分包方的安全生产工作监督不力，未严格审查分包方管理措施落实情况，未对分包工程进行安全技术交底，对事故的发生负有一定责任。依据《建设工程安全生产例》第二十七条之规定，建议由应急管理部门根据《建设工程安全生产管理条例》进行处罚。

五、事故整改和防范措施

（一）严格落实企业安全生产主体责任

桂林市喜客喜家装饰工程有限公司、桂林大明建筑装修装饰工程有限公司要认真汲取事故教训，切实落实企业安全生产主体责是加强教育培训。对高空作业人员进行定期的安全教育和培训，提高他们的安全意识和操作技能，确保所有作业人员都了解潜在的风险和必要的安二是规范作业流程。制定明确的高空作业流程和指引，包括作业前的检查、作业中的注意事项和作业后的评价，确保每个步骤都有明确的责任人和机制。三是强化现场安全管理。要配备专职或兼职安全员，负责日常的安全管理和监督工作。安全管理人员应加强对作业现场的巡查和安全监督检发现并解决安全隐患，避免此类事故的再次发生。四是及时排查事故隐患。企业主要负责人要加强安全生产工作督促、检查力度，加大问题隐患排安全风险分析辨识力度、整改力度，采取针对性措施加以整改，及时消除生产安全隐患。

（二）严格落实属地行业领域安全检查

一是加强建筑施工企业安全检查。相关行业部门要进一步加强对建筑施工企业的安全检查，督促企业落实安全生产主体责任，严厉打击查处建域违法分包、转包、施工作业人员无资质施工、无安全防护作业等违法违规行为，及时消除隐患，防止事故发生。二是加大重点行业领域的安全隐理力度。相关行业主管部门要制定检查计划，针对性开展各类安全监督检查，督促相关单位及时整改隐患，及时消除事故隐患。三是加强日查。相关行业主管部门要督促企业严格按照本单位安全管理制度开展安全风险分级管控和隐患排查治理，将企业主要负责人、安全管理人员履行风隐患排查治理职责情况纳入检查巡查范围，督促指导企业健全完善安全管理体系。

（三）广泛开展事故警示教育应急演练

一是开展警示教育。安全生产各行业主管部门要及时召开事故警示教育大会，向辖区企业通报此次事故，要求举一反三，汲取事故教训。二是分析会。事故企业要组织召开安全生产事故分析会，向公司管理人员和所有从业人员通报事故情况，宣布处理决定，开展警示教育，并将开展情况委办（区应急管理局）备案。三是建立应急预案。要制定应急预案，并定期进行应急演练，所有作业人员都熟悉应急预案的内容和逃生路线，确保故时能够迅速有效地进行救援。

叠彩区联发欣悦小区“5·6”亡人事故调查组（代）

2025年6月20日

政府网站找错






主办:桂林市叠彩区人民政府 承办:桂林市叠彩区人民政府办公室

网站维护单位：桂林市叠彩区政府信息中心 联系电话：0773-8985670、8985671

桂公网安备：45030302000178号 桂ICP备18006254号　网站标识码：4503030001