周宁县玛坑乡“9·17”一般道路施工事故调查报告

编制单位：周宁县玛坑乡“9·17”事故调查组

编制日期：2026年2月13日

目录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

（二）事故发生单位安全管理情况

（三）事故相关人员基本情况

（四）事故发生经过

（五）事故现场

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

（七）技术鉴定

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）医疗救治和善后情况

（四）事故应急处置评估

三、事故原因分析

（一）直接原因

（二）间接原因

四、有关单位调查情况

（一）山西日月峰建筑工程有限公司

（二）中龙建（福州）工程建设咨询有限公司

（三）溪边村委会

（四）福安市瑞恒建筑劳务有限公司

（五）周宁县交通运输局

（六）玛坑乡人民政府

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）彭 X 坤

（二）福安市瑞恒建筑劳务有限公司

（三）中龙建（福州）工程建设咨询有限公司

（四）张 XX

（五）郑 XX

（六）高 XX

（七）吴 XX

（八）薛 XX

（九）彭 XX

六、事故整改和防范措施

（一）福安市瑞恒建筑劳务有限公司

（二）中龙建（福州）工程建设咨询有限公司

（三）山西日月峰建筑工程有限公司

（四）溪边村委会

（五）属地人民政府：玛坑乡人民政府

（六）行业主管单位：周宁县交通运输局

9月17日16时35分，玛坑乡溪边村，溪边至方广寺公路工程发生一起事故，造成一人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》及国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规的相关规定要求，经周宁县人民政府批准，于2025年9月19日，成立了由县应急管理局局长任组长，县政府办副主任任副组长，成员由县应急管理局、公安局、总工会、交通运输局、玛坑乡人民政府等人员组成周宁县玛坑乡“9·17”事故调查组（以下简称调查组），同时在召开事故调查组会议时邀请纪委监委、检察院作为列席人员参会，立即开展事故调查工作。在现场勘察、查阅资料和询问有关当事人的基础上，经综合分析，经调查认定，“9·17”事故是一起因安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.福安市瑞恒建筑劳务有限公司

福安市瑞恒建筑劳务有限公司是一家从事劳务分包,机械设备租赁,电力线路维护等业务的公司,成立于2017年09月22日,公司坐落在福建省，详细地址为：福建省福安市棠兴路424号5单元110室，企业的经营范围为:职业中介活动；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；水利工程建设监理；建设工程施工。劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；统一社会信用代码为91350981MA2YL1690F。

2.中龙建（福州）工程建设咨询有限公司

中龙建(福州)工程建设咨询有限公司是一家从事工程造价咨询,公路工程施工,房屋建筑工程施工等业务的公司，成立于2004年09月03日，详细地址为：福州市仓山区盖山镇齐安路100号办公楼301-310单元，企业的经营范围为:工程造价咨询、公路工程、房屋建筑工程、市政工程、水利工程、机电工程、室内外装饰装修工程、园林绿化工程、环保工程施工；工程监理;工程招标代理;政府采购招标代理;工程勘察设计;房地产开发;建筑工程劳务分包；机械设备租赁；金属材料、建筑材料(不含危险化学品)的批发、代购代销;统一社会信用代码为91350111 7661655896。

3.山西日月峰建筑工程有限公司

山西日月峰建筑工程有限公司是一家从事建设工程施工,建设工程设计,建设工程监理等业务的公司，成立于2011年07月27日，详细地址为：山西省太原市万柏林区迎泽西大街381号2幢B座09层08号，企业的经营范围为:许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；建筑劳务分包；公路管理与养护；路基路面养护作业；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程监理；水利工程建设监理；水利工程质量检测;特种设备安装改造修理;住宅室内装饰装修;文物保护工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外)；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工专业作业；道路货物运输(不含危险货物);统一社会信用代码为91140100578481330C。

（二）事故发生单位安全管理情况

福安市瑞恒建筑劳务有限公司，未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；未建立安全生产规章制度，未对死者彭X坤开展三级安全教育培训，未建立机械设备维护台账，未在施工现场设立安全警示标志和防护栏。

（三）事故相关人员基本情况

1.彭X坤（死者），男，汉族，1963年5月生，身份证号：3522XXXXXXXXXXX，户籍：福建省周宁县XXXXXX，系福安市瑞恒建筑劳务有限公司装载机驾驶员。

2.张XX，男，汉族，1978年6月生，身份证号：3522XXXXXXXXXXX，户籍：福建省福安市XXXXXX，系福安市瑞恒建筑劳务有限公司的法人代表。

3.郑XX，男，汉族，1986年2月生，身份证号：3503XXXXXXXXXXX，户籍：福建省仙游县XXXXXX，系中龙建（福州）工程建设咨询有限公司的法人代表。

4.高XX，男，汉族，1986年10月生，身份证号：3507XXXXXXXXXXX，户籍：福建省光泽县XXXXXX，系福安市瑞恒建筑劳务有限公司的现场技术员。

5.吴XX，男，汉族，1969年9月生，身份证号：3522XXXXXXXXXXX，户籍：福建省周宁县XXXXXX，系福安市瑞恒建筑劳务有限公司的现场技术员。

6.薛XX，男，汉族，1989年12月生，身份证号：3522XXXXXXXXXXX，户籍：福建省福安市XXXXXX，系福安市瑞恒建筑劳务有限公司的安全员。

7.彭XX，男，汉族，1974年7月生，身份证号:3522XXXXXXXXXXXX,户籍：福建省周宁县XXXXXX，系玛坑乡溪边村村委支部书记、村委会主任。

（四）事故发生经过

2025年9月17日下午15时许，彭X坤驾驶龙工LG850D装载机途经周宁县溪边至方广寺公路工程项目施工路段K4+200米施工便道时由于无牌龙工LG850D轮式装载机的行车制动系技术状况不符合要求，车辆侧翻到施工便道外侧40—50米山涧处，导致死亡。

（五）事故现场

周宁县溪边至方广寺公路工程项目施工路段K4+200米施工便道事故现场。









玛坑乡“9.17”事故现场图片

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失150万。

（七）技术鉴定

1.福建行健司法鉴定所司法鉴定意见：经鉴定，该无牌龙工LG850D轮式装载机的灯光系、转向系技术状况符合要求，行车制动系技术状况不符合要求。本次技术鉴定耗时27天。

2.福建正扬司法鉴定所司法鉴定意见：死者存在颅脑损伤（颅骨及颅底骨折、颅内出血）、颈椎骨折伴颈髓损伤、胸腹部损伤（胸部多发肋骨及左侧锁骨骨折、胸廓塌陷，腹部开放性损伤）、右小腿骨折，以及全身多处皮肤软组织挫裂创及擦挫伤，损伤具有多发且严重的特点。结合案情分析，死者彭X坤符合因驾驶车辆侧翻导致颅脑损伤、颈椎骨折伴颈髓损伤、胸腹部损伤创伤性失血性休克致呼吸心搏骤停死亡的情形。该项技术鉴定的时间为30天。

以上2项技术鉴定的合计时间为57天。

3.福建省周宁县气象局证明：周宁县2025年9月17日天气为晴好天气，玛坑乡区域站该日降水量为0。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场技术员高XX立即拨打120急救电话跟110报警电话，同时通知业主单位溪边村委会彭XX书记、山西日月峰建筑工程有限公司周宁县溪边至方广寺公路工程项目经理张XX，随后，玛坑派出所到达了事故现场，并对现场进行了封锁，1个小时内，玛坑乡人民政府、周宁县公安局、周宁县应急管理

局相关人员到达事故现场。

（二）事故现场应急处置情况

接到事故报告后，县公安局、应急管理局、玛坑派出所等部门均派员第一时间赶赴现场开展应急处置措施，一是对现场周围布置警戒、封锁，保护事发现场，对事故现场等进行封控；二是要求企业立即停工整改，防止类似事故再次发生；三是要求涉事单位配合乡镇做好死者家属的善后安抚工作。此次事故救援过程中县公安局、应急管理局、玛坑乡人民政府、玛坑派出所等部门响应及时、迅速，有序、现场处置得当，未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

事故发生后，120 救护车于 40 分钟后赶到现场，医护人员随即对伤者彭 X 坤展开抢救。经过一个小时的全力救治，彭 X 坤最终因抢救无效不幸离世。

2.善后工作情况

2025 年 9 月 28 日，与死者彭 X 坤的家属达成赔偿协议，并取得谅解书，事故善后赔偿工作已妥善处理。

（四）事故应急处置评估

公安局、应急管理局、交通运输局、玛坑乡人民政府及时启动应急响应，迅速组织有关单位开展应急处置，信息报送及时，分工明确，职责到位，现场救援未有不当措施，事故未造成不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.龙工LG850D装载机制动系统故障，在施工便道行驶过程中，未能有效进行制动。

2.彭X坤安全意识淡薄，在工作开展之前未对施工设备的安全性进行检查，未检查龙工LG850D装载机的安全性能，且在出现故障后操作不当。

（二）间接原因

1.福安市瑞恒建筑劳务有限公司未组织彭X坤等员工开展安全三级教育培训，未督促实施本单位安全生产教育和操作规程，导致彭X坤等员工不具备必要的安全生产知识，不了解企业的安全生产规章制度和操作规程，无法掌握本岗位的安全操作技能。

2.福安市瑞恒建筑劳务有限公司未定期对设备进行维护管理，未建立机械设备维护台账，且未在施工现场设立安全警示标志和防护栏。

3.中龙建（福州）工程建设咨询有限公司安全监理不到位，对人员的管理不到位，未对事故发生企业的设备进行监理，监理材料管理不到位，总监和专监长期不在岗。

四、有关单位调查情况

（一）福安市瑞恒建筑劳务有限公司

未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；未建立安全生产规章制度，未对死者彭X坤开展三级安全教育培训，未建立机械设备维护台账，未在施工现场设立安全警示标志和防护栏。

（二）中龙建（福州）工程建设咨询有限公司

已建立监理安全生产管理制度，2024 年 10 月至 2025 年 9 月 11 日每周均有对施工现场进行检查，提供了每周巡视检查记录。2025 年 2 月至 2025 年 8 月 6 日共开展监理例会 6 次；2025 年 1 月至 8 月编制监理月报 8 份。安全生产的监理工作管理不到位，未审查施工方安全检查制度制定情况和审查安全教育培训制度落实情况；监理日志的填写不到位，人员管理不到位。

（三）山西日月峰建筑工程有限公司

已建立安全生产管理体系，提供了施工机械设备安全管理制度。能提供山西日月峰建筑工程有限公司法人杨 XX、分管安全生产副总经理吉 XX、安全负责人高 XX 检查周宁县溪边至方广寺工程项目部及现场检查相关材料。未能提供彭 X 坤三级教育培训材料，可提供其他新进员工三级教育课件、照片、签到表。

（四）溪边村委会

有对项目工地进行检查，可提供对项目工地进行检查的相关照片，但未能提供对项目工地进行检查的相关文字材料，对监理单位的监督不到位，未及时发现监理部人员的在岗情况。

（五）周宁县交通运输局

2025 年 9 月 17 日之前召开安全生产工作会议 4 次，2025 年 8 月 19 日对项目工地开展过安全生产检查，并下达隐患整改通知书，收到了业主方的整改反馈。

（六）玛坑乡人民政府

有对项目工地进行检查，可提供对项目工地进行检查的相关照片，但未能提供对项目工地进行检查的相关文书。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）彭X坤

彭X坤安全生产意识淡薄，未按操作规范进行操作，导致事故发生。对事故发生负有直接责任。因其在事故中死亡，不再予以追究。

（二）福安市瑞恒建筑劳务有限公司

福安市瑞恒建筑劳务有限公司主体责任落实不到位，风险辨识及隐患排查不到位；对员工安全教育培训不到位，对本次事故的发生负有责任。建议由周宁县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》依法进行行政处罚。

（三）中龙建（福州）工程建设咨询有限公司

中龙建(福州)工程建设咨询有限公司主体责任落实不到位，安全生产的监理工作不到位，未审查施工方安全检查制度制定情况和审查安全教育培训制度落实情况；监理日志的填写不到位，人员管理不到位，对本次事故的发生负有责任。建议由周宁县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》依法进行行政处罚。

（四）张XX

福安市瑞恒建筑劳务有限公司法人代表，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，对员工安全教育培训不到位，风险辨识及隐患排查不到位，落实本单位安全生产规章制度不到位，对事故发生负有主要领导责任。建议周宁县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》依法进行处理。

（五）郑XX

中龙建（福州）工程建设咨询有限公司法人代表，未建立健

全并落实本单位全员安全生产责任制，对员工管理不到位，落实监理工作不到位，对事故发生负有领导责任。建议周宁县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》依法进行处理。

（六）高XX

福安市瑞恒建筑劳务有限公司在周宁县溪边至方广寺公路工程项目的技术员，未履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任，建议福安市瑞恒建筑劳务有限公司依据公司相关规定对其进行处理。

（七）吴XX

福安市瑞恒建筑劳务有限公司在周宁县溪边至方广寺公路工程项目的技术员，未履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任，建议福安市瑞恒建筑劳务有限公司依据公司相关规定对其进行处理。

（八）薛XX

福安市瑞恒建筑劳务有限公司在周宁县溪边至方广寺公路工程项目的安全员，未履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任，建议福安市瑞恒建筑劳务有限公司依据公司相关规定对其进行处理。

（九）彭XX

玛坑乡溪边村村委支部书记，对监理单位的监督不到位，未及时发现监理部人员的在岗情况。建议玛坑乡党委按相关规定对其进行处理。

六、事故整改和防范措施

此次事故的发生，充分暴露了有关单位在安全生产管理存在

的不足，企业的安全生产主体责任落实不到位、有关现场安全管理人员及工人安全意识薄弱等问题。为预防类似事故再次发生，有关单位应针对存在的问题采取以下整改和防范措施:

（一）福安市瑞恒建筑劳务有限公司

要进一步强化安全生产主体责任意识，及时开展安全风险辨识，定期对设备进行运行检查与维护维修，排查并消除安全隐患，组织开展员工三级安全教育培训。

（二）中龙建（福州）工程建设咨询有限公司

要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实安全生产主体责任。要按照“四不放过”的原则，认真吸取这次事故的教训，加强对有关单位安全生产工作的监督检查，督促有关单位加强对作业现场安全隐患的排查，加强对本单位监理人员工作履职情况的监督检查。

（三）山西日月峰建筑工程有限公司

要严格按照安全生产相关法律法规要求，进一步落实安全生产主体责任。要按照“四不放过”的原则，认真吸取这次事故的教训，加强对分包单位安全生产工作的统一协调、管理，督促分包单位加强对作业现场安全隐患的排查，加强对作业人员的安全生产教育培训。

（四）业主单位：溪边村委会

溪边村委会要总结经验教训，加强对施工单位和监理单位的监督和检查，强化生产安全事故红线意识，落实安全生产主体责任。

（五）属地人民政府：玛坑乡人民政府

玛坑乡人民政府要组织辖区相关行业企业召开生产安全事故通报会，总结经验教训，督促各企业开展安全生产自查自纠行动，强化生产安全事故红线意识，落实安全生产主体责任。

（六）行业主管单位：周宁县交通运输局

县交通运输局要进一步加大对在建项目的监管力度，督促企业建立健全自我约束、持续改进的内生机制，采取有针对性的监督措施，有效落实企业主体责任，严防类似事故再次发生。

周宁县玛坑乡“9·17”事故调查组

2026年2月13日