防城港市永景防水保温工程有限公司“12•12”高处坠落一般事故调查

2026-05-15 09:35 来源：防城区应急管理局

2025年12月12日9时23分许，位于防城港市防城区文昌街道城南村大坡路的防城港市永景防水保温工程有限公司（以下简称：永景防水公司），在事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定，经防城区人民政府办公室住建局、区总工会、区人社局、市公安局防城分局、文昌街道办事处等单位派员组成的文昌街道城南村大坡路卓宝防水“ 12 · 12”高处坠落事故调查组驻纪检监察组成员参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则深入开展各项调查工作。通过调查取证、综合分析，查明事故性质和责任，提出了对事故单位和有关责任人员的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。

事故调查组认定，防城文昌街道防城港市永景防水保温工程有限公司“12•12”高处坠落事故是一起因工人违章操作导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过和事故救援情况

2025年12月12日，永景公司法定代表人周祥锋雇请卢平锋对该公司营业场所外墙立面进行防水作业。当天上午8时起，卢平锋和周祥锋一起到五楼未按要求扣好安全带卡扣就坐上吊篮，从五楼楼面操作吊篮往下进行防水作业。9时23分左右，卢平锋操作吊篮下降到三楼，从吊篮坠落到公司门口的地妻子杨志红将卢平锋抬入公司一楼的展厅地面上，并拨打了“120”急救电话和“110”报警电话。9时38分“120”医护人员赶到事发现场，经诊断，卢平

（二）事故现场情况

永景防水公司住所位于防城港市防城区文昌街道城南村大坡路。高处作业人员卢平锋坠落点在永景防水公司门口外的人行横道上，吊篮悬挂在三楼，

（三）人员伤亡和财产损失情况

1.卢平锋，男，50岁，汉族，原住湖北省通城县马港镇*****，身份证号为：4223**********16。在事故中高处坠落导致死亡。

2.经防城区文昌街道人民调解委员会调解，双方自愿达成协议，并于2025年12月22日签订了《调解协议书》。事故调查组依据《企业职工伤亡事计，目前核定的事故造成直接经济损失 4.8万元人民币。

（四）事故名称变更情况

经依法调查，事故发生地点位于防城区文昌街道城南村大坡路卓宝防水门店，事故发生单位为防城港市永景防水保温工程有限公司，经事故调查组港市永景防水保温工程有限公司“12•12”一般高处坠落事故调查报告。

二、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因

作业人员卢平锋坐在吊篮上操作吊篮从五楼降落到三楼时，吊篮被空调外挂机顶翻，致使其从三楼坠落到地面，造成事故发生。

事故直接原因分析：卢平锋高处作业时未正确使用安全防护设备，未按要求将安全带卡扣扣好，在操作吊篮下降过程中，吊篮被空调外挂机顶翻，

（二）间接原因

1.永景公司法定代表人周祥锋雇请不具备施工主体资格、无资质的卢平锋进行施工作业。作为防水工程经营主体，未严格落实安全生产主体责任，教育培训，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

2.卢平锋未取得高处作业资格证，非法从事永景公司营业场所外墙立面防水的施工作业。且在室外高处作业时，未按照使用规则佩戴和正确使用劳

三、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，接到报告，防城区应急管理局联合防城边境派出所民警和区公安分局法医、区住建局、文昌街道办等单位相关人员迅速赶赴现场处置

（二）事故应急处置情况

9时26分，防城港市第一人民医院“120”接到永景公司周祥锋的急救电话，9时38分防城港市“120”医护人员赶到现场对伤者进行抢救，经现场抢

（三）事故应急处置评估结论

在本起高处坠落事故应急处置工作中，各部门应急响应及时、救援行动迅速，妥善开展善后处置工作，没有因处置不力造成不良社会影响。

四、事故责任单位相关情况

防城港永景防水保温工程有限公司，公司类型属有限责任公司(自然人独资)，法定代表人为周祥锋，注册资本伍佰万元整，成立于2022年06月01日室内装饰装修；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；建料销售；市政设施管理；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

五、事故责任认定及处理意见

1. 卢平锋安全意识淡薄，自我防范能力差，在开展墙面防水施工过程中，未正确采取安全防护措施情况下进行高处违章作业，不慎坠落，对本起究。

2. 永景防水公司未对雇请人员进行安全教育培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）第二十八条第一款“生产经未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业”之规定；未监督、教育雇请人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，违反了《中华人民共从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用”之规定；永景防水公司雇请不具备施工主体经营主体，未严格落实安全生产主体责任，疏忽防水施工过程安全管理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款“生产经营单位不得将全生产条件或者相应资质的单位或者个人”之规定。对此次事故负有责任，建议由区应急管理局依据相关法律法规给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

1. 永景防水公司要深刻吸取本次事故教训，切实落实安全生产主体责任，严格执行《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的有关规定。主要负全生产责任制；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；配备专职或者兼职的安全生产管理人员；对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安中，要开展经常性的督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

2. 行业主管部门、负有安全生产监督部门及属地单位要形成安全监管合力，强化宣传教育与隐患排查。充分利用公告栏、微信公众号、业主群、广防范知识，提高群众安全意识。

防城港永景防水保温工程有限公司

“12·12”高处坠落事故调查组

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各部门网站 广西各市网站

站点地图

主办：防城区人民政府 管理维护：防城区人民政府信息中心

地址：防城区防北路112号 邮编：538021 电话：0770-2211210（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备09005399号 网站标识码 ：4506030003 桂公网安备45060302000010号