九龙坡陶家重庆嘉璟建筑劳务有限公司“7·29”一般高处坠落事故调查报告

九龙坡区政府事故调查组

2026 年 8 月 26 日

目 录

一、事故基本情况 4
（一）事故发生及相关单位概况....4
（二）合同（协议）情况....4
（三）事故发生经过....4
（四）事故现场勘察情况....5
（五）人员伤亡及经济损失情况....6
二、事故应急处置及评估情况 6
（一）事故接警及响应情况....6
（二）事故现场应急处置情况....6
（三）应急救援评估....7
三、事故原因分析 7
（一）直接原因分析....7
（二）间接原因分析....7
四、有关单位安全履职调查情况 7
（一）政府职能单位履职情况....9
（二）处理意见....9
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 9
（一）建议免于追究责任的人员....10
（二）建议给予行政处罚的单位和人员....10
（三）建议不予行政处罚的单位....10
六、事故整改和防范措施 10

九龙坡陶家重庆嘉璟建筑劳务有限公司“7·29”一般高处坠落事故调查报告

2026年7月29日23时30分许，在重庆市九龙坡区陶家镇治安村11社铜陶北路99号，重庆嘉璟建筑劳务有限公司在拆除钢结构厂房过程中发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失146万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》等有关法律法规的规定，区应急管理局受区政府委托，成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区总工会、区住房城乡建委、陶家镇人民政府派人参加的九龙坡陶家重庆嘉璟建筑劳务有限公司“7·29”一般高处坠落事故调查组，并邀请区纪委监委机关、区检察院派人参加。调查组全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则深入开展事故调查工作。通过现场勘验、查阅资料、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题和教训，提出了事故防范措施建议。

调查认定，九龙坡陶家重庆嘉璟建筑劳务有限公司“7·29”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生及相关单位概况

1.重庆嘉璟建筑劳务有限公司（以下简称嘉璟劳务公司）。统一社会信用代码：91500112MAWMX4RPXK。注册资本：10万元。类型：有限责任公司（自然人独资）。成立日期：2025年6月13日。法定代表人：柳*碧。注册地址：重庆市渝北区龙溪街道红锦大道59号嘉州协信中心1幢23楼-00438号（集群注册）。许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；园林绿化工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.重庆华西人防工程设备股份有限公司（以下简称华西人防公司），成立日期：2002年6月10日。类型：股份有限公司。住所：重庆市九龙坡区陶家镇铜陶北路99号。统一社会信用代码：915001077398058003。法定代表人：刘*。许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：装卸搬运；人防工程防护设备构件安装建造；人防工程及设备构件技术咨询；生产、加工、销售、安装：彩板门窗、铝合金门窗、塑钢门窗；销售：

金属材料、型材、建筑材料（不含危险品）、矿产品、砼制品。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）合同（协议）情况

华西人防公司，厂房拆除发包方。嘉璟劳务公司，厂房拆除承包方。2026年7月1日，华西人防公司与嘉璟劳务公司签订了《厂房拆除整改施工合同》《厂房拆除工程安全生产管理协议》。工程内容为拆除3号厂房，厂房主体为钢结构，厂房面积约2800平方米。

（三）事故发生经过

2026 年 7 月 29 日 20 点，嘉璟劳务公司安排工人吴*飞、黄*杨、廖*财、曹*建、陈*益开始 3 号厂房拆除作业。吴*飞、黄*杨在厂房屋顶拆除彩钢瓦片，廖*财、曹*建各在一辆登高车上拆除厂房围栏和窗户，陈*益在地面打杂。23 时 30 分许，吴*飞脱离高空安全带保护状态，在屋顶彩钢瓦上步行行进，彩钢瓦片受力过大发生弯折，从 12 米高处坠落至厂房地面，抢救无效当场死亡。

（四）事故现场勘察情况

事故发生地点在华西人防公司 3 号厂房，场内道路平整。钢结构厂房高约 12 米、长约 58 米，宽约 48 米。厂房屋面固定有通宽安全绳（即“生命线”，见图 1）。事故发生后，吴*飞口鼻有血迹，安全帽掉在他旁边，身上穿戴有安全带。



图 1 通宽安全绳

（五）人员伤亡及经济损失情况

1．人员伤亡情况

事故造成 1 名作业人员死亡。

吴*飞，男，56 岁，身份证号码：51222319**********，住址：重庆市忠县马灌镇**村*组*号。

2．直接经济损失情况

善后赔偿费用：146 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故接警及响应情况

事故发生后，现场工人曹*建电话汇报给柳*来，柳*来叫曹*建拨打了 120 急救电话，并向 110 进行了报告。华西人防公司杨*向陶家镇报告了该起事故。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场工人曹*建23时36分许拨打120救援电话，23时52分许，120医护救援人员到达事故现场开展救治，抢救无效于30日0时20分许死亡。

事故发生后，区应急管理局、区公安分局和陶家镇等部门立即赶赴事故现场开展应急救援处置。

（三）应急救援评估

事故发生后，相关单位和人员均在规定时间内及时报告事故情况。区应急管理局、区公安分局组织开展救援，社会面平稳可控，事故应急处置工作得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

吴*飞（持有焊接与热切割作业证，初次领证日期：2025年8月27日，有效期结束日期：2031年8月26日）安全意识淡薄，高处作业时，从生命线上解下安全带，无防护状态下在厂房屋面行走，彩钢瓦受力弯折，造成其从屋面坠落。

（二）间接原因分析

1.嘉璟劳务公司安全生产主体责任落实不到位。一是未能监督人员吴*飞按照使用规则使用劳动防护用品，导致发生生产安全事故。二是未严格落实隐患排查治理制度，现场安全管理人员安全检查流于形式，未及时发现现场作业人员无防护状态在厂房屋面行走安全隐患。三是未严格落实安全教育培训制度，嘉璟劳务公司对吴*飞、黄*杨、廖*财等工人7月3日进行了60分钟的

安全培训教育，平时只进行了口头安全提醒，未进行班前安全教育。未对吴*飞、黄*杨、廖*财等工人建立完整的《新入职工人三级安全教育培训记录卡》，安全培训档案缺失。

2.柳*来，嘉璟劳务公司实际负责人，督促检查本单位的安全生产工作不力，未及时发现并消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故。

四、相关监管单位的履职情况及处理意见

（一）政府职能单位履职情况

区住房城乡建委：始终将“打非治违”作为防范化解建设施工领域重大安全风险的核心任务，持续保持高压态势。将打击无证上岗、违章作业、设备带病运行、危大工程管理失控等作为整治重点。通过党组会、安委会定期研究部署，层层压实科室监管责任和企业主体责任。结合安全生产治本攻坚三年行动，年度监督检查计划，在监管项目内深入开展专项整治。2026 年以来，先后组织了“节前建筑工地安全生产大排查大整治大执法”“建筑工地节后复工专项检查”“房屋市政工程机械设备专项检查”“支模架专项检查”“高温汛期施工专项检查”“消防安全专项检查”“重大事故隐患专项检查”等专项治理行动，邀请安全检查专家 30 余人次，检查项目 400 余次，出动检查人员 1000 余人次，下发整改通知书 16 份，进行简易处罚 10 起，共计处罚 1 万元。

陶家镇人民政府：依据《陶家镇 2026 年度安全生产执法监督检查计划》，2026 年 1—7 月，实施行政执法检查企业 124 家

次，下达《限期整改指令书》48 份，发现并整改安全隐患 386 项，其中重大事故隐患 37 项，实施行政处罚 1.31 万元。聘请安全专家指导帮扶服务企业 33 家，排查治理隐患 225 项。依托线上应急大讲堂等和线下集中宣讲等形式，组织企业主要负责人和安全管理人员安全培训 24 场次，覆盖企业管理人员 2800 余人次。

针对华西人防公司，2026 年 5 月 25 日聘请安全专家指导帮扶，检查发现安全隐患 9 项，其中重大事故隐患 1 项；于 6 月 5 日督促整改闭环、复查销号。2026 年 5 月 28 日，组织华西人防公司主要负责人、安全管理人员参加专题培训；参训人员通过考核并取得《安全生产知识和管理能力培训合格证》。2026 年 7 月 10 日，副镇长带队检查华西人防，督促企业履行安全生产主体责任。

（二）处理意见

在本次事故调查中，未发现区住房城乡建委、陶家镇人民政府相关监管人员存在履职不到位的问题。

五、对有关责任人员的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

吴*飞，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[1]的规定，导致发生生产安全事故，对本次事故发生负有责任。鉴于其已在本次事故中死亡，建议对其免予责任追究。

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

（二）建议给予行政处罚的单位和人员

1.嘉璟劳务公司，未依法履行法定义务，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[2]的规定，导致发生生产安全事故，对本次事故发生负有责任。建议由区应急管理局按照相关法律法规处理。

2.柳*来，嘉璟劳务公司主要负责人（实际负责人），未依法履行法定义务，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[3]的规定，导致发生生产安全事故，对本次事故负有责任。建议由区应急管理局按照相关法律法规处理。

（三）建议不予行政处罚的单位

经调查，未发现华西人防公司在安全生产管理方面存在与此次事故发生有直接因果关系的违法行为，建议不予行政处罚。

六、事故整改和防范措施

为避免和预防类似事故再次发生，从此次事故中深刻汲取血的教训，在今后的工作中，应从以下方面采取防范措施：

（一）嘉璟劳务公司应加强生产现场的安全管理，加大巡查频度、力度，对任何可能存在的不安全行为和由此可能造成的重大事故提前研判和强制要求整改。加强安全技术交底，教育和督

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程。为从业人员提供符合国家标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

（二）区住房城乡建委应持续深化监管领域“打非治违”，以更严标准、更实举措推进专项行动，确保合法项目安全生产态势稳定。重点加强对城市更新、改造项目中依法纳入监管部分的安全巡查，严防风险蔓延。举一反三，进一步加强与各镇街、相关部门的协作，建立健全对未办理施工许可等非法建设行为的发现、报告和移送机制，从行业管理角度协同推进“打非治违”向纵深发展。广泛宣传依法办理施工许可的重要性以及非法施工的安全风险和法律后果，引导建设各方自觉遵守法律法规。持续开展事故警示教育，提升行业整体安全素养。

（三）陶家镇人民政府应立即开展建筑拆除、零星施工、劳务外包、高空作业、夜间施工专项大整治。重点严查高空作业防护、屋面拆除动态风险、夜间施工监护、危险区域管控，全面清除隐蔽性、动态性、阶段性安全隐患。组织开展事故案例警示教育，持续破除企业“重生产、轻安全”“重承包、轻管理”的思想。指导督促企业开展全员安全教育，全面推行高空作业“五必须”制度：必须班前交底、必须全程系挂安全带、必须专人监护、必须条件达标再作业、必须规范撤离，扭转从业人员侥幸作业、违章作业陋习，筑牢全员思想防线。持续开展大排查大整治大执法，

突出委外作业、高处作业等安全检查，对检查发现未将委外作业纳入监管、未落实安全防护、未开展岗前培训、违章作业等隐患，当场下达整改通知书，立行立改、复查销号；对隐患突出、拒不整改的企业，坚决采取约谈问责、行政处罚等强制措施。

九龙坡陶家重庆嘉璟建筑劳务有限公司“7.29”一般高处坠落事故调查组

2026 年 8 月 26 日