乐业县同乐镇上岗村在建高速公路项目“7•17” 施工人员突发疾病死亡事故调查报告

2025-11-17 09:25 来源：乐业县应急管理局

乐业县同乐镇上岗村在建高速公路项目“7·17”

施工人员突发疾病死亡事故调查报告

2025年7月17日11时50分许，位于乐业县同乐镇上岗村在建高速公路项目路基工程施工点发生一起施工人员突发疾病死亡事故，造成1人死亡

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经县人民政府批准，成立乐镇上岗村广州旭耀建筑劳务有限公司“7·17”一般车辆伤害事故调查组，根据调查情况，事故调查组名称变更为乐业县同乐镇上岗村在建高速“7·17”施工人员突发疾病死亡事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县委常委、县人民政府副县长杨*林任组长，县人民政府办公室任、县应急管理局局长、县交通运输局局长、县公安局副局长任副组长，县应急管理局、县交通运输局、县纪委监委、县人社局、县工会和同乐镇等单位有关负责同志为成员，全面负责事故调查工作。同时，邀请县人民检察院派人参加事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。调查组通过现场勘查、查阅资料、询问相关析医学证明等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了处理建议，并针对事故原因，提出了事故防议。

一、基本情况

（一）事故地点及项目概况

事故发生地点位于乐业县同乐镇上岗村在建高速公路项目大坪子隧道口前200米处，该区域为广州旭耀建筑劳务有限公司承接的路基劳务施工

（二）广州旭耀建筑劳务有限公司基本概况

广州旭耀建筑劳务有限公司，统一社会信用代码：91440106MADQRE9Y5L，法定代表人：华*旭，成立日期：2024年7月9日，住所：广州棠东东路13号2层225房E183，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围：建筑装饰材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；对程；机械设备租赁；建筑用石加工；普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑工程机械与设备租赁；市政设施管理；土石方工程属门窗工程施工；园林绿化工程施工；特种设备出租；建设工程监理；建筑劳务分包；建设工程设计；建筑智能化系统设计；房屋建筑和市政基础工程总承包；建设工程施工；施工专业作业；道路货物运输（不含危险货物）。

（三）现场人员基本情况

王*检（死者）：男，持有压路机操作资格证，系劳务单位压路机驾驶员，负责施工现场压路机操作。既往病史：2022年3月16日因“寒战、高小时（室外劳作后出现，曾跌倒在地）”在乐业县人民医院就诊，诊断为“低血容量性休克、意识障碍（中暑？TIA？）、急性肾功能不全、血小板减乙肝表面抗原携带者”，当日转至百色市人民医院；2022年3月17日至4月1日在百色市人民医院住院，入院主诉：被发现倒地不醒10余小时（伴发曾出现牙关紧闭、双上肢僵硬），最终诊断为“热射病、急性肝功能衰竭、凝血功能异常、乙型病毒性肝炎、肺部感染、左额叶微出血灶、双侧上颌囊肿、双侧中耳乳突炎、肝囊肿、肝内胆管结石、右肾钙乳囊肿、右肾小结石、心包少量积液、低白蛋白血症”，出院医嘱“注意休息，避免劳累及续服药治疗”。

韦*酒：社会维修人员，受王*检联系到现场为压路机加雪种。

冯*敏：持有平地机操作资格证，系劳务单位平地机驾驶员，事故当日因平地机空调不制冷，要求韦*酒后续维修。

二、事故发生经过、现场勘查、尸表检验及善后处理情况

（一）事故发生经过

2025年7月17日上午，乐业至望谟高速公路同乐镇上岗村作业区域天气晴、有太阳，9时后气温达25℃以上（9时25.2℃、10时27.9℃、11时12时29.7℃）；王*检在该作业区域施工现场驾驶压路机作业时，发现压路机空调不制冷，先后两次（第一次电话时间为8时54分）电话联系韦*酒到空调加雪种服务。

10时21分，韦*酒抵达施工现场，压路机已停放在作业区域，韦*酒随即开始加雪种作业，期间，压路机未发生移动，持续保持启动状态，其靠液压机构维持张开状态。作业中，平地机驾驶员冯*敏发现其驾驶的平地机空调同样不制冷，遂要求韦*酒完成压路机维修后为其平地机加雪种。

11时48分左右，压路机维修工作基本完成，王*检从驾驶室下来关闭引擎盖。

11时50分左右，冯*敏驾驶平地机向压路机方向倒车，意图与压路机“尾对尾”停放以方便后续维修；倒车停稳后，冯*敏下车时发现王*检仰台设备尾部之间（平地机与压路机之间），两眼瞪直、牙关紧闭、双上肢僵硬，已失去意识。此时，韦*酒刚完成压路机加雪种并下车，发现王*检后，立即于11时50分拨打120急救电话及110报警电话；11时53分许，韦*酒联合两名路过的施工人员对王*检进行心肺复苏，直至12时15分救护车及现场。

救护车及民警抵达现场后，医护人员继续对王*检进行抢救，但最终王*检经现场抢救无效死亡；民警抵达后对事故现场进行保护，并开展初证；劳务施工单位接到事故报告后，立即启动内部应急机制，安排专人对接家属、配合调查。

（二）事故现场勘查情况

事故现场无任何平地机碰撞、挤压、碾压等痕迹；王*检仰面躺在压路机与平地机尾部之间（间距约1.2米），事发时处于无意识状态，两眼瞪紧闭、双上肢僵硬。

（三）尸表检验及死亡医学证明情况

尸表检验（王*检家属不同意解剖尸检）：尸僵程度弱，尸斑呈暗红色、按压可褪色，主要位于枕颈背部未受压处；胸部外表无明显异常损伤侧胸部下陷明显、可及骨摩擦，两侧胸腔可抽出血性液体；背部无明显异常损伤；右肘部可见擦伤，会阴部见大小便附着；其余体表无明显损伤，他明显骨折征。

死亡医学证明：乐业县人民医院出具《居民死亡医学证明（推断）书》，认定直接死亡原因：院前死亡（心源性猝死？创伤性休克？），发病隔时间约20分钟（7月17日11时50分至12时10分）。

（四）事故善后处理情况

事故发生后，广州旭耀建筑劳务有限公司与死者王*检家属就补偿事宜协商，双方于2025年7月18日达成补偿协议。截至目前，广州旭耀建限公司已按协议约定，一次性向王*检家属支付补偿款140万元，家属对补偿结果无异议，本次事故相关善后工作已全部处理完毕。

三、人员伤亡情况

事故造成1人死亡，死者为王*检，男，户籍所在地：乐业县幼平乡百安村百安屯，身份证号：452629xxxxxxxx1810，经现场抢救无效死亡人员受伤。

四、事故发生的原因

自身基础疾病是核心诱因：王*检2022年已确诊热射病、急性肝功能衰竭、急性肾功能不全、乙型病毒性肝炎、心源性相关异常（心包少量多种严重基础疾病，身体机能长期处于较弱状态，存在突发心脑血管疾病的潜在风险，为本次死亡事件埋下根本隐患。

现场环境与体力活动诱发疾病急性发作：事故当天9时后气温达25℃以上，王*检长时间在户外作业，且压路机空调故障导致作业环境闷热；备维修期间王*检需在作业区域活动，存在一定体力消耗，上述因素共同诱发其基础疾病急性发作。

急性发病后抢救窗口期短：王*检发病至死亡间隔仅约20 分钟，属于急性突发疾病，虽现场人员及时开展心肺复苏，但受疾病突发性、严重急救条件限制，未能挽回生命；结合尸表检验仅右肘部有擦伤（非致命伤），无其他明显外伤或骨折，排除创伤性休克，倾向于基础疾病诱发的死。

五、事故性质认定

经调查，该起事件系王*检因自身严重基础疾病，在高温作业环境下诱发急性发作导致的突发疾病死亡事件，无证据表明其死亡与生产安全“设备故障、违章操作、外力伤害”等责任因素直接相关，属于非生产安全事故。

六、事故处理建议

（一）建议乐业县人民政府督促乐业县应急管理局按照《生产安全事故统计管理办法》第七条规定程序，在“生产安全事故统计信息直报系统起事故予以核销。

（二）劳务单位应妥善处理死者善后事宜。

（三）建议劳务单位加强从业人员健康管理，完善入职体检及定期体检制度，对患有心脑血管、肝肾功能不全等严重基础疾病的人员，评估配性，必要时调整工作岗位或予以妥善安置。

七、事故防范和整改措施

（一）各高速公路施工单位应强化从业人员健康关爱机制，建立健全职工健康档案，定期组织健康体检，对发现的健康问题及时干预。

（二）完善施工现场应急救援体系，加强急救知识培训，配备必要的急救设备和药品，提升对突发疾病等意外情况的应急处置能力。

（三）行业主管部门应加强对施工单位从业人员健康管理工作的监督检查，督促企业落实主体责任，防范类似事件发生。

乐业县同乐镇上岗村在建高速公路项目“7·17”施工人员突发疾病死亡事故调查组

2025年11月7日

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各部门网站 广西各市网站 广西各县（区）网站

政府网站找错

网站地图 乐业融媒体中心

地址：乐业县同乐镇兴乐路2号

主办：乐业县人民政府 电话：0776-7922750

桂公网安备 45102802000003号 百公网安备45261202000005 桂ICP备20003460号-1 网站标识码：