

南宁产投汽车青秀产业园项目标准厂房及其他配套工程项目“11•24”物体打击事

青秀区人民政府门户网站 www.qingxiu.gov.cn 发布时间：2021-01-12 09:20 【字体： 大 中 小 】

南宁产投汽车青秀产业园项目标准厂房及其他配套工程项目“11·24”物体打击事故调查报告

2020年11月24日，在南宁产投汽车青秀产业园项目标准厂房及其他配套工程项目施工现场，发生一起汽车式起重机倾翻事故，造成1人死亡，1人重伤

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》以及《关于明确生产安全事故调查工作有关问题的通知》等有关法律法规，青秀区政府成立了由城区应急管理局牵头，城区政府办公室、总工会、公安分局、伶俐镇人民政府等部门组成的南宁产投汽车青秀产业园项目标准厂房及其他配套工程项目“11·24”物体打击事故调查组，开展事故调查工作，城区监察委派员参与事故调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效”的原则，依法开展事故调查工作。通过现场勘验、查阅相关资料、询问调查取证等，查明了事故发生经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题，改进工作的措施建议。

一、工程概况

2020年5月29日南宁产投新能源汽车园区建设开发有限责任公司委托广西邕政采购代理有限公司对南宁产投汽车青秀产业园项目1#2#3#4#标准厂房程项目施工进行招标。项目招标编号：GXYZ-2020-000662，建设地点：南宁市青秀区伶俐工业集中区。建筑面积：163830.78㎡。

2020年6月29日，中建八局第二建设有限公司，中建八局广西建设有限公司接到《中标通知书》，编号：南招办字2020SG00412号，中标价：4元。中标工期：390天。

2020年7月6日，南宁产投新能源汽车园区建设开发有限责任公司与中建八局第二建设有限公司、中建八局广西建设有限公司签订《南宁产投汽车青1#2#3#4#标准厂房及其他配套工程施工合同》。工程名称：南宁产投汽车青秀产业园项目1#2#3#4#标准厂房及其他配套工程项目。工程地点：南宁镇。工程承包范围：南宁产投汽车青秀产业园项目二标段1#、2#、3#、4#标准厂房、综合办公楼、发运办公楼、1#综合站房、污水处理站、固废站、危通廊、1#-4#门卫、主门卫、检修棚、厂区道路及管网、厂区围墙、门库及挡土墙的土建、给排水、电、消防工程、通风系统等内容，以及招标人提供的量清单、优化方案及招标人指定的零星工程。合同计划开工日期：2020年6月26日，计划竣工日期：2021年7月21日。中建八局第二建设有限公司任命理，刘XX为执行经理。

中建八局广西建设有限公司与滨州市中通钢结构工程有限公司签订《建设工程施工专业分包合同》，合同编号：南宁产投厂房-011。分包工程承包范汽车青秀产业园项目1#2#3#4#标准厂房及其他配套工程项目2#3#标准厂房及其通廊工程项目钢结构工程，合同价：56394491.94元，计划开工日期：日，计划完（竣）工日期：2020年12月20日。滨州市中通钢结构工程有限公司任命容X为项目经理。

二、现场勘验情况

事故发生地点位于伶俐工业集中区南宁产投汽车青秀产业园项目工地内，事故发生位置位于该项目工地3号厂房3区南侧一焊接区。该焊接区长约向），宽约8米（东西方向）。焊接区西北侧放置一台蓝色送丝装置（长约40厘米，宽约20厘米，高约30厘米，型号：SB-200-500,送丝速度：1.5-20m上海虎威焊接技术有限公司），一台黄色电焊机（长约50厘米，宽约20厘米，高约35厘米）电焊机由一根焊接管连接焊枪。焊接区中部有一组（共3根）

标：“产品合格证”、“济宁市任城区吉祥机械加工铺”），操作中心西侧方向连接着倾翻的汽车式举重机大臂。倾翻的举重机大臂共分为5节，其中固定
7.8米），伸长节4节（每节4.3米）。呈全部伸展状态。距焊接区西侧约26米位置为倾翻的汽车式起重机（车长约7.7米，宽约2.3米，车牌号为桂AN06
15600kg）；车辆停放位置（倾翻路面）为碎石软装路面，倾翻方向由西向东倾翻。

三、相关单位和人员基本情况

（一）相关单位基本情况

1、南宁产投新能源汽车园区建设开发有限责任公司，统一社会信用代码：91450103MA5P6PLB3U，法定代表人：林X，注册资本：98000万元
2019年11月26日，营业期限长期。经营范围：产业投资；对工业、基础设施的项目投资；园区运营管理；建筑工程、市政工程等。

2、中建八局第二建设有限公司，统一社会信用代码：91370000163054089N，法定代表人：王X，注册资本：130000万元。成立日期：1984年6
期限至长期。经营范围：房屋建筑、市政公用、机电、公路、石油化工、电力等工程的总承包、设计、施工等。

3、滨州市中通钢结构工程有限公司，统一社会信用代码：91371600583074334F，法定代表人：曹XX，注册资本：2000万元。成立日期：2011年
业期限至长期。经营范围：轻、重钢结构、C型钢、网架的生产、销售、安装等。

4、广西恒基建设工程咨询有限公司，统一社会信用代码：914501007852418660，法定代表人：黄XX，注册资本：1080万元。成立日期：2006
业期限至长期。经营范围：工程监理、工程造价咨询、建设工程招标代理、工程项目管理等。

（二）相关人员基本情况

1、容X，男，33岁，广西南宁市XX区人，滨州市中通钢结构工程有限公司南宁产投汽车青秀产业园项目1#2#3#4#标准厂房及其他配套工程项目2#
其通廊工程项目钢结构工程项目部项目经理。

2、常XX，男，38岁，山西省XX市人。滨州市中通钢结构工程有限公司汽车式起重机驾驶员，持有住房和城乡建设行业技能岗位施工操作证，操作
起重机操作，级别：中级。

3、盛X，男，47岁，湖南省XX市人，滨州市中通钢结构工程有限公司电工，持建筑施工特种作业操作资格证，操作工种：建筑电工。

4、谢XX，男，30岁，湖南省XX县人。滨州市中通钢结构工程有限公司拼装工人，事故中伤者。

5、邓XX，男，53岁，湖南省XX县人，滨州市中通钢结构工程有限公司拼装工人，事故中死者。

四、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2020年 11月24日13时许，盛X与常XX一起来到停放着车牌号为“桂AN0622”的汽车式起重机旁，由盛X爬上该汽车式起重机的操作室，常XX则站
教盛X如何操作该起重机。13时30分许，常XX因上卫生间离开了现场。约13时40分许，盛X在未取得任何人许可的情况下，将“桂AN0622”汽车式起重
房4区，停在4区非铺装碎石路面。约14时许，盛X在未取得公司及项目部的同意、未进行场地安全条件验收、汽车式起重机支腿未完全展开的情况下，违
习操作起重机大臂。由于支腿未完全展开，大臂伸展到最长处回转重心偏移，导致该汽车式起重机失稳向东倾翻，大臂端头砸倒正在进行拼接杆件作业的
XX。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场工人们立即拨打110、120急救电话，并对谢XX、邓XX开展施救。项目部现场安全员杨XX立即向项目部执行经理刘XX汇报事故发生
接到现场工人的情况报告后与刘XX相继来到事故发生现场组织管理人员对现场进行管理和保护。刘XX安排项目部应急车辆将伤势较轻的谢XX送往广西中
附属医院仙葫院区进行救治。约14时50分许，120急救医护人员到达现场后开始对邓XX进行现场抢救。在经过4个小时的全力抢救后，邓XX最终因抢救无

接事故报告后，城区应急管理局、伶俐镇人民政府、伶俐镇派出所等部门立即组织相关工作人员赶赴现场调查了解事故情况，并指导事故善后处理工

五、人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，1人重伤。直接经济损失120万元。

六、事故原因分析

（一）直接原因

“桂AN0622”汽车式起重机在展臂时，支腿未完全伸展开，导致重心偏移支腿失稳倾翻。

（二）间接原因

1、作业人员在未取得相关特种作业操作资质的情况下违规操作起重特种设备。

七、事故性质认定

事故调查组经调查认定，南宁产投汽车青秀产业园项目标准厂房及其他配套工程项目工地“11·24”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

八、相关单位履职情况

（一）中建八局第二建设有限公司履职情况：中建八局第二建设有限公司南宁产投汽车青秀产业园项目经理刘XX于2019年1月31日取得《中华人民造师注册证书》，执行经理刘XX于2017年10月29日取得《注册安全工程师》资质。项目部编制安全生产管理制度、安全生产责任制度、安全生产事故隐度、起重机特种设备管理制度、起重机械安全操作规程，成立安全管理机构。日常巡查的安全生产监督日志形成书面台账。2020年10月8日中建八局第二编制《南宁产投汽车青秀产业园项1#2#3#4#标准厂房及其他配套工程钢结构吊装专项方案》。10月11日该方案得到项目监理单位广西恒基建设工程咨询理工程师韦XX签字同意。2020年10月17日，中建八局第二建设有限公司编制《南宁产投汽车青秀产业园项目1#2#3#4#标准厂房及其他配套工程3#标准架整体顶升专项施工方案》。10月19日该方案得到项目监理单位广西恒基建设工程咨询有限公司总监理工程师韦XX签字同意。2020年11月22日，项目“桂AN0622”汽车式起重机相关合格证与检测报告、操作人员相关资质向项目监理单位广西恒基建设工程咨询有限公司专业监理工程师蓝XX报审，并获2020年9月16日项目部向新进场的常XX、盛X、谢XX、邓XX等施工人员进行三级安全教育培训，并分别于9、10、11月份组织对施工人员进行安全技术认。

（二）滨州市中通钢结构工程有限公司履职情况：编制安全生产管理制度、安全生产责任制度、安全生产事故隐患排查治理制度，形成日常巡查安全表。

九、相关单位和人员存在的问题

（一）相关单位存在的问题

滨州市中通钢结构工程有限公司，履行企业安全生产主体责任不力，未及时排查生产安全事故隐患；现场监管不到位，未及时发现制止不具备相关操人员违规操作起重特种设备的行为；对起重特种设备安全使用管理不到位，对事故发生负有责任。

（二）相关人员存在的问题

1、容X，滨州市中通钢结构工程有限公司项目经理。履行督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患职责不力；未采取技术、管消除事故隐患；未及时发现制止不具备相关操作资质的从业人员违规操作的行为，对事故发生负有责任。

2、常XX，滨州市中通钢结构工程有限公司汽车式起重机驾驶员，未将桂AN0622汽车式起重机完全关闭便离开现场，离开时未将起重机钥匙带离车生负有责任。

3、盛X，滨州市中通钢结构工程有限公司电工。在未取得相关特种作业操作资质的情况下，违规操作起重特种设备，对事故发生负有责任。

十、对事故责任单位和人员的处理意见

（一）对相关单位的处理建议

滨州市中通钢结构工程有限公司，对事故负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，建议由青秀区应急管理局依法处理。

（二）对相关人员的处理建议

1、容X，滨州市中通钢结构工程有限公司项目经理，对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，建议由青秀区应急管理

2、常XX，滨州市中通钢结构工程有限公司汽车式起重机驾驶员，对事故发生负有责任。违反中通钢结构工程有限公司相关规定，建议由中通钢结构依据公司相关规定进行处理。

3、盛X，滨州市中通钢结构工程有限公司电工，对事故发生负有责任。在未取得相关特种作业资质的情况下，违规擅自操作汽车式起重机，涉嫌违反和国刑法》第一百三十四条第一款的相关规定，建议由青秀公安分局依法调查处理。

十一、事故防范措施建议

滨州市中通钢结构工程有限公司，要认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，提高安全生产意识，加大施工现场从业人员的安全管理，理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患；完善特种设备的管理制度和监管力度，加强对特种设备的管理工作，确保特种设备使用安全，同时督促本单格执行本单位及施工单位的安全生产规章制度和安全操作规程，防范生产安全事故的发生。

南宁产投汽车青秀产业园项目标准厂房及其他

配套工程项目“11·24”物体打击事故调查组

南宁市青秀区人民政府主办 南宁市青秀区发展和改革局承办

地址：南宁市青秀区悦宾路1号青秀区社区综合服务中心

技术支持：0771-5806461（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂公网安备 45010302000854号 桂ICP备08100615号 网站标识码：4501030001