
乐活哈南

哈尔滨****有限公司
“8·27”一般高处坠落事故调查报告

2025年8月27日9时6分，在位于哈尔滨**区****区**大街***号的黑龙江省******有限公司院内，哈尔滨******有限公司在进行作业时，发生一起高处坠落事故，造成一人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》《哈尔滨市人民政府办公厅关于进一步明确相关行政区与开发区安全监管事权划分的意见》等相关规定，**区人民政府成立了由主管副区长任组长，**区应急管理局、**区总工会、**区商务局、哈尔滨市公安局**分局组成的事故调查组，同时将事故情况向**区纪检监察机关和**区检察院作了报告。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过查阅资料、调查取证等工作，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

经事故调查组调查认定，哈尔滨******有限公司“8·27”高处坠落事故是一起因未落实安全管理职责、违反操作规程引起的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

哈尔滨******有限公司（以下简称**公司）成立于2015年

5月12日。法定代表人：吕某某，统一社会信用代码：91**********91，企业类型：有限责任公司，注册地址：哈尔滨市**区**路**社区*号楼*单元***室，所属行业：居民服务、修理和其他服务业，经营范围：外墙清洗、粉刷、现场维修，建筑物清洗服务、粉刷，石材表面清洗、翻新、养护，塔架防腐，接受委托上门从事管道设备容器（不含压力容器）清洗（国家有专项规定除外），地坪铺装，按资质证核定的范围从事外墙保温施工，灯饰亮化工程，保洁服务，清冰雪，地毯清洗，楼宇防水，园林绿化，排烟系统清洗，建筑装饰工程。

黑龙江省******有限公司（以下简称**公司）成立于2019年2月26日，法定代表人：王某某，统一社会信用代码：91**********5N，企业类型：有限责任公司，注册地址：哈尔滨**区****区**大街***号，所属行业：租赁和商务服务业，经营范围：接受委托从事酒店管理；会议及展览展示服务；庆典礼仪服务；商务信息咨询；企业营销策划；企业形象策划；文化艺术交流活动组织与策划（不含教育培训、营业性演出）；贸易代理；物业管理；接受委托从事城市停车场服务；汽车租赁服务；票务代理服务；体育赛事组织服务；工程管理服务；货物运输代理服务；房地产经纪；设计、制作、代理、发布国内广告业务；演出经纪代理服务；自有房屋租赁；工艺美术品（不含象牙、犀牛和虎及其制品）的技术开发及销售；销售：农副产品、日用百货、针纺织品、化妆品（定型包装）、办公用品。食品生产经营；

普通货物道路运输（不含水路）；旅行社业务经营；旅馆业特种行业（住宿）；公共场所卫生（健身、美容美发、游泳）。**公司实际经营项目是**饭店。

（二）合同签订情况

2025年3月26日，**公司（**饭店）与**公司签订《施工合同》，工程名称：**饭店冬季裙楼屋面清理冰凌、夏季玻璃雨搭清洗施工；工程地点：**饭店及会议中心室外裙楼屋面、玻璃雨搭；施工内容：**公司承担**饭店外裙楼悬挑造型外沿屋面冬季清洗冰凌、夏季玻璃雨搭清洗施工。

公司与公司签订《施工安全协议书（高空）》，协议书约定施工项目为冬季裙楼屋面清理冰凌、夏季清洗雨搭施工；由于本项目为高空作业，**公司须指派现场项目负责人，安排有高空施工专业资质的施工人员施工，特殊工种岗位人员应具备相关资格证明；**公司负责施工现场安全生产管理工作。

（三）事故相关单位安全管理情况

**公司只有吕某某一名员工，无固定办公地点，吕某某雇佣临时人员作业，凭经验开展安全管理工作，虽建立了《高空作业安全管理制度》，但未落实制度要求。

**公司编写了《安全生产管理制度汇编》，制度汇编中包含《安全生产责任制》和《高处作业安全管理制度》等规章制度和操作规程，建立了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，制定并落实了安全教育培训计划，定期组织进行隐患排查工

作。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

8月26日，**公司工程部部长仲某某联系**公司负责人吕某某，通知8月27日安排人员清洗雨搭。吕某某联系工人刁某某，让其找6个人到**公司（**饭店）清洗雨搭，约定费用为240元/人。刁某某联系了郭某某、姚某某、史某某、梁某某、刘某某5人，27日到**公司（**饭店）清洗雨搭。

8月27日，6时30分许，刁某某、梁某某、刘某某乘吕某某驾驶的私家车到达**饭店，待其余3人到齐，刁某某、郭某某等6人在**饭店工作人员带领下进行登记，通过二楼楼梯到达雨搭清洗作业地点。刁某某、郭某某等6人准备好清洗需要的水桶、拖把、刮板等物品，开始清洗作业，梁某某先用拖把涂水，其余人员使用刮板刮水。

8时30分许，**饭店党总支副书记徐某某在现场巡检时，发现刁某某、郭某某等人在进行高处作业时未佩戴安全带，徐某某通过微信通知工程部部长仲某某、保安部部长赵某某，要求立即整改，仲某某安排工程部吴某某联系**公司整改。8时45分，工程部吴某某电话联系**公司负责人吕某某，要求清洗作业人员必须佩戴安全带作业，吕某某回复正在取安全带。吕某某电话联系刁某某，要求先下雨搭暂停作业，去**饭店库房取安全带后再作业。9时6分，保卫部赵某某在清洗作业现场联系仲某某，提

醒清洗作业人员佩戴安全带，同时向作业人员喊话，要求马上停止作业，离开雨搭。

9时7分，郭某某在离开清洗现场过程中，从雨搭间隙坠落至地面。赵某某看到人员坠落后，立即拨打了110报警电话和120急救电话。9时24分，120急救人员和公安机关民警陆续到达现场，120救护车将郭某某送往哈尔滨医科大学附属第四医院救治，郭某某经抢救无效死亡。

（二）事故现场情况

雨搭为玻璃材质，距离地面高6米、宽5米。围绕楼裙呈扇形分布，两块雨搭间隙为0.58米。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

事故发生后，**饭店现场人员立即拨打了110和120电话，并且在现场维持秩序，没有触碰郭某某，未造成二次伤害，120救护车到达现场后，及时将郭某某送医救治。**区应急管理局到事故现场初步核查后，向哈尔滨市应急管理局报告事故情况，哈尔滨市应急管理局根据事权划分，向**区应急管理局通报事故信息，**区应急管理局接到事故通报后，立即赶往现场，并向**区政府报告。**区政府依法成立事故调查组开展调查工作。

（二）评估情况

事故发生后，第一时间将伤者送医治疗，现场处置快速、有效。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

郭某某在进行高处作业时，未佩戴个人防护用品，未采取防护措施，失足从雨搭间隙坠落。

（二）间接原因分析

1.从事清洗作业的人员未取得特种作业操作证（高处安装、维护、拆除作业），不具备高处作业资质；

2.作业现场未采取消除风险的措施，作业人员处于危险的作业环境中；

3.作业人员未接受教育培训和技术交底，安全意识淡薄；

五、有关单位和人员存在的主要问题

1.**公司未落实企业主体责任，安全生产规章制度和操作规程不健全，未明确安全生产管理职责；未对从业人员进行安全生产教育和培训，未告知作业人员作业风险和防范措施；雇佣无特种作业资质人员从事特种（高处）作业；未对作业现场进行风险辨识、未制定防范措施；未向作业人员提供安全带等防护用品。

2.**公司法定代表人、总经理吕某某，作为企业安全主要负责人，未履行管理职责，未建立并落实全员安全生产责任制；未组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程；未制定并实施安全生产教育和培训计划；未督促、检查安全生产工作，未及时消除事故隐患。

3.**公司保卫部部长赵某某，未落实公司制定的《高处作业

安全管理制度》，未检查**公司高处作业人员持证情况。

4.**公司工程部部长仲某某，未落实公司制定的《高处作业安全管理制度》，未检查**公司安全教育培训落实情况。

六、对有关责任单位及责任人的处理建议

1.哈尔滨******有限公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十八条、第三十条、第四十一条和第四十五条的规定，建议**区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项的规定给予行政处罚。

2.吕某某，哈尔滨******有限公司主要负责人，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（三）项和第（五）项的规定，建议**区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项的规定给予行政处罚。

3.赵某某，黑龙江省******有限公司保卫部部长，违反公司制定的《高处作业安全管理制度》第 3.1 条的规定，建议黑龙江省******有限公司根据企业内部管理规定进行处理。

4.仲某某，黑龙江省******有限公司工程部部长，违反公司制定的《高处作业安全管理制度》第 3.2 条的规定，建议黑龙江省******有限公司根据企业内部管理规定进行处理。

七、事故防范和整改措施建议

哈尔滨******有限公司，要深刻吸取事故教训，落实企业主体责任，建立健全并落实全员安全生产责任制，明确各岗位及人

员安全管理职责；制定并落实教育培训计划和考核，增强作业人员安全意识；深入排查作业事故风险，制定管控措施，消除事故隐患；雇佣有资质人员开展特种作业；为作业人员提供并监督作业人员佩戴安全防护用品；主要负责人要深入作业现场开展作业风险分析和隐患排查工作，杜绝再次发生类似事故。

黑龙江省******有限公司，要开展一次全面、深入的作业隐患自检自查工作，制定整改计划，确保整改措施落实到位；开展制度和操作规程的专项培训，并跟踪落实情况；对第三方作业人员资质、教育培训等工作开展专项检查，督促第三方公司依法、依规作业。

政府行业主管部门要落实事故“四不放过”原则，落实对责任单位和责任人的惩处，监督事故单位整改情况。举一反三，向主管企业通报事故情况，督促各企业扬长避短，严格落实企业主体责任，避免发生类似事故。

**区政府事故调查组

2025 年 10 月 11 日