西安市鄠邑区人民政府
WWW.XAHY.GOV.CN
(http://www.xahy.gov.cn/)

首页 (/) / 政务公开 (/zwgk/) / 权责和事项清单 (/zwgk/qzhsxqd/1.html) / 行政处罚信息 (/zwgk/qzhsxqd/xzcfxx/1.html) / 正文

鄠邑石井西安鼎天筑路建材厂“7•12”一般车辆伤害事故调查报告

发布时间：2026-05-07 15:17 来源：鄠邑区应急管理局

2025年7月12日6时52分许，西安鼎天筑路建材厂发生一起车辆伤害事故，致1人死亡，直接经济损失145.1078万元。

西安市鄠邑区政府成立事故调查组，邀请区检察院派人参加，同时聘请相关专家参与，共同开展事故调查工作。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、技术分析、查阅资料、询问谈话和综合分析研判，查清了事故原因，查明了事故性质和责任，评估了应急处置工作，总结了事故教训，提出了整改措施，并对事故责任单位和人员提出了处理建议。

经调查认定：西安鼎天筑路建材厂“7·12”事故是一起因车辆伤害致一人死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过和应急处置情况

2025年7月12日上午6时52分许，鼎天公司转料车夜班司机李某某与白班司机作业现场交接班完成后下班，步行至车间西侧卷帘门约10余米处时，转料车白班司机闫某某驾驶装载机正在进行搅拌机上料作业，在完成一次上料后准备进行下一次装料时（料堆位置在装载机行驶路线右后方，勘察时料堆已清理），由于料堆堆放地形所限，装料时将装载机向右后方倒车，在倒车过程中为避让左后方靠近料堆地面放置的水泥电线杆（勘察时电杆已清理，事发视频中可确认），闫某某仅观察了装载机左后视镜需要避让的电线杆，未查看右后视镜，也未发现装载机倒车路线后方有人，致使装载机倒车过程中与同向行走的李某某发生碰撞。经医护人员现场查体确认死亡。

事故发生后，区公安分局、区应急管理局、石井街道等相关单位赶赴现场开展应急处置，截至2025年7月12日，已做好该事故善后处置相关事宜，此次事故救援科学有效，后期处置及时有力。

（二）事故现场情况

1.事故发生厂房情况

鼎天公司厂房为单层彩钢板结构厂房，钢柱为东西方向布置，厂房中部堆放有砂、石等原材料，厂房东北侧L型布置为破碎筛分区，中部为原材料堆放区，西侧为搅拌区，破碎筛分区南侧为上料区，厂房西南角停放两辆装载机，其中一辆为事故装载机。

2、事故车辆情况

事故装载机生产厂家为山东临工工程机械有限公司，型号为：L968HEV，车辆制造日期为：2024年3月30日，燃料种类为：电，轮胎规格为：26.5-25，总重量为：23200Kg，外廓尺寸（mm）为：9590*3100*3550，车辆最高设计时速为：38Km/h，出场合格证编号为：NO.00336651。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡

死者李某某，男，49岁，生前系鼎天公司员工。

2.直接经济损失情况

事故直接经济损失145.1078万元（不含事故罚款）。

二、技术分析和资料审查情况

（一）技术分析情况

事故调查组委托专家组，查看了事故现场，了解了事故经过，经专家组技术分析，该事故是由企业员工安全教育培训不到位，安全风险辨识及隐患排查治理不到位，巡查检查力度不够等原因导致的生产安全事故。

（二）资料审查情况

1.经对鼎天公司提供的资料进行审查，该企业存在安全管理制度不健全不规范、未按照规定对从业人员开展安全教育培训，企业的主体责任落实不到位。

三、事故原因分析

（一）直接原因

死者李某某安全意识淡薄，下班行走过程中未有效确认周边环境并选择安全路线，转料车司机闫某某驾驶装载机倒车过程中未有效确认作业现场环境，致使装载机倒车过程中发生碰撞，是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因

鼎天公司未建立人车分流相关管理制度，未固定员工行走路线和车辆作业固定区域；未制定装载机驾驶员安全操作规程，未明确倒车具体注意事项及操作流程；安全培训不到位，培训记录中仅体现口头教育员工行走走人行通道，而无相关具体内容；安全风险辨识及隐患排查治理不到位，未能准确辨识人车未分流存在的风险隐患，未能将电线杆影响车辆行驶的风险隐患及时排除，车辆伤害管控措施不到位，现场未设置车辆伤害相关警示标识，事发现场未设置物理隔离或者地面画出人行通道标识，是导致事故发生的间接原因。

四、事故整改和防范措施建议

鼎天公司应认真汲取事故教训，夯实安全生产主体责任和安全生产工作基础，健全安全生产监管机制，落实安全各项管控措施，强化日常现场安全管理，扎实开展安全检查和隐患排查治理，严防各类生产安全事故再次发生。

西安市鄠邑区应急管理局

2026年5月7日

分享：

[illegible]

扫一扫在手机打开当前页