关于沈阳皇姑沈阳唯正清洁服务有限公司“5·11”一般高处坠落事故调查报告的公示

【信息时间：2026-08-04】【信息来源：皇姑区应急局】 【关闭】 【打印内容】

2026年05月11日16时57分许，位于沈阳市皇姑区黄河北大街56-35号的中粮祥云小镇2#楼，由沈阳唯正清洁服务有限公司进行玻璃幕墙清洁施工中发生一起一般高处坠落事故（见图1），造成1人死亡，直接经济损失约101万元。



图1 事故现场（中粮祥云小镇2号楼）坠落点全景图

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《辽宁省安全生产条例》等法律法规的规定，经皇姑区人民政府授权，成立由区应急管理局为组长单位，市公安局皇姑分局、区总工会、区房产局、新乐街道办事处等部门组成，邀请区人民检察院、区纪委监委派员参加的沈阳皇姑沈阳唯正清洁服务有限公司“5•11”一般高处坠落事故调查组（以下简称调查组），依法开展事故调查。同时聘请了公正保险公估（辽宁）有限公司的2名专家参与事故原因技术分析。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、询问当事人、调阅相关资料等调查取证和科学分析，查明了事故发生经过、原因、人员受伤和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，沈阳唯正清洁服务有限公司“5·11”一般高处坠落事故，是一起作业人员安全意识淡薄，特种作业操作证逾期未复审超期失效，违章冒险高处作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

沈阳市皇姑区中粮祥云小镇位于皇姑区黄河北大街56号，是大悦城控股进入沈阳市场的首批项目之一。项目总建筑面积约16万平方米，总投资20亿元，是一个集5A甲级总部写字楼、龙头企业定制独栋等多种业态于一体的核心城区产业综合体项目，其配建的祥云小镇

商业街于2021年12月获评沈阳市夜经济特色街区 。该项目的物业服务由大悦城控股集团物业服务有限公司沈阳分公司负责。

（一）事故发生单位情况

沈阳唯正清洁服务有限公司（以下简称唯正公司），成立日期为2016年9月6日，营业期限自2016年9月6日至2066年9月6日，登记地址为沈阳市铁西区建设西路18-6号，注册资本500万元，法定代表人李某。经营范围包括：清洁服务、害虫消杀服务、物业管理、外墙保温工程等。

（二）事故相关单位情况

1.沈阳峻嘉物业服务有限公司（以下简称峻嘉公司），成立日期为2018年1月16日，登记地址为沈阳市大东区珠林路240-3号，注册资本300万元，法定代表人何某。经营范围包括：物业管理、物业服务评估、专业保洁、清洗服务等。

2.大悦城控股集团物业服务有限公司沈阳分公司（以下简称大悦城分公司），类型为有限责任公司分公司，成立日期为2010年7月29日，登记经营场所为沈阳市大东区小东路8号，负责人李某。经营范围包括：物业管理、住房租赁、非居住房地产租赁等。

（三）涉事项目合同签订情况

1.2025年9月30日，大悦城分公司负责人李某，峻嘉公司法定代表人何某分别代表双方公司签订《沈阳祥云小镇项目2025-2027年保洁服务合同》，双方在服务内容与标准条款中就行为规范服务标准、清洁服务标准、除雪标准、安全管理等方面进行约定，并明确双方的权利与义务。

2.2021年至2025年期间，峻嘉公司与唯正公司每年4、5月份就中粮祥云小镇保洁服务合同中玻璃外墙清洗项目由双方的法定代表人何某与李某分别代表双方公司签订《祥云小镇外墙清洗合同》，双方在服务内容与标准条款中就质量要求、清洁服务标准、双方责任、作业安全、高空清洗安全要求及措施等方面进行约定，并明确双方的权利与义务。2026年度对应合同《中粮小镇外墙清洗合同》于事故发生后5月15日补签。

（四）相关单位安全管理情况

1.唯正公司，未对本次高处作业人员的资质进行核查，未组织工人安全培训及考核，日常安全教育提醒没有针对岗位安全风险特点，未建立并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未制定特种作业人员培训制度并定期组织教育培训，未制定应急预案，未定期组织演练。

2.峻嘉公司，作为总包单位未依法履行施工现场安全生产统一协调、统一管理职责，对分包单位施工活动疏于管控，未建立健全总分包安全管理管控机制。事故发生期间，施工现场未安排总包专职安全管理人员对分包单位施工作业进行现场巡查、旁站看护，现场安全监管缺位，致使分包单位作业过程失去有效管控。

3.大悦城分公司，作为项目总发包单位，已与承包单位签订专门的安全生产管理协议，也在双方签订的服务合同中约定了各自的安全生产管理职责，设置了安全管理机构，制定了安全生产管理制度责任制。

（五）行业部门安全监管情况

皇姑区房产局物业服务部依据《辽宁省物业管理条例》《沈阳市物业管理条例》，依法对辖区物业服务项目开展常态化监督指导，常态化落实安全管理、环境卫生、投诉处置等月度巡查工作，中粮祥云小镇项目属于其法定监管范畴。事故发生前，监管部门已通过月度巡查、专题安全培训、线上督导、现场抽查等形式开展常规监管工作，重点核查项目消防设施、电梯运行、监控设备、园区环境卫生等基础物业服务履职情况。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年5月11日早7时开始，沈阳唯正清洁服务有限公司工人张某某、周某做中粮祥云小镇的外墙清洗作业，任某在楼下担任安全看护员，李某某在楼顶监管非作业人员。午后14

时许张某某、周某2人开始2#楼的玻璃清洁工作，现场负责楼下唯正公司安全看护人员任某于16时13分离开，在现场负责巡查和旁站看护的峻嘉公司人员与16时45分下班离开。因当日还有2#楼楼门南侧最后2列玻璃的清洗作业没有完成，张某某和周某2人就继续工作。

2026年5月11日16时57分许，工人张某某正在中粮祥云小镇2#楼的3楼位置（面对外墙悬在坐板上）做外墙清洗作业时，听到右侧上方有异常声音，扭头往右上方察看时，工友周某已经坠落至地面（图2、图3），头朝北脚朝南，身上无明显血迹。张某某赶紧将坐板降至一楼后跑向周某坠落的位置，并呼喊周某的名字，试图唤醒周某，周某并无回应。在这个过程中楼顶监管人员李某某听到楼下传出的坠落声音后，向楼下察看，见周某躺在楼下的地上，就赶紧坐电梯下楼。



图2 工人周某16时56分在电梯中



图3 工人周某在2#楼门南侧坠落瞬间

（二）事故报告和应急救援处置情况

工人张某某于17时05分拨打120急救电话，随后李某某给公司法人代表李某打电话，汇报了周某坠楼的情况，之后又拨打了110报警电话。17时09分，急救车赶到事故现场进行现场处置后，17时12分120急救给予气管插管辅助通气、心肺复苏、0.9氯化钠补液后，将周某送至242医院抢救，张某某随车陪同去医院。李某某开私家车赶去的医院。17时23分，楼下的看护人员任某返回现场。

17时29分在242医院送入急诊监护，周某经抢救无效后于18时27分宣布死亡。沈阳唯正清洁服务有限公司法人李某于18时20分赶到医院，李某某当面汇报事故及紧急抢救情况。李某通知沈阳峻嘉物业服务有限公司总经理白某某。李某和白某某与周某家属协商进行善后处理。

（三）事故现场勘查情况

经专家与调查组勘查人员现场查勘发现，2根作业绳索（主绳及副绳）均牢固地固定在7楼顶的钢架上，钢架与7楼顶的平台固定牢固。主绳为作业升降绳，副绳为安全绳。(主绳作为外墙清洗作业时固定高空作业座板使用，副绳作为安全绳，1根主绳和1根副绳为一组)。

通过监控视频可见，2026年5月11日16时57分（监控显示时间17时02分56秒，晚于实际时间约5分钟）许，一名工人从顶楼直接坠落，托板、安全带、安全锁等安全设施没有挂到主绳及副绳上（图4），随工人一起坠落至地面（图5、图6），坠落至地面的安全锁具等完好无损。



图4　工人周某所使用坐板、安全带及锁具



图5 工人周某坠落瞬间



图6 工人周某坠落至地面

四、事故造成人员伤亡和善后处理情况

（三）死者基本情况

周某，男，满族，常住地址开原市上肥地满族乡宝山村**号，工作单位为唯正公司。2026年1月4日与唯正公司签订劳动合同，从事室内外高空作业岗位，主要负责外墙玻璃清洗、内外墙维修、外墙亮化工程等工作。经查周某持有的特种作业操作证为2018年12月24日初领，2021年12月复审，有效期至2024年12月24日，已失效（图7）。



图7　国家应急管理部网查周某《特种作业操作证》已超期失效照片

2026年5月11日16时57分许，因高处作业坠落后胸部损伤，呼吸心跳骤停，抢救无效死亡。

2026年5月14日，唯正公司与周某家属达成一次性赔偿金额总计100万元。该款项包含工亡赔偿金、丧葬费、供养亲属抚恤金等全部涉及此次事件相关的赔偿或补偿款项，并签订《协议书》。

五、事故发生原因

（一）直接原因

作业人员周某安全意识极其淡薄，未取得高处作业特种作业操作资格证书，违规开展高空外墙清洗作业。作业过程中，未按照高空作业安全规范要求佩戴、挂接安全带及安全锁等防护装置，未将作业座板、防护设施有效挂载至主绳、安全绳，丧失全部高空安全防护保障，是导致本次高处坠落事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.唯正公司安全生产主体责任落实严重缺位。公司未严格落实从业人员资质管控要求，违规招录、安排无高处作业资质人员从事高危高空作业。

2.唯正公司未建立常态化安全教育培训及考核机制，安全管理机构和人员未针对外墙高空作业的高风险特性开展专项安全交底、风险警示和实操培训，导致作业人员安全防护意识、规范作业能力严重不足。

3.唯正公司隐患排查治理制度形同虚设，未常态化排查施工现场违章作业风险，未制定高空作业专项应急预案且未组织应急演练，现场安全管理混乱，为事故发生埋下重大安全隐患。

（三）事故暴露出的问题

峻嘉公司总包安全监管责任履职不力。作为项目总包单位，未严格履行施工现场统一安全管理、协调管控职责，对分包单位唯正公司的高空施工作业安全监管流于形式。未建立健全总分包安全管控机制，作业期间未安排专职安全管理人员现场旁站监护、巡查督导，未能及时发现并制止作业人员无资质施工、不佩戴安全防护设施、违规冒险作业等严重违章行为，现场安全监管缺位、管控失效。

六、对有关人员和单位的责任认定及处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

周某本人无高处作业特种作业操作资质，违规从事高危高空作业，作业期间漠视安全操作规程，未挂载、使用任何安全防护设施，是本次事故发生的直接责任人。鉴于其已在事故中死亡，依据相关规定，不予追究责任。

（二）对事故责任单位和相关人员的处理建议

1.唯正公司。企业主体责任落实不到位，安全隐患排查治理制度落实不到位，未有效辨识危险因素，岗位管控流于形式没有及时发现并消除员工在未取得特种作业资格的情况下从事高处作业的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，对事故发生负有责任，建议由皇姑区应急管理局依法处理。

2.峻嘉公司。作为项目总包服务单位，未依法履行施工现场安全生产统一协调、监督管理职责，总分包安全管理机制不健全，对分包单位高空高危作业疏于监管，未落实现场旁站监护、日常巡查管控要求，未能及时排查和消除施工现场安全隐患，监管履职缺位、管控失效，对事故发生负有次要管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，建议由皇姑区应急管理局依法处理。

3.李某，作为唯正公司法定代表人及安全生产第一责任人，未依法履行企业安全生产主体责任，未建立健全本单位高处作业安全管理制度、人员资质管控制度和隐患排查治理体系，违规安排无资质人员从事高空特种作业，未组织开展岗位安全培训和应急演练，对公司长期存在的安全管理混乱、违章作业频发等问题失管失察，对本次事故发生负有主要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（五）项的规定，对事故发生负有责任，建议由皇姑区应急管理局依法处理。

4.李某某，唯正公司现场作业监护人员未严格履行现场安全监护职责，对作业人员无资质作业、不佩戴安全防护用具、违规冒险作业等行为未及时制止，现场安全管控缺位，对事故发生负有现场管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项的规定，对事故发生负有责任，建议由皇姑区应急管理局依法处理。

5.白某某，作为峻嘉公司总经理（实际控制人），对于分包给唯正公司中粮祥云小镇楼体外墙玻璃清洗作业的安全生产工作统一协调、管理不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定。建议由皇姑区应急管理局依法处理。

七、事故防范和整改措施

唯正公司要全面压实主体责任，立即全面梳理、修订完善公司高处作业安全管理、特种作业人员管理、隐患排查治理、应急管理、安全教育培训等全套制度，明确高空作业审批、资质核验、现场监护、设备检查、作业交底等全流程管理要求，严格从业人员资质管控。全面开展在岗作业人员资质清查，建立特种作业人员台账，严禁无资质、无证人员从事高空、外墙清洗等高危特种作业，做到全员持证上岗、资质动态管理。规范现场作业管控流程，所有高空作业必须执行作业审批制度，作业前开展现场风险辨识、安全技术交底，编制高处坠落事故专项应急预案，配齐应急救援物资、设备，定期组织应急演练，提升突发事故初期处置、自救互救及善后处置能力。

峻嘉公司补齐总包监管短板，筑牢总分包安全管控防线严格落实总包单位安全生产统一协调、统一监管职责，完善分包单位准入审核、资质审查、安全交底、过程监管、隐患督办，建立分包单位安全管理台账，从源头杜绝不合格单位、不规范作业进场施工。强化施工现场全过程监管，针对外墙高空、清洗维保等高危作业，严格执行专项作业报备制度，作业期间必须安排专职安全管理人员现场巡查、旁站监护，实时监督作业人员规范佩戴、使用安全防护设施，及时发现、制止无证作业、违章操作、冒险作业等违法违规行为。

大悦城沈阳分公司要强化发包管控，健全项目安全监管体系持续深化项目安全统筹管理。进一步细化外包服务、维保作业、高空作业等项目的安全管理条款，完善承包单位安全资质准入、安全协议签订、作业备案、日常督查等全流程管理制度。常态化组织项目安全联合检查，聚焦高空作业、有限空间、动火作业等高危环节，排查系统性安全隐患，统筹推进项目安全生产标准化、规范化管理。

属地及行业主管部门压实监管责任，强化行业综合治理开展行业专项整治行动。针对辖区物业保洁、外墙维保、零星高空作业等小微企业及外包服务项目，开展全覆盖专项排查整治，重点整治无证作业、无培训上岗、现场监管缺失、制度形同虚设等突出问题，严厉打击各类安全生产违法行为。健全常态化监管机制。梳理辖区高危作业行业风险点位，建立重点企业、重点项目风险台账，实行差异化、精准化监管，加大日常巡查、随机抽查、回头检查力度，倒逼企业落实主体责任。强化宣传警示教育。组织辖区物业服务、保洁服务企业开

展事故警示教育，剖析事故成因、暴露问题及追责结果，督促各企业举一反三、自查自纠，全面消除同类安全隐患。

沈阳皇姑沈阳唯正清洁服务有限公司“5·11”一般

高处坠落事故调查组

2026年7月4日

编辑：张海洋

校对：陈　亮

审核：呼延小力

