

兴宾石陵来宾市兴宾区恒港木业加工厂“4•6”一般机械伤害事故调查报告

2025-06-06 11:40 来源：来宾市兴宾区应急管理局

目录

一、事故基本情况

（一）事故发生企业基本情况

（二）经营资质许可情况

（三）日常监管情况

（四）事故发生经过

（五）事故现场情况

（六）人员伤亡和财产损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一） 事故信息接报及响应情况

（二） 事故应急处置情况

（三） 事故应急处置评估结论

三、事故发生原因

（一） 事故直接原因

（二） 事故间接原因

四、有关责任单位存在的主要问题

五、对事故有关责任单位和责任人员的处理意见

（一）对责任人员的处理意见

1.直接责任人员

2.领导责任人员

（二）对责任单位的处理意见

六、事故整改和防范措施

2025年4月6日8时50分许，位于来宾市兴宾区石陵镇中兴村民委刘堡村13号的来宾市兴宾区恒港木业加工厂发生一起机械伤害事故，事故造成1人死亡及经济损失约37万元。

事故发生后，为尽快查明事故原因，查清事故性质及相关人员的责任，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，2025年4月7日经来宾市兴宾区人民政府批准，成立兴宾石陵来宾市兴宾区恒港木业加工厂“4·6”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由区人民政府办、区应急管理局、区林业局、区人社局、区总工会、市公安局兴宾分局石陵派出所、区卫健局等单位工作人员组成，全面开展事故调查工作。同时根据上级文件要求，邀请兴宾区纪委监委、兴宾区检察院参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘查、调查取证、询问当事人，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失。认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。事故调查组认定，兴宾石陵来宾市兴宾区恒港木业加工厂“4·6”一般机械伤害事故是一起工作人员违规操作致死的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生企业基本情况

来宾市兴宾区恒港木业加工厂成立于2015年09月09日，公司坐落在来宾市兴宾区，详细地址为：广西来宾市兴宾区石陵镇中兴村民委刘堡村13号;来宾市兴宾区恒港木业加工厂的信用代码/税号为92451302MA5M******，企业的经营范围为:锯材、单板加工、销售。

（二）经营资质许可情况

来宾市兴宾区恒港木业加工厂具有《营业执照》，证照在有效期内。企业类型属于个体工商户，从事生产经营活动时，应遵守《中华人民共和国安全生产法》的各项规定。

（三）日常监管情况

来宾市兴宾区恒港木业加工厂为新建生产经营单位，经查该生产经营单位安全管理松散，安全生产责任不落实，未安排人员履行相关安全管理职责；未对员工进行安全生产教育和培训；未制定及未教育和督促从业人员严格执行作业安全管理制度；未监督、教育员工按规定做好安全防护；在已发现机器发生故障的情况下未制止员工停止作业。企业主要负责人未履行职责，该负责人仅对新员工进行简要的口头安全指导和基本的设备操作培训即安排工人上岗。

（四）事故发生经过

2025年4月6日上午8时许工人开始正常工作，在场工人4人，廖*达负责圆木刨片、周*丽负责捡不成品的木片、郑*生负责按刨片机尺寸截断木头、陈*宜负责树干打圆。4人分别在各自岗位工作约半小时后，陈*宜和郑*生听到周*丽呼救，两人听到后立即跑到堆垛机旁，看见廖*达被正在运转中的机器夹住胸部，便想把廖*达拉下来施救，此时伤者面部朝下，但由于夹得太稳没有解救成功，约10分钟后老板刘*亮外出回来用砂轮机切割机器把人挪下。石陵卫生院医护人员赶到现场进行初步救治，随后送往宾阳县人民医院对廖*达进行抢救，10时47分廖*达经宾阳县人民医院抢救无效宣告死亡。

（五）事故现场情况

经现场勘验：事发位置位于来宾市兴宾区石陵镇中兴村民委刘堡村13号木材加工厂内，板皮暂存库与断木、刨片加工同在一钢架结构的铁皮房内。在厂区右侧为晒板场地，厂内有木材加工机械一套，由东至西依次是1台断木机（型号：ZC1200C）、1台打圆机、1台刨片机、1台堆垛机，造成伤害的机器为堆垛机。





（六）人员伤亡和财产损失情况

事故造成1人死亡。

死者：廖*达，男，壮族，身份证号：452226197208******，系广西来宾市人。地址：广西壮族自治区来宾市兴宾区******，农民工。

截止2025年6月6日，事故造成直接经济（含人身伤亡、善后处理及财产损毁）损失约37万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，来宾市兴宾区恒港木业加工厂事发现场在场工人周*丽立即向加工厂负责人刘*亮报告，当时刘*亮外出找人检修机器不在现场，知道情况后立即赶回加工厂。在厂附近的刘才通听到呼救后立即来查看情况，并第一时间报警和拔打120急救电话，同时采取应急抢救措施。石陵镇人民政府知

道情况后于9时40分许报兴宾区应急管理局。兴宾区应急管理局接石陵镇人民政府传真报告后，立即上报中共来宾市兴宾区委员会办公室、来宾市兴宾区人民政府办公室及来宾市应急管理局，信息上报没有延误。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，现场人员及时向加工厂负责人报告，负责人及时采取措施，在场人员及时拨打“120”急救电话，同时拨打“110”报警，石陵派出所接报后立即对事故现场进行封锁，石陵镇人民政府接报后，政府领导及相关工作人员第一时间赶赴现场开展应急救援处置，协调处理后续事宜，现场应急处置措施得当。2025年4月8日石陵镇人民政府组织相关单位与死者家属协商赔偿事宜，双方已签订赔偿协议，协议约定来宾市兴宾区恒港木业加工厂分三次向死者家属支付赔偿款项，共计叁拾陆万元整（￥360000.00）。首付款贰拾万元整（￥200000.00）于2025年4月13日前付款完毕，2026年4月7日前付捌万元整（￥80000.00），2027年4月7日前付完余下的捌万元整（￥80000.00）。

（三）事故应急处置评估结论

事故发生后，在场人员及时拨打急救电话、报警电话，石陵镇人民政府、石陵派出所、石陵卫生院接到电话后立即赶往现场进行维稳、抢救，随后石陵镇人民政府立即将现场情况报区应急管理局，并积极做好善后赔偿协调工作，区应急管理局接报后按规定程序上报。此次事故企业、政府及相关部门应急处置得当，未造成次生灾害和衍生事故，未造成社会影响。经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故发生原因

（一）事故直接原因

廖*达安全意识淡薄，堆垛机发生故障时，仍继续开启机器工作且不按照操作规程违规进入机器，导致其因机械挤压胸部伤害致死，是事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

来宾市兴宾区恒港木业加工厂负责人刘*亮督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对作业区存在的风险辨识不到位，隐患排查整治不力，在已发现机器发生故障的情况下未制止员工停止作业。

四、有关责任单位存在的主要问题

来宾市兴宾区恒港木业加工厂安全生产责任不落实，未安排人员履行相关安全管理职责；未对员工进行安全生产教育和培训；未制定及未教育和督促从业人员严格执行作业安全管理制度；未监督、教育员工按规定做好安全防护；在已发现机器发生故障的情况下未制止员工停止作业。

五、对事故有关责任单位和责任人员的处理意见

（一）对责任人员的处理意见

1.直接责任人员

鉴于廖*达已在事故中死亡，不再追究其相关责任。

2.领导责任人员

刘*亮，男，51岁，壮族，身份证号码：452226197410******，住址：广西来宾市兴宾区******，来宾市兴宾区恒港木业加工厂负责人，在这起事故中，未履行主要负责人职责，未制定安全生产规章制度、操作规程，未组织教育培训，未建立落实隐患排查治理双重预防工作机制，未认真开展安全生产工作，未检查排查加工厂内现场安全，在已发现机器故障的情况下未制止员工停止作业，未能及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二、三、五项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”，对这起事故负领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，建议由来宾市兴宾区应急管理局对来宾市兴宾区恒港木业加工厂主要负责人进行相应的行政处罚。

（二）对责任单位的处理意见

来宾市兴宾区恒港木业加工厂在这起事故中违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条：“矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。”第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”第四十四条第一款：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”第四十五条：“生产经营单位必须为从业人员 提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。”第四十六条第一款：“生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检

查及处理情况应当如实记录在案。”的规定，对该起事故发生负有主要责任。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，建议由来宾市兴宾区应急管理局对来宾市兴宾区恒港木业加工厂进行相应的行政处罚。

六、事故整改和防范措施

在本起事故中，来宾市兴宾区恒港木业加工厂生产安全意识薄弱，未有效落实作业现场安全管理，未切实提高从业人员的安全作业意识，对于机械设备设施安全管理不足的危险性认识不到位，导致事故发生，教训深刻。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故发生，建议企业采取如下防范措施：

1.要迅速落实汲取事故经验教训，组织全体员工开展事故教育警示会，进一步加强员工安全教育培训和生产操作安全要求；要迅速开展作业场所隐患排查，落实隐患排查工作机制，切实提高作业场所的安全管理力度。

2.要积极履行好安全生产主体责任，企业主要负责人要组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，安全生产教育和培训计划，保证作业人员具备必要的安全生产知识，严格按照安全生产规章制度和安全操作规程进行作业，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力。组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，配备专职或者兼职的安全生产管理人员，督促、检查本单位的安全生产工作，要求员工做好安全防护，在发现安全隐患后及时消除生产安全事故隐患，防范安全生产事故的发生。

以上整改措施，要求来宾市兴宾区恒港木业加工厂认真组织实施，将整改落实情况于2025年7月30日前以书面形式向来宾市兴宾区应急管理局汇报。

兴宾石陵来宾市兴宾区恒港木业加工厂

“4·6”一般机械伤害死亡事故调查组

2025年6月6日

重点网站

设区市政府门户网站

县（市区）政府门户网站

市直各部门网站

网站地图 联系我们

主办：来宾市兴宾区人民政府办公室　承办：来宾市兴宾区政务服务和大数据发展局

桂公网安备 45130202000103　桂ICP备14001624号　网站标识码：4513020002

党政机关

政府网站找错

扫码关注公众号

中国互联网违法和不良信息举报中心 12377

兴宾区互联网违法和不良信息举报平台