王庄路18号“8·18”
一般生产安全事故调查报告

2023年8月18日18时57分左右，在海淀区学院路街道王庄路18号西郊宾馆四号楼电梯安装施工现场发生一起机械伤害事故。北京中建英杰机电安装有限公司(以下简称中建英杰公司)雇佣的作业人员在安装四号楼北侧2号电梯,用曳引钢丝绳连接对重架(含对重12块，重约600kg)与轿厢过程中，固定对重架的钢丝绳U形卡松脱，导致对重架突然坠落，将位于电梯井道基坑内的作业人员朱**挤压在对重架与西墙之间的缝隙内,现场人员立即拨打了120急救电话,120急救人员到场后确认朱**死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，区应急管理局初步认定该事故发生在生产经营单位的生产经营过程中,是一起生产安全事故。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》的相关规定，区应急管理局会同公安海淀分局、区总工会、区人力社保局、区市场监管局、区文化和旅游局等有关部门组成事故调查组，并邀请区纪委区监委参加,同步开展事故调查工作。调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失,认定了事故性质以及事故单位和相关人员的责任，提出了整改和防范措施。

经调查认定，王庄路18号“8·18”机械伤害事故是一起因作业人员违规作业、现场安全管理缺失而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）合同签订情况

2023年1月11日，通过招标比选程序，确定中建英杰公司为北京西郊宾馆电梯设备更新工程的承包单位。

2023年2月6日，中建英杰公司与冯纪飞个人签订了劳务用工协议，雇佣冯纪飞为西郊宾馆电梯安装项目的劳务施工班组长，工资按500元/天结算。

2023年3月13日，北京西郊宾馆有限责任公司（以下简称西郊宾馆公司）与中建英杰公司签订了西郊宾馆公司四、九号楼电梯采购及安装项目合同，合同金额为100万元，合同范围包括四号楼、九号楼共四部（1-4号）有机房客用电梯的供货及安装。电梯生产厂家为东芝电梯（中国）有限公司（以下简称东芝电梯公司）。

2023年5月26日，中建英杰公司取得了东芝电梯公司针对上述四部电梯安装业务的单项工程授权。

2023年6月2日，冯纪飞带领经朋友徐志刚介绍的4名工人共同进场施工，6月26日四号楼1号电梯和九号楼3号电梯安装完毕并经北京市特种设备检验检测研究院检验合格。

2023年8月5日，中建英杰公司与周万、郭振辉、吴红星、

朱**4人签订了劳务用工协议，约定由周万、郭振辉、吴红星、朱**4人进行西郊宾馆四号楼2号电梯和九号楼4号电梯的安装作业，工资按350元/天结算。8月12日，冯纪飞带领周万等4人到达西郊宾馆，开始四号楼2号电梯和九号楼4号电梯的安装工作。

（二）事故相关单位情况

1.建设单位：西郊宾馆公司为其他有限责任公司，法定代表人仲蕙之，成立于1986年7月11日，住所在北京市海淀区王庄路18号，注册资本20091.93万元，统一社会信用代码：91110108102052477P，经营范围包含许可项目：住宿服务、餐饮服务等。

2.工程承包单位：中建英杰公司为有限责任公司(自然人投资或控股)，成立于2012年11月28日，法定代表人郝宇，住所在北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1089号1层F518，注册资本1000万元，统一社会信用代码：91110105057313 69XU，经营范围是：安装、维修电梯等。2021年11月1日取得中华人民共和国特种设备生产许可证，许可进行额定速度≤6.0m/s曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）的安装工作，证书编号：TS3311439-2025，有效期至2025年10月31日。

（三）现场勘验情况

事故地点位于海淀区学院路街道王庄路18号西郊宾馆四号楼1层北侧2号电梯安装施工现场。四号楼共有4层，第5层为

电梯机房。1 层电梯厅西墙并排设置有 2 部电梯，南侧为 1 号电梯梯门（电梯门关闭状态），紧邻的北侧为 2 号电梯梯门（电梯门开放状态），电梯门外北侧地面有相关作业工具，电梯厅地面可见施救时留下的血迹（见图 1）。2 号电梯轿厢未拼装，只设置了轿厢底板作为工作平台，由一根钢管支撑于基坑中部（见图 2），基坑底部距一层地面约 1.67m（见图 3），一层地面距轿厢底部约 0.67m（见图 4）。电梯井道基坑底部西南角，装有 12 块对重（重约 600kg）的对重架底部已从导轨脱离，向东侧位移。

五层操作机房内放置有 2 部电梯的控制柜、曳引机等设备。机房西北侧为 2 号电梯控制柜、曳引机等设备（见图 5），曳引轮有 7 道轮槽，曳引轮第 3、第 4 轮槽内的曳引钢丝绳已脱槽，其余 5 根曳引钢丝绳通过曳引轮槽（见图 6）向井道延伸（见图 7），第 1 道轮槽内的曳引钢丝绳通过 1 个 U 形卡用于固定与其连接的电梯对重（见图 8）。勘验时，原固定悬吊于空中的对重架已落于井道基坑地面。紧固 U 形卡的 2 个螺母中有 1 个呈松动状态（见图 9），曳引钢丝绳对应位置的承机梁表面有钢丝绳松脱产生的摩擦痕迹（见图 10）。




图 1



图 2




图 3



图 4



图 5



图 6



图 7



图 8



图 9




图 10

（四）企安安使用情况

建设单位西郊宾馆公司于 2023 年 5 月 19 日注册“企安安”系统，至今已对有限空间、消防、限额以下工程等方面累计进行自查自纠 17 次，未发现安全隐患。工程承包单位中建英杰公司注册地址为北京市朝阳区，不在海淀区企业台账内，事故发生后学院路街道已督促中建英杰公司注册“企安安”系统，中建英杰公司于 8 月 19 日开展隐患自查，针对施工现场有杂物堆放、在施工现场内吸烟等问题立即整改完毕。

（五）政府部门监管及后续工作开展情况

1. 区市场监管局：机构职责中明确区市场监管局负责本行政区域内锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、

客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的安全监察工作（法律、法规另有规定的除外）；监督监察特种设备检验检测机构、检验检测人员和作业人员。

按照《北京市电梯安全监督管理办法》（北京市人民政府令第205号）第十条第一款[1]的规定，电梯安装施工单位中建英杰公司已于2023年6月28日向北京市市场监管局提交了电梯安装改造修理告知书。开工告知并非行政许可，目的是为电梯安装完毕后的监督检验工作提供基础信息。根据《特种设备安全监察条例》第十八条第一款[2]的规定，电梯安装施工过程中的监管责任不包含在区市场监管局职责范围内。

下一步区市场监管局将通过执法检查、电梯微信群等手段，多措并举，向全区电梯使用单位通报本次事故情况，督促各单位针对此次事故进行自查自纠，举一反三，结合自身设备状态，加强安全管理，落实安全管理责任，消除安全隐患；向全区所有电梯使用单位发送《电梯作业安全警示通报》，要求相关单位安全负责人在学习完毕后，对全体安全管理人员进行安全培训教育，督促电梯使用单位与安装单位做好衔接，共同落实好施工现场安全防护措施，保证施工安全。同时对辖区内电梯使用单位进行专项检查，重点检查相关单位安全管理制度的建立与落实、应急预

[1]《北京市电梯安全监督管理办法》第十条第一款：电梯的安装、改造、维修施工前，施工单位应当将拟进行的电梯安装、改造、维修情况书面告知所在地区（县）电梯安全监督管理部门，告知后即可施工。施工时，应当执行北京市《电梯安装维修作业安全规范》，确保施工过程中的安全。

[2]《特种设备安全监察条例》第十八条第一款：电梯井道的土建工程必须符合建筑工程质量要求。电梯安装施工过程中，电梯安装单位应当遵守施工现场的安全生产要求，落实现场安全防护措施。电梯安装施工过程中，施工现场的安全生产监督，由有关部门依照有关法律、行政法规的规定执行。

案的建立与完善、应急演练、安全教育开展情况，对于未按照法律法规要求落实安全管理的单位进行立案处罚，发挥警示震慑作用，进一步督促电梯使用单位加强内部安全教育，严格落实安全生产主体责任。

2. 区文化和旅游局：机构职责中明确区文化和旅游局负责对文化和旅游市场进行行业监管；拟订文化和旅游市场安全生产规范和标准并监督实施；文化和旅游安全生产宣传、教育、培训及各类安全演练工作。

西郊宾馆公司涉事电梯安装施工行为并非是游客在宾馆中的旅游行为或与旅游相关的行为，不在区文化和旅游局监管范围内。同时，西郊宾馆公司及中建英杰公司针对涉事电梯安装工程项目向区市场监管局、学院路街道依法分别履行了报备手续，该项目不涉及法定需要提请区文化和旅游局审批、备案或执法的事项。

2023 年以来，为深刻吸取事故教训，做到举一反三，加强企业对相关方作业的安全管理工作，区文化和旅游局先后召开 3 次局党组安全生产形势分析会、5 次局长办公会，重点强调：**一是**严格落实企业安全生产主体责任，企业负责人要严格履行安全生产、消防第一责任人责任，对本单位安全生产和消防工作负总责，以安全生产和火灾隐患大排查大整治为抓手，持续开展隐患排查工作，着力消除问题隐患，防止小隐患酿成大事故；**二是**加强相关方安全管理工作，严格进行承包商单位、人员有效资质审

查，强化对相关方有限空间、高处作业、动火作业等危险作业的现场监管，同时对企业驻场人员、第三方人员开展典型事故案例等安全培训；**三是**要加强企业事故应急演练工作，结合企业实际开展应急预案演练，提高企业自身快速反应能力、应急救援能力，同时要对预案演练情况进行评估和总结，针对发现的问题，对预案进行修订和完善，加强应急预案的科学性、可行性和针对性。

2023 年 4 月 10 日区文化和旅游局执法大队唐晓东、蒋海涛对西郊宾馆开展现场检查，检查未发现问题；7 月 28 日，专职安全员米戴伦、徐健对西郊宾馆开展现场检查，发现宾馆大厅一层西侧消防疏散通道外堆积杂物，未按要求确保畅通；消防栓内堆积杂物；检查人员待现场立即整改后离开。

3. 学院路街道：机构职责中明确学院路街道负责维护辖区安全稳定，统筹地区平安建设工作；统筹、协调、监督本地区安全生产工作；协调组织有关部门开展安全生产检查，及时发现、报告重大安全隐患，协调监督政府相关职能部门消除隐患，处理事故，并承担相应责任；配合区有关部门检查指导建筑施工安全生产工作。

2023 年 5 月 23 日，学院路街道针对中建英杰公司提交的西郊宾馆电梯安装项目限额以下工程备案手续进行审核，并准予开工。5 月 24 日，学院路街道安全生产检查队（以下简称检查队）对该工程进行消防和安全生产检查，发现四号楼 B1 层施工区域未配备灭火器、施工人员安全帽不符合国家标准，并开具检查记

录单，责令限期3日内整改完毕。5月29日，复查过程中发现上述问题已整改完毕。6月25日，检查队检查中发现施工现场有工人未戴安全帽、吸烟、未进行“企安安”自查自纠工作等3项隐患，责令立即整改，同时开具约谈通知单，于6月26日对中建英杰公司就“企安安”注册问题开展约谈，要求尽快完成系统注册。7月4日，检查队检查发现西郊宾馆四号楼、九号楼电梯安装工程未开工，经询问得知，该工程已于6月30日停工，具体复工时间不详。7月20日检查发现，该工程仍处于停工状态。8月14日，该工程已复工，检查队检查发现存在施工现场有可燃品（纸箱）堆放、三级配电箱倾倒放置等2项隐患，责令当场整改完毕，同时开具约谈通知单，于8月15日再次就“企安安”注册问题对中建英杰公司进行约谈，因中建英杰公司负责人未在京，未如期到场参加约谈。

二、事故经过及应急评估情况

（一）事故发生经过

2023年8月18日14时左右，冯纪飞到达西郊宾馆四号楼2号电梯施工现场5层机房指导现场施工人员郭振辉、朱**操作电梯电机慢车启动，为后续固定电梯对重工作做准备。17时20分左右，郭振辉使用U形卡将曳引轮中的第一根曳引钢丝绳卡住，将电梯对重固定悬吊于空中。18时左右，郭振辉、朱**、吴红星三人饭后回到四号楼2号电梯施工现场，郭振辉在五层机房自上而下向井道内延伸曳引钢丝绳，朱**在一层2号电梯井道基坑

内东侧靠近电梯梯门位置整理七根安装到曳引轮上的钢丝绳，吴红星在一层电梯梯门外整理从井道内顺延到地面的曳引钢丝绳（见图 11）。18 时 57 分左右，固定对重架的曳引钢丝绳 U 形卡受整理扰动松脱，导致对重架突然坠落，连接对重架的曳引钢丝绳随即下降，电梯梯门外地面的钢丝绳在向电梯井道内回抽时，将佩戴安全帽的吴红星拽倒（见图 12），同时将井道基坑内靠近梯门位置的朱**拽至基坑西墙边，随后对重架坠落至地面，将朱**挤压在对重架与电梯西墙之间的缝隙内，现场人员立即拨打了 120 急救电话，120 急救人员到场后确认朱**已死亡。目前善后工作已结束，事故造成直接经济损失约 140 万元。



图 11



图 12

经查，西郊宾馆电梯安装项目，中建英杰公司项目负责人为马云良，但公司安排其同时负责多个项目，针对西郊宾馆电梯安装项目，马云良只负责与西郊宾馆公司对接项目资料；到北京市市场监管局办理开工告知、报验手续；到学院路街道办理限额以下工程备案等手续工作。现场施工人员电梯作业安装工作，由班组长冯纪飞组织实施。中建英杰公司针对西郊宾馆电梯安装项目编制了电梯施工方案，但未依法将方案中的相关要求通过安全技

术交底等方式告知现场施工人员。

另查，电梯生产厂商东芝电梯公司制定的无脚手架施工工艺中明确要求，电梯顶层应装设空中脚手架构建的工作平台，对重框架是由最顶层安装完成后通过葫芦搬运到井道内并固定。

（二）人员伤亡情况

死者基本情况:

朱**，四川平昌人。

（三）应急评估情况

事故发生后，西郊宾馆公司和中建英杰公司立即启动应急预案，拨打120急救电话，组织相关人员施救，维持现场秩序，然后向区政府相关单位报告事故情况，区政府相关部门在应急救援过程中，应急值守到位，应急响应迅速，信息报送渠道通畅，信息流转及时有效，现场救援处置措施得当，救援力量配备充分，善后工作及时有效，对事故信息和舆情进行了有效的管理。

三、事故的原因和性质

事故调查组依法对事故现场进行了认真勘验，并查阅了有关资料，对事故涉及的相关人员进行了询问，结合公安机关出具的死亡证明，查明了该事故的原因和性质。

综合现场勘验、调查询问、检测鉴定等情况，公安机关综合排除人为故意刑事嫌疑。

（一）事故直接原因

西郊宾馆四号楼2号电梯安装作业现场施工人员违反电梯生产厂商东芝电梯公司制定的无脚手架施工工艺，在未搭设脚手

架的情况下违规使用一根曳引钢丝绳和一个U形卡固定对重，导致U形卡松脱，对重坠落，造成事故。

（二）事故间接原因

1.冯纪飞作为西郊宾馆四号楼2号电梯安装工程现场施工班组长，未依法履行其安全生产职责，未及时发现并制止现场施工人员在未搭设脚手架的情况下，违反电梯生产厂商东芝电梯公司制定的无脚手架施工工艺，使用一根曳引钢丝绳和一个U形卡固定电梯对重的违规行为，引发事故。

2.中建英杰公司总经理郝宇，作为电梯安装单位中建英杰公司主要负责人，未严格履行其安全生产法定职责，疏于对本单位安全生产工作的督促和检查，致使作业现场违规使用一根曳引钢丝绳和一个U形卡固定电梯对重的隐患未能及时发现并消除，导致事故发生。

3.中建英杰公司作为西郊宾馆2号电梯安装工程的承包单位，疏于对从业人员的教育和督促，未针对本单位编制的电梯施工方案，通过安全技术交底等方式依法告知现场施工人员；疏于对本单位电梯安装作业现场的检查，未及时发现并制止现场施工人员使用一根曳引钢丝绳和一个U形卡固定电梯对重的违规行为，最终酿成事故。

（三）事故的性质

鉴于上述原因分析，根据相关法律、法规的规定，事故调查组认定，这是一起因作业人员违规作业、现场安全管理缺失而造成的一般生产安全责任事故。

四、对有关责任人员及责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律、法规的规定，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列个人和单位应当承担相应的责任，并提出如下处理建议：

1.冯纪飞，作为现场施工班组长，未依法履行其安全生产职责，未及时发现并制止现场施工人员在未搭设脚手架的情况下，违反电梯生产厂商东芝电梯公司制定的无脚手架施工工艺，使用一根曳引钢丝绳和一个U形卡固定电梯对重的违规行为，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项[3]的规定。事故调查组据此认定冯纪飞对事故发生负有直接管理责任，并建议公安机关依法对冯纪飞立案侦查。

2.中建英杰公司总经理郝宇，作为该单位的主要负责人，未严格履行其安全生产法定职责，疏于对本单位安全生产工作的督促和检查，致使作业现场违规使用一根曳引钢丝绳和一个U形卡固定电梯对重的隐患未能及时发现并消除，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[4]的规定。事故调查组据此认定郝宇对事故发生负有管理责任，并建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为的职责。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患的职责。

[5]的规定，对郝宇处以上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

3.中建英杰公司，作为西郊宾馆2号电梯安装工程的承包单位，疏于对从业人员的教育和督促，未针对本单位编制的电梯施工方案，通过安全技术交底等方式依法告知现场施工人员，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[6]的规定；疏于对本单位电梯安装作业现场的检查，未及时发现并制止现场施工人员使用一根曳引钢丝绳和一个U形卡固定电梯对重的违规行为，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款[7]的规定。事故调查组据此认定中建英杰公司对事故发生负有管理责任，并建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[8]和北京市应急管理局《中华人民共和国安全生产法》相关规定裁量基准第（三十六）条[9]的规定，对中建英杰公司处以三十万元以上七十万元以下罚款的行政处罚。

五、整改措施及建议

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[9] 北京市应急管理局《中华人民共和国安全生产法》相关规定裁量基准第（三十六）条：生产经营单位对一般事故负有责任的，按以下标准进行裁量：（1）造成1人死亡，或者1人以上6人以下重伤，或者500万元以下直接经济损失的，处30万元以上70万元以下的罚款；情节特别严重、影响特别恶劣的，可以按照该罚款数额的二倍以上五倍以下处以罚款。

事故调查组建议区应急管理局责成中建英杰公司深刻吸取事故教训，依法加强对本单位承揽电梯安装项目的安全监管，及时将电梯施工方案、安全操作规程等，通过书面安全技术交底等方式告知现场施工人员；进一步强化隐患排查和巡查检查，及时发现并消除电梯安装现场，违规使用一根曳引钢丝绳和一个U形卡固定电梯对重的安全隐患，避免类似事故再次发生。