大新桃城汉林绿城二期小区“7•29”一般触电事故调查报告

2024-12-17 17:25　来源：大新县应急管理局

大新桃城汉林绿城二期小区“7·29”

一般触电事故调查报告

2024年7月29日10时30分许，在大新县桃城镇新兴路汉林绿城二期地下停车场发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失85万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，要求各有关部门做好家属安抚，妥善处理善后事宜，按要求开展事故调查处理。县公安机关、应急管建局、桃城镇政府等有关负责同志赶赴现场处置，做好事故现场维护、现场勘查、善后处理等工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，7月30日，大新县人民政府成立了任组长，县政府办、应急管理局、工信局、人社局、公安局治安大队、住建局、总工会、广西新电力投资集团大新供电有限公司和桃城镇人民政府关同志组成的大新桃城汉林绿城二期小区“7·29”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请县纪委监委派员参加事故调查工作。

事故调查组认真贯彻落实县委、县政府领导同志批示精神，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场、调查询问、谈话了解、调取视频监控、资料、综合分析研判，查明了事故发生的经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了和事故相关单位及相关人员的责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并就事故暴露出来的隐患问题提出防范整改措施。

经调查认定，该事故是一起在生产经营活动过程中因作业人员违反安全操作规程，违章冒险作业；安全生产主体责任不落实，导致作业人员的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）汉林绿城二期概况

汉林绿城二期居民小区位于大新县桃城镇新兴路，由广西汉林福房地产开发有限责任公司（以下简称汉林房地产开发公司）于2017年建成，5栋，共计房屋448户，建筑结构为钢筋混凝土结构，户型面积有105至133平方米不等，产权年限70年，配有地下停车位172个，开盘时间为2017年5房时间为2018年10月。小区物业登记管理服务企业为广西南宁市中祥物业服务有限责任公司，但该公司未实际经营管理汉林绿城二期居民小区物业。

（二）广西南宁市中祥物业服务有限责任公司概况

广西南宁市中祥物业服务有限责任公司（以下简称中祥物业公司），成立于2005年10月21日，营业期限：2005年10月21日至2025年10月20日会信用代码：91450100779146XXXX，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），时任法定代表人：陈某，住所：南宁市迎凯路3号C栋X楼；注伍拾万元整；经营范围：物业服务叁级（凭资质证经营）；清洁服务（除高空作业），家政服务，园林绿化养护服务;花卉苗木的销售。（依法须项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2013年6月27日，中祥物业公司已变更为广西中祥物业集团有限公司，现法定代表人为董某辉，统一社会信用代码仍为：91450100779146XX年4月30日，汉林房地产开发公司为满足办理商品房预售许可证条件和中祥物业公司陈某就汉林绿城二期物业管理达成一致意见，并使用原营业《物业管理委托服务合同》书，委托管理期限为三年，自签订合同之日起计，属于前期物业性质。（若在此期间本物业成立业主委员会，委托期限委员会正式成立并另行签署合同之时止）。自签订合同之日起，中祥物业公司、广西中祥物业集团有限公司未实际管理服务该小区物业，亦未收取何物业服务管理费用，没有参与该小区的任何物业经营管理行为。

（三）汉林绿城二期物业服务情况

汉林绿城二期物业实际经营者为陈某（陈某，男，身份证号码：450104198708l0XXXX，汉林房地产开发公司法定代表人陈某辉之子），以公司名义经营管理汉林绿城二期物业，管理区域的电梯等特种设备外包给电梯维保资质单位承担，并收取业主物业管理费。汉林绿城二期物业管理包括陈某在内共有9人，其中负责人为陈某，设管理员1人，保安员4人，保洁2人，电工1人（即死者赵某善，其同时负责汉林绿城一期小区电作）。

（四）汉林绿城二期物业安全管理情况

汉林绿城二期物业经营者未经市场主体登记，未建立健全安全生产责任制，安全生产规章制度和操作规程，未设置安全生产管理机构或者配产管理人员，未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未开展安全生产教育和培训；安全管理工作仅限于日常例会提醒、提示、提

及偶尔参加消防部门组织的防灭火宣传培训，安全管理缺失，员工安全意识薄弱。

（五）死者基本情况

赵某善，男，身份证号码：45213019720323XXXX，住址：大新县桃城镇中山路XXX号，生前是汉林绿城二期物业员工，工作岗位是电工。

经查，赵某善于2015年3月30日取得低压电工特种作业操作证，有效期至2021年3月30日，事发前其特种作业操作证失效，已不具备特种作业资

（六）事故发生经过

由于汉林绿城二期地下室有积水溢出地面，影响通行，有业主将此事反馈至物业管理处，要求处理积水问题。

2024年7月29日上午9时许，赵某善和保安韦某胜一起到汉林绿城二期五栋地下室查看业主反馈的停车位有积水问题，韦某胜将赵某善带至井，告知赵某善是该集水井内排污泵故障，无法抽（排）水，赵某善简单查看后表示要去拿维修工具，随后两人走出地下室，韦某胜问赵某善是忙，赵某善表示不用，他自己就可以了，韦某胜返回保安亭之后即外出买早餐，赵某善独自去取工具包。

09时39分，视频监控显示赵某善一手拿便携式灯泡，一手拿工具出现在五栋前物业办公室可视区域，自行往地下室走去；09时48分至10时03善先后出现在汉林绿城二期地下室视频监控可视范围内，最后一次出现是10时03分，在排污泵上一级电源控制箱前。

10时30分许，汉林绿城二期物业管理员叶某美到地下室查看五栋业主反馈的停车位积水问题，到地下室停车位后看见一工具包，平时赵某善工具包，但环视周围不见赵某善本人，这时叶某美听到类似排污泵启动的声音及电击声（吱吱声），转过去看到赵某善趴在排污泵集水井旁边的地在积水里面，其心里想怎么样都不能脸趴在水里，就过去托住赵某善头部，叶某美一只手托住赵某善的头部，另一只手拿出手机准备打电话求救，美发现自己被触电了，就不敢动，随即跑出来找人帮忙，到保安亭后发现保安也不在，就先后拨打汉林一期管理员卢某凤和保安韦某胜电话，告知事，要求赶紧前来帮忙施救，韦某胜在早餐店接到电话后立即返回和叶某美一起到地下室准备施救，韦益胜看到赵文善趴在水里意识到可能发生触叶美美告知其有漏电，韦某胜跑回保安亭拿了两双水鞋和塑料袋，返回地下室穿好水鞋，手上套好塑料袋后，上前试图将赵某善拉出积水地面，这期保安李某道也到达现场，李某道穿上水鞋，手上套好塑料后和韦某胜共同把赵某善拖离到对向干燥地面，韦某胜和李某道随即对赵某善进行心救，汉林一期保安赵某贤及其儿子到达现场后同时参与了抢救工作。

10时42分，叶某美拨打120急救电话，10时52分，县人民医院120医护人员到达现场接手抢救工作，医护人员在抢救同时告知现场物业管理人属并报110，11时04分，叶某美拨打了110报警电话。11时46分，经现场医护人员全力抢救，赵某善仍未恢复自主呼吸、心跳，心电图呈一直线，宣亡。

（七）事故现场勘验情况

1.事故现场情况。事故现场在大新县桃城镇新兴路汉林绿城二期五栋地下停车场B37车位后面墙角，该处墙角地面布满积水，水深约5-8cm，面有一只右脚拖鞋，在拖鞋下方有一条东西走向的排水，停车位左上角地面有一块约120cmx120cm的格栅盖板，在后左侧上方墙壁有一排污泵电源电箱门呈半打开状，门板表面指示灯处于常亮状态，在车位正面墙面上有一个新能源汽车充电桩，墙上挂有充电枪；右侧为B38车位，车位上停放能源汽车，在靠通道划线地面上摆放有一个米黄色工具袋，工具袋内装有开关、电线、灯泡、锤子、螺丝刀、胶布等物品。



图1 事故现场位置前视示意图

2.事故现场电器设备情况。事故现场电源控制箱为铁质，接入电源为380伏，使用天正电器空气开关1个（TBG1N-63 D20,无漏电保护功能）器交流接触器2个（TGC1-0910）,华威（RONE）继电器1个,接电端口1个，2个型号为50JYWQ10-11-1200-1.1的搅匀排污泵通过电缆接到接电端口上

备连接良好，但接地线有多处明显的烧焦、烧断痕迹，且接地线柱上有多条地线接入，螺帽未拧坚固，未能形成有效接地。



图2 事故电源控制箱

3.集水井情况。该集水井主要作用为收集地下室污水，利用集水井内2台搅匀排污泵进行排污，一主一备，一台为自动，另一台为手动；使用集水井深度约1.2米，长度和宽度约1米。



图3 污水集水井

4.50JYWQ10-11-1200-1.1搅匀排污泵参数。产品名称：搅匀排污泵，流量：10 m^3/h，扬程：11m，出水口径：50mm，电源：380V/50Hz 2.5A，功率：1.1KW，绝缘：E级，转数：2900 r/min，编号：1809151，出厂日期2018年9月，执行标准：GB/T24674-2009，生产厂家：上海硕威泵司。



图4 搅匀排污泵

5.设备漏电情况测试。事故调查组邀请供电公司2名技术人员对涉事电器设备进行检测：（1）涉事排污泵电源控制箱接地串接、接地线烧焦丝未拧紧固；（2）涉事排污泵电源控制箱开关送电后稍微延迟，上一级电源跳闸；（3）涉事电源控制箱至上一级电箱，经检测线路正常；（4）地电阻符合规范要求。汉林房地产开发公司聘请2名持证电工对涉事电器设备、线路进行检测，拆除2台搅匀排污泵电缆后，空气开关送电，交流接电器正常；接入搅匀排污泵电缆后，空气开关送电，涉事排污泵电源控制箱上一级电源跳闸；2台搅匀排污泵送修检查发现电缆良好，排污泵油封体内部进水，电圈烧毁。判定搅匀排污泵故障损坏，泵体内部进水，地线未形成有效接地，设备外壳带电。



图5 搅匀排污泵泵体进水，线圈烧毁。

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者赵某善，男，汉林绿城一期、二期物业电工。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等定，事故造成直接经济损失85万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置和医疗救治情况

10时30分许，发现赵某善倒在积水地面后，物业管理人员和保安对赵某善进行救援，叶某美拨打了120急救及110报警电话，约10分钟，120和公安机关到达现场，现场医护人员根据物业人员代诉、查体，对赵某善进行紧急救治，考虑为电击后心脏停搏，结合体征，触电时间长，病情危给予胸外心脏按压，肌注肾上腺素，行气囊辅助呼吸，建立静脉通路，反复静推肾上腺素。抢救至11时46分，赵某善仍未恢复自主呼吸、心跳，心直线，宣布临床死亡。现场医护人员将病情及抢救经过明确告知家属，其家属表示理解，并对整个抢救过程无异议，予签字。

（二）事故信息接报及响应情况

事故接报后，县公安机关、应急管理局、住建局、桃城镇人民政府按工作职责派人赶赴事故现场开展处置工作，核查事故情况，做好事故现保护工作。县应急管理局按照事故上报程序依法向县委、县政府和上级应急管理部门报告了事故信息，并安排专人负责后续事故信息的接收、流转作，同时向县纪委监委、县政法委报告事故信息。

（三）事故善后处置情况

7月29日11时50许，赵某善经医护人员判定无生命体征后，在现场处置的县应急管理局、住建局、桃城镇政府工作人员随即组织汉林房地司、汉林绿城物业经营者及赵某善亲属就死者善后事宜进行协商处理，考虑到死者女儿在外地读书，通过亲属联系并经其女儿同意，先将死者遗体存放，待其女儿请假返乡后按风俗习惯安葬。经工作，8月2日汉林房地产开发公司、汉林绿城物业经营者及死者家属就赵某善死亡赔偿事宜达成一签署协议书，至此善后处置结束。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，由于现场物业管理人员未熟悉电器设备及电源控制操作，在做好一定防护措施后进行施救，同时拨打120及110救援，积极协助救治，应急处置符合现场实际。

接到事故报告后，县公安局机关、应急管理局、住建局、桃城镇等有关领导和工作人员先后赶到事故现场了解事故情况，积极协调处置善后后处理得当，未造成不良社会影响。经评估，事故应急处置适当，善后处理平稳有序。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故直接原因是：搅匀排污泵外壳带电漏电，造成搅匀排污泵周围水体带电，导致未穿戴绝缘防护用品作业的赵某善在处于带电水体时触电死

（二）直接原因分析

1.事发地面有积水，叶某美在托住赵文善头部时有被触电反应，证明地面积水带电。

2.排污泵故障，油封损坏泵体内部进水，电圈烧毁，地线未可靠接地，设备未使用漏电保护装置，导致排污泵外壳带电漏电。

3.排污泵电源控制箱面板指示灯常亮带电，接地线柱有多条地线接入，地线螺帽未拧坚固，地线有多处明显的烧焦、烧断痕迹，未能形成有效

4.赵某善穿着拖鞋，未穿戴绝缘防护用品，未采取验（检）电措施，冒险带电作业，处于带电水体时形成触电回路。

（三）其他可能因素排除

1.大新县公安机关出具的《关于“7·29”大新县桃城镇汉林绿城二期小区地下停车场赵某善死亡事件的情况汇报》分析意见：“根据现场勘查体检验情况，结合外围调查，排除他杀，赵某善死亡性质为意外。”排除刑事案件。

2.大新县人民医院的急诊病历、抢救记录材料证明，赵某善初步诊断：1.心脏停搏；2.电击伤。《居民死亡医学证明（推断）书》死亡原因为搏。

（四）间接原因

1.违反特种作业管理规定。特种作业操作证失效，已不具备特种作业资格，违规上岗作业。

2.违反操作规程冒险作业。作业人员安全防护意识薄弱，在未穿戴安全帽、绝缘手套、绝缘靴、切断电源和验电等安全措施下，冒险进行带业。

3.安全主体责任不落实。未制定安全管理制度和操作规程，未开展隐患排查治理工作，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消全事故隐患。

4.作业现场安全管理缺失。电器设备检修作业缺乏有效管理，没有安排专人监护，未能及时发现并消除特种作业人员不具备作业资格、违程、冒险带电作业的事故隐患。

5.安全教育培训缺失。未对从业人员进行安全教育培训，作业人员对危险性认识不足。

四、事故发生单位存在的主要问题

汉林绿城二期物业经营者，安全生产法治意识淡薄，未经市场主体登记，不具备安全生产条件开展生产经营活动，安全生产主体责任不落实制定并实施本单位的安全生产规章制度和操作规程；未对从业人员进行安全教育培训；未审核特种作业人员的上岗资格，特种作业人员违规上岗作现场未安排专人进行安全管理，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

五、事故有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）建议不予追究责任人员

赵某善，汉林绿城物业电工，安全意识薄弱，特种作业操作证失效，已不具备特种作业资格，在未穿戴安全帽、绝缘手套、绝缘靴、切断电等安全措施下，违章冒险进行带电检修作业，导致发生触电事故，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）对汉林绿城二期物业经营者的行政处罚建议

陈某，安全生产法治意识淡薄，未经市场主体登记，不具备安全生产条件开展生产经营活动；安全生产主体责任不落实，未建立健全安全生和安全生产规章制度，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；未组织制定并实施本单位的安全生产规章制度和操作规程，未对从业安全生产教育培训，确保具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，作业人员不能有效识别工作中存在的危险因素；患排查治理工作，安全管理缺失，涉电检修作业未安排专人进行安全管理，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除特种作业人员效、违章冒险作业的事故隐患，导致发生生产安全事故，对事故发生负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第五条、第二二十一条第（二）项、第（三）项、第（五）项、第二十八条第一款、第三十条第一款、第四十一条第一款、第二款的规定，建议大新县应急管《中华人民共和国安全生产法》等法律法规依法对其进行行政处罚。

（三）其他处理建议

1.汉林房地产开发公司，2017年4月30日，为办理商品房预售许可证条件，与中祥物业公司签署《物业管理委托服务合同》，后将汉林绿城小理服务委托给自然人经营，鉴于汉林绿城二期物业经营者陈富无力承担事故赔偿责任，建议依照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规要求汉开发公司与陈某共同承担连带赔偿责任并先行支付赔偿金。

2.中祥物业公司，2013年6月27日中祥物业公司已变更为广西中祥物业集团有限公司，该公司未参与汉林绿城小区的物业管理经营活动。经事调查，中祥物业公司在这起事故中没有责任。

3.汉林绿城小区物业管理，建议小区业主依照《中华人民共和国民法典》《物业管理条例》等法律、行政法规规定，在行政主管部门、桃城社区指导下，依法选聘物业服务企业或成立业主委员会进行自治管理。

六、事故整改和防范措施

（一）严格落实生产经营单位安全生产主体责任

汉林房地产开发公司和物业经营者要认真汲取事故教训，开展物业经营活动须经市场主体登记并具备安全生产条件，在物业管理过程中，建全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，认真开展危险源辨识，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，排查各类作业活动中患，落实安全生产教育培训，将电器设备设施的安全防护落到实处，切实履行安全生产主体责任。物业管理区域内的专业经营设施设备由专业经营维修、养护和管理，与承租（外包）单位签订安全管理协议并加强对承租（外包）单位的统一协调管理工作，禁止无资质人员实施维修保养作业，人员的安全防护，坚决杜绝违规违章作业行为，采取有效措施消除安全隐患，防止各类事故发生。

（二）严格特种作业管理杜绝类似事故发生

各物业管理企业要严格落实安全生产主体责任，加强电器设备检修作业的安全管理，建立健全危险作业安全操作规程，落实专人监护措施；种作业人员资质审核关，严禁无资质人员从事特种作业；要加大隐患排查整治力度，消除物业管理过程中存在的各类安全隐患；要加强对从业人员育培训，将安全操作、防护技能和安全生产法等相关法律法规作为培训重点，提高从业人员的安全意识和应急处置能力。

（三）严格落实物业管理行业监管责任

物业行业主管部门要进一步履行行业安全监管职责，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，规范物业管理企业经营行为；要联合属地乡镇在展一次物业企业安全大检查，重点检查物业管理企业是否经市场主体登记，是否建立健全安全管理制度和操作规程，是否对从业人员进行教育培训业人员是否持证上岗等；要严肃查处违章指挥、违规操作、违反劳动纪律以及无资质人员从事特种作业等违法违规行为，督促各物业管理企业落任，夯实行业监管责任。

（四）严格落实安全生产属地管理责任

各乡镇要进一步履行好属地安全监管职责，全面摸排辖区内各类小区院落和物业管理企业详细情况，积极配合相关行业主管部门定期对物业安全检查，对发现的安全隐患督促整改形成闭环；要结合“安全生产月”、“消防宣传月”、安全生产“五进”等活动深入开展安全生产宣传教育，将下发到辖区每一个物业管理企业，督促各物业企业自查自改，全面提升企业安全意识和管理水平，有效防范各类事故发生。