信息类别： 安全生产 **公开方式：** 主动公开 **生成日期：** 2023-07-26

公开时限： 常年公开 **公开范围：** 面向全社会 **信息索取号：** 000014349/2

武宁九江瑞诚水晶有限公司“4•12” 一般机械伤害事故调查报

武宁九江瑞诚水晶有限公司“4·12”一般机械伤害事故调查报告

武宁县政府事故调查组

2023年6月8号

目 录

一、报告开篇和事故性质认定.....1

二、事故基本情况1

（一）事故发生单位及相关单位概况1

（二）事故发生单位安全管理情况2

（三）事故发生经过4

（四）事故现场情况4

（五）人员伤亡和直接经济损失情况5

三、事故应急处置及评估情况5

（一）事故信息接报及响应情况5

（二）事故现场应急处置情况5

（三）医疗救治和善后情况5

（四）事故应急处置评估6

四、事故原因分析6

（一）直接原因分析6

（二）其他可能因素排除 6

（三）间接原因分析 6

五、有关责任单位存在的主要问题7

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议8

（一）对有关责任人员的处理建议8

（二）对有关责任单位的处理建议11

七、事故主要教训11

（一）企业主体责任落实不到位11

（二）行业监管责任和属地监管责任不到位12

八、事故整改和防范措施.....12

九、附件.....13

一、报告开篇和事故性质认定

2023年4月12日9时17分许，九江瑞诚水晶有限公司发生1起机械伤害事故，致1人死亡，直接经济损失约人民币188万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，武宁县管理局、县总工会、县工信局、县公安局、工业园区管委会组成的武宁九江瑞诚水晶有限公司“4·12”机械伤害事故调查组（以下简称故调查工作。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场走访、人员谈话、勘查取证等方式，查原因和间接原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人和责任单位处理建议。同时，针对事故出了事故防范措施建议。

经调查组调查认定，九江瑞诚水晶有限公司“4·12”事故是一起因违规作业造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

九江瑞诚水晶有限公司成立于2009年9月24日，统一社会信用代码：91530100MA6K8WNX3C，类型为有限责任公司，注册地万福经济开发区，法定代表人李政亮。公司共有90多名员工，下设综合部、生产部、财务部三个机构。企业的主要经营范围为水等。营业期限至2029年9月15日。

（二）事故发生单位安全管理情况

事故车间设置2个班次，白班：8时至12时，13时至17时；夜班：20时至24时，凌晨1时至5时。肖松作为此车间主任。九江瑞门的安全生产管理领导小组，明确了公司主要负责人李政亮为安全生产领导小组组长，厂长邵卫林为副组长，洪逸龙作为安全管理训计划，但未按照制度开展培训，制定了隐患排查、风险辨识分级管控、教育培训等制度和岗位操作规程，但未严格实施。

图二 吸塑机工艺流程图

（三）事故发生经过

2023年4月12日早上7时许，黄凯在完成交接班后正常上班。9点17分许，车间1号吸塑机发生运转异常，黄凯前往查看检修，机的情况下，黄凯侧身站在吸塑机右边筛机机头与吸盘中间查看炉盘，并调试炉盘上方喷头，被横向移动的筛机机头从背后撞击，盘相挤压，倒地昏迷，口吐血液。

（四）事故现场情况

事故现场位于九江瑞诚水晶有限公司4号车间，车间共有5台吸塑机及2台圆磨机，事故发生在1号吸塑机，黄凯倒地昏迷在1号

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失约人民币188万元。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场作业人员刘仲在9点20分许将事故情况通知了公司主要负责人李政亮，李政亮接到电话之后立即从办公室走况并组织救援，在9点30分将事故相关情况向县应急管理局明亮同志进行了报告，9点45分许，县应急管理局、工业园区管委会、工同志到达现场，开展事故救援及善后工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场捡片工作人员肖连发现黄凯倒地便立即跑到5号机叫同事刘仲进行救援，刘仲过来查看黄凯情况后立即拨打要负责人李政亮汇报情况，随后李政亮赶赴现场查看并组织救援。9点40分许，救护车到达现场将黄凯送往县中医院进行抢救。

（三）医疗救治和善后情况

2023年4月12日9点40分许救护车到达现场，黄凯立即被送往县中医院，到达县中医院经急诊医生诊断，发现其身体的右胸前有块状伤痕、右后背上方有大块状伤痕，其肺部挤压成碎状，胸腔多血，确诊已无生命体征。随后遗体被运往县殡仪馆。4月14日，偿协议，并将死者遗体送往云南老家安葬。

（四）事故应急处置评估。

事故发生后，公司相关负责人接到通知立即赶赴了现场组织救援并及时向县应急管理局报告了事故情况。县应急管理局等相赴现场，组织了事故救援及善后工作，同时通过事故直报系统、值班系统向上级报告了事故情况。经调查组综合评估，此次事故的应

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因是：黄凯违规作业，在吸塑机运转中未断电未停机的情况下对机器进行检修。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和医生诊断情况，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（三）间接原因分析

九江瑞诚水晶有限公司落实安全生产责任制不到位。未制定安全生产责任制监督考核办法，未对安全生产责任制落实情况开度和操作规程执行不到位。公司安全生产规章制度流于形式，员工存在违规作业等情况；落实安全生产教育和培训计划不到位。部职培训；安全风险分级管控不到位。未对事故车间进行安全风险辨识和管控，没有制定一图一牌三清单。事故隐患排查治理不到位缺失的隐患视而不见，未按照要求安装防护栏。

五、有关责任单位存在的主要问题

事故单位：九江瑞诚水晶有限公司

1.落实安全生产责任制不到位。未制定安全生产责任制监督考核办法，未对安全生产责任制落实情况开展考核。违反了《中华第四条第一款[]的规定。

2.安全生产规章制度和操作规程执行不到位。公司安全生产规章制度流于形式，员工存在违规作业等情况。违反了《中华人民条第一款的规定。

3.落实安全生产教育和培训计划不到位。部分新入职的员工未进行入职培训。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第

4.安全风险分级管控不到位。未对事故车间进行安全风险辨识和管控，没有制定一图一牌三清单。违反了《中华人民共和国安的规定。

5.事故隐患排查治理不到位。对吸塑机安全防护装置缺失的隐患视而不见，未按照要求安装防护栏。违反了《中华人民共和国款的规定。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.黄凯，男，群众，机修工，2023年2月3日入职，在吸塑机未断电未停机的情况下对机器进行维修，违规作业，对事故的发生违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[]的规定，鉴于其在事故中已经死亡，建议不再追究责任。

2.洪逸龙，男，群众，生产部主管，九江瑞诚水晶有限公司安全生产管理员，2018年2月任职。督促执行本单位安全生产规章公司安全生产规章制度流于形式，企业员工存在违规作业等情况；实施本单位安全教育培训计划不到位，部分新入职的员工未开展全风险辨识分级管控和隐患排查治理双重机制不到位，事故车间未开展风险辨识，隐患排查不彻底，对吸塑机安全防护装置缺失的发生负有重要责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）（三）（五）（六）（七）项[]的和国安全生产法》第九十六条[]的规定，建议由县应急管理局依法给予法定规定范围内的行政处罚。

3.邵卫林，男，群众，厂长，九江瑞诚水晶有限公司安全主管，2018年1月任职。督促执行本单位安全生产规章制度和操作规规章制度流于形式，企业员工存在违规作业等情况；实施本单位安全教育培训计划不到位，部分新入职的员工未开展岗前培训；落级管控和隐患排查治理双重机制不到位，事故车间未开展风险辨识，隐患排查不彻底，对吸塑机安全防护装置缺失的隐患视而不见

领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）（三）（五）（六）（七）项的规定，根据《中华第九十六条的规定，建议由县应急管理局依法给予法定规定范围内的行政处罚。

4.李政亮，男，群众，董事长，九江瑞诚水晶有限公司主要负责人，2018年1月任职，落实本单位的安全生产责任制不到位，督考核办法，未对安全生产责任制落实情况开展考核；督促执行本单位安全生产规章制度和操作规程不到位，公司安全生产规章制在违规作业等情况；实施本单位安全教育培训计划不到位，部分新入职的员工未开展岗前培训；落实本单位安全风险辨识分级管控不到位，事故车间未开展风险辨识，隐患排查不彻底，对吸塑机安全防护装置缺失的隐患视而不见，对事故的发生负有主要领导责华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（三）（五）项的规定[]，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第由县应急管理局依法给予法定规定范围内的行政处罚。

（二）对有关责任单位的处理建议

九江瑞诚水晶有限公司：落实安全生产责任制不到位，安全生产规章制度和操作规程执行不到位，落实安全生产教育和培训级管控不到位，事故隐患排查治理不到位，对事故发生负有主要责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三条第三民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[]的规定，建议由县应急管理局依法给予法定规定范围内的行政处罚。

七、事故主要教训

（一）企业主体责任落实不到位。九江瑞诚水晶有限公司落实安全生产责任制不到位，安全生产规章制度和操作规程执行不和培训计划不到位，安全风险分级管控不到位，事故隐患排查治理不到位。

（二）行业监管责任和属地监管责任不到位。未严格按照“三个必须”的原则对企业开展安全监管；对企业隐患排查不到位抓好隐患整改。

八、事故整改和防范措施

（一）九江瑞诚水晶有限公司。一是深刻汲取事故教训，召开事故警示教育会，举一反三，将抓“反三违”[]活动常态化。二施，完善企业全员安全生产责任制，制定考核办法，定期组织考核。加强教育培训，特别是新进员工的岗前安全教育培训。完善企和隐患排查治理双重预防机制，严格落实一图一牌三清单，全面开展隐患排查。三是全面开展一次“反三违”专项行动，常态化管落实企业安全生产规章制度和岗位操作规程。

（二）行业监管部门和属地政府。一是组织辖区类似企业开展一次事故警示教育会，认真吸取事故教训，举一反三，将“反对辖区类似企业全面开展一次隐患排查，重点检查企业机器设备的安全防护装置是否安装到位。

九、附件

事故调查组成员名单及签名表

打印 关闭