武昌积玉桥新建商务设施和公园绿地项目“8·1”一般高处坠落事故调查报告

2024年8月1日6时20分许，位于武昌区积玉桥街新生路与积玉路交汇处的新建商务设施和公园绿地项目发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约146万元。

事故发生后，武昌区人民政府高度重视，区领导带领区应急管理局、市公安局武昌分局、区自然资源和城乡建设局、区住房和城市更新局、区市场监管局、滨江商务区管委会和积玉桥街道办事处等相关单位负责人，第一时间赶赴现场了解情况，并对善后处置、事故调查和吸取事故教训举一反三开展工作提出了明确要求。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）、《市人民政府办公厅关于贯彻落实<生产安全事故报告和调查处理条例>的意见》（武政办〔2007〕98号文）和《武昌区人民政府关于授权调查处理生产安全事故的通知》[2020（096）]的有关规定，武昌区人民政府成立了区应急管理局牵头，武昌公安分局、区总工会、区住房和城市更新局、区自然资源和城乡建设局、区市场监管局和积玉桥街道办事处等相关单位参加的武昌区“8·1”高处坠落事故调查组，并

邀请区纪委监委派员参加，对该起事故开展调查处理。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证，人员询问和综合分析，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议以及事故整改和防范措施建议。

调查认定，新建商务设施和公园绿地项目“8·1”一般高处坠落事故是因作业人员违规操作，生产经营单位安全生产管理缺位而导致的一起一般生产安全责任事故。

一、事故有关基本情况

（一）事故项目基本情况

该项目2020年6月核发《建筑工程施工许可证》，工程名称为新建商务设施和公园绿地项目，建设地址位于武昌区积玉桥街新生路与积玉路交汇处，建设规模141314.97平方米。主要新建一栋地下四层、地上三至十六层的单体建筑，分南、北两区。项目合同工期为2020年7月8日至2023年7月8日，受新冠肺炎疫情的影响，项目延期交付，预计2024年10月竣工验收。事发时项目处于收尾阶段，主要在进行室外园林景观和室内的设备调试、卫生清理等相关施工。

（二）事故发生单位基本情况

事故发生单位为武汉天晟福建筑工程有限公司（以下简称“天晟福建筑公司”），类型为有限责任公司(自然人独资)，统一社会信用代码为91420105MA4K220Q1T，住所为武

汉市黄陂区前川街林荫大道1层2室，法定代表人为吴某亮，主要经营范围为建筑劳务分包、铁路工程、公路工程、桥梁工程等。该公司持有武汉市城乡建设局核发的《建筑企业资质证书》，资质类别及等级为模板脚手架专业承包不分等级、施工劳务资质不分等级，持有湖北省住房和城乡建设局核发的《安全生产许可证》，编号为（鄂）JZ安许证字〔2020〕041477，相关证照均在有效期内。

天晟福建筑公司2023年7月12日与新建商务设施和公园绿地项目施工单位签订《劳务协作合同》，施工范围为图纸范围内的地面固化剂施工、坡道施工、幕墙反坎施工，合同内约定了双方的安全生产管理职责。公司派驻到现场的项目经理为吴某平、专职安全员为张某，二人分别持有一级建造师、安全员资质证书。该公司施工内容于2024年年初基本结束，现仅有两个劳务班组在项目内施工，主要负责卫生清理等收尾工作，劳务班组人员由班组长自行负责招聘，入场后报备项目部。因收尾阶段施工内容不多，2024年以来吴某亮、张某二人较少到项目履职，现场管理交由姚某桥负责，姚某桥无相关安全生产考核合格证书。

（三）项目电梯有关情况

新建商务设施和公园绿地项目共有垂直电梯20台，自2023年5月开始安装，2024年5月全部安装完成，2024年6月完成调试。因电梯机房配套设施没有完工，以及电梯五方通话、监控等尚未安装到位，电梯尚不具备检验条件，故

电梯安装单位于2024年6月16日撤离项目现场，拟在施工单位完成全部配套设施施工后再进场申报检验。撤场前，电梯安装人员对20台垂直电梯全部采取了停电倒闸及切断安全回路处理，并拆除了其中19台电梯集成电路板。因电梯安装工作方便所需，南区XT08号垂直电梯集成电路板未拆除。

事发前，电梯外部控制按钮均未安装，人员无法在电梯外部通过操作电梯按钮的方式打开电梯层门，若要乘坐电梯，必须使用三角钥匙打开轿厢停靠对应楼层的电梯层门，进入电梯轿厢后方可正常操作电梯。电梯安装单位离场后，天晟福建筑公司劳务班组人员擅自接通了南区XT08号垂直电梯安全回路，并于7月初招入张某枝（其曾在其它项目负责操作施工电梯，持有通用型电梯三角钥匙）负责操作该电梯，以“杂工”身份向项目部报备。

二、事故发生经过、救援及信息报送情况

（一）事故发生经过

8月1日5时55分许，天晟福建筑公司杂工班组组长汪某玉组织张某枝等班组人员进行班前喊话，对施工任务进行部署，随后班组人员各自进入工作岗位。6时20分许，汪某玉来到南区XT08号垂直电梯处，张某枝正坐在电梯前室待岗。汪某玉让张某枝打开电梯，拟乘坐电梯到南区五楼进行巡查。张某枝拿来一个油漆桶放置在电梯层门前，站在油漆桶上使用通用型电梯三角钥匙开启电梯层门后，从油漆桶上

下来，站在电梯前用手把电梯层门拨开其个人能通过的宽度（约50cm）并跨入电梯内。

（二）事故应急处置情况

汪某玉见张某枝跨入电梯后坠落，随即到电梯层门检查，发现电梯井内是空的，立即呼喊工友一起到地下四层查找该电梯，同时向项目现场负责人姚某桥报告（6时28分），姚某桥拨打120（6时30分）。因电梯较多，约10分钟后汪某玉等人找到事发电梯，使用撬棍、木方强行撬开电梯门，发现张某枝倒在电梯井内，安全帽掉落在身旁。6时40分120急救人员到达现场，经现场诊断，确认张某枝死亡。事故发生后，天晟福建筑公司积极组织开展善后工作，于8月2日与死者家属达成赔偿协议，由天晟福建筑公司一次性赔偿死者家属146万元。

（三）事故信息报送情况

武昌区应急管理局8时12分接事故信息通报，立即赶赴现场进行调查处理，经初步调查核实，于10时02分报告市应急管理局应急指挥中心。

三、事故人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成张某枝死亡，直接经济损失约146万元。

四、事故原因分析

经事故后现场查勘，南区XT08号垂直电梯轿厢事发时停在地上四层。事故调查组依据有关法律法规规定，通过事故调查和分析，认为造成事故的原因如下：

（一）直接原因

张某枝在南区一层XT08号垂直电梯前，使用通用型电梯三角钥匙违规打开未经检验移交的电梯层门，在未仔细观察轿厢是否停靠在一层的情况下，便贸然踏进电梯内，致自己从一楼位置坠至电梯井负四层底部。

（二）间接原因

天晟福建筑公司及其主要负责人安全生产责任不落实是事故发生的间接原因。

1.天晟福建筑公司：一是违规使用未经检验移交电梯。2024年7月以来，劳务班组多次私下擅自使用南区一层XT08号垂直电梯。二是关键岗位人员未到岗履行安全生产管理职责。公司项目经理吴某平、专职安全员张某主观上对项目收尾阶段安全生产工作不重视，2024年以来经常不在岗，2024年5月至7月，平均每周出勤一到两次，事发当天，二人均未到岗。三是项目实际负责人未经安全生产考核合格。天晟福建筑公司名义上派驻的项目经理为吴某平，但在实际工作中，长期由姚某桥担任现场负责人，姚某桥未经住房城乡建设主管部门安全生产考核合格。四是未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度。天晟福建筑公司项目部未建立本项目事故隐患排查治理制度，仅每周参加一次监理单位、施工单位组织的联合检查，项目部日常未自行组织开展事故隐患排查治理工作，未及时发现并消除公司劳务班组违规使用电梯的事故隐患。

2.天晟福建筑公司法定代表人吴某亮：吴某亮作为公司主要负责人，对公司承接的项目收尾阶段安全生产工作不重视，未督促、检查本单位的安全生产工作，明知项目经理、安全员等关键岗位人员经常不到岗履职以及现场负责人未经安全生产考核合格的问题，未责令改正，对劳务班组人员擅自违规使用未经检验移交的电梯的违规行为失察失管。

五、事故处理建议

依据有关法律、法规规定，结合事故调查核实的情况和事故原因分析，事故调查组认定下列生产经营单位和个人对事故发生负有责任，建议处理如下：

1.天晟福建筑公司安全生产主体责任不落实，对事故发生负有责任，建议由武昌区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定对该公司实施行政处罚。

2.天晟福建筑公司法定代表人吴某亮是该公司主要负责人，未履行安全生产工作职责，对事故发生负有责任，建议由武昌区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定对其实施行政处罚。

3.天晟福建筑公司项目经理吴某平、安全员张某、现场负责人姚某桥履行各自岗位安全生产工作职责不到位，建议由天晟福建筑公司按公司内部管理规定进行处理。

六、相关监督管理责任单位和责任人履职情况

由区纪委监委按照干部的管理权限和相关责任追究的规定进行调查处理。

七、事故整改及防范措施建议

安全生产是一根“生命之弦”，必须始终绷紧，须臾不可放松。事故发生单位要深刻汲取事故教训，充分认识到安全生产工作的极端重要性，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，以“时时放心不下”的责任感和紧迫感，坚决克服侥幸心理、麻痹思想，做实做细施工全过程安全管理。一是夯实安全生产基础工作。认真反思本单位安全生产工作中存在的短板，建立健全并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，强化全员安全责任制及安全生产标准化建设，切实提升安全生产管理水平。二是严格施工现场关键岗位人员配备和管理。严格按照有关规范标准配备关键岗位人员，建立健全出勤管理机制，压实考勤要求，督促关键岗位人员严格到岗履职。结合施工现场实际情况，动态调整上下班时间，关键岗位人员与施工作业人员同步上下班，确保有施工作业必有人员现场管理。三是强化施工现场事故隐患排查治理。结合项目实际施工进度、特点，加强安全风险分析研判，清晰防控重点，紧盯每个班次作业地点、重要区域、关键环节，常态化、高频次全面开展隐患排查治理，及时发现并消除事故隐患，严肃查处“三违”行为。四是强化作业人员安全教育培训。结合项目施工性质和风险防控要点，向施工人员普及安全生产相关法律法规和各岗位操作规范标准，提升施工人员安全意识，杜绝无知性违

章、习惯性违章。深入开展事故警示教育，切实用事故案例教育人、用事故案例警示人，坚决防范同类事故再次发生。

武昌区“8•1”一般高处坠落事故调查组

2024年9月