查看目录信息

查看目录信息			
索引号	11F/2020-385354	公开责任部门	应急局
信息名称	柴家坟78号“6.19”一般生产安全事故调查报告		
生成日期	2020年09月29日 16:01	公开日期	2020年09月29日 16:01
关键词			
公开类型	主动公开	文号	无
载体类型	纸质		
记录形式	文本		
公开形式	政府信息公开大厅		
内容概述			
信息有效性		所属目录	安全生产事故调查
备注			
附件			

柴家坟78号“6.19”一般生产安全事故调查报告

2020年6月19日13时20分左右，在海淀区柴家坟78号东南平房装修现场发生一起触电事故。北京行远志高家具有限公司（以下简称：行远志高
员陈**，站在木质人字梯上拆除东南平房隔断墙预埋镀锌管及管内电源线时，发生触电，陈**从木质人字梯上滑落到地面，失去知觉，滑落高度约1
拨打了120急救电话和110报警电话，急救人员将陈**送到航天中心医院（原721医院）救治。陈**后经抢救无效死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，该事故发生在生产经营单位的生产经营过程中，是一起生产安全事故。根据《生产安全事
例》《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》的相关规定和区政府授权，区应急管理局会同海淀公安分局、区总工会、区人力社保局、区住建
有关部门组成事故调查组，按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”的原则，对事故展开调查处理，并委托具备相关资质的
故原因进行认定，同时邀请区纪委区监委参与事故调查。

一、事故基本情况

（一）工程基本情况

2020年6月4日，航天中认软件测评科技（北京）有限责任公司与行远志高公司签订房屋租赁合同，租赁区域以平面示意图区域分界线以南，面
其中办公用房面积534平方米，院落面积399平方米，期限2年，自2020年7月1日起至2022年6月30日止，每月租金为82000元。合同签订后，行远
领取了柴家坟78号院办公用房的钥匙。

行远志高公司计划将柴家坟78号院办公用房改造为家具展陈设厅。2020年5月，行远志高公司总经理高*找到从事装修的个人陈**，双方口头商
院内几间房屋进行装修改造，双方未签订相关合同及协议。随后高*将办公用房的钥匙交给陈**。6月13日，陈**在未告知行远志高公司的情况下，便

场进行拆除和装修作业。

（二）事故单位情况

行远志高公司为有限责任公司（自然人独资），法定代表人高*，成立日期是2014年9月10日，注册资本500万元。经营范围为：销售家具等。

（三）现场勘验情况

事故地点位于在海淀区柴家坟78号院东南平房，该房间内原有一道东西走向长约6.5米、高约3.25米隔断墙，东西隔断墙中间有一道南北向长约
的隔断墙。事故发生时，上述两道隔断墙均已被拆除。房间内吊顶为石膏板轻型金属龙骨架结构，吊顶中央位置的一块石膏吊顶板缺失，形成一个
的轻型金属龙骨架已经轻微塌陷变形。吊顶内侧铺设有室内照明线路。原东西向隔断墙内东西两侧各有1根自上而下的预埋电源线，电源线外穿镀锌
线头位于镀锌管外，且包有绝缘胶布；东侧镀锌管电源线上端有约90度的慢弯，慢弯对应的石膏板处有强行拉拽造成的豁口，电源线穿入其中，但
锌管。该预埋电源线旁支设有一副作业人员使用的木制人字梯。

二、事故经过及抢险救援情况

2020年6月13日，陈**带领程天会等4名工人到达柴家坟78号院开始办公用房装修作业。6月19日13时20分左右，陈**在东南平房站在木质人字
墙东侧预埋镀锌管时发生触电，从木质人字梯第三层踏板处滑落至地面，失去知觉，滑落高度约1.1米。现场人员立即拨打了120急救电话和110报
陈**送到航天中心医院（原721医院）救治。陈**后经抢救无效死亡。事故造成直接经济损失约72万元。

死亡人员基本情况：

死者：陈**，户籍地：河北省定州市。

经查，陈**进场施工作业前未告知行远志高公司，行远志高公司也未安排人员对其承租的办公用房进行管理。柴家坟78号院办公用房的电源线
内的配电箱控制，陈**在拆除东南平房内隔断墙预埋镀锌管及电源线时，未将北侧房屋内的配电箱断电。

三、事故的原因和性质

事故调查组依法对事故现场进行了认真勘验调查，并查阅了有关资料，对事故涉及的相关人员进行了询问，结合公安机关出具的死亡证明和具
机构出具的鉴定报告，查明了事故原因及性质。

（一）事故直接原因

陈**安全意识淡薄，在拆除东南平房内东西向隔断墙东侧预埋镀锌管电源线时，未按标准规定采取停电、验电等安全措施，在其拉拽镀锌铜管
源线外露的带电金属线芯与镀锌管内壁接触，造成电流经金属线管、其身体、轻型金属龙骨架入地，形成导电回路，具备触电条件。

（二）事故间接原因

行远志高公司作为柴家坟78号院办公用房的承租单位及装修项目的所属单位，疏于对装修从业人员和装修作业现场的安全管理，任由施工人员
事故。

（三）事故的性质

鉴于上述原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，事故调查组认定，这是一起因违章作业，现场安全监管缺失而引发的一般生产安全责

四、事故责任分析及处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律、法
据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列个人与单位应当承担相应的责任，并提出如下处理建议：

（一）陈**安全意识淡薄，在拆除东南平房内东西向隔断墙东侧预埋镀锌管电源线时，未按标准规定采取停电、验电等安全措施，在其拉拽预
锌管内电源线外露的带电金属线芯与镀锌管内壁接触，引发触电，造成事故。其行为违反了《电力安全工作规程电力线路部分》（GB26859-201
“在线路和配电设备上工作，应有停电、验电、装设接地线及个人保安线、悬挂标示牌和装设遮拦等保证安全的技术措施。”以及《中华人民共和
十五条：“从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力” 的规
认定陈**对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，故不再追究其相关责任。

（二）行远志高公司作为柴家坟78号院办公用房的承租单位及装修项目的所属单位，疏于对装修从业人员和装修作业现场的安全管理，任由施
行为违反了《电力安全工作规程电力线路部分》（GB26859-2011）第6.1.1条规定：“在线路和配电设备上工作，应有停电、验电、装设接地线及
示牌和装设遮拦等保证安全的技术措施。”和《中华人民共和国安全生产法》第十条第二款：“生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的
准”以及四十三条第一款“生产经营单位的安全生产管理人员应根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查，对检查中发现的安
理，不能处理的应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应立即处理。检查及处理情况应当如实记录在案”的规定，事故调查组据此认定行远
负有管理责任，并建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项和北京市安全生产行政处罚自由裁量基准的相关
司处以二十万元以上三十五万元以下罚款的行政处罚。

五、防范措施

事故调查组建议区应急管理局责成行远志高公司深刻吸取事故教训，加强对承租办公用房管理，加强对装饰从业人员的管理，加强对装修施工现场作业人员严格按照相关法律法规要求进行作业，采取切实有效的安全管理措施，避免类似事故再次发生。

扫一扫在手机打开当前页

主办：北京市海淀区人民政府办公室 承办：北京市海淀区融媒体中心 网站标识码：1101080016 京公网安备 11010802021701