上海华新建设（集团）有限公司“5.27”淹溺死亡事故调查报告

2020-12-21

无障碍语音播报

2020年5月27日13时13分许，上海市青浦区天恩桥路3号污水提升泵站发生一起淹溺事故，事故造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）、《上海市实施<生产安全事故报告和调查处理条例>的若干规定》（沪府发〔2009〕12号）和《上海市青浦区人民政府关于生产安全事故调查处理有关事项的决定》（青府发〔2007〕81号）等文件精神，经区人民政府授权，由区应急管理局牵头，会同公安青浦分局、区水务局、区卫健委、区总工会、盈浦街道办事处、青发集团组成事故调查组。调查组通过现场勘

查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施。现将情况报告如下：

一、事故概况

（一）单位概况

上海华新建设（集团）有限公司（以下简称华新建设公司），统一社会信用代码：91310000134334671E，成立于1989年06月26日，住所：上海市青浦区华新镇纪鹤公路2688号，法定代表人：李伟民，注册资本：人民币10000.0000万元整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：建筑工程，装饰装修工程，市政工程，钢结构工程，水利工程，地基与基础工程，水电安装工程，绿化工程，土石方驳岸，公路桥梁工程，污水雨水管道工程，爆破与拆除建筑工程专业施工，金属门窗建设工程专业施工，高耸构筑物建筑工程专业施工，预应力建设工程专业施工，建筑幕墙建设工程专业施工，混凝土预制构件建设工程专业施工，管道建设工程专业施工，防腐保温建设工程专业施工，脚手架建设工程作业，模板建设工程作业，智能化建设工程专项设计，环保建设工程专业施工，自有设备租赁，销售建筑材料、五金交电，道路货物运输。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、事故发生经过和事故救援情况

2020年5月27日13时13分许，华新建设公司员工管某带领沈某及华某到天恩桥路3号污水提升泵站处的井内实施清理工作。管某先行下井排摸，发现井内污水管有砖块堵塞，出井通知沈某下井进行清理，沈某下井几分钟后疑似吸入有毒气体呼救，管某马上下井施救，托起沈某，两人一同向井外攀爬，攀爬过程中一起落入井底积水，在井上的华某立即报119救援，119到场将两人先后从井内救出后，移交120送青浦中山医院抢救，管某到院已死亡，沈某经中山医院救治无碍，留院观察。

事故发生后，区卫健委会同消防救援支队于5月27日16时50分对事故井内的气体进行检测，结果表明：事故井内氧分压正常；易燃易爆气体和氨气未检出；硫化氢静置状态下浓度为0.8ppm（即1.37mg/m^3），积水搅动后浓度为2ppm（即3.03mg/ m^3）；二氧化碳静置状态下浓度为1000ppm（即1799.60 mg/m^3），积水搅动后浓度为1200ppm（即2059.52 mg/m^3）。

参照相关标准，硫化氢最高容许浓度为10mg/m^3，立即威胁生命和健康浓度为300ppm或430mg/m^3；二氧化碳时间加权平均浓度为9000mg/m^3，短时间接触容许浓度为18000 mg/m^3，立即威胁生命和健康浓度为50000ppm或92000 mg/m^3。

三、事故造成的人员伤亡情况

此次事故造成1人死亡。

死者：管某，男，54岁，上海青浦人，身份证号：xxxxxxxxxxxxxxxxx。

截至目前，此次事故已造成直接经济损失约人民币190万元。

四、司法鉴定情况

经对管某尸体检验发现：双侧球、睑结膜出血；鼻腔泥沙附着；口腔周围可见蕈样泡沫；口、鼻可见血性液体流出；双手指甲床紫绀。结合案情，综合分析认为，管某死因符合溺死。（复旦大学上海医学院司法鉴定书）

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

华新建设公司员工管某在未具备井下作业能力，未制定作业方案并报华新建设公司审批，未配备相应劳防用品的情况下，擅自违规开展井下作业，导致事故发生。

（二）间接原因

上海华新建设（集团）有限公司未落实对作业人员的安全教育及操作规程培训，导致管某等人对井下作业危险性认识不足；未落实井下作业备案审批制度及流程；作业现场安全管理工作不到位，导致事故发生。

（三）事故性质

调查组认定，这是一起生产安全责任事故。

六、对有关责任人员和责任单位的认定及处理建议

（一）对事故责任人的责任认定及处理建议

1、上海华新建设（集团）有限公司员工管某，未具备井下作业能力，未制定作业方案并报华新建设公司审批，未按规定配备相应劳防用品，擅自违规开展井下作业。鉴于管某本人已在本次事故中死亡，建议不再追究其责任。

2、上海华新建设（集团）有限公司副总经理周庆辉，未落实本单位安全生产教育和培训计划；未督促本单位落实井下作业备案审批制度及流程；未督促本单位切实做好作业现场安全管理工作。建议区应急局依法给予周庆辉个人行政处罚。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

上海华新建设（集团）有限公司未落实安全生产主体责任，未保证从业人员熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，未保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能；未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。建议区应急局依法给予上海华新建设（集团）有限公司行政处罚。

七、事故预防与整改措施

华新建设公司应落实安全生产主体责任，切实做好从业人员安全教育培训制度，确保从业人员熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能；完善本单位井下作业等危险性作业备案审批制度及流程，将危险性作业纳入公司安全管理体系，确保危险性作业受监受管，谨防事故发生。

上海华新建设（集团）有限公司“5.27”

淹溺死亡事故调查组

2020年7月17日