临颍漯河仟帆食品有限公司
“1·23”一般灼烫事故调查报告

漯河市人民政府漯河仟帆食品有限公司

“1·23”一般灼烫事故联合调查组

2025年7月7日

目录

一、事故性质认定 3
二、事故发生单位及相关单位情况 4
三、事故基本情况 6
（一）事故经过 6
（二）事故造成的人员受伤和直接经济损失 6
（三）受伤人员情况 6
（四）事故当日天气情况 8
四、事故应急处置及评估情况 8
五、事故原因分析 9
（一）直接原因 9
（二）间接原因 9
六、事故信息报告情况 11
七、对有关责任人及责任单位的处理建议 11
（一）建议追究刑事责任的人员 11
（二）建议追究责任的人员 12
（三）建议追究责任的单位 12
八、事故防范整改措施建议 12

临颍漯河仟帆食品有限公司“1·23”一般灼烫事故调查报告

2025年1月23日16时左右，位于临颍县杜曲镇的漯河仟帆食品有限公司发生一起松香锅喷溅灼烫事故，造成16人不同程度受伤，其中6人重伤，截止目前已造成直接经济损失约672万元。

事发后，杜曲镇、县畜牧局均瞒报事故情况。县应急局于2月28日接到县信访局转发的关于事故的信访件后，虽然组织开展了调查事故工作，但也未按规定上报事故情况，存在瞒报情节。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），市政府成立了市县联合调查组，由市应急管理局牵头，临颍县政府及县纪委监委、总工会、应急、公安、畜牧、卫健等有关部门人员为成员，并聘请有关专家参与，对该事故进行提级调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问、物证鉴定、专家评估论证等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡、直接经济损失及事故信息接收与报告等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理意见，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了整改和防范措施建议。

一、事故性质认定

临颍漯河仟帆食品有限公司“1·23”灼烫事故是一起企业

安全生产责任制严重不落实、安全管理混乱、设备温控失效、属地管理和部门监管不到位造成的一般生产安全责任事故，且有关单位存在瞒报行为。

二、事故发生单位及相关单位情况

（一）事故发生单位：漯河市仟帆食品有限公司[1]。成立于2021年4月1日，公司地址为河南省漯河市经济技术开发区珠江路与桐柏山路交叉口向南500米路东，法定代表人高*营，注册资金为500万元。

1.组织架构：漯河市仟帆食品有限公司由徐*辉、高*营和李*伟三个人共同出资，徐*辉占股40%，高*营占股35%，李*伟占股25%，高*营为法定代表人。公司未设置安全管理机构和人员，生产车间日常管理工作由员工张*飞负责，工人根据生产需要临时招聘，人员不固定。

2.证照情况：该公司已取得营业执照和食品经营许可证，未取得食品生产许可证。

3.生产车间基本情况：漯河仟帆食品有限公司2023年9月免费使用（未签订合同）河南北徐肉类食品有限公司一个车间，根据河南北徐肉类食品有限公司的屠宰情况进行阶段性开工。

4.环境评估情况：河南北徐肉类食品有限公司2006年9月进行了第一次环境评估，此后每4年一次正常进行。评估范围包含漯河仟帆食品有限公司租用的生产车间。

[1] 漯河市仟帆食品有限公司：经营范围包括食品生产、食品经营。统一社会信用代码：91411100MA9GKUN563。

5.事故设备情况：事故设备为车间内一台电加热式导热油锅，导热油炉通过焊接方式和锅体连为一体，外部保温材料外护和锅体焊接一块，通过上部DN20的短节补充导热油，锅内盛装松香，锅体下面为导热油。电加热管浸在导热油底部加热，锅体和导热油炉中间形成一个相对封闭的容器。设备上设置有排气口和温度检测、控制设施。松香锅（未见生产厂家产品合格证明）是漯河仟帆食品有限公司于2019年11月从新乡市红旗区兴森食品机械加工厂购买，平时存放于公司，2023年10月底在事故车间开始使用。温控器在购买松香锅时由新乡市红旗区兴森食品机械加工厂加配。

6.生产工艺：松香加热至融化，将猪头浸入热的松香液体中5-10秒，取出猪头泡浸冷水，松香迅速冷却成固态，待冷却完成后，撕下表面松香，猪毛随松香一起脱离，然后开展猪头分割作业。加工后的产品分销给批发商（人员不固定）。

7.员工情况：事故发生当日，在场员工共16人，其中4人为老员工，1人破猪头、1人处理舌头、2人刮毛，刚入职的12人分别给4名老员工打下手。

8.邻近车间：西边相邻车间为河南北徐肉类食品有限公司猪蹄处理车间，事故发生5人正在作业；东边相邻车间为内脏处理车间，事故发生3人正在作业。

（二）事故相关单位：河南北徐肉类食品有限公司[2]。成立于

[2] 河南北徐肉类食品有限公司：经营范围是肉制品、速冻食品生产及销售、生猪收购、屠宰、冷鲜肉加工。统一社会信用代码：91411122785084872L。

2006年02月24日，位于临颍县北徐工业园区颍川大道06号，注册资金为500万元，厂区占地102亩，厂房总面积13548.86cm²。河南北徐肉类食品有限公司的法定代表人是徐*强。

河南北徐肉类食品有限公司以300元一套的价格将猪副产品（主要是猪头、猪蹄及内脏）卖给漯河市仟帆食品有限公司，免费提供厂房，只收取水电费，未与漯河市仟帆食品有限公司签订安全生产管理协议，不参与日常管理。漯河仟帆食品有限公司自行招募员工，自行管理。

三、事故基本情况

（一）事故经过

2025年1月23日14：00，漯河仟帆食品有限公司组织16名工人（无特种作业人员）开始作业。相邻厂房正常生产，无交叉作业情况。16：00时左右，松香锅内松香液发生喷溅，飞溅的松香液体及高温导热油造成16名现场作业员工不同程度烫伤，厂房内部分电气设备损毁。

（二）事故造成的人员受伤和直接经济损失

1.人员伤亡情况：该事故共造成16人受伤，其中6人重伤。

2.直接经济损失：截止目前已造成直接经济损失约672万元。

（三）受伤人员情况

1.郑*记：男，汉族，住址：杜曲镇吕集村125号，去向：已出院

2.王*英：女，汉族，住址：杜曲镇北徐村，去向：已出院

3. 张*钦：男，汉族，住址：鄢陵县陶城乡张亮桥村 2 组，去向：已出院

4. 张*磊：男，汉族，住址：鄢陵县陶城乡张亮桥村 2 组，去向：已出院

5. 郑*伟：男，汉族，住址：河南省临颍县杜曲镇吕集村 226 号，去向：临颍县人民医院，已具备出院条件。

6. 张*伟：男，汉族，住址：河南省临颍县杜曲镇申安张村 133 号，去向：临颍县人民医院，已具备出院条件。

7. 袁*利：女，汉族，住址：河南省临颍县杜曲镇杜街村 62 号，去向：临颍县人民医院，已具备出院条件。

8. 朱*阁：女，汉族，住址：河南省临颍县杜曲镇龙堂村 519 号，去向：临颍县人民医院，已具备出院条件。

9. 宋*景：女，汉族，住址：河南省临颍县杜曲镇吕集村 115 号，去向：临颍县人民医院，已具备出院条件。

10. 夏*淑：女，汉族，住址：河南省临颍县杜曲镇小于庄 203 号，去向：临颍县人民医院，已具备出院条件。

11. 关*娜：女，汉族，住址：河南省临颍县杜曲镇吕集村 115 号，去向;郑大一附院普通病房康复治疗中。

12. 安*莉：女，汉族，住址：河南省临颍县杜曲镇杜街村 116 号，去向：郑州市第一人民医院普通病房康复治疗中。

13. 刘*文：男，汉族，住址：河南省临颍县杜曲镇杜街村 177 号，去向：郑州市第一人民医院普通病房康复治疗中。

14. 张*辉：男，汉族，住址：河南省临颍县杜曲镇申安张村

808号，去向：郑州市第一人民医院普通病房康复治疗中。

15.张*臣：男，汉族，住址：河南省临颍县杜曲镇申安张村153号，于事故发生35天（2月27日）后死亡。

16.杜*民：男，汉族，住址：河南省临颍县繁城回族镇杜庄57号，于事故发生48天（3月12日）后死亡。

（四）事故当日天气情况

事故发生当天，天气晴朗，最高气温5℃，最低气温2℃，北风3级，相对湿度94%，空气质量127，为轻度污染。

四、事故应急处置及评估情况

事故发生后，企业员工立即拨打120(16:01)、110(16:03)电话。驻场兽医第一时间协助将烫伤人员抬上救护车。16:04，镇派出所接到110转接报警电话，立即出警并向镇主要领导报告。16:20，镇党委书记谢*超和党委委员、副镇长王*辉到达现场指挥救援。120救护车将伤员转运至临颍县人民医院救治，谢*超等随即前往县人民医院了解伤员情况，并同医院协商救治方案。经研判，当晚把受伤较重的病人分别转至郑大一附院河医院区(8人)和郑州市第一人民医院航空港院区(4人)进行治疗。

事故发生后，县畜牧局驻河南北徐肉类食品有限公司兽医负责人向县动物检疫服务中心负责人进行了汇报。县动物检疫服务中心负责人立即将此事汇报给县畜牧局主要负责人杨*辉，杨*辉随即安排局工作人员张*成、宋*甫等人16:45左右赶到事故现场了解情况，协调处理事故后期工作。

经评估，事故发生后，涉事企业及110、120应急响应较为

及时，抢险处置程序规范有效；杜曲镇主要领导迅速赶赴现场、指导、协调现场应急救援、人员救治、现场清理，未发生次生、衍生事故。

五、事故原因分析

（一）直接原因

根据现场勘查和询问现场人员，日常设备导热油温控设定为245℃，正常通电1.5小时就能达到245℃。近几日油温超高现象时有发生，事发当日已经通电加热2.5小时左右，且当日并无人员往导热油炉内补充油料，也没有被人为误操作将水添加炉内问题，排除了水遇到高温导热油立即汽化，导致炉内压力急剧升高引发喷溅的可能。结合事故现场松香和导热油喷溅情况，判定事故直接原因为：温控失效致导热油长时间超温，引发内部蒸汽压急剧升高，把放置在炉上的松香锅顶起导致松香及导热油喷溅造成人员受伤。

（二）间接原因

1.企业主体责任严重不落实。漯河仟帆食品有限公司未建立安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；主要负责人和安全管理人员未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十一条和第二十五条规定履行安全生产责任，教育培训工作严重缺失，16名员工上岗前未经安全培训考核[3]；未开展应急演练并制定应急救援预案；未对安全生产进行有效投

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

入；未按照《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》[4]建立双重预防体系；生产现场无安全操作规程指导操作，未设置岗位安全风险告知牌和应急处置卡，未制定设备养护保养相关制度，缺少设备设施的保养维护；视频监控长期失修；现场动力电源线和温控线未穿管保护、私拉乱扯；事故隐患排查治理工作流于形式，未能及时排查出设备故障。

2.河南北徐肉类食品有限公司和漯河仟帆食品有限公司未按照《中华人民共和国安全生产法》第四十九条规定签订安全管理协议[5]，未对其统一协调管理。

3.县畜牧局落实行业监管责任不到位。畜牧局负责全县畜牧屠宰行业安全监管工作，未制订监督检查计划；未按照《关于印发<全市小微工业园区（创业园）安全隐患大起底、大排查、大整治专项行动实施方案>的通知》（漯消安办[2024]20号）要求开展排查工作；日常监督管理中，未严格落实“三管三必须”，对漯河市仟帆食品有限公司隐患排查不彻底、不全面，未认真检查企业主体责任落实情况、安全生产规章制度和操作规程制定情况、双重预防体系建立情况、应急演练开展情况，员工培训情况等；未有效督促河南北徐肉类食品有限公司和漯河仟帆食品有限公司签订安全生产管理协议及健全完善安全生产责任制。

[4] 《河南省安全生产风险管控与隐患治理办法》第十二条：生产经营单位应当在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在风险的工作场所、岗位和有关设备设施，应当设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

4.杜曲镇政府属地管理责任落实不到位。对漯河市仟帆食品有限公司安全生产方面存在的问题失管；隐患排查不认真、不全面；未按照《关于印发<全市小微工业园区（创业园）安全隐患大起底、大排查、大整治专项行动实施方案>的通知》（漯消安办[2024]20号）要求开展排查工作；未发现企业主体责任严重不落实、未制订安全生产规章制度和操作规程制定情况、未建立双重预防体系、应急演练开展情况，员工未经培训上岗等问题；未督促河南北徐肉类食品有限公司和漯河仟帆食品有限公司签订安全生产管理协议及健全完善安全生产责任制。

六、事故信息报告情况

（一）县畜牧局。事故发生当日，县畜牧局主要负责人杨*辉接报事故信息后未按照规定向县委县政府及上级部门报告事故情况。

（二）杜曲镇。事故发生当日，杜曲镇党委书记谢*超接报事故信息后未按照规定向县委县政府报告事故情况。

（三）应急管理局。2月28日，县应急管理局局长刘*干接到县信访局转发的关于事故的信访件后，虽然组织开展了事故调查工作，但未按照规定向县委县政府和市应急管理局报告事故情况。

七、对有关责任人及责任单位的处理建议

（一）建议追究刑事责任的人员

1.高*营，漯河市仟帆食品有限公司法定代表人。未按照《中

华人民共和国安全生产法》第五条[6]和第二十一条[7]规定落实企业主要负责人责任，涉嫌犯罪，建议由临颍县公安机关立案侦查。

（二）建议追究责任的人员

1.高*营，漯河市仟帆食品有限公司法定代表人。未按照《中华人民共和国安全生产法》第五条和第二十一条规定落实企业主要负责人责任，应负主要责任，建议由县应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》对其进行行政处罚。

7名负有责任的公职人员移交纪委监委进行处理。

（三）建议追究责任的单位

1.漯河市仟帆食品有限公司，安全生产责任制严重不落实，安全管理混乱，对事故发生应负主要责任，建议由县应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》[8]对其进行行政处罚。

2.河南北徐肉类食品有限公司，未与漯河市仟帆食品有限公司签订安全生产管理协议，未对其统一协调管理，对事故发生应负管理责任，建议由县应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》对其进行行政处罚。

八、事故防范整改措施建议

[6]《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[8]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；（三）造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款。

（一）坚决树牢安全发展理念。全市各级党委、政府及有关部门要深刻吸取事故教训，统筹好发展和安全，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，把防范化解安全风险摆在重要位置。

（二）细致摸排“厂中厂”“园中园”安全生产情况。全市各级各有关部门要举一反三，切实加强对辖区内的工业园区（创业园）开展全面排查，摸清底数，建立台账清单，实施动态管理；要督促园区内各出租方与承租方、管理单位与业主、业主与业主之间签订安全生产管理协议，明确安全管理责任，构建“统一管理、各负其责、互相监督、共筑安全”的工作机制；要强化日常监管，对安全主体责任落实不到位、日常管理混乱、安全设施设备缺失的，要加大惩处力度，限期整改到位；对存在重大事故隐患的企业，要依法挂牌督办，落实综合整治措施。全市各级要进一步完善网格化管理体系，加强乡镇（街道）安全生产监管力量建设，充分发挥基层安全生产网格长、网格员的作用，严格日常监督检查，加强宣传教育，打通安全监管“最后一公里”。

（三）深刻汲取事故教训。漯河市仟帆食品有限公司和河南北徐肉类食品有限公司要深刻汲取事故教训，及时整改存在的突出问题。一要认真落实《安全生产法》和《河南省生产经营单位安全生产主体责任规定》，健全完善本单位全员安全生产责任制，制定符合企业实际的安全管理制度及岗位安全操作规程；二要全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和

管理体系等方面存在的安全风险；三要强化日常安全隐患排查，定期对设施设备开展检修维护；四要加强对员工的教育培训，督促其严格按照规程操作。全市各类企业要认真吸取教训，全面梳理企业在制度、管理、培训等方面的短板和不足，进一步查漏补缺，健全完善制度措施。

（四）严格事故信息报告。全市各级、各部门、各单位要切实提高对做好生产安全事故信息报送工作重要性的认识，按照《河南省安全生产事故报告和调查处理规定》，进一步规范生产安全事故信息报送工作，杜绝生产安全事故信息报送不及时、不准确、迟报、漏报、谎报、瞒报等行为。对不严格执行生产安全事故信息报送规定，依照有关规定严肃问责。

附件：1.厂房平面图

附件 1：厂房平面图

厂房平面图

