兴业县城隍镇广西珈玛特生物工程有限公司“9·4”翻车事故调查报告

2024年9月4日上午，兴业县城隍镇（兴业县林产产业园）广西珈玛特生物工程有限公司挡土墙建设工地发生一起建筑工程施工队装载机翻车事故，造成1名司机死亡。

9月6日，依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）和《广西实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》（广西区政府令第50号）的规定，兴业县人民政府成立了兴业县城隍镇广西珈玛特生物工程有限公司“9•4”一般事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由县人民政府办公室副主任蒋青宏任组长，县应急管理局局长何世明任副组长，成员从县工业园区管理委员会、公安局、应急管理局、农业农村局、卫生健康局、发展和改革局、经济贸易和科学技术局、住房和城乡建设局、自然资源局、交通运输局、人力资源和社会保障局、司法局、兴业生态环境局、市场监督管理局、总工会以及城隍镇人民政府、城隍派出所等单位分管领导或业务人员组成，并邀请县纪委监委、检察院派人参加和监督。事故调查组下设四个专责小组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和调查询问的方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出事故防范

措施和建议。现将调查处理情况报告如下:

一、事故相关责任单位基本情况

（一）兴业县深泰农业有限公司

1.公司概况：兴业县深泰农业有限公司（以下简称“深泰公司”）共有5个人，分别为陈燕东（经理，主要负责人）、覃光祥（施工员）、宋鲜艳（出纳兼司机）、黎菊（会计）、陈燕文（司机）。公司的主要业务是承包土石方工程，陈燕东从1992年开始从事土石方工程承包分包。经查，公司办理有《营业执照》，但没有建筑工程承包资质、施工资质，也没有办理《建筑施工安全生产许可证》，也没有制订相关的安全管理制度。公司只有施工员覃光祥持有施工证，不具备承接建筑工程施工业务的能力。

2.《营业执照》：深泰公司成立于2021年3月31日，法定代表人：陈燕东；统一社会信用代码：91450924MA5QD1K43F，类型：有限责任公司（自然人独资）；注册资本：叁佰万元；营业期限：长期；经营范围：一般项目：花卉种植；坚果种植；香料作物种植；中医药种植；中医药收购；地产中医药（不含中药饮片）购销；礼品花卉销售；未经加工的坚果、干果销售；食品添加剂销售；森林改培；园林绿化工程施工；**土石方工程施工；**金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工；住宅水电安装维护服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；非食用农产品初加工；初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。住所：广西壮族自治区玉林市兴业县石南镇东山27组南征肚煮饭壕大垌；登记机关：兴业县市场监督管理局；登记日期：2024年6月18日。

（二）施工队

施工队共10人，全部是陆川县籍农民工，包工头为吕信球（陆川县乌石镇子良村人）和吕海军（与吕信球同村）两人，吕海军自带一辆山东莱工轮式装载机。经查，该施工队有建筑施工经验，为施工单位提供施工劳务，但没有劳务承包和建筑施工资质，也没有办理《营业执照》和《建筑施工安全生产许可证》。

（三）广西珈玛特生物工程有限公司：

1.基本情况：广西珈玛特生物工程有限公司（以下简称“珈玛特公司”）是集肥料研发、生产、销售和农化服务为一体的新型肥料企业，成立于2023年6月，计划投资4.6亿元，占地38亩（招拍原广西兰科高分子新材料科技有限公司建设用地），为兴业县2024年重点推进的玉商回归投资项目。一期工程投资约2.1亿元，建设一条年产30万吨高塔新型肥料生产线（该项目于2023年6月21日在兴业县发展和改革局备案），计划2024年11月底投产。二期工程投资2.5亿元，建设一条年产10万吨转鼓复合肥生产线、一条年产5万吨液体肥生产线和一条年产10万吨药肥生产线。事故发生时，公司还在一期工程建设期，尚未投产。

2.《营业执照》统一社会信用代码：91450924MACL6W69X9；名称：广西珈玛特生物工程有限公司；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：吕东；经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；肥料销售；生物有机肥料研发；土壤污染治理与修复服务；土壤与肥料的复混加工；农业专业及辅助性活动；复合微生物肥料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；机械设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项

目）；机械设备租赁；新材料技术研发；生物农药技术研发；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产；农药生产；农药批发；农药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。注册资本：贰仟伍佰捌拾万元；成立时间：2023年6月19日；住所：广西壮族自治区玉林市兴业县城隍镇城隍街接龙路257号；登记机关：兴业县市场监督管理局，登记日期：2023年9月19日。

二、挡土墙建设工程项目情况

（一）工程基本情况：挡土墙建设工程位于珈玛特公司与广西泰源创新环境科技有限公司（以下简称“泰源公司”）的分界线珈玛特公司用地范围内的一侧，全长148米。由于上述两个公司之间的地势高差较大，需要建设挡土墙来维持土地平整和解决水土流失问题。经兴业县工业园区管理委员会（以下简称“园区管委”）协调，珈玛特公司和泰源公司同意共同出资建设挡土墙，各负责建设一半工程（珈玛特公司负责建设C至D区间，泰源公司负责建设A至C区间）。挡土墙工程要求底宽2.5米，在基底线上斜60公分出外墙，高7米，压顶70公分。据了解，珈玛特挡土墙建设工程总造价28万元（280元/立方×1000立方），根据《建筑工程施工许可管理办法》第二条第二款的规定，该挡土墙建设工程项目可以不申请办理《建设工程施工许可证》。（图1）

2024年8月9日，泰源公司、珈玛特公司及园区管委三方就挡土墙建设问题签订了《挡土墙建设合作协议》，明确了挡土墙

建

《建筑工程施工许可管理办法》（住建部令第18号，2018年修订版）

第二条 （第二款）工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。



图1 挡土墙规划方案图

设和维护的任务，其中珈玛特公司负责建设C至D区间的挡土墙。

（二）工程承包情况：2024年6月7日和10日，珈玛特公司与深泰公司分别签订了两份《土方工程承包合同》，将珈玛特公司承建的挡土墙建设工程发包给深泰公司，并在合同明确了承包方式（包工包料）和安全责任。2024年8月12日， 深泰公司陈燕东又与施工队的包工头吕信球签订《土方工程承包合同》，将珈玛特公司承建的挡土墙建设工程的劳务分包给施工队。施工队从8月13日开始施工，至事故发生时工程量已完成大约70%。

三、事故车辆、司机、车主情况

（一）事故车辆：山东莱工ZL925轮式装载机，无牌照。事故调查组未对该装载机进行技术鉴定，制动系统状态不详。

（二）肇事司机：吕海军（死者），男，汉族，49岁，身份证住址：广西玉林市陆川县乌石镇子良村十二队10号，身份证号码：4525271975011******。吕海军既是司机也是车主，曾买过两辆装载机（包括事故车辆），有十几年的驾驶经历，事故发生时驾驶的装载机是他5、6年前购买的第二辆装载机。经调查询问和查询住房和城乡建设部政务服务窗口“人员资格查询”系统，没有查询到吕海军的《建筑施工特种作业操作资格证书》。

四、事故发生经过

2024年9月4日上午6：30左右，施工队开始进场作业，其中吕信球负责放线，廖伟成、杜汉荣、吕权林、黄玉成等人负责砌墙，吕海军负责驾驶装载机搅拌和运送水泥砂浆。7：00左右，廖伟成（第一目击者）、杜汉荣感觉吕海军好久没有运石料过来了，就开始寻找吕海军驾驶的装载机，最后发现装载机已经底盘朝天地翻倒在濠沟里了，吕海军被压在已变形的驾驶室内。

五、事故信息报告情况

9月4日上午8：00左右，唐懋健拨打110报警，兴业县公安局接到报警后，向县人民政府报告了事故信息，并派出刑侦大队技术员赶到事故现场进行勘查。园区管委、城隍镇人民政府等相关人员也赶赴现场指导开展事故救援和善后处理工作。

六、事故应急救援情况

吕信球等人在听到杜汉荣、廖伟成的呼喊声后，陆续聚集到了装载机旁边，一起抬装载机，试图将倒扣的装载机翻过来救人，但由于装载机太重，翻不过来。吕信球在组织开展救援的同时，

约7：00向深泰公司的负责人陈燕东汇报了情况，7：20左右，吕信球及其他工人一起拨打120。正当救援遇到困难的时候，工人发现有一辆吊车从公路经过，便马上骑摩托车追过去请求救援。吊车过来后就把装载机吊了起来，为工人施救创造条件。7：25左右，几名工人把吕海军从驾驶室里抱了出来。城隍镇卫生院和兴业县人民医院的救护车分别于7：35、7：40来到了事故现场，陈燕东和珈玛特公司的唐懋健在兴业县人民医院救护车来到时也到达了事故现场，唐懋健于8：00左右报了警。不久城隍派出所民警和县公安局刑侦大队技术员也赶到了事故现场。经城隍镇卫生院和兴业县人民医院的医生联合抢救了约30分钟后，于8：10宣布患者死亡，吕海军的遗体随后被拉到城隍镇卫生院存放，经县公安局法医验尸后，当天上午被拉到玉林市殡仪馆冷冻保存。

城隍镇卫生院提供的《死亡证明书》显示，吕海军的死亡原因为脑出血、内脏破裂出血。

七、人员伤亡和财产损失情况

此次事故造成1人死亡，1辆装载机报废，直接经济损失约140万元。

八、事故善后处理情况

事故发生后，城隍镇人民政府及相关部门多次召开事故赔偿协调会，协调事故赔偿问题和安抚死者家属。截止2024年11月4日，深泰公司与家属仍未就赔偿问题达成统一意见。9月26日，深泰公司与死者家属达成遗体火化协议，向家属支付了5万元丧葬费。据了解，吕海军的遗体已于10月5日在玉林市殡仪馆火化。

九、事故应急救援评估情况

事故发生后，施工队在救援遇到困难的时候，不等不靠，主动请求正在石大路上行驶的吊车开展救援。珈玛特公司和深泰公司的负责人在接到事故报告后都能及时赶到事故现场组织救援，城隍镇卫生院、兴业县人民医院也迅速派出了医护人员到现场进行抢救。城隍镇人民政府和相关部门在事故处置过程中能够按照各自职责有序开展应急处置工作。虽然最后没能抢救回伤者的生命，但经评估，此次事故应急处置效果较好。

十、事故现场勘验情况

事故发生在珈玛特公司与泰源公司之间的挡土墙建设施工工地上。工地上有一条长约100米、宽约10米、深约3.5米呈东西走向濠沟。珈玛特公司正在建设的和泰源公司即将建设的挡土墙用地及北侧均属于珈玛特公司用地范围，挡土墙建设用地南侧属于泰源公司用地范围。珈玛特公司挡土墙建设的砂浆拌料作业平台位于濠沟北侧。作业平台长、宽各约20米，南侧是一个深约3.5米的陡坡，陡坡上有车轮刮擦痕迹。濠沟内有片约1.5平方米油渍、一片装载机门扇、一部手机和其他小杂物（图2）。油渍与陡坡之间距离约3.5米，与陡坡高度基本相当。沟内有一辆底盘朝天、车头朝西、长约4米的**装载机**，驾驶室已严重变形（图3），距离油渍约2米。陡坡下面有一条宽约2米的车道，车道已被破坏，地面有明显的钩机钩过的痕迹，但没有明显的水泥砂浆等建筑施工材料。据了解，在事故发生前两天，泰源公司为了建设挡土墙，挖掉了部分占用挡土墙位置的平台，陡坡随之北移了2米。

十一、事故原因分析

(一) 直接原因

从作业平台陡坡的刮痕和陡坡高度、陡坡与翻车的位置（油渍面）、装载机长度以及濠沟内没有水泥砂浆的情况来判断，事故发生的直接原因是吕海军驾驶空载的装载机从作业平台直接冲下陡坡并翻滚倒扣，驾驶室变形后对吕海军造成压迫性机械伤害。

(二) 间接原因

1. 司机吕海军对装载机操作不当。

2. 司机吕海军在驾驶时注意力不集中，不注意陡坡的位置。

3. 陡坡上没有设置防止越线的栏杆和安全警示标识牌。



图 2：事故现场的挡土墙建设情况



图 3：事故现场倒扣状态的装载机

（三）其他原因排除：县公安局对事故发生情况进行调查分析后，排除了刑事案件的可能性。

十二、事故性质认定

事故调查组经调查分析后认定，此次事故是由于装载机操作人员吕海军违规操作造成的机械伤害生产安全责任事故，属于建筑施工行业一般生产安全事故。

十三、事故教训

1.装载机驾驶员注意力不集中，精神分散。

2.施工队盲目赶工，未按规定开工时间上班，导致现场安全管理缺位。

3.施工单位与施工队对作业平台旁边新形成的陡坡没有事故防范意识，没有重新设置安全防护设施和安全警示标识。

4.施工单位与施工队之间在签订合同时，没有明确各自的安

全管理责任。

十四、事故暴露出来的突出问题

（一）施工队：1.吕海军未取得《建筑施工特种作业操作资格证书》，不具备装载机驾驶员资质；2.未及时恢复设置作业平台已拆掉的防护设施和安全警示标识；3.未按规定的开工时间开工，盲目赶工期。

（二）深泰公司：1.没有建筑工程总承包资质承包珈玛特公司挡土墙建设项目；2.没有与施工队明确安全管理责任；3.没有制订安全管理制度；4.现场管理不到位，项目经理、安全员等项目管理人员不足；5.没有为施工作业人员购买意外伤害保险。

（三）珈玛特公司：将挡土墙建设项目发包给没有建筑工程总承包资质的深泰公司，也没有对施工现场的安全工作进行统一协调。

十五、事故责任认定和处理建议

（一）建议追责单位（2家）

1.深泰公司：作为珈玛特挡土墙建设工程的承包单位、施工单位，不具备相应的承包资质和施工资质，违反了《安全生产法》（2021年修订版）第二十条、《中华人民共和国建筑法》（2019年修订版，以下简称《建筑法》）第二十六条、《建筑业企业资质管理规定》（住建部令第22号）第三条的规定；将建设工程的劳务分包给吕信球、吕海军带领的农民工施工队，没有为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，违反《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第三十八条规定；未在作业平台新陡坡处设置防护栏和安全警示标识，违反了《安全生产法》第三十五条、《建设工程安全生产管理条例》第二十八条

的规定；对施工队提前进场开工和对装载机司机没有特种作业资质失察，安全管理不到位，违反了《建筑法》第四十四条的规定，间接导致

《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订版）

第二十条 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

第三十五条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

《中华人民共和国建筑法》（2019年修订版）

第二十六条 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

第四十四条 建筑施工企业必须依法加强对建筑安全生产的管理，执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生

《建筑业企业资质管理规定》（住建部令第22号）

第三条 企业应当按照其拥有的资产、主要人员、已完成的工程业绩和技术装备等条件申请建筑业企业资质，经审查合格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。

《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）

第二十八条 施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。

第三十八条 施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

事故发生，在此次事故中应当承担施工单位安全管理主要责任，负事故次要责任。建议由应急管理部门按照《安全生产法》的相关规定对该公司追究其事故责任。

2.珈玛特公司：作为珈玛特挡土墙建设工程的建设单位，虽然挡土墙建设工程项目经过园区管委许可，但没有查验深泰公司的建设工程承包资质，将挡土墙建设工程发包给没有承包资质的深泰公司，且没有统一协调、管理承包单位的安全生产工作，违反《安全生产法》第四十九条的规定，间接导致事故发生，在此次事故中应负建设单位安全管理连带责任。建议由应急管理部门按照《安全生产法》的相关规定追究其事故责任。

（二）建议追责人员（3人）

1.陈燕东，男，汉族，1969 年 2 月 12 日生，居民身份号码：452501196902******，住址：兴业县石南镇东山村大塘片 85 号，现任深泰公司经理。因承包珈玛特公司挡土墙建设工程后未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反了《安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，间接导致事故发生，在事故中应负施工单位主要负责人管理责任。建议由应急管理部门按照《安全生产法》相关规定，追究其事故责任。

《安全生产法》（2021 年修订版）

第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

2.唐懋健，男，汉族，1998 年 9 月 23 日生，居民身份号码：450924199809******，住址：兴业县城隍镇莲塘村邓村 17 号，现任珈玛特公司行政主管、委托负责人。因将挡土墙建设工程发包给没有承包资质的深泰公司，且没有统一协调、管理承包单位的安全生产工作，违反了《安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，间接导致事故发生，在事故中应负建设单位主要负责人管理责任。建议由应急管理部门按照《安全生产法》的相关规定，追究其事故责任。

3.吕信球，男，汉族，1967 年 5 月 25 日生，居民身份证号 452527196705******，施工队包工头之一，与吕海军一起组建施

工队。施工队在没有劳务承包资质的情况下承包珈玛特挡土墙建设工程，违反了《建筑法》第二十六条的规定，在施工过程中又没有及时恢复被拆除的安全防护设施和安全警示标识，违反了《建筑法》第四十四条的规定，间接导致事故发生。吕信球作为施工队主要负责人之一，在事故中应负劳务承包单位主要负责人安全管理责任。建议住建部门限制吕信球开展建筑市场劳务承包活动，并与深泰公司一起承担事故赔偿责任。

（三）建议免予追责单位（1个）

泰源公司：在事故发生前两天，因准备修建公司负责的挡土墙而将占用挡土墙位置的部分作业平台挖掉，在安全防护设施和安全警示标识拆除后未督促施工单位重新设置，在此次事故中负有一定的管理责任。鉴于该公司的行为未影响拌料作业，与事故发生没有直接责任，违法情节较轻，建议免予追究其事故责任。

（四）建议免予追责人员（1人）

吕海军（死者），男，汉族，1975年1月13日生，居民身份证号：452527197501******，住址：广西陆川县乌石镇子良村10号。

吕海军系施工队主要负责人之一，事故当天驾驶自己的装载机因操作失误直接导致死亡，在此次事故中应负主要责任。

经查，吕海军没有取得建筑施工机械特种作业操作资格驾驶装载机，违反了《广西壮族自治区建筑施工特种作业人员管理实施办法》（桂建发〔2018〕8号）第四条的规定，存在非法操作行为。在深泰公司查询其装载机操作资质时，没有如实告知自己没有取得或不清楚装载机操作资质的事实，存在职业资格欺骗行为。鉴于吕海军已在事故中死亡，建议免予追究其事故责任。

十六、防范措施和整改建议

1.在作业平台陡坡一侧重新设置防护栏和安全警示标识。

2.施工单位应加强施工过程安全管理。

3.发包单位应统一协调、管理承包单位的安全生产工作。

4.兴业县住房和城乡建设局应牵头加强对辖区内建筑工地和建筑施工单位的检查，除了检查施工现场安全管理情况外，还应检查施工单位的资质、建筑施工机械特种作业人员持证上岗以及安全生产责任险购买情况，同时加强对相关法律法规的宣传。

十七、已采取的措施

1.兴业县应急管理局已于事故发生当天责令珈玛特公司暂停建设挡土墙，在重大事故隐患排除后，经审查同意方可恢复施工。

2.珈玛特公司已督促深泰公司重新设置了安全防护栏和安全警示标识牌。经兴业县应急管理局现场核查，事故隐患已消除。

《广西壮族自治区建筑施工特种作业人员管理实施办法》（桂建发〔2018〕8号）

第三条 建筑施工特种作业人员包括：

（十）建筑施工现场内机动车司机（挖掘机、装载机、翻斗车、推土机、压路机、平地机、沥青混凝土摊铺机）。

第四条 建筑施工特种作业人员必须经自治区住房城乡建设主管部门或其委托的考核发证机构（以下简称“考核发证机关”）考核合格，取得《建筑施工特种作业操作资格证书》（以下简称“资格证书”），方可上岗从事相应作业。

附件：一、深泰公司提供的材料:

1.深泰公司《营业执照》（正本）复印件；

2.《土方工程承包合同》（珈玛特公司与深泰公司）复印件；

3.《土方工程承包合同》（深泰公司与施工队）复印件；

4.覃光祥（深泰公司施工员）的《职业培训合格证》和《专业技术资格证》扫描件；

二、珈玛特公司提供的材料:

5.珈玛特公司《营业执照》（正本）复印件；

6.唐懋健的负责人委托书；

7.年产30万吨新型肥料项目《广西投资项目备案证明》系统下载件；

8.《挡土墙建设合作协议》（泰源公司、珈玛特公司和园区管委三方签订）复印件；

9.《珈玛特公司管理制度》；

三、兴业县公安局提供的材料:

10.《珈玛特公司"9·4"事故技术侦查组调查报告》；

四、城隍派出所提供的材料:

11.（事故）情况说明；

12.吕信球（施工队包工头）的《调查询问笔录》复印件；

13.廖伟成（施工队工人）的《调查询问笔录》复印件；

14.杜汉荣（施工队工人）的《调查询问笔录》复印件；

15.陈燕东（深泰公司负责人）的《调查询问笔录》复印件；

16.陈绍（珈玛特公司项目部员工）的《调查询问笔录》复印件；

五、城隍镇卫生院提供的材料:

17.《门诊病历》复印件；

18.《死亡证明书》复印件；

19.《抢救记录》复印件；

六、兴业县住房和城乡建设局提供材料:

20.珈玛特公司年产30万吨新型肥料项目建造厂房基本情况；

21.《中标通知书》（珈玛特公司年产30万吨新型肥料项目配套1#厂房招标）扫描件；

22.《企业简介》（广西禾佳建设工程有限公司）；

23.广西禾佳建设工程有限公司的《营业执照》扫描件；

24.广西禾佳建设工程有限公司的《建筑业企业资质证书》（正副本）扫描件；

25.广西禾佳建设工程有限公司的《安全生产许可证》（正本）扫描件；

26.珈玛特公司年产30万吨新型肥料项目建造造粒高塔基本情况；

27.《中标通知书》（珈玛特公司年产30万吨新型肥料项目配套生产装置项目招标）扫描件；

28.河南新联拓建设工程有限公司的《营业执照》扫描件；

29.河南新联拓建设工程有限公司的《建筑业企业资质证书》（副本）扫描件；

30.河南新联拓建设工程有限公司的《安全生产许可证》（正本）扫描件；

31.《合同协议书》（珈玛特公司与河南新联拓公司）扫描件；

七、兴业县应急管理局收集的材料:

32.《现场检查记录》（<兴>应急现记〔2024〕综合1号）；

33.《现场处理措施决定书》（<兴>应急现决〔2024〕综合1号）；

34.吕信球（施工队包工头）的《调查询问笔录》；

35.丘关南（泰源公司厂长）的《调查询问笔录》；

36.陈燕东（深泰公司负责人）的《调查询问笔录》；

37.唐懋健（珈玛特公司委托负责人）的《调查询问笔录》；

38.事故现场照片10张；

八、其他材料:

39.《兴业县人民政府办公室关于成立兴业县城隍镇广西珈玛特生物工程有限公司“9•4”一般事故调查组的通知》；

40.《关于延期提交<兴业县城隍镇广西珈玛特生物工程有限公司“9•4”翻车事故调查报告>的请示》及县人民政府领导同意延期的批示文件处理笺。

兴业县城隍镇广西珈玛特生物工程有限公司

“9•4”一般事故调查组（代）

2024年12月3日