韶关市曲江区“8•26”物体打击事故调查报告

2022 年 8 月 26 日 17 时许，韶关市曲江区民欣通信服务有限公司在迁移拆除樟市镇流坑村委下钟村小组路边破旧电信杆作业过程中，发生一起物体打击事故，导致一人死亡，直接经济损失约 138 万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第 88 号）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规，韶关市曲江区人民政府成立了“韶关市曲江区‘8•26’物体打击事故调查组”，调查组由区检察院、区政府办、区工信局、曲江公安分局、区应急管理局、区总工会、樟市镇人民政府等单位组成。调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，立即开展了事故调查工作，通过现场勘察、调查取证，查阅资料和笔录、查看照片、询问相关人员等方式，经综合分析，查明了事故发生的经过、事故直接原因和间接原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，通过事故原因分析，明确了事故责任，并就该事故所暴露出的问题提出了事故防范措施和整改建议。事故的直接原因是韶关市民欣通信服务有限公司组织工人在迁移拆除旧电信杆施工过程中，作业人员登杆作业时，电信杆在埋地位置折断倾倒，导致作业人员被砸身亡。

一、相关单位基本情况

中国电信股份有限公司韶关曲江区分公司（以下简称“电信

曲江分公司”)(传输线路维修整治发包方),成立于2003年3月11日,负责人为叶新发,企业类型:股份有限公司分公司(上市、国有控股),统一社会信用代码:914402057480298234,注册地址:韶关市曲江区马坝镇中华二路1号,经营范围:在本市行政区域范围内经营基础电信业务、增值电信业务;经营与通信及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、技术培训、技术咨询、信息咨询、设备及计算机软硬件的开发、销售、安装和设计与施工;房屋租赁,通信设施租赁;安全技术防范系统的设计、施工和维修;广告业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

广东南方通信建设有限公司(传输线路维修整治承包方),成立于1993年10月9日,法定代表人:胡文聪,企业类型:有限责任公司(法人独资),统一社会信用代码:91440000190368016G,所属行业:电信、广播电视和卫星传输服务,注册地址:广州市天河区中山大道华景路1号南方通信大厦24—25楼,经营范围:建筑装饰装修工程设计与施工;有线广播电视台工程设计安装;电信业务代理服务(不含行政许可经营项目);通信技术开发、培训及咨询;通信及电子设备维护、维修;广播电影电视工程;电力设施施工、维护、测试;水电工程;公路工程;水利工程;建筑工程;轨道交通;机动车租赁。具有建筑企业资质证书,通信工程施工总承包壹级,证书编号为D144018949,安全生产许可证,许可范围为建筑施工,证书编号

为（粤）JZ 安许证字[2020]012728 延。

韶关市曲江区民欣通信服务有限公司(传输线路维修整治施工方)，成立日期：2012 年 6 月 5 日，法定代表人：李爱民，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，所属行业：软件和信息技术服务业，统一社会信用代码 ：91440205597448480A，注册地址:广东省韶关市曲江区马坝镇南华开发小区电信支局大楼一层，经营范围：咨询、安装、维护：通信设备及线路；网络综合布线；通信设备的研究开发，计算机通信系统的技术开发，提供智能化弱电系统集成的设计、安装、维护；计算机网络及设备安装；销售：通信器材、智能化办公设备、建筑劳务分包。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。具有建筑业企业资质证书，证书编号：D344320620；安全生产许可证，编号:（粤）JZ 安许证字[2020]061125。

二、工程（项目）概况和人员基本情况

（一）工程（项目）概况

“8•26”一般物体打击事故发生在曲江区樟市镇流坑村委下钟村小组通信杆迁移拆除施工现场。

2022 年 1 月 12 日，电信曲江分公司（甲方）与广东南方通信建设有限公司（乙方）签订《[2021-2022 年曲江分公司传输线路大修整治]技术服务合同》，合同编号 GDSGF2103034EGY00，约定由广东南方通信建设有限公司负责韶关曲江区分公司传输线路维护和整治问题，技术服务期限：2022 年 1 月 1 日至 2023

年1月31日止共13个月，合同金额为87.8万元。

2022年4月28日，广东南方通信建设有限公司（甲方）与韶关市曲江区民欣通信服务有限公司（乙方）签订《2021-2022年曲江分公司传输线路维修整治》技术服务合同，约定由韶关市曲江区民欣通信服务有限公司以建设方要求提供技术服务为准的方式提供技术服务，技术服务期限：2022年2月1日起至2023年2月1日，合同金额为81.7万元。

（二）相关人员基本情况

李爱民，男，45岁，湖南邵阳人，身份证号：***，是韶关市曲江区民欣通信服务有限公司法定代表人。

秦妮，女，34岁，广东韶关人，身份证号：***，是韶关市曲江区民欣通信服务有限公司安全员。

曾祥军，男，45岁，湖南邵阳人，身份证号：***，是韶关市曲江区民欣通信服务有限公司施工班组长。

艾涛，男，31岁，湖南邵阳人，身份证号：***，是韶关市曲江区民欣通信服务有限公司工人。

吴自强，男，42岁，湖南邵阳人，身份证号：***，是韶关市曲江区民欣通信服务有限公司工人。

李践生，男，54岁，湖南邵阳人，身份证号：***，是韶关市曲江区民欣通信服务有限公司工人。

叶祖前，男，54岁，广东韶关人，身份证号：***，是韶关市曲江区民欣通信服务有限公司工人。

三、人员伤亡情况

姓名：叶祖前，性别：男，身份证号码：***，出生日期：1968 年 3 月 8 日，住址：广东省韶关市武江区江湾镇锅溪村委会叶屋村 9 号，职务：韶关市曲江区民欣通信服务有限公司工人，伤害程度：死亡。2017 年 3 月叶祖前入职韶关市曲江区民欣通信服务有限公司，劳动合同每年一签，2022 年 1 月 1 日叶祖前与韶关市曲江区民欣通信服务有限公司续签了 2022 年度的劳动合同，合同期限自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日。

四、事故发生的主要经过

2022 年 8 月 25 日晚上 21 时 20 分，业主单位（电信曲江分公司）在电信抢修工作群发布工作任务工单：“樟市镇流坑村委下钟村，我司电杆影响村民铺路，要求移到旁边，重新立杆。需要材料：7 米杆 1 条。”韶关市曲江区民欣通信服务有限公司接到任务工单后，于 2022 年 8 月 26 日下午 15 时派出施工班组 5 人（组长曾祥军，组员：叶祖前、李践生、吴自强、艾涛）前往樟市镇流坑村委下钟村小组，迁移用户门前电信水泥杆。踏勘完现场后，班组长曾祥军召集其他 4 名施工队员开展了技术交底和班组级安全培训，并在会后进行了分工，由李践生、艾涛、吴志强三人负责开挖新线杆坑洞，叶祖前负责爬杆拆除旧线杆上的附属件，曾祥军负责制作拉线缠绕。施工班组将新电信杆树立后，准备对旧杆（该条旧的电信杆属于转角杆，顶部有一条连接地面的拉线，杆长 6m，根部直径 12cm，往上直径逐渐减少，埋地部

分约 1.2m 深度,地面线杆长约 4.8m)开展拆除工作。17 时左右，施工队员叶祖前佩戴安全帽，穿了防滑鞋、安全带和检查测试脚爬，开始攀登旧电信水泥杆拆除杆顶附件，班组长曾祥军在杆下做监护。17 时 05 分，叶祖前在爬上电信杆顶部（距离地面约 4 米的位置）在拆除杆顶附件过程中，电信杆从根部埋地部分突然发生断裂（断裂位置距离地面约 40cm，线杆断口面呈不规则表面，断口处线杆壁内 8 条钢筋腐蚀了 6 条，线杆只剩两条钢筋相连），叶祖前同断裂的电信杆同方向倒在地面发生撞击，安全帽被砸破，头部太阳穴被电信杆上附属件砸破，昏迷不醒。



上图为樟市镇流坑村委下钟村小组通信杆迁移拆除施工现场图片



上图为涉事电信杆断裂位置

六、应急救援处置及报告情况

事故发生后，17 时 05 分左右施工班组长曾祥军让电信杆旁的住户帮忙拨打了 120 和 110，17 时 15 分左右樟市镇派出所民警到达现场，对现场进行了围蔽警戒避免二次事故发生。18 时左右 120 医务人员宣布叶祖前经抢救无效死亡。

18 时,区应急管理局值班室接樟市镇相关情况报告后，立即安排执法人员到达了事故现场，对事故情况进行了核查确认，19 时 09 分，将初步调查的相关信息形成《突发事件信息专报》向区委、区政府报告，19 时 35 分上报市应急管理局值班室事故情

况。

目前事故善后工作已处置完毕，死者家属情绪稳定，未造成社会不稳定因素。

七、相关单位履职情况

（一）中国电信股份有限公司韶关曲江区分公司

2022 年 1 月 22 日，电信曲江分公司（甲方）与广东南方通信建设有限公司（乙方）签订了《中国电信广东公司业务外包安全生产管理协议书》，明确了双方安全生产工作责任。2022 年 1-8 月，电信曲江分公司对广东南方通信建设有限公司及其外包单位开展《安全生产法》、韶关分公司“二十大”通信保障和云网运营安全生产工作、外线光宽专业高危作业安全管控指引等方面安全教育学习和培训 9 次，培训 113 人次。曲江电信分公司对广东南方通信建设有限公司及其外包单位开展现场检查 40 次，发现隐患 58 处，督促广东南方通信建设有限公司全部按期完成了整改形成闭环。

（二）广东南方通信建设有限公司

2022 年 4 月 28 日，广东南方通信建设有限公司（甲方）与韶关市曲江区民欣通信服务有限公司（乙方）签订了《安全生产责任协议》，明确了双方的安全生产责任。2022 年度，广东南方通信建设有限公司对民欣公司进行线上及驻地开展全员安全教育培训 5 次，考试 3 次，59 人次参加。项目经理刘颂波到民欣公司施工现场开展现场检查 17 次、安全员现场检查 45 次，排查

发现隐患 10 处，督促民欣公司全部按期完成了整改形成闭环。

八、事故原因分析

（一）事故直接原因

韶关市民欣通信服务有限公司组织工人在迁移拆除旧电信杆施工过程中，作业人员登杆作业时，电信杆在埋地位置发生折断倾倒，导致登杆作业人员被砸身亡。

（二）事故间接原因

1、韶关市曲江区民欣通信服务有限公司安全生产主体责任落实不到位，未认真履行安全管理职责，高空作业操作规程制定不规范，高处作业未审批擅自施工，迁移线杆施工方案不规范。

2、韶关市曲江区民欣通信服务有限公司施工现场安全管理不到位，作业现场安全风险辨识不到位，未能及时排查发现腐朽电信杆根部折断的安全风险。班组长未及时制止叶祖前无证冒险登高作业行为。

3、作业人员安全隐患意识淡薄，在没有经过安全技能专业培训，未取得“高空作业操作证”违章登杆作业。

九、事故性质

综上所述，事故调查组一致认为，本起事故是一起因企业安全管理缺失，作业人员安全意识淡薄，安全技能缺乏，违规作业而引发的一起一般生产安全责任事故。

十、对事故单位及相关责任人的处理意见

通过对事故原因的分析和认定，按照科学严谨、依法依规、

实事求是、注重实效的原则，事故调查组对事故现场、调查笔录、事故发生时的相关数据参数以及相关证据进行了深入的研究和分析，依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）等有关法律法规，建议对该起事故的责任单位和有关责任人提出如下处理意见:

（一）事故责任单位

韶关市曲江区民欣通信服务有限公司 安全生产主体责任落实不到位，高空作业操作规程制定不规范，高处作业未审批擅自施工，迁移线杆施工方案不规范，作业现场安全风险辨识不到位，未能及时排查发现腐朽电信杆根部折断安全风险，对事故的发生负有直接的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》**“第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……”**的规定，对韶关市曲江区民欣通信服务有限公司实施行政处罚。

（二）有关责任人

1、李爱民 韶关市曲江区民欣通信服务有限公司法人，未认真履行安全生产职责，对本单位安全生产工作督促、检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有主要的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》 **“第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履**

行本法规定的安全生产管理职责的，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……”的规定，对李爱民实施行政处罚。

2、秦妮 韶关市曲江区民欣通信服务有限公司安全员，未认真履行安全生产职责，高空作业操作规程制定不规范，高处作业无审批，迁移线杆施工方案不规范，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》“**第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万以上三万以下的罚款;导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上五十以下的罚款;……**”的规定，对秦妮实施行政处罚。

3、曾祥军 韶关市曲江区民欣通信服务有限公司施工班组长，未认真履行安全生产职责，未及时制止叶祖前无证登高作业行为，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》“**第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万以上三万以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上五十以下的罚款；……**”的规定，对曾祥军实施行政处罚。

4、叶祖前 韶关市曲江区民欣通信服务有限公司工人，安全意识淡薄，在未取得“高空作业操作证”违章登杆作业，对事故的发生负有一定的责任，鉴于其本人在本次事故中身亡，故此不再对其进行责任追究。

十一、事故教训及事故防范措施建议

（一）事故教训

1、企业安全生产主体责任落实不到位，未认真履行安全管理职责，未制定高空作业操作规程，高处作业未审批擅自施工，迁移线杆施工方案不规范。

2、施工现场安全管理不到位，安全风险隐患排查不到位，未能及时排查发现腐朽电信杆根部折断安全隐患。班组长未及时制止叶祖前无证冒险登高作业行为。

3、现场作业人员安全意识淡薄，在没有经过安全技能专业培训，未取得“高空作业操作证”违章登杆作业。

（二）事故防范措施建议

1、韶关市曲江区民欣通信服务有限公司要组织全体职工深刻反思事故原因，举一反三，采取切实可行的措施堵漏洞、补短板，防止类似事故再次发生。

2、韶关市曲江区民欣通信服务有限公司要加强项目管理工作，规范高空作业操作规程，严格高处作业审批程序，规范制定迁移线杆施工方案。

3、韶关市曲江区民欣通信服务有限公司要加强作业现场风

险辨识管控，认真做好安全风险管控和隐患排查治理工作，强化施工人员的安全培训教育和技术交底，提升施工人员风险作业辨识能力，作业人员必须持证作业。

韶关市曲江区“8.26”物体打击
事故调查组（代章）
2022年11月16日