新会罗坑鸿利畜牧养殖有限公司
“5·14”
一般淹溺事故调查报告

2026年5月14日14时许，位于江门市新会区罗坑镇芦冲长坑水库西南侧江门市新会区鸿利畜牧养殖有限公司（以下简称:“罗坑鸿利公司”）水产养殖场4号鱼塘（又称“凤山塘”）发生一起淹溺事故，事故造成2人死亡、1人受伤，直接经济损失约157万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规的有关要求，新会区人民政府成立新会区“2026·5·14”鱼塘落水事故调查组（以下简称“事故调查组”），事故调查组组长由分管应急管理工作的区领导担任，副组长由区农业农村局、区应急管理局主要负责同志担任，成员由区农业农村局、区应急管理局、新会公安分局、区总工会派员参加，并邀请区纪委监委派员参加，依法对该起事故开展全面调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人员问询、调查取证、综合分析等，查明了事故经过、发生原因、人员伤情和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故主要教训，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，新会罗坑鸿利畜牧养殖有限公司“5·14”一般淹溺事故，是一起企业安全生产管理不到位，在没有做好现场防护措施和安全警示的情况下，临时组织外来未经专业培训人员开展排水控险高危作业导致事故发生的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

江门市新会区鸿利畜牧养殖有限公司(以下简称“罗坑鸿利公司”)属规模化养殖场,公司营业执照的单位名称:江门市新会区鸿利畜牧养殖有限公司，统一社会信用代码:91440700668174908N,类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);单位地址:江门市新会区罗坑镇芦冲村长坑水库。该公司最初成立于2007年10月16日,总投资3500万元,其中治污设施投资约550万元。原登记法人代表为欧阳**,2023年广州市仙草家园科技有限公司(法人代表李**)注资入股江门市新会区鸿利畜牧养殖有限公司(当前股东构成:广州资本约占4成,鸿利原股东约占6成),后变更法定代表人为曾**,欧阳**担任公司总经理、主要负责人。公司经营范围:饲养种猪及销售种猪苗、肉猪和商品猪苗;渔业养殖;林业种植及农业技术咨询(详见营业执照影印件)。该公司已办理《动物防疫条件合格证》《种畜禽生产经营许可证》和环评审批手续。

（二）事故现场相关情况

罗坑鸿利公司养殖基地位于江门市新会区罗坑镇与台山市大江镇交界地块，在罗坑镇芦冲长坑水库西南侧，总占地面积1500亩，其中猪场占地面积约80亩，鱼塘面积约341亩（共14个鱼塘，其中新会辖区内占6个），主要养殖四大家鱼；其余为山林地面积。

事发现场位于江门市新会区罗坑镇芦冲村长坑水库的罗坑鸿利公司水产养殖场4号鱼塘（又称“凤山塘”）一排水窦口处（类型：梯级拔塞式放水涵，操作平台截面长156CM、宽133CM，内安装一根直径65CM的水泥质圆柱导流管，通往下游8号鱼塘），在该公司生猪养殖场员工的宿舍前方，该鱼塘面积80亩，水面面积70亩，是水产养殖场最大的一口鱼塘，日常养殖四大家鱼，是罗坑鸿利公司主要负责人欧阳**（时任法定代表人）于2009年6月3日与罗坑镇芦冲村委会签订续签（鱼塘）承包合同，合同至2031年12月30日止（鉴证书编号：罗合鉴字〔2026〕第81号）。发现死者欧阳**和陈**的位置是在4号鱼塘下游邻近的8号鱼塘，面积约22亩，两鱼塘分别为上下游鱼塘，中间相隔一条宽度约10米的泥质结构塘埂，邻近塘埂之间安装有长约10米的排水暗管，用于“邻塘调水”使用。据调查了解，该水产养殖场日常管理由罗坑鸿利公司主要负责人欧阳**全面负责。

（三）涉事养殖场日常安全管理情况

经调查，罗坑鸿利公司是于2023年由总公司广州市仙草家园科技有限公司注资入股，其中水产养殖场是公司旗下一个水产养殖项目。据罗坑鸿利公司提供的任命书及日常安全生产工

作台账资料显示，该公司主要负责人为欧阳**（本事故其中遇难者），日常建立了安全生产管理制度（包括：1.安全生产工作承诺书；2.承诺制度、安全教育培训管理制度；3.安全警示标志管理制度；4.畜禽养殖安全生产管理制度；5.水产养殖安全生产管理制度；6.污染治理系统安全生产管理制度；7.污染治理设备设施日常管理制度；8.有限空间作业安全管理制度；9.安全用电管理制度；10.隐患排查治理制度 11.生产安全事故应急救援制度；12.安全生产举报奖励制度；13.员工安全生产告知书，14.外来进场作业人员安全告知书），落实全员安全生产责任制，定期开展安全隐患排查治理和培训教育，管理制度内标有水产养殖临水作业安全操作规程，制定养殖场内从事养殖工作人员岗位职责及工作流程、工作要求的，并提供有相关人员的劳动合同、任命书和公司外派说明。罗坑鸿利公司水产养殖场有配备救生圈、救生衣等应急救援器材，鱼塘部分位置有安装安全警示标识。事发后养殖场工作人员已向属地罗坑镇人民政府有关职能部门报警求助和配合上报事故情况。

（四）事故发生具体位置

江门市新会区罗坑镇芦冲村长坑水库的罗坑鸿利公司水产养殖场4号鱼塘（又称“凤山塘”）。









事发地点现场照片

（五）事故当天天气情况

事发当日13-15时罗坑镇辖区没有下雨，最低气温23℃，最高气温29℃，东南风2级，相对湿度91%。当天天气状况等环境因素对生产作业没有产生明显影响。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年5月14日，罗坑鸿利公司主要负责人欧阳**工作中发现本公司水产养殖场4号鱼塘因受连日强降雨天气影响出现水位大幅上升，为规避雨水倒灌、鱼塘漫水、塘坝冲毁风险，欧阳**自行组织朋友，于当天14时许携带铁钩及绳子、长铁管等工具，驾驶公司一辆货车搭载做鱼贩的朋友陈**及其工人黄**（均为养殖场外人员）一同到公司水产养殖场的4号鱼塘准备排水。三人来到该鱼塘边时发现水位已接近塘埂，可能有漫顶的风险，于是欧阳**叫陈**、黄**二人脱下衣服

下水帮忙，准备用铁钩拉开排水窦口的导流管口隔离网（为四方形铁网）加速排水，以邻塘调水的方式将4号鱼塘的水流到下游的8号鱼塘。三人下水后，一起走到距离鱼塘塘埂约3米远的一个排水窦口处，先用绳子栓住铁钩，再用铁钩钩住隔离网的两个边缘，然后用长铁管穿过绳子，打算将隔离网打开，因当时水位较深且水压高，三人无法将封住的隔离网打开，这时随同进入养殖场玩的另一朋友陈**也驾驶一辆三轮电动车来到，欧阳**便叫他一同下水帮忙将隔离网打开以便排水到下游。随后陈**也走下到4号鱼塘排水窦口处，四人一起合力用铁钩和铁管将隔离网抬起来，打开排水口，排水窦口的水流速度立即加快，此时陈**拿起铁管和铁钩等工具打算放到旁边的空地，就在这时，黄**因站不稳脚先被急流的塘水冲到排水窦口下面的水管内，接着陈**、欧阳**二人也纷纷被急流的鱼塘水卷入到排口窦口内，三人随即失去踪影，陈**见状立即爬上塘埂，看看三人有没有被冲到排水管出口的下游鱼塘。过一会儿，陈**看见只有黄**从8号鱼塘约几十米远的水中爬上岸边，但没有见到陈**、欧阳**二人，于是其跑到下面找黄**，看见黄**的右手和头部都受伤流血，便扶其上塘埂，准备找人帮忙。就在这时，罗坑鸿利公司一名杂工黎**干活路过，陈**便将欧阳**等人被卷到排水管的事告知黎**，叫其迅速打电话通知欧阳**的弟弟欧阳**过来。黎**立即致电欧阳**，过一会儿，欧阳**驾驶摩托车赶来，了解情况后，致电110报警求助，后伤者黄**被现场来到的救护车送到新会区人民医院抢救治疗。

（二）救援及善后处置情况

事故发生后，新会区农业农村局及罗坑镇党委政府高度重视，立即启动应急响应，区、镇单位部门主要领导、分管安全生产及农业工作的相关领导第一时间赶赴现场，同步调集派出所、消防、应急等应急救援力量抵达现场。救援队伍到达现场后，立即开展应急救援和前期情况排查，全面掌握事故现场态势，同时做好现场秩序管控及遇难者家属情绪稳控工作，及时将事故初步情况汇总上报区领导及相关职能部门，确保信息传递畅通、处置指令及时下达。

救援期间，江门市政府副市长曹阳，新会区委常委、副区长刘洪斌，副区长李志刚等有关领导第一时间赶赴现场指挥救援工作；市应急管理局局长易陟、市农业农村局局长钟国活，区委办副主任石政国、区应急管理局局长薛国富、区农业农村局局长吴春明以及市、区两级的应急、消防、农业农村、公安等相关部门也迅速抵达现场，现场指挥部调度救援力量搜救。当天 21 时 30 分左右，在下游的 8 号鱼塘发现陈**遗体，22 时 45 分左右，发现欧阳**遗体。

事故发生后，罗坑镇专门成立善后工作组，由镇党委副书记方杰喜牵头负责，应急、公安、消防、农办等部门组成事故处理小组，积极协调各方力量，妥善处理家属安抚及赔偿事宜，主要承担遇难者家属安抚、遇难者家属人员信息排查核实和善后维稳处置情等工作。5 月 21 日，伤者黄**与企业协商一致，签订协议，企业一次性补偿 9 万元，签订协议当天已支付；5 月 21 日，死者陈**家属与企业协商一致，签订协议，

企业一次性补偿10万元，签订协议当天已支付；5月23日，死者欧阳**工伤赔付约113万元、企业团体意外险约10万元、企业人道主义补偿金15万元。死、伤者家属情绪比较稳定，未发现不良舆情。

（三）事故后果

1.人员伤亡情况

事故造成2人死亡、1人受伤。

（1）事故死者一：欧阳**，男，汉族，居民身份证号码：440701196605******，工作单位及职务：罗坑鸿利公司主要负责人。

（2）事故死者二：陈**，男，汉族，居民身份证号码：440721195805******，工作单位及职务：在江门市蓬江区从事鱼贩工作。

（3）事故伤者：黄**，男，汉族，身份证号码：440782197008******，工作单位及职务：在江门市蓬江区帮陈**从事鱼贩工作。

2.直接经济损失

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的有关规定，经统计，直接经济损失约157万元。

三、事故原因分析

经事故调查组现场勘查、询问笔录以及由罗坑鸿利公司提供的有关佐证材料，有关事故原因分析如下：

（一）事故直接原因

罗坑鸿利公司主要负责人欧阳**安全意识淡薄，临时组织非本单位人员开展排水控险作业，作业人员对潜在安全风险认识不足，作业期间没有相应的安全防护措施，以致鱼塘内的排水窦口隔离网被打开后，排水速度剧烈增加，作业人员被急速流动的塘水卷入到排水窦口的水管内，是导致事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

罗坑鸿利公司安全生产管理不到位，风险识别不够全面，对鱼塘“邻塘调水”等作业环节的潜在风险认识不足，对“排水口梯度落差”“吸力窦口”等隐蔽风险点的日常排查不够细致；作业管理不规范，存在冒险作业现象，作业前未进行风险评估，没有对外来人员进场作业提前做好安全警示，没有落实在鱼塘进行水上作业时做好安全防护措施或做好安全警戒，在极端天气或水位变化期间未及时暂停临水高危作业；放水涵操作平台没有安装防护栏，应急救援器材配备不规范。上述是导致事故发生的间接原因。

四、对事故有关单位及责任人的处理建议

（一）给予行政处罚的单位和人员

1.江门市新会区鸿利畜牧养殖有限公司，安全生产主体责任落实不到位，在日常运维管理中对养殖鱼塘隐蔽性、潜在性安全风险排查不够全面细致，未能及时排查化解各类安全隐患；同时，企业临水高危作业管控不够规范，鱼塘危险作业区域安全防护配套不完善、防护措施落实不到位，现场存在违规冒险作

业情况;针对外来进场作业人员,未提前做好安全警示提示、现场警戒及安全交底工作;遇极端天气、水位大幅波动等安全风险升高的特殊时段,未及时叫停鱼塘临水高危作业,未有效落实风险防控和应急管控措施,对事故的发生负有责任。建议由新会区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一

项[1]的规定,对江门市新会区鸿利畜牧养殖有限公司依法给予行

政处罚。

2.欧阳,**江门市新会区鸿利畜牧养殖有限公司主要负责人,未全面履行安全生产管理职责,对鱼塘临水作业的安全风险管控存在疏漏;对外来进场作业人员未提前做好安全警示提醒、布设现场安全警戒,也未有效督促落实水上作业各项安全防护措施;在极端天气、水位变化等安全高危时段,未及时停止鱼塘临水危险作业,也未结合现场隐患情况落实针对性的整改和防控举措,履职存在失职缺位问题,对事故的发生负有责任。鉴于欧阳**已在本次事故中死亡,建议不追究其相关责任。

五、事故的主要教训

新会罗坑鸿利畜牧养殖有限公司“5·14”一般淹溺事故教训深刻,集中暴露出企业主体责任落实不到位、行业监管存在短

板、基层末端安全管控薄弱等突出问题,为辖区水产养殖临水

作业安全管理敲响警钟。

1.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项:发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

(一)发生一般事故的,处三十万元以上一百万元以下的罚款;.....

一是责任落实层层衰减。区镇村三级责任传导不畅,部门监管、属地及养殖主体责任悬空,存在“上热下冷”;养殖业主安全意识淡薄,隐患自查流于形式。**二是**监管巡查存在短板。排查留有盲区死角,部分区域缺少安全警示,未实现拉网式全覆盖;巡查频次深度不足,夜间、恶劣天气等高风险时段监管缺位。**三是**专项整治闭环不到位。隐患排查整改不彻底,同类问题反复反弹,未落实销号复查闭环;高风险环节预判管控不足。**四是**安全应急基础薄弱。鱼塘危险区域存在无防护、无应急器材问题,救生设施配备管护不到位;从业人员施救能力不足,易引发次生事故。**五是**宣传培训成效不深。从业人员岗前培训缺失,风险辨识能力不足;侥幸心理突出,临水违规作业行为时有发生。

本次事故警示,需全面压实养殖企业安全生产主体责任,完善安全防护设施、规范临水作业流程、强化风险排查和应急保障。同时健全区、镇、村三级监管巡查机制,补齐行业监管和基层管控短板,严防同类淹溺事故再次发生。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训,坚持人民至上、生命至上,相关职能部门、各镇(街)要针对本次事故暴露出来的问题,举一反

三，进一步完善工作机制和责任体系，明确监管职责和规范管理，切实保障人民群众生命财产安全，强化安全意识，防范类似事故再次发生，落实以下整改和防范措施建议：

（一）罗坑鸿利公司要深刻汲取本次事故教训，切实扛起企业安全生产主体责任。进一步厘清内部安全管理岗位职责，健全完善安全生产各项管理制度与岗位安全操作规程，修订优化应急处置预案，常态化组织开展应急演练，不断提升现场应急处置与救援实战能力。要聚焦防护设施配置、临水作业管控、冬棚施工、用电安全等关键重点环节，加大内部安全自查频次，强化作业现场全过程监护，对排查发现的各类安全隐患做到早发现、早处置，及时闭环消除风险。要面向全体员工扎实开展安全教育培训，重点关注实习生、外地务工人员、外来作业人员以及老年从业人员等群体，结合岗位实际开展针对性安全宣教，切实提升全员安全防范意识与自我防护能力，全力保障养殖生产全过程作业人员人身安全。