肇庆高新区应急管理局政府信息公开

索引号：	11441200789486692T/2023-00032	分类：	市场监管、安全生产监管
发布机构：	肇庆高新区安监局	成文日期：	2023-05-06
名称：	肇庆高新区“2•7”一般物体打击事故调查报告		
文号：		发布日期：	2023-05-09
主题词：			

肇庆高新区“2•7”一般物体打击事故调查报告

发布日期：2023-05-09 浏览次数：122

2023年2月7日11时40分左右，钜溢（肇庆）钢管制造有限公司厂区道路内，一辆冀籍货车司机卸固钢管时发生一起物体打击事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约人民币68万元。事故发生，区领导高度重视，要求各部门迅速处置，全力抢救伤员，查明事故原因，积极做好善后工作，维社会稳定。区公安、安监等部门迅速赶赴现场，妥善处置事件。

根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的要求，2月9日区管委成立肇庆高新区“2·7”物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组成员单位由区安监管局、区公安分局、区总工会等部门组成，并邀请区纪工委（市监委派出肇庆高新区监察专员）、区检察室人员参加事故调查。根据调查需要，事故调查组聘请了道路运输管理、安全工程、机制造工艺及设备等专业3名专家、广东谨正司法鉴定中心提供技术支撑服务。事故调查组按照事故调处理“四不放过”原则，进行了深入、细致的调查，形成事故调查报告。报告如下：

二、事故发生单位及相关单位概况

（一）事故企业情况

1.托运单位。钜溢（肇庆）钢管制造有限公司（下称钜溢公司），统一社会信用代码：441200MA511T466D，法定代表人：林志明，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立

期：2017-11-21，地址：肇庆市高新区北江大道21号，经营范围为生产、加工、销售：供油钢
供气钢管、供水钢管、结构用钢管、方钜形钢管及配件；吊装、搬运、装卸服务；普通货物道路
输；批发：镀锌管、无缝钢管、焊接钢管、球墨铸管及配件、螺纹钢、钢板；佣金代理（拍卖除
）；自有物业出租；机械设备出租；代收水电费；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的
物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2023年2月6日，钜溢公司（甲方）与广州市万辉物流有限公司（乙方）签订了《货物运输合
》，委托其将2车钢管（防腐管）运往河北省石家庄市长安区，采用费用包干制，运费为1.38万元/
甲方负责装车，乙方负责货物加固并听从甲方对装车建议、卸货。

2.承运单位。广州市万辉物流有限公司（下称广州万辉公司），统一社会信用代码：
4401127397296922，法定代表人：王钢，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日
：2002-07-17，地址：广州高新技术产业开发区科学城科汇一街14号501房（仅限办公用途），经
范围为运输货物打包服务；无船承运业务；国内船舶代理；国际船舶代理；国内货物运输代理；国
货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物
输（不含危险货物）。

2023年2月6日，广州万辉公司（乙方）与钜溢公司（甲方）签订了《货物运输合同》，将2车钢
（防腐管）运往河北省石家庄市长安区，采用费用包干制，运费为1.38万元/车。甲方负责装车，乙
负责货物加固并听从甲方对装车建议、卸货。

3.网络货运信息服务平台。天津满运软件科技有限公司（下称天津满运公司），统一社会信用代
：91120118MA06G51R0W，法定代表人：白玮，类型：有限责任公司(法人独资)，成立日期：
18-11-08，地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路599号东疆商务中心A3楼802室，
营范围为计算机软硬件技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；互联网信息技术服务；企业形
象策划服务；市场调研服务；网络工程、弱电工程设计服务；商务信息咨询；法律信息咨询；健康咨
服务；医药咨询服务；道路货物运输；增值电信业务；国内货运代理；消防设备、监控设备的销售
售后服务；展览展示服务；网站建设；图文设计、制作；计算机系统集成服务；计算机耗材、电子
品、通讯设备、文化用品、计算机软硬件、化工产品（危险品、剧毒品及易制毒品除外）、汽车零
件、电子产品、日用百货的销售；自营和代理货物及技术进出口；社会经济咨询；设计、制作、代
发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2023年2月6日，广州万辉公司通过运满满APP网络平台与天津满运公司签订《货物运输交易协
》（网络货运）。货物名称：钢管，重量体积：32吨，车长车型要求：13米、高栏；装货时间：
023年2月7日18时前，卸货时间：2023年2月9日12时前，装货地：广东省肇庆市四会市，卸货地：
北省石家庄市长安区，订金：200元，运单运费：1.181242万元。

4.实际承运人。个体户：李立强，性别：男，身份证号：1323301970*******1，河北石家庄人。
驶证证号：1323301970*******1，档案编号：130100200114，有效期限：2020-05-21至长期，

有经营性道路货物运输驾驶员从业资格，证号：1323301970*******1，从业资格类别：2277，准车型：A1A2，初次领证日期：2008年2月1日，有效期：2020-03-03至2026-03-02，在有效期

李立强儿子：李晓杨，性别：男，身份证号：1301271989*******9，河北石家庄人。驾驶证证：1301271989*******9，档案编号：130101648233，有效期限：2016-12-28至2026-12-28，有经营性道路货物运输驾驶员从业资格，证号：1301271989*******9，从业资格类别：3113，准车型：A2，初次领证日期：2014年04月1日，有效期：2020-03-24至2026-03-23，在有效期内。初步核查，涉事货车驾驶员李立强、李晓杨驾驶资格和道路货物运输驾驶员从业资格均在有效期范

2023年2月6日，李晓杨（承运方）通过天津满运公司的运满满APP网络平台与广州万辉公司（托方）签订《货物运输交易协议》（网络货运），货物名称：钢管，运费：1.2万元，重量体积：32，车长车型要求：13米/高栏，装货时间：2023年2月7日18时前，卸货时间：2023年2月9日12时，装货地：广东省肇庆市四会市，卸货地：河北省石家庄市长安区，付款时间：到付款，司机卸货.天付款，回单款，司机寄回单后7天内付款，其他约定：周一三五支付运费到运满满平台，回单收丁回单费。自己需要包柱子、授权开运满满抬头ETC发票。

（二）涉事货车相关情况

涉事车辆为解放牌重型半挂牵引车和元永达牌重型仓栅式半挂车。半挂牵引车车牌号：冀9X44，车辆型号为CA4250P66K24T1A1E，车辆识别代号：LFWSRXRJ3J1F33885，发动机号：53061899，使用性质：货运，整备质量：8805kg，外廓尺寸：7050×2550×3560mm，准牵引质量：40000kg，检验有效期至2023年9月；重型仓栅式半挂车车牌号：冀AEQ62挂，型号：D9400CCYE，车辆识别代号：LA99FRC34J5ZYD752，发动机号码：无，使用性质：货运，总质：40000kg，整备质量：6000kg，核定载质量：34000kg，外廓尺寸：000×2550×3560mm，检验有效期至2023年9月。

涉事车辆所有人是李立强，持有半挂牵引车（车牌号：冀A09X44黄色）、重型仓栅式半挂车冀AEQ62挂黄色）的《中华人民共和国道路运输证》，由河北省石家庄市交通运输局于2021年4月日核发，半挂牵引车和重型仓栅式半挂车经营许可证号：130127002258，经济类型：个体经营，营范围：普通货运，有效期至2023年9月。涉事车辆注册日期：2018-09-04，车辆登记地：河北省家庄市。保险公司：中华联合财产保险股份有限公司，交强险保险单号：033222130126000063 29、012213012604033200 0043，工程机械设备保险单号：2213012602011J001554，商业保险单号：BD03702213012600007408、221301260403700000 60，保险期间：2022-8-26至2023-8-26。经初步核查，涉事货车所有李强的《中华人民共和国道路运输证》、保险在有效期范围内，涉事车辆年检合格。

（三）现场勘验情况

事故发生地址位于肇庆市高新区北江大道21号的钜溢（肇庆）钢管制造有限公司，涉事车辆为重半挂牵引车及重型仓栅式半挂车；重型半挂牵引车车牌号为冀A09X44，重型仓栅式半挂车车牌号冀A09X44，护栏离地高度1400mm，挂车离地高度2960mm，货箱内部凸起货箱250mm。货车侧后立杆处的钢丝绳已断裂，货车右后侧的上部栏杆受横向张力作用发生明显变形。重型仓栅式半车左侧护栏栏杆的立柱从底部断裂，断裂处有明显腐蚀痕迹。

重型仓栅式半挂车装载508号防腐管，规格是508（管外径508mm）×11.9（壁厚mm）×12长度m），装载数量为18支，钢管净重32900KG，未超载；钢管装载情况：从底往上，第一、二、层4支、第四层3支、第五层2支、第六层1支。有4支钢管从车顶掉落，车厢上留有14支钢管。2月日，将事故车辆所载14支钢管吊离。吊装过程中，发现第二、三层钢管间有4条钢丝绳，每条钢丝一端绕过立柱，钢丝绳穿过第二层钢管上层后，另一端固定在重型仓栅式半挂车侧面栏杆的紧绳器；钢丝绳外形呈方形，周边为橡胶材料，边长约7mm；内为钢丝绳，钢丝绳直径为5mm。第三、五、六层钢管没有采取钢丝绳固定措施。

三、事故发生经过、应急救援、善后处理情况

（一）事故发生经过

2023年2月7日11时00分左右，个体货运司机李立强、李晓杨根据《货物运输交易协议》（网络运）约定，驾驶牌号为冀A09X44的黄色重型半挂牵引车（含重型仓栅式半挂车）到达钜溢公司。时08分左右，货车进入钜溢公司4号车间，由转运班班张李光文和2名吊装工人使用行吊开始装货。时36分左右，装货完成；11时37分左右，货车载货驶离车间。11时39分左右，货车停在4号车间外的厂内道路。11时40分左右，李晓杨发现货车车厢左后方立柱往外倾斜，李立强和李晓杨下车用棍插进倾斜立柱位置旋紧固定。正准备使用钢丝绳捆绑立柱固紧时，半挂车两侧仓栅向外倾斜加，左侧仓栅失稳，车上顶层货物防腐钢管突然下移，左侧仓栅外翻，四条钢管滑落车外。李晓杨及挂车尾后躲避，李立强躲闪不及，被防腐管压倒在地。

（二）事故信息接报及响应情况

事故发生后，李晓杨尝试使用千斤顶等方式搬开压在其父亲李立强身上的防腐管（每条重28kg）未果后，跑回4号车间呼叫救援，救援人员试图用叉车救援未果。11时43分，李晓杨拨打9；11时45分，拨打120；11时50分，拨打110呼叫救援。12时04分左右，区安监部门接到事故报12时10分左右，公安、应急、消防、120、安监等部门陆续到达现场开展救援和调查工作。

（三）事故现场应急处置情况及应急处置评估

一是立即开展救援。因防腐管较重，从外单位调用2台汽车吊车参与救援，12时42分左右，汽车吊车抵达。13时48分左右，吊车将压住伤者李立强身上的防腐管全部吊开，救援结束。肇庆高新区人医院医护人员立即对伤者展开急救，伤者因抢救无效死亡。二是由区公安、安监等部门派出工作人，做好事故现场保护及勘验工作；三是要求事故发生单位积极配合事故调查工作，全力做好伤者善

及家属安抚工作，并密切注意员工动态，严防出现不稳定因素。四是由区安全监管局对事故单位相人员进行调查询问；五是由区安全监管局将事故情况按规定上报区总值班室及市应急管理局。事发，区党工委、管委会主要领导做出指示批示，要求安监会同维稳中心、公安等做好家属善后安抚及故调查处置工作，网信加强网络舆情监控，并要求区各部门深刻汲取事故教训，举一反三，迅速开安全生产大检查，确保全区安全稳定。

应急处置评估意见：事发后，现场人员立即采取措施施救，能及时报120，向上级和相关部门报事故情况。经评估，事故救援响应迅速，救援行动开展有序，现场处置得当，救援过程未发生次生生事故。

（三）事故善后处理情况

2月13日，经多次协商，广州万辉公司、钜溢公司就“2·7”物体打击事故中李立强的死亡补偿问，与死者家属达成一致意见，签订和解协议，尸体进行火化，家属悉数返乡，事故善后处理工作已成，没有出现因事故引发的社会不稳定情况。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

区公安分局经调查询问及现场勘验分析，排除他杀刑事案件。

1.直接原因。调查组综合现场勘验、司法鉴定、询问笔录和专家组技术分析，事故直接原因如：一是涉事货车（半挂车）仓栅的立柱根部锈蚀严重、保养状况差。经司法鉴定，半挂车仓栅各条主的内侧面均有不同程度的锈蚀，事发倒塌（左后位置）的立柱的根部有锈蚀穿透痕迹，使用保养况差，导致货物（防腐管）装车完成后驶离车间，半挂车仓栅左后方立柱往外倾斜；二是冒险进入险场所。李立强发现半挂车仓栅左后方立柱倾斜后，冒险进入危险区域（仓栅左后方立柱下方）使龘棍旋紧栓固防腐管的钢丝绳，过程中钢丝绳和半挂车仓栅左后方立柱根部断裂，致使堆叠的防腐骨落，李立强躲闪不及，导致事故发生。

2.间接原因。货车车主李立强（个体户）安全管理不到位，安全生产主体责任不落实，主要体现以下方面：一是安全意识淡薄，违章冒险作业。冒险进入危险场所旋紧栓固捆扎货物的钢丝绳，致钢丝绳断裂；二是风险辨识和事故隐患排查缺位，李立强作为车辆所有人，未能及时发现半挂车仓各条立柱的内侧面存在锈蚀、使用保养状况差的隐患，致使货物装车后，左后方立柱往外倾斜；三未按行业标准栓固防腐管，厂方货物装车时，李立强未使用凹槽栓固防腐管，仅在堆叠第二层防腐与，使用4条钢丝绳横向捆扎半挂车仓栅对向的立柱。

（二）人员伤亡及直接经济损失情况

“2·7”事故造成1人死亡，直接经济损失约人民币68万元。死者李立强，男，53岁，河北石家庄

（三）事故性质和分类

经调查认定，“2·7”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任分析和对事故责任人的处理建议

（一）建议免予处理人员。

个体户李立强，安全生产主体责任落实不力，安全意识淡薄、违章冒险作业，为方便使用起重机货车顶部吊装钢管，将货车（半挂车）的顶棚杆拆除；现场装完钢管后，顶棚杆未重新装回。事故患排查缺位，货车（半挂车）仓栅的立柱根部锈蚀严重、保养状况差；风险辨识和事故隐患排查治工作缺位，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第三十六条第二款、第四十条第二款、《道路甩挂运输货物装载与栓固技术要求》（JT/T882-2014）第7.2.1条、《汽车、挂及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589-2016）第3.6条规定，对“2·7”事故的发生负责任。鉴于其已死亡，建议免予处理。

（二）建议行政处罚的单位及个人。

1.钜溢公司，安全管理不到位，司机李立强将车停在厂区内部道路栓固防腐管时，未安排人员对进行统一协调、管理和安全检查，未及时发现并督促李立强整改存在的安全问题，以上行为违反了中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款规定，建议由区安全监管部门依照《中华人民共和安全生产法》第一百零三条第二款规定，对其进行行政处罚。

2.广州万辉公司，安全管理不到位，未安排人员对厂方货物装车、司机李立强栓固防腐管的过程行统一协调、管理和安全检查，未及时发现并督促李立强整改存在的安全问题，以上行为违反了中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款规定，建议由区安全监管部门依照《中华人民共和安全生产法》第一百零三条第二款规定，对其进行行政处罚。

3.王芹波，钜溢公司物流部经理。安全管理履职不力，未严格落实公司安全管理有关规定，对公卡履行承包单位（外来车辆、人员）统一协调和管理职责负有责任，以上行为违反了《中华人民共国安全生产法》第四十九条第二款规定，建议由区安全监管部门依照《中华人民共和国安全生产》第一百零三条第二款规定，对其进行行政处罚。

4.申远，万辉公司调度员。安全管理履职不力，未严格落实公司安全管理有关规定，对公司未履承包单位（外来车辆、人员）统一协调和管理职责负有责任，以上行为违反了《中华人民共和国安生产法》第四十九条第二款规定，建议由区安全监管部门依照《中华人民共和国安全生产法》第一零三条第二款规定，对其进行行政处罚。

（三）建议追究责任的人员。

1.王钢，万辉公司主要负责人。安全管理履职不力，未严格落实公司安全管理有关规定，未建立专发包、承包项目安全管理制度，对承揽单位统一的安全管理、协调不力，安全风险辨识管控意识

虽，未发现并及时消除生产安全事故隐患，建议由万辉公司按公司管理规定对其进行处理。

2.李玮，万辉公司操作经理。安全管理履职不力，对承揽单位进行统一的安全管理、协调落实工不力，安全风险辨识管控意识不强，建议由万辉公司按公司管理规定对其进行处理。

3.罗炽文，万辉公司安全员。安全管理履职不力，对承包单位进行统一的安全管理、协调工作落不到位，建议由万辉公司按公司管理规定对其进行处理。

4.陈新权，钜溢公司副总经理。安全管理履职不力，未严格落实公司安全管理有关规定，未对承单位（外来车辆、人员）进行统一的安全管理、协调，安全风险辨识管控意识不强，未发现并及时余生产安全事故隐患，建议由钜溢公司按公司管理规定对其进行处理。

5.张红心，钜溢公司防腐管厂长。安全管理履职不力，未严格落实公司安全管理有关规定，未对包单位（外来车辆、人员）进行统一的安全管理、协调，安全风险辨识管控意识不强，未发现并及当除生产安全事故隐患，建议由钜溢公司按公司管理规定对其进行处理。

6.樊登骑，钜溢公司调度经理。安全管理履职不力，未严格落实公司安全管理有关规定，未对承单位（外来车辆、人员）进行统一的安全管理、协调，安全风险辨识管控意识不强，未发现并及时余生产安全事故隐患，建议由钜溢公司按公司管理规定对其进行处理。

7.李光文，钜溢公司转运班班长。作为现场装货人员，安全意识不强，对货车司机未加固货物驾货车离厂的违章行为未及时制止，建议由钜溢公司按公司管理规定对其进行处理。

五、事故主要教训

（一）安全生产红线意识不牢固。钜溢公司、万辉公司以及部分个体户安全发展理念不牢固，未实采取有效的管理措施强化对货物加固工作的安全监管，对非生产环节作业的安全问题缺乏足够的见。

（二）个体司机安全生产思想麻痹。个体户司机李立强，安全意识淡薄、凭借经验违章冒险作，对货车（半挂车）仓栅的立柱根部锈蚀严重、保养状况差的安全隐患失察。

（三）发包和承包制度落实不力，安全风险辨识管控意识不强。货运发包单位和承运单位对货运台派单司机的安全生产统一协调和管理缺位，安全风险辨识管控意识不强。

六、事故防范整改措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，采取措施，加强安全管理工作，防范遏制同类事故发生，保障均的生产安全，结合本次事故暴露出来的问题，提出以下事故防范和整改措施建议：

（一）钜溢公司，作为托运方。一是要强化安全生产红线意识，深入贯彻落实习近平总书记关于全生产工作的重要论述，牢固树立安全发展理念，强化红线意识，坚守底线思维，切实抓好安全生各项工作。二是要完善安全管理制度，特别是外来车辆和人员的安全管理制度，货物装车前，须对

卡人员特种资质审查和车辆的性能安全进行检查并双方签字确认，确保驾驶员持证上岗、货车车辆能良好；三是强化外来人员的安全管理，装车完成后要确认货物和车辆状态良好，对司机在厂区内到货物作业要安排人员统一协调、管理和安全检查，杜绝违章操作，确保生产安全。

（二）广州万辉公司，要深刻吸取事故教训，完善货运平台派单的承揽人（实际承运人）的安全生产管理制度，针对不同的货物，制定栓固货物的安全操作规程并对其进行安全生产教育和培训，确保其掌握安全技能；同时，要通过各种方式，确认承揽人的货车性能状态，确保运输安全。

（三）区安全监管局等负有安全生产监督管理职责的相关部门要按照事故处理“四不放过”原则，举一反三，加大安全生产监督检查力度，督促企业落实安全生产主体责任。一是对事故相关企业要负责人约谈通报。对企业安全管理工作提出严肃批评，要求相关企业必须严格落实企业安全生产主体责任；二是做好事故警示教育工作，要严格落实习近平总书记“一厂出事故，万厂受教育”的指示精神，加强本起事故的警示宣传，防范类似的事故发生。三是加强对企业的生产安全事故隐患排查力度，坚决遏制同类事故的发生。四是区安全监管部门要对事故发生单位落实防范和整改措施的情况进行跟踪监督检查，并将检查结果及处罚结果向社会公布。