索 引 号 ：	640221035/2026-00175	**主题分类 ：**	
发文机关 ：	平罗县应急局	**成文日期 ：**	2026年04月24日
标　　题 ：	平罗县宁夏宝马化工集团有限公司2·25一般煤粉自燃灼烫事故调查报告		
发文字号 ：		**有 效 性 ：**	有效

平罗县宁夏宝马化工集团有限公司2·25一般煤粉自燃灼烫事故调查报告

2026年2月25日8时40分许，位于石嘴山市平罗县宁夏平罗工业园区的宁夏宝马化工集团有限公司白灰窑煤粉仓，发生一起煤粉自燃致2人灼烫受伤，直接经济损失1262262元。

根据《中华人民共和国安全生产法》第八十六条第一款、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第十九条第二款、第二十条第一款规定，经报县人民政府研究批准，成立了宁夏宝马化工集团有限公司2·25白灰窑煤粉仓煤粉自燃灼烫事故案调查组（以下简称为事故调查组），指定县应急管理局为牵头单位，应急管理局、公安局、人社局、工信局、总工会、宁夏平罗工业园区管委会组成事故调查组，邀请县纪委监委和检察院派员参加，依法依规对事故进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问谈话、事实材料分析等调查取证，查明了事故伤亡人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理意见和整改措施建议，并形成了宁夏宝马化工集团有限公司2·25白灰窑煤粉仓煤粉自燃灼烫事故案调查报告。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）第三条第一款第（四）项，经调查认定，该起事故是一起因清理白灰窑煤粉自燃造成2人重伤的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位基本情况。企业情况：宁夏宝马化工集团有限公司（以下简称：宝马公司），登记注册成立时间：1994年7月14日；统一信用代本：壹亿壹仟万圆整；法定代表人：马某；地址：宁夏回族自治区平罗县太西镇；经营范围：双氰胺、单氰胺、石灰氮、胍盐、电石生产、销售；经项目涉及许可证的按照许可证核准范围经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）项目情况：本起事故发生于宝马公司间，该项目于2025年11月5日经宁夏平罗工业园区管委会审批后，重新备案为年产8万吨利用回转窑处理锰矿粉烧结资源综合利用项目，截止事发仅取施“三同时”手续，2025年11月18日，宝马公司将该项目租赁给内蒙古东鑫环保科技有限公司，事发时处于调试状态。相关人员情况：马某，宝马公事宜，经主要负责人安全教育培训考核合格后上岗，持有主要负责人证件；王某宁，宝马公司安全总监，负责宝马公司安全监管工作，持有注册安全

2.承包单位基本情况。企业情况：内蒙古东鑫环保科技有限公司（以下简称：东鑫公司），登记注册成立时间：2023年11月9日；统一信用代本：壹佰万元整；法定代表人：苗某；地址：内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼前旗土贵乌拉镇铁道西银鹰开发区经营范围：内蒙古东鑫环保科技注册地位于内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼前旗土贵乌拉镇铁道西银鹰开发区，法定代表人为苗某。经营范围：一般项目：隔热和隔音材料销售服务；普通机械设备安装服务；生态环境材料销售；建筑废弃物再生技术研发；保温材料销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；劳务服务（不石销售；非金属废料和碎屑加工处理；选矿；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。相关人员情况：邓负责该公司生产、经营、安全等各项事宜，东鑫公司租赁宝马项目投资人，负责项目财务管理。陈某明，东鑫公司租赁宝马项目投资人，项目实际全、环保等各项工作，对租赁现场安全生产工作负总责，经主要负责人安全教育培训考核合格后上岗，持有主要负责人证件。杨某刚，东鑫公司租赁售和设备技术改造。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.项目租赁情况。2025年11月18日，宝马公司与东鑫公司签订年产8万吨回转窑处理硅锰矿粉烧结资源综合利用项目生产线租赁合同，未签订安仅取得备案证，无安全设施“三同时”相关手续，不具备项目外租条件。

2.东鑫公司安全管理情况。公司主要负责人为邓某，为公司安全生产第一责任人，口头委托陈某明和杨某刚负责租赁宝马项目现场管理工作。未度、安全生产责任制及操作规程，未与务工人员签订劳动合同或劳务合同，未开展事发当日入场人员安全教育培训及隐患排查。

3.宝马公司安全管理情况。宝马公司制定了承包商安全管理制度，按照制度对承包商公司陈文明等6人开展安全教育培训，但未严格制度要者）等人开展安全教育培训和技术交底，项目外包期间未对外包区域开展安全隐患排查，未落实统一协调管理。

（三）事故现场情况

1.事故现场勘察情况。①事故现场位于宁夏平罗工业园区宁夏宝马化工集团有限公司白灰窑车间。②事发位置在白灰窑车间一层煤粉仓底部煤粉口处安装有仓盖（事发后处于打开状态）和下料槽（铁质，倾斜角度45度，长度1m，宽度0.3m），出料口距地面2m，下料槽下端距地面1.4m，出料口煤粉混合物。④下料槽下侧停有一辆三轮摩托车，车斗及后车胎有灼烧痕迹，车斗内堆积有厚度约20cm已燃烧过的煤灰和煤粉混合物。⑤煤粉仓内留靠近煤粉仓出料口位置有煤粉自然滑落痕迹。⑥该煤粉仓为宝马公司原有电石炉项目配套装置，事发前东鑫公司擅自投入物料。

2.事故涉及煤粉仓内煤粉情况。根据现场勘察和笔录询问，东鑫公司承租宝马公司回转窑后对回转窑检修调试，于2026年2月中旬左右在设备调吨，调试后未进行清理直至事发。

（四）事故发生经过

2026年2月25日8时10分左右，项目负责人陈某明安排邓某（伤者）、于某富（伤者）、胡某林等人到石灰窑车间检查车间设备完好情况。8时40粉仓温度异常，和于某富一同准备打开煤粉仓底部仓盖清理煤粉查看仓内情况，胡某林准备离开白灰窑车间去其他区域帮忙。8时43分左右，邓某将下，于某富找来扳手将煤粉仓底部出料口仓盖打开，发现煤粉仓底部出料口被煤粉堵死，煤粉没有自然滑下，于某富随即找来木棍疏通出料口煤粉，托车车斗。8时44分，正从煤粉仓内滑出的煤粉发生自燃出现明火，引燃了车斗内的煤粉和车斗上方扬起的煤粉尘，致使站在车斗旁作业的邓某和于某

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

根据伤情，初步判定该起事故造成2人重伤，伤员基本情况：

1.邓某，男，汉族，35岁，河北省迁安市杨店子镇张官村人，系东鑫公司负责人邓某联系工人，未与东鑫公司签订劳动合同。医院提供伤情诊断30%-39%的烧伤（特重度烧伤（全身多处火焰烧伤35%（深二度20%，三度15%））），3、上肢二度烧伤，4，头部二度烧伤，5，呼吸道烧伤(吸入性损休克((代偿期)),7，下肢二度烧伤，8，背部二度烧伤，9，颈部二度烧伤，10，眼部烧伤，11，上肢缺血(双手血运障碍),12，胸腔积液(双侧少量)，全事故伤害损失工作日判定》（GB15499-2025）第18.1条，初步判定为重伤。

2.于某富，男，汉族，60岁，河北省遵化市兴旺寨乡安平庄村人，东鑫公司宝马项目负责人陈某明联系工人，未与东鑫公司签订劳动合同。医伤，2，上肢二度烧伤，3，呼吸道烧伤，4，下肢二度烧伤，5，面部二度烧伤，6，颈部二度烧伤，7，臀部二度烧伤，8，累及体表10%-19%的烧伤(中下肢火焰烧伤11%深二度10%，三度1%)),9，眼部烧伤，10，心动过缓，11，高血压。依据《生产安全事故伤害损失工作日判定》（GB15499-2025）第

该起事故造成宝马公司白灰窑车间1辆三轮摩托车损坏、3台电机烧毁、部分电缆烧毁等，根据企业提供的火灾财产损失界定说明，合计损失6920损失统计标准》（GB6721-1986），经统计，截止调查取证该起事故已造成直接经济损失1262262元。

二、事故应急处置及评估情况

回到首页
新媒体矩阵
政务微博
政务微信
返回顶部

（一）事故现场应急处置情况

8时44分，发生自燃事故，邓某、于某富立即跑至白灰窑车间外，迅速剥离燃烧衣物，胡某林等人帮忙扑打2人身上火焰，8时45分左右，2人身上包商负责人陈某明汇报发生事故，并和现场人员立即拨打119火警和120急救电话，陈某明接汇报后立即开车将受伤的邓某、于某富2人送往石嘴山市第石嘴山市第三人民医院120急救车辆转院送至宁夏医科大学总医院进行救治。8时46分平罗县消防救援大队接报火警，由县城3处消防站出警，10时30分

（二）事故信息接报及响应情况

2026年2月25日9时20分，平罗县应急管理局接平罗县消防救援大队及宝马公司告知：“宁夏宝马化工集团有限公司白灰窑煤粉仓煤粉自燃致现场体征稳定，已送往宁夏医科大学总医院进行救治。”平罗县政府主要领导、分管领导，县应急管理局立即赶往现场进行处置。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，2名受伤人员被送往石嘴山市第三人民医院救治，后转院至宁夏医科大学总医院，截至2026年4月1日，伤者邓某伤情稳定已转入普通续。

在宁夏平罗工业园区管委会、平罗县公安局太沙派出所协调下，东鑫公司、宝马公司与伤者双方正在协商赔偿，伤者家属情绪稳定，社会舆情平

（四）事故应急处置评估

事故发生后东鑫公司、宝马公司应急响应迅速，预案启动正确，现场应急处置及救援措施得当，整体处置较为良好。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事发前白灰窑煤粉仓内堆积有约2吨煤粉，工人于某富打开煤粉仓底部仓盖用木棍疏通出料口。致使煤粉仓内煤粉自燃并迅速引燃

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

见附件2.宁夏宝马化工集团有限公司2·25白灰窑煤粉仓煤粉自燃灼烫事故技术原因分析报告。

（二）间接原因分析

1.出租方违法违规租赁，承租方擅自投料调试。宝马公司未履行项目安全设施“三同时”手续。未确认承租方人员情况及资质，将安全设施不健备出租给不具备安全生产条件的公司。东鑫公司未确认租赁项目是否具备合法手续、安全设施是否完备，擅自向煤粉仓内投料调试。

2.企业主体责任缺失，安全管理不到位。东鑫公司主体责任缺失，未制定安全管理制度。设备调试现场管理混乱，未与工人签订劳动协议。未配止现场作业人员不安全行为，未及时清理煤粉仓内煤粉。宝马公司主体责任落实不到位，未与承租单位签订安全生产管理协议，未在租赁合同中明确商的安全生产统一协调、管理。

3.安全教育培训不到位，人员安全意识淡薄。东鑫公司未对入场人员严格开展三级教育培训和日常安全培训，导致现场工人安全意识淡薄，对煤煤粉仓清理煤粉。

4.现场风险辨识不到位，安全隐患排查未开展。东鑫公司设备调试现场管理混乱，在开始调试前未开展风险辨识，企业和工人对现场存在的安全均未开展安全隐患排查，东鑫公司未及时发现并清理设备调试后内部剩余煤粉，致使大量煤粉在仓内堆积发生自燃。宝马公司对租赁设备开展隐患排量煤粉。

四、有关责任单位存在的主要问题和事故教训

经事故调查组调查、查阅相关资料和询问相关人员，对有关责任单位存在的主要问题和事故教训汇总如下：

(一)内蒙古东鑫环保科技有限公司

1.企业主体责任未落实，擅自投料违法调试。未与宝马公司签订安全管理协议，未明确双方安全管理责任，未严格履行企业安全生产主体责任续、安全设施是否完备，擅自向不具备安全生产条件的设施设备投料调试。

2.企业责任分工混乱，安全生产管理缺失。未明确现场实际负责人安全生产职责，未建立全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未建立监督调试检修现场未配备安全管理人员，对员工安全管理缺失缺位，未及时发现并制止员工危险行为。对车间物料失管漏管，对调试中使用的煤粉随意处

3.安全教育培训未开展，危险因素未如实告知。未建立安全教育培训制度，未制定安全教育培训，未对入场人员严格开展三级教育培训和日常安设施设备及内部物料情况，未如实告知作业人员现场可能存在的危险因素。企业员工对设备设施、物料性质不熟悉不掌握，不具备开展调试检维修作急处理措施。

4.现场风险辨识不到位，安全隐患排查未开展。未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，对设备调试现场管理混乱，在开始调试前未现场存在的安全风险完全不了解不掌握；未开展安全隐患排查，未及时发现并清理设备调试后内部剩余煤粉消除事故隐患。

（二）宁夏宝马化工集团有限公司

回到首页
新媒体矩阵
政务微博
政务微信
返回顶部

1. 安全生产手续未办理，违法违规出租项目。未履行项目安全设施“三同时”手续，未确认承租方人员、资质是否具备安全生产的条件，将无手的公司。

2. 安全管理制度未落实，统一协调管理不到位。未严格按照承包商管理制度对承包商进行管理，未与承租单位签订安全生产管理协议，未在租赁责，未对承包商的安全生产统一协调、管理。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故原因分析和责任认定，依据有关法律法规规定，对事故有关责任单位和责任人员提出如下处理建议：

（一）事故责任单位

1. 东鑫公司，作为承租单位，安全生产主体责任落实不到位，擅自投料违法生产，未建立全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未制定符合操作规程，未建立监督考核机制督促员工落实安全责任，未及时发现并制止员工危险行为，对作业人员未开展安全教育培训，未开展安全隐患排查，行为违反了《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故发生负有直接责任，建议依法对该公司作出行政处罚。

2. 宝马公司，作为项目出租单位，未履行安全设施“三同时”手续，将安全设施不健全、安全附件严重缺失的项目和设施设备出租给不具备安全订安全生产管理协议，未在租赁合同中明确各自安全生产管理职责，未对承包商的安全生产统一协调、管理。以上行为违反了《中华人民共和国安全有主要领导责任，建议依法对该公司作出行政处罚。

（二）不予追究责任人员

1. 邓某，男，群众，东鑫公司外雇工人，负责设备检维修工作，2026年2月24日入场，未与东鑫公司签订劳动合同。未经东鑫公司安全教育培训被自燃煤粉灼烫伤，建议不予追究责任。

2. 于某富，男，群众，东鑫公司外雇工人，负责设备检维修工作，2026年2月24日入场，未与东鑫公司签订劳动合同。未经东鑫公司安全教育培粉过程中，被自燃煤粉灼烫伤，建议不予追究责任。

（三）事故责任人

1. 邓某，东鑫公司实际负责人、安全生产第一责任人。未履行法律法规赋予的安全生产职责，未建立健全并落实本单位安全生产责任组织度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未组织建立并落实本单位隐患排查治理制度并及时消除生产安全事故隐患，对此据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予行政处罚。

2. 陈某明，东鑫公司租赁宝马项目实际负责人、项目安全管理人员。未履行法律法规赋予的安全生产职责，未组织拟订公司租赁项目的安全生产位安全生产教育和培训，检查本单位的安全生产状况不到位，未及时排查并消除生产安全事故隐患。对此次事故负有重要领导责任，建议依据《中华给予行政处罚。

3. 杨某刚，东鑫公司租赁宝马项目投资人、项目产品管理人员，负责项目产品销售，参与项目设备改造管理。未履行法律法规赋予的安全生产职到位，未及时排查生产安全事故隐患，未将煤粉仓内存有煤粉情况向员工及时告知。对此次事故负有重要领导责任，建议依据《中华人民共和国安全

4. 马某，宝马公司实际负责人，未履行法律法规赋予的安全生产职责，未组织实施人员安全教育培训，未组织落实隐患排查治理及时消除生产安手续的项目出租给不具备安全生产条件的单位，未签订安全生产管理协议，未对承租单位统一协调管理，对此次事故负有主要领导责任，建议依据《规定给予行政处罚。

5. 王某宁，宝马公司安全总监。未履行法律法规赋予的安全生产职责，未组织入场人员安全生产教育培训，检查本单位的安全生产状况不到位，对承租单位统一协调管理。对此次事故负有重要领导责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

该起事故充分暴露出企业在安全生产工作中存在的诸多短板，要深刻汲取“2·25”一般灼烫事故案教训，采取以下防范措施进行整改：

（一）严禁非法改建，杜绝违法生产。企业严格禁止在原有危险化学品建设项目基础上随意新建、改建工贸项目，不得在未取得安全设施“三同改造。不得将现有厂区及设施设备非法转租承租，严格禁止出现厂中厂等违法生产行为。

（二）完善管理制度，规范作业管理。东鑫公司、宝马公司要深刻吸取事故教训，认真分析事故原因，建立健全全员安全生产责任制，企业安任，严格制定并落实隐患排查治理制度，强化人员管控措施，规范企业安全管理，加强设备调试现场人员及物料管理。

（三）加强承包商管理，严格管控作业风险。宝马公司要紧紧围绕项目承包商管理、外来人员管控、新入职员工培训教育等各个环节，深入分析有针对性的措施，加强承包商安全管理，定期开展安全检查，做到统一协调、管理。

（四）狠抓教育培训，提高安全意识。企业对外来施工单位务必严格落实承包商人员入厂教育培训和安全技术交底，定期组织开展阶段性、针对全素养，使其熟知施工过程安全风险和安全防范措施，提升安全风险辨识能力。

宁夏宝马化工集团有限公司2·25

回到首页
新媒体矩阵
政务微博
政务微信
返回顶部

白灰窑煤粉仓煤粉自燃

灼烫事故案调查组

2026年4月24日

扫一扫在手机上查看当前页面

回到首页

新媒体矩阵

政务微博

政务微信

返回顶部