贵州装配建筑绿色产业园“3•17”高坠事故调查报告

来源：修文县应急管理局 发布时间： 2026-05-29 21:15 阅读次数：153次

2023年3月17日上午8时17分左右，贵州装配建筑绿色产业园发生一起高坠事故，造成1人死亡，直接经济损失约156万元。

事故发生后，修文县委、县政府高度重视，立即组织抢险救援处置。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《县人民政府关于授权组织开展生产安全事故调查的通知》（修府发〔2019〕6号）规定，由县应急局牵头，成立了由县住建局、县公安局、县总工会、久长街道等单位有关人员组成的贵州装配建筑绿色产业园“3·17”高坠事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展了事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况；认定了事故性质和有关责任单位及人员的责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议，并针对事故发生的原因和暴露出来的问题，提出下一步整改防范措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本概况

贵州装配建筑绿色产业园重钢厂总建筑面积：54797.36平方米，建筑高度18.8m，设计使用年限为50年，建筑结构的安全等级二级，地基基础设计等级为丙级，建筑结构构件耐火等级为二级。结构形式为钢结构，抗震设防烈度：6度，基础采用旋挖成孔灌注桩基础，框架柱、框架梁采用材质为Q355B镇静钢，支撑、拉条采用材质为Q235B镇静钢，檩条材质为Q355B冷弯镀锌。工程位于贵阳市修文县久长镇清水村永兴工业园区内。9#重钢厂房项目因资金短缺问题，从2023年2月16日起一直处于停工停产状态，事故发生时正处于维护维修阶段，在项目停工期间的维修检修工作由邵东市添力劳务有限公司负责。

（二）事故单位情况

邵东市添力劳务有限公司是一家从事住宅房屋建筑、建筑劳务分包、劳务外包服务等业务的公司，成立日期：2020年6月3日，地址：湖南省邵阳市邵东市斫曹乡大崇村9组1号，注册资本：贰佰万元整，法定代表人：王某，经营范围：建筑劳务分包、劳务外包服务、房屋建筑工程施工、建筑工程后期装饰、装修和清理等。资质证书编号：91430521MA4RD8NKIG，有效期：2023年01月13日至2028年01月12日。安全生产许可证号码：（湘）JZ安许证字（2005）000069，有效期：2022年11月02日至2025年11月01日。

返回顶部

（三）事故发生地点及现场情况

1.事故地点位于贵州装配建筑绿色产业园重钢厂区内西侧2轴交R轴屋面。

2.从2月16日到事故发生时，厂区一直处于停工停产状态。3月16日，久长街道片区出现冰雹极端天气，邵东市添力劳务有限公司王某元安排检维修作业人员杨某青等人在9号楼重钢厂房（2轴交R轴区域）排查灾情时发生坠落事故。

二、事故发生经过和善后处置情况

（一）事故发生经过

3月16日20:00分，贵州装配建筑绿色产业园遭受冰雹灾害，邵东市添力劳务有限公司在贵州装配建筑绿色产业园厂区项目负责人王某元于21:00分安排劳务班组长杨某青、劳务工人何某强在9#重钢车间（2轴交R轴区域）开展受灾排查工作，安全员陈某康于3月17日7:30分在安全教育讲评台对杨某青、何某强、赵某阳进行安全教育，要求排查人佩戴安全防护用品（安全绳、安全帽、防滑鞋），大概8:00分左右陈某康、杨某青带队进入厂区开展受灾情况排查，杨某青负责现场施工组织安排，陈某康巡查现场安全，赵某阳、何某强逐一由登高车从2轴交R轴处送至钢结构屋面，大概在8:15分左右，因屋面湿滑，且未拴安全绳，何某强失足不慎从2轴交R轴钢结构屋面坠落到地面。

（二）应急救援及事故报告情况

何某强坠落到地面后，陈某康于8:17分左右拨打120急救电话，并立即对现场进行警戒和疏散围观人员，询问何某强伤势情况。为避免造成二次伤害，未对何某强进行挪动。同时电话向修文经开区应急管理局、久长街道报告事故情况，久长街道于8:25分左右向县政府总值班室、县应急局电话报告事故情况。8:30分左右，120急救车到达事故现场，陈某康配合医疗救护人员对伤者进行了紧急救治，经过医疗救护人员处理后，将伤者抬上救护车送到修文县人民医院。9:25分，何某强经医院抢救无效死亡。9:30分左右，陈某康向修文经开区应急管理局、久长街道报告事故后续情况。

（三）善后处置情况

事故发生后，修文县委、县政府立即成立了事故善后处理工作组，设立组长、副组长，下设安抚组、谈判组、后勤组、法务组、资金筹备组、殡仪馆对接组、事故调查组，3月20日，事故单位与死者家属达成赔偿协议，赔偿金已支付到位，遇难遗体火化，善后处理结束。

（四）事故抢险救援情况评估

修文县及邵东市添力劳务有限公司应急响应及时，第一时间组织救援，并对事故周边设置警戒警示标识，及时报送事故应急信息，事故抢险救援过程及时，未发生次生衍生事故。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）等标准和规定统计，直接经济损失约156万元。

四、事故原因分析及事故性质

（一）直接原因

劳务工人何某强在检查屋面受灾情况过程中，因屋面湿滑失足，不慎从2轴交R轴处坠落地面。

（二）间接原因

1.劳务工人在检查屋面受灾情况过程中，仅将公司配发的安全带、安全帽穿戴在身上及头上，未及时将安全带扣系于钢绳生命线上，在厂房屋面查看灾情过程中未按规范系挂安全绳，因屋面湿滑失足导致高坠事故。

2.邵东市添力劳务有限公司安全教育、安全技术交底及岗前安全培训工作不到位，工人安全意识淡薄、疏忽大意，未完全落实公司及现场管理人员对于安全带和生命线的要求，麻痹大意导致事故发生。

（三）事故性质

经事故调查组认定，贵州装配建筑绿色产业园“3.17”高坠事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对事故单位的责任认定和处理建议

1.邵东市添力劳务有限公司未严格履行企业安全生产主体责任，组织开展安全生产教育培训不到位，未落实灾情排查安全防护措施，对高空检维修作业跟踪管理不到位，对事故发生负有责任。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项之规定，由修文县应急管理局依法对邵东市添力劳务有限公司进行行政处罚。

（二）对事故相关责任人员的责任认定和处理建议

1.王某，男，48岁，邵东市添力劳务有限公司法定代表人，公司安全生产第一责任人，全员安全生产责任制督促落实不到位，安全生产[illegible]理不到位，安全教育和隐患排查治理督促落实不到位，对事故的发生负有领导责任。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（二）项之规定，由修文县应急管理局依法对王某进行处罚。

返回顶部

2.王某元，男，36岁，邵东市添力劳务有限公司贵州装配建筑绿色产业园厂区劳务负责人，安全生产教育培训不到位，督促、指导落实安全隐患排查治理工作不力，对事故的发生负有责任。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，由修文县应急管理局依法对王某元进行处罚。

3.杨某青，男，47岁，邵东市添力劳务有限公司贵州装配建筑绿色产业园厂区劳务班组长，督促现场安全管理和岗前安全培训教育不到位，安全风险辨识和隐患排查治理督促不力，对事故的发生负有责任。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，由修文县应急管理局依法对杨某青进行处罚。

4.陈某康，男，39岁，邵东市添力劳务有限公司贵州装配建筑绿色产业园厂区劳务安全员，未严格落实现场安全管理规定，现场安全监护不到位，未及时督促作业人员佩戴安全绳和生命线，安全风险辨识和隐患排查治理不力，对事故的发生负有责任。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，由修文县应急管理局依法对陈某康进行处罚。

5.何某强，男，32岁，邵东市添力劳务有限公司贵州装配建筑绿色产业园厂区劳务工人，安全意识淡薄，落实岗位安全责任不到位，麻痹大意，未按规定将佩戴的安全绳挂于生命线上，对事故的发生负有主要责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

六、防范措施建议

此次事故的发生，反映出邵东市添力劳务有限公司安全生产教育培训不深入，员工安全生产意识淡薄，存在侥幸心理，现场安全管理不到位，安全隐患排查整治不到位。邵东市添力劳务有限公司要深刻汲取事故教训，举一反三，认真查找事故暴露出的主要问题和薄弱环节，全面落实全员安全生产责任制。

一是强化安全生产教育培训，严格落实班前安全活动和安全生产教育培训效果评估，严格考核标准，严禁考核不合格上岗作业。二是加强施工现场班组和工人的安全管理力度，严格按照施工方案要求及有关规定和标准进行施工，保障各项安全管理措施的有效落实，严禁心存侥幸冒险作业，杜绝“三违”。三是要加强隐患排查治理，要落实好风险分级管控和隐患排查治理预防机制，建立健全并落实隐患排查治理制度，认真排查和整治事故隐患，有效消除施工现场各类安全隐患，确保安全。

上一篇： 修文县贵州环彩农业科技有限公司“8·1”内燃平衡重式叉车一般伤害事故调查报告

下一篇： 建设工程消防验收（备案抽查）项目公示（第2026009期）

版权所有：修文县人民政府 主办单位：修文县人民政府办公室 中文域名：修文县人民政府.政务

政府网站找错

地址：龙场驿南路8号 联系方式：0851-82322132 黔ICP备17009828号

邮政编码：550200 贵公网安备 52012302007102号 网站标识码：5201230003

技术支持：智政科技

(建议使用Google、firefox、360极速模式主流浏览器访问本网站)

网站年报 | 版权声明 | 联系我们 |

返回顶部