玉林市汇***品有限公司“7·16”一般车辆伤害事故调查报告

2026年7月16日15时左右，福绵节能环保生态产业园区玉林市汇***品有限公司发生一起车辆（叉车）伤害事故，造成1人经抢救无效死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，经玉林市福绵区人民政府批准，成立玉林市汇***品有限公司“7·16”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），依法依规开展事故调查工作。事故调查组由分管安全生产工作的区委常委、副区长和分管副区长担任组长，区人民政府办公室副主任、区应急管理局局长担任副组长，成员由樟木镇人民政府、玉林市公安局福绵分局、区工业园区管委、经科局、市场监督管理局、应急管理局、人力资源和社会保障局、总工会等部门有关人员组成，全面负责事故调查工作。事故调查组下设技术应急评估组、责任追究组和综合组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验和询问调查，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，初步认定事故性质和责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出事故防范措施和建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

玉林市汇***品有限公司成立于2022年10月24日，注册地位于广西壮族自治区玉林市福绵区樟木镇中村东侧地块*****公司B-1厂房，该公司共有股东2人，其中邵某某是法定代表人，李某某是该公司主要负责人，统一社会信用代码:91450903********X8。经营范围包括一般项目：家用纺织制成品制造;面料纺织加工;面料印染加工;纺纱加工;服装制造;服饰制造;针织或钩针编织物及其制品制造;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;租赁服务（不含许可类租赁服务）;洗染服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）保险购买情况

玉林市汇***品有限公司购买中国人民财产保险股份有限公司玉林市分公司雇主责任保险，保险单号:PZBV2026**********6，保险终止日期2027年04月25日。

（三）事故相关人员基本情况

莫某某（死者），男，广西平果市果化镇*****，公民身份证号：4526**********。

二、合同签订情况

莫某某（死者）与玉林市汇***品有限公司于2026年1月5日签订了《企业职工劳动合同》，在拉经部门从事拉经工作，合同期限为：2026年1月5日起至2027年1月4日。

陆某某（叉车司机）与玉林市汇***品有限公司于2026年1月5日签订了《企业职工劳动合同》，在行政部门从事经理工作，合同期限为：2026年1月5日起至2027年1月4日。

三、事故发生经过和现场应急救援、善后情况

（一）事故发生经过

2026年7月16日，当时玉林市汇***品有限公司处在开工生产筹备阶段，涉事车间尚未投入使用，全公司处于停工状态。当天公司安排莫某某（死者）在车间维修地面铁板，14时50分左右，莫某某（死者）在修缮涉事车间道路上面的铁皮过程中，因路面铁皮翘起不方便作业，遂让陆某某驾驶叉车到场，在空载转移状态下，利用叉车车轮压住翘起铁皮辅助其修缮作业。随后，陆某某在厂区内道路驾驶空载叉车进行倒车时未安排专人指挥，观察周围环境不到位，由于道路边缘存在沟渠，叉车右后轮不慎陷入沟渠，出现瞬间方向失控现象，不慎将叉车右后方正在进行修缮作业的莫某某（死者）挤压至旁边拉经机箱上，因挤压力度过大，造成莫某某（死者）受伤。事故发生后，陆某某立即拨打了120和110，同时组织现场人员对莫某某（死者）进行心肺复苏等抢救措施，医护急救人员到达后接手抢救工作，经现场抢救后宣布伤者抢救无效死亡。

（二）现场应急救援情况

现场人员发现发生事故后立即实施抢救，并拨打110和120电话。同时，樟木镇、公安、应急管理、园区管委、经科、市场监管等部门立即赶赴现场进行应急处置工作。救护车到达事故现场，医生对伤者全力抢救，最终抢救无效死亡。

接到事故报告后，区委区政府主要领导和分管领导高度重视，一致要求要全力做好救援处置工作，迅速组织力量全力抢救伤者，妥善处理后事，认真查明原因，严肃追责问责，并举一反三，排查安全隐患，坚决防范类似事故再次发生。

此次救援及时，未造成二次事故，经综合评估，此次应急救援得当。

（三）事故善后处理

事故发生后，福绵区政府高度重视事故善后处理工作，督促玉林市汇***品有限公司积极与死者家属沟通，做好相关善后处理工作，做好与家属的赔偿协商。目前该事故善后及赔偿工作已完成，同时双方于2026年7月17日签订了协议书、谅解书。

四、事故人员伤亡及直接经济损失情况

（一）事故造成1人死亡

莫某某（死者），男，广西平果市果化镇*****，公民身份证号：4526**********。经现场医护人员和事故调查组认定：死者死亡原因为被叉车挤压胸腹部，致创伤性窒息死亡。

（二）直接经济损失

依据《生产安全事故直接经济损失统计要求》等标准，核定事故造成直接经济损失为：人民币壹佰壹拾伍万元（1150000元）。

五、事故现场勘查情况

为客观、真实还原事故发生情况，事故调查组对事故现场进行仔细勘查，对事发场所进行专项调查和分析。

主要针对导致人员伤亡的原因进行现场勘查。

（一）事故现场勘查，见图一、图二、图三、图四、图五、图六。



图一：事故现场





图三：涉事车辆



图四：涉事车辆局部



图五： 沟渠宽度



图六： 沟渠深度

（二）事故现场情况

1.事故现场环境。事发地点为玉林市汇***品有限公司一楼生产车间（如图一），铺设铁皮道路旁存在一道宽19cm、深8cm的沟渠（如图五、图六），沟渠旁设置有拉经机箱（蓝色）。

2.车辆（叉车）及司机情况。该叉车设备的设备代码为:511**********87，2025年7月22日由广西壮族自治区特种设备检验研究院进行了首次检验，检验结论:合格，报告编号为:NS/K-2025-0***，下次检验日期是:2027年07月。2025年11月28日在南宁市政务服务局办理了特种设备使用登记证,登记证编号为:车11桂A0****(25)，使用单位为广西芯**技有限公司。2026年5月8日，由广西南宁速****备有限公司出租给玉林市汇***品有限公司使用，合同编号:2026050801。

陆某某为叉车司机，其持有的《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》，项目代码为:N1(叉车司机)，发证机关：玉林市市场监督管理局，证件编号：4525**********，证书编号：4509*****，有效期为2024年06月至2028年05月。

六、事故发生的原因分析及性质

（一）事故直接原因

本次事故发生时叉车并非在进行特种设备搬运、装卸作业，而是辅助进行道路铁皮翘起平整修缮，车辆处于转移状态（非特种设备作业状态）。陆某某在涉事车间违规利用叉车辅助其他修缮作业，在环境较为复杂的情况下驾驶叉车进行空载转移，未安排专人指挥，观察周围环境不到位，由于道路边缘存在沟渠，叉车右后轮不慎陷入沟渠，出现瞬间方向失控现象，不慎将叉车右后方正在进行修缮作业的莫某某（死者）推至旁边拉经机箱上，因挤压力度过大造成其死亡。

（二）事故间接原因

玉林市汇***品有限公司安全生产责任制、安全管理制度、叉车安全操作规程落实不到位，叉车作业现场安全管理措施缺失，未对叉车进行有效管理，对作业现场的安全监护不到位。

（三）其他可能因素排除

经玉林市公安局福绵分局的现场勘查、法医检验和询问莫某某（死者）的家属及工友的调查，没有发现有突出的矛盾、纠纷、冲突，排除他杀。

（四）事故性质

事故调查组经调查认定，玉林市汇***品有限公司“7·16”一般车辆伤害事故是一起与叉车相关联的一般生产安全责任事故。

七、事故单位暴露出的问题

玉林市汇***品有限公司，安全生产主体责任落实不到位。安全生产管理薄弱，对作业人员安全教育培训不足，操作人员安全操作技能不足、安全意识淡薄。风险防范措施不足，管理制度执行不严，最终导致事故发生。

八、有关监管部门履职情况

（一）樟木镇人民政府

樟木镇人民政府严格落实安全生产属地监管职责，推进治本攻坚三年行动及2026年隐患排查治理专项行动。一是常态化下沉开展全覆盖安全执法检查，累计专项检查10次，覆盖重点场所100余家，排查一般隐患40余处，下发整改通知书30余份，闭环整改；组织安全生产专题培训1场。二是深化镇园协同，联合多部门对玉林（福绵）节能环保产业园及圩镇开展综合治理，2025年至今配合园区组织企业负责人安全专题会7次。樟木镇人民政府依法履行了属地安全生产监管职责。

（二）福绵区经济贸易和科学技术局

福绵区经科局扎实推进安全生产治本攻坚三年行动和2026年隐患排查治理行动，对福绵区规模以上工业企业131家开展隐患排查。2026年以来累计面向各规上企业共排查出26项安全隐患，其中一般隐患26项，重大隐患0项；累计参加集中宣传活动5场，发放安全生产、消防宣传资料300余份，覆盖人群230余人次。福绵区经济贸易和科学技术局依法履行了行业监管职责。

（三）福绵区工业园区管委

福绵区工业园区管理委员会扎实推进安全生产治本攻坚三年行动及2026年隐患排查治理专项行动，累计检查指导服务企业180家，排查各类安全隐患801项，其中一般隐患798项，重大隐患3项。其中2026年5月24日对玉林市汇***品有限公司检查发现隐患5项。为抓实叉车安全管理，在企业工作群推送叉车典型事故开展警示教育，2025年至今累计组织企业负责人安全生产专题会7次，会上联合区市场监督管理局宣讲叉车安全规范。福绵区工业园区管理委员会切实依法履行园区安全生产行业监管职责。

（四）福绵区市场监督管理局

福绵区市场监督管理局扎实推进安全生产治本攻坚三年行动及2026年隐患排查治理专项行动，共计组织召开特种设备安全工作会议2次，联合园区管委召开园区企业安全会议1次，对特种设备工作进行了安排部署，对监察人员和使用单位开展了特种设备重大隐患标准学习培训；共检查特种设备使用单位56家次，排查各类设备330台(套)，发现并整改各类安全隐患19处，下达《特种设备安全监察指令书》23份，立案查处违法违规行为1起，发现问题均按要求落实闭环整改要求。福绵区市场监督管理局依法履行了行业监管职责。

（五）福绵区应急管理局

福绵区应急管理局扎实推进安全生产治本攻坚三年行动和2026年隐患排查治理行动，开展专家指导服务1次，指导服务企业10家，共排查出276项隐患，其中一般隐患266项，重大隐患10项。组织各镇、区安应委各成员单位开展安全生产知识培训1次，组织企业主要负责人开展安全生产培训1次。福绵区应急管理局依法履行了行业监管职责。

九、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告及调查处理条例》（国务院令493号）等法律法规有关规定，建议对玉林市汇***品有限公司“7·16”一般车辆伤害事故有关责任人做出如下处理:

（一）对相关责任单位的处理建议

玉林市汇***品有限公司安全生产管理薄弱，对作业现场的安全监护不到位，操作人员安全意识淡薄。风险防范措施不足，管理制度执行不严，导致事故发生，对事故负有责任。建议由区应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的相关规定对其进行行政处罚。

（二）其他处理建议

1.李某某，作为玉林市汇***品有限公司主要负责人，全面负责公司的运营和安全工作，未有效履行督促、检查本单位的安全生产工作职责，对事故的发生负有责任。建议由区应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的相关规定对其进行行政处罚。

2.陆某某，作为玉林市汇***品有限公司安全生产管理人员，安全管理履职不到位，现场风险辨识管控缺失，对事故的发生负有责任。建议由区应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的相关规定对其进行行政处罚。

十、事故防范和整改措施

（一）落实企业主体责任。玉林市汇***品有限公司要认真落实安全生产主体责任，建立健全本单位的安全生产规章制度，进一步教育和督促从业人员严格执行强制标准，依规操作，安全有序工作；完善风险辨识和防范措施；加强从业人员安全教育培训，向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的风险因素、防范措施以及事故应急措施；主要负责人和厂区责任人员要认真履行职责，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；安全生产管理人员要按照规定检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，制止和纠正违章指挥、冒险作业、违反安全操作规程的行为。

（二）切实履行属地管理职责。樟木镇人民政府、区工业园区管委相关职能部门要切实履行属地综合治理和公共安全工作，高度重视安全监管工作，积极做好突发事件应急管理工作，协助做好安全生产工作。督促企业切实加强安全生产管理和事故预防工作。

（三）严格落实监管责任。区经济贸易和科学技术局、市场监督管理局、应急管理局要按严格按照《安全生产法》要求，督促玉林市汇***品有限公司根据事故发生的原因落实整改措施，加强对同类企业的行政指导和事故警示，督促企业汲取事故教训，落实安全生产主体责任，严格执行安全生产制度和规程，扎实落实风险管控双重预防机制，认真开展日常监督检查。区市场监督管理局要按照《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（市场监管总局74号令）和国家相关强制规定等要求，督促和指导场（厂）内专用机动车辆使用单位落实主体责任，进一步完善管理制度，严厉打击各类违法违规行为，切实保障场（厂）内专用机动车辆等特种设备安全。