# 大庆路饶运输有限公司“2·12”一般中毒事故调查报告

# 大庆路饶运输有限公司“2·12”一般中毒事故调查报告

盘山县政府事故调查组

2026年4月9日

**目 录**

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

（二）轻质二元醇销售情况

（三）黑EJ2602黑ER892挂危化品运输车轻质二元醇运输情况

（四）黑EJ2602黑ER892挂危化品运输车事故发生前两次运输情况

（五）车辆清洗情况

（六）涉事车辆有关情况

（七）事故发生经过

（八）事故现场情况

（九）天气情况

（十）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报和应急处置

（二）事故应急处置评估

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

（三）其他可能因素排除

（四）间接原因分析

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

（二）有关监管部门

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

（二）对事故责任单位和有关责任人员的行政处罚建议

（三）其他处理建议

六、事故整改和防范措施

**大庆路饶运输有限公司“2•12”一般中毒**

**事故调查报告**

2026年2月12日11时20分许，37岁吉林籍人员王贺驾驶大庆路饶运输有限公司名下黑EJ2602黑ER892挂危险品运输车，在盘山县高升新车之家洗车行自行清洗罐体时，与押运员崔海军吸入有毒气体中毒；当日12时30分120医护人员抵达现场，确认王贺当场死亡，崔海军经抢救后生命体征平稳、无生命危险，事故直接经济损失约120万元。

为查明事故原因，认定事故性质和责任，认真吸取事故教训。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规要求，盘山县人民政府成立了由县政府副县长刘明伟任组长，县应急管理局局长刘希凯任副组长，县应急管理局、县公安局、县总工会、县交通运输局、县市场监督管理局、县商务局、高升街道等单位有关人员为成员的大庆路饶运输有限公司“2•12”中毒事故调查组，并邀请盘山县人民检察院派人参加，聘请相关领域专家，参与该起事故调查处理工作。

事故调查组通过现场勘察、技术鉴定、查阅资料、询问相关人员，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人的处理建议和防范整改措施。

经调查认定，大庆路饶运输有限公司“2•12”中毒事故是一起一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.大庆路饶运输有限公司，（以下简称大庆路饶）。企业为事故车辆的运输公司，成立于2017年09月27日，法定代表人瞿国凤，住所：黑龙江省大庆市龙凤区龙凤镇向阳村湖韵新村128号1单元，注册资本伍佰万圆整，类型：有限责任公司（自然人独资），经营期限：长期，营业执照统一社会信用代码：91230603MA19N7X01W，经营范围：许可项目：道路危险货物运输。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内货物运输代理；信息技术咨询服务；装卸搬运；国内贸易代理；机械设备租赁；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）道路运输经营许可证号为：黑交运管许可庆字230603300002号，证件有效期：2025年9月25日至2029年9月25日，经营范围：经营性道路危险货物运输（3类）｜经营性道路危险货物运输（2类1项）。

2.通辽金煤化工有限公司，（以下简称金煤化工）。企业为轻质二元醇的起运基地，成立于2007年06月20日，法定代表人：蒋涛，住所：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区乌力吉牧仁大街北侧，注册资本：贰拾肆亿伍仟叁佰零壹万柒仟叁佰元（人民币元），类型：其他有限责任公司，营业执照统一社会信用代码：911505916609973369，经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：草酸、草酸酯、碳酸酯、乙二醇、乙醇酸甲酯、乙醇酸及其衍生物、硫磺、氧气、氢气、氮气、乙醇、硝酸钠、氧（液化的）的生产经营；煤化工产品及其衍生物的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；化工原料及产品的销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；机电设备安装；房屋租赁；投资管理；道路普通货物运输：蒸汽发电。安全生产许可证编号：（蒙）WH安许证字〔2023〕000867号，主要负责人：蒋涛，有效期2023年12月30日至2026年12月29日，许可范围：危险化学品生产品种：甲醇、煤气、一氧化碳、氢气、硫磺、氧[压缩的]、氮[压缩的]、氧[液化的]、氮[液化的]、一氧化氮、草酸甲酯、亚硝酸甲酯、硝酸钠、乙醇、碳酸二甲酯。

3.辽宁铋濠精细化工有限公司，（以下简称辽宁铋濠）。企业为轻质二元醇的收货地，成立于2024年04月22日，法定代表人，周玉文，住所：辽宁省鞍山市台安县工业园区工业六路（西段）北侧，注册资本：人民币贰仟万元整，类型：有限责任公司（自然人独资），营业执照统一社会信用代码：9121032MADJJ7AT1Q，经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；环保咨询服务；生态环境材料制造；生态环境材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）轻质二元醇销售情况

通辽金煤化工有限公司轻质二元醇销售合同（编号：TLJM-2026-XS-031），通辽金煤化工有限公司将360吨轻质二元醇（企业标准）销售给辽宁铋濠精细化工有限公司，单价600元/吨，由辽宁铋濠精细化工有限公司负责安排运输。

（三）黑EJ2602黑ER892挂危化品运输车轻质二元醇运输情况

1.货物托运情况

辽宁铋濠精细化工有限公司采购部部长周聪委托翟宝燕个人联系几台危化品运输车运输轻质二元醇，翟宝燕将运输轻质二元醇任务的信息发到微信朋友圈，驾驶员王贺看到后和翟宝燕进行联系，运输费用是70元/吨，翟宝燕向王贺支付运输费用2263元（32.34吨×70元），王贺向翟宝燕支付咨询费100元。

2.车辆运输过程

2026年2月11日王贺驾驶黑EJ2602黑ER892挂危险品运输车从通辽金煤化工有限公司装载32.34吨轻质二元醇运输到辽宁铋濠精细化工有限公司，2026年2月12日10时59分左右在辽宁铋濠精细化工有限公司卸车完成。

（四）黑EJ2602黑ER892挂危化品运输车事故发生前两次运输情况

2026年2月7日17时左右，黑EJ2602黑ER892挂危化品运输车在锦州森威新能源有限公司装载汽油33.32吨，于2月8日送至吉林省白城市洮南市瓦房加油站，先行卸载10余吨后，驶至约20公里外的幸福加油站卸载剩余油品。2026年2月10日，吉林省白城市白城安扬加油加气站有限公司向锦州宏泰石油化工有限公司锦州分公司采购-35号柴油33.08吨，该批柴油于2026年2月11日送达白城安扬加油站。

（五）车辆清洗情况

2026年2月12日10时59分左右，王贺驾驶黑EJ2602黑ER892挂危化品运输车，在辽宁铋濠精细化工有限公司卸车完毕后，途经盘山县高升街道准备驶入高速。11时20分许，车辆抵达盘山县高升新车之家洗车行，王贺将车辆开进洗车棚，随即询问洗车行老板娘孙希华能否洗车。孙希华回复可以，并询问清洗位置，王贺表示只需冲洗罐口即可。孙希华告知费用60元，同时说明店内无人帮忙冲水，如需清洗可自行操作。王贺提出借用水枪自己冲洗，愿支付50元，孙希华应允。随后孙希华询问王贺车辆是否为空车、是否存有有毒物质，王贺称是空车、没有毒性。之后王贺爬上罐顶，押运员崔海军将水枪递给王贺，孙希华打开水闸后便自行离开。

（六）涉事车辆有关情况

1.驾驶人及押运员情况

（1）王贺，男，37岁，黑EJ2602黑ER892挂危险品运输车驾驶人（已在事故中死亡），准驾车型：A2D，发证机关吉林省松原市公安局交通警察支队，初次领证日期：2010年3月8日，有效期至：2026年8月3日。从业资格证类别：道路危险货物运输驾驶员，有效起始日期：2023年2月16日，有效期限：2029年3月9日。

（2）崔海军，男，42岁，黑EJ2602黑ER892挂危险品运输车押运人员，从业资格证类别：道路危险货物运输押运人员，有效起始日期：2020年12月8日，有效期限：2026年12月3日。

2.事故车辆情况

黑EJ2602重型半挂牵引车，登记所有人：大庆路饶运输有限公司；车辆品牌型号：汕德卡ZZ4256V324HE1W，车辆识别代号：LZZ7CLVC2JC253993;发动机号码：180817390357；注册日期：2018年10月18日；使用性质：危化品运输。机动车安全技术检验报告检验结论：合格，检验机构名称：大庆车友顺汽车检测服务有限公司，检验日期：2025年10月13日。道路运输证：交运管庆字230603300138。

黑ER892挂重型罐式半挂车，登记所有人：大庆路饶运输有限公司；车辆品牌型号：盛润牌SKW9403GYYL，车辆识别代号：LB99FRG35J0SKW834；注册日期：2018年10月18日，检验有效日期至2023年10月；使用性质：危化品运输；备注：强制报废期止：2028年10月18日；装运介质：柴油、汽油、煤油、乙醇、苯、石脑油、化工轻油、MTBE、芳烃、甲苯、乙苯、双环戊二烯、二甲苯、燃料油、碳九、异丙醇、三甲苯、苯乙烯、辛醇、溶剂油；机动车安全技术检验报告检验结论：合格，检验机构名称：大庆车友顺汽车检测服务有限公司，检验日期：2025年10月13日。道路运输证：交运管庆字230603300131。

（七）事故发生经过

2026年2月11日王贺驾驶黑EJ2602黑ER892挂危险品运输车从通辽金煤化工有限公司装载32.34吨轻质二元醇运输到辽宁铋濠精细化工有限公司，2026年2月12日10时59分左右在辽宁铋濠精细化工有限公司完成卸车后途径盘山县高升街道准备上高速，11时20分左右到达盘山县高升新车之家洗车行自行清洗车辆罐体的过程中，王贺打开罐体底部放油阀，随后攀爬至罐体顶部打开前罐口冲洗罐体内部，2分钟左右，在车下的押运员崔海军感到头晕，崔海军发现驾驶员王贺不见后开始喊他，王贺没有回答后，崔海军爬上罐体顶部发现王贺躺在前罐口处，崔海军将罐盖盖上以后爬下车开始喊人并报警，在路边拦截一辆路过油罐车并委托司机帮忙把车从洗车棚里倒出来，司机把车倒出来后崔海军对王贺进行心肺复苏，2月12日12时30分120医护人员赶到现场后确认王贺当场死亡，押运员崔海军经抢救后生命体征正常，无生命危险。

（八）事故现场情况




事故现场位于盘山县高升新车之家洗车行。

（九）天气情况

事故发生时间为2026年2月12日11时00分左右，根据盘山县气象局提供的数据显示当时气温0.2℃，东南风1.8米/秒，2级风。

（十）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1死亡，1人受伤，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），事故调查组核定事故共造成直接经济损失共计人民币约120万元（不含事故罚款）。

## 二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报和应急处置

2026年2月12日11时29分，盘锦市消防救援支队指挥中心接到报警，位于盘锦市高升街道新车之家洗车行发生一起人员中毒事件，立即调派高升消防救援站5名消防救援人员、1辆消防车赶赴现场。11时45分，高升消防救援站到达现场立即开始行动，2名救援人员对现场群众进行疏散，另外2名救援人员佩戴防护装备对现场及被困人员情况进行勘察，经勘查现场为罐车顶部有人员晕倒。12时30分，高升消防站救援人员将罐顶晕倒人员成功救下。

2026年2月12日11时29分，盘锦市骨科医院接到报警电话，急救站医护人员于11时49分到达现场，12时30分高升消防站救援人员将罐顶晕倒人员成功救下后，医护人员确认其死亡。

2026年2月12日11时40分许，盘山县公安局； 高升派出所接到高升镇西莲花村洗车厂报警称有一名大车司机倒在罐体上，疑似死亡。接到报警后，民警于11时49分赶往现场，维持现场秩序。

（二）事故应急处置评估

接到事故信息报告后，公安、医疗、消防等相关部门应急救援及时，责任落实到位。

## 三、事故原因分析

（一）直接原因分析

驾驶员王贺安全意识缺失，未开展气体检测、未采取安全防护措施，自行攀爬罐顶使用高压水枪冲洗罐体；水流扰动致使罐内残留亚硝酸甲酯汽化逸散，其近距离吸入高浓度有毒气体引发急性中毒当场身亡，王贺自身违规操作及罐内残留有毒介质逸散是本起事故发生的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.酒精含量、毒（药）物、毒品成分检验鉴定

中国医科大学司法鉴定中心[2026]毒鉴字第FT90号鉴定意见书：驾驶人王贺血液中未检出常见毒（药）物、毒品成分；送检黑EJ2602黑ER892挂危化品运输车内轻质二元醇样品未检测出硫化氢。

2.黑EJ2602黑ER892挂危化品运输车内轻质二元醇样品检验鉴定情况

轻质二元醇中亚硝酸甲酯含量为0.14%mm（%mm为质量百分比，1%mm＝10000ppm，0.14%mm＝1400ppm）



中国检验认证集团
CHINA CERTIFICATION & INSPECTION GROUP

# 检测报告

报告编号：LN02DL26030901
签发日期：2026/03/18

委托单位：盘山县应急管理局

地址/电话：盘山县政府楼 1 号楼 8 楼/18742350077

样品名称：轻质二元醇　　样品编号：DL26030901

样品数量/重量：1/200mL　　样品状态：液体

样品包装：瓶装　　样品标识：黑 EJ2602 油罐车内油品取样

收样日期：2026/03/09　　检测日期：2026/03/09-2026/03/18

检测结果

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 检测方法 |
|---|---|---|---|
| 甲醇 | % mm | 8.39 | GC-MS |
| 乙醇 | % mm | 6.27 | GC-MS |
| 碳酸二甲酯 | % mm | 9.69 | GC-MS |
| 乙二醇甲醚 | % mm | 0.53 | GC-MS |
| 乙醇酸甲酯 | % mm | 0.16 | GC-MS |
| 乙二醇 | % mm | 10.65 | GC-MS |
| 1,2-丙二醇 | % mm | 1.06 | GC-MS |
| 丁二醇 | % mm | 9.89 | GC-MS |
| 四氢呋喃-3-醇 | % mm | 0.70 | GC-MS |
| 亚硝酸甲酯 | % mm | 0.14 | GC-MS |
| 硫化氢 | % mm | <0.00001 | GC-MS |
| 甲酸甲酯 | % mm | 2.26 | GC-MS |
| 二甲氧基甲烷 | % mm | 2.54 | GC-MS |
| 甲酸 | % mm | 6.53 | GC-MS |
| 2-甲氧基乙醇 | % mm | 1.73 | GC-MS |
| 二乙二醇 | % mm | 0.13 | GC-MS |
| 水含量 | % mm | 38.9 | GC-MS |

***以下空白***

编制：杨绍晖　　审核：（签字）　　签发：（签字）　　委托单位：（盖章）

第 3页 共 3页

上图为黑EJ2602黑ER892挂危化品运输车内轻质二元醇样品检验鉴定。

3.油品样品检验认定情况

①通辽金煤化工有限公司

沈阳化工研究院有限公司《化学品物理危险性鉴定报告》，2026年3月3日通辽金煤化工有限公司轻质二元醇样品鉴定为危险化学品：易燃液体，类别2。

②辽宁铋濠精细化工有限公司

沈阳化工研究院有限公司《化学品物理危险性鉴定报告》，2026年2月13日辽宁铋濠精细化工有限公司轻质二元醇样品鉴定为危险化学品：易燃液体，类别2。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问、检验鉴定，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（四）间接原因分析

1.大庆路饶运输有限公司。未落实企业主体责任，该公司未制定《常压罐体清洗（置换）作业管理制度》；未针对常压罐体清洗（置换）作业进行教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况；该公司驾驶员王贺、押运员崔海军，到不具备污染物处理能力的机构自行对常压罐体内部进行清洗作业。

2.通辽金煤化工有限公司。

①样品检测及危险化学品属性认定

根据中国检验认证集团辽宁有限公司2026年3月18日出具的轻质二元醇检测报告（报告编号：LN02DL26030901），通辽金煤化工有限公司销售的轻质二元醇含有甲醇、乙醇、碳酸二甲酯、甲酸、甲酸甲酯、亚硝酸甲酯等组分，上述组分均列入《危险化学品目录（2015版）》；各组分质量占比分别为甲醇8.39%mm、乙醇6.27%mm、碳酸二甲酯9.69%mm、甲酸6.53%mm、甲酸甲酯2.26%mm、亚硝酸甲酯0.14%mm，危险化学品组分质量比合计33.28%mm。

依据《危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）》（安监总厅管三〔2015〕80号）第六条规定，该物料属于应当开展危险性鉴定与分类的化学品混合物。事故发生后，调查组对通辽金煤化工有限公司、辽宁铋濠精细化工有限公司轻质二元醇取样送检，经具备法定资质机构鉴定，轻质二元醇为危险化学品。

②企业违法违规事实

A.未按规定开展化学品危险性鉴定与分类

通辽金煤化工有限公司在销售轻质二元醇前，未按照《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》（原国家安全监管总局令第60号）要求，委托具备国家规定资质的机构对该物料开展物理危险性、健康危险性鉴定与分类。

B.未依法办理危险化学品登记

该公司未对轻质二元醇开展危险性鉴定，也未按规定办理危险化学品登记手续，违反《危险化学品登记管理办法》（总局令53号）第二十一条规定，擅自将危险化学品对外销售。

C.未按规范编制“一书一签”，危险告知严重缺失

该公司未按照《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》（GB/T16483-2008）、《化学品安全技术说明书编写指南》（GB/T17519-2013）编制安全技术说明书（SDS）和安全标签。仅通过微信告知购买方物料存在中毒危险性及解药信息，未明确告知中毒致害组分亚硝酸甲酯，未完整披露危险特性、防护措施、应急处置等关键信息，导致驾驶员及押运员不知晓轻质二元醇中有亚硝酸甲酯中毒的风险，无法开展风险研判与安全防护。

3.辽宁铋濠精细化工有限公司。

辽宁铋濠精细化工有限公司委托翟宝燕个人联系危化品运输车运输轻质二元醇，违反了《道路危险货物运输管理规定》第二十七条[]；辽宁铋濠精细化工有限公司销售经理周聪向翟宝燕微信发送了《金煤化工有限公司职业安全周知卡（亚硝酸甲酯）》并告知翟宝燕轻质二元醇有毒，但未认真履行危险货物托运人的职责，违反了《道路危险货物运输管理规定》第二十八条[]；翟宝燕未向驾驶员王贺转发《金煤化工有限公司职业安全周知卡（亚硝酸甲酯）》。

托运单位的违法行为，未完整披露轻质二元醇中亚硝酸甲酯的危险特性、防护措施、应急处置等关键信息，导致驾驶员及押运员不知晓此次运输的轻质二元醇中有亚硝酸甲酯中毒风险，无法开展风险研判与安全防护。

4.盘山县高升新车之家洗车行。

盘山县高升新车之家洗车行经营者安全意识淡薄，在驾驶员王贺也不清楚运输的介质有毒的情况下，默许其自行向罐体内冲水。

## 四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.大庆路饶运输有限公司。

该公司未落实企业主体责任，该公司未制定《常压罐体清洗（置换）作业管理制度》；未针对常压罐体清洗（置换）作业进行教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况，对危险化学品运输车辆罐体内部清洗疏于监管。二是未如实填写危险货物道路运输运单，托运人、装货人、收货人以及货物信息均不符。

2.通辽金煤化工有限公司。

该公司未按规定开展化学品危险性鉴定与分类；未依法办理危险化学品登记；未按规范编制“一书一签”，危险告知严重缺失；该公司未按照《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》（GB/T16483-2008）、《化学品安全技术说明书编写指南》（GB/T 17519-2013）编制安全技术说明书（SDS）和安全标签。仅通过微信告知购买方物料存在中毒危险性及解药信息，未明确告知中毒致害组分亚硝酸甲酯，未完整披露危险特性、防护措施、应急处置等关键信息。

3.辽宁铋濠精细化工有限公司。

辽宁铋濠精细化工有限公司委托翟宝燕个人联系危化品运输车运输轻质二元醇，违反了《道路危险货物运输管理规定》第二十七条[]；辽宁铋濠精细化工有限公司销售经理周聪向翟宝燕微信发送了《金煤化工有限公司职业安全周知卡（亚硝酸甲酯）》并告知翟宝燕轻质二元醇有毒，但未认真履行危险货物托运人的职责，违反了《道路危险货物运输管理规定》第二十八条[]；翟宝燕未向驾驶员王贺转发《金煤化工有限公司职业安全周知卡（亚硝酸甲酯）》。

（二）有关监管部门

1.大庆路饶运输有限公司所在地为大庆市龙凤区，部门监管情况由大庆市龙凤区人民政府组织调查。

2.通辽金煤化工有限公司所属地为通辽市，部门监管情况由通辽市人民政府组织调查。

3.辽宁铋濠精细化工有限公司所属地为鞍山市，部门监管情况由鞍山市人民政府组织调查。

## 五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

王贺，黑EJ2602黑ER892挂危险品运输车驾驶人，对事故发生负有责任，鉴于在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对事故责任单位和有关责任人员的行政处罚建议

1.大庆路饶运输有限公司。未落实企业安全生产主体责任，该公司未制定《常压罐体清洗（置换）作业管理制度》；未针对常压罐体清洗（置换）作业进行教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况，是该起事故的责任单位。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[]之规定，建议盘山县应急管理部门依法给予大庆路饶运输有限公司行政处罚。

2.瞿国凤，大庆路饶运输有限公司主要负责人，负责该公司全面工作。未严格履行企业主要负责人职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，导致发生生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定[]，建议盘山县应急管理部门给予其2025年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

3.洪有兵，大庆路饶运输有限公司安全员，未严格履行企业安全管理人员职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，导致发生生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定[]，建议盘山县应急管理部门给予其2025年年收入百分之二十罚款的行政处罚。

4.崔海军，黑EJ2602黑ER892挂危险品运输车押运员，未对驾驶员自行清洗油罐车罐体内部的行为进行制止，对事故发生负有责任，建议大庆路饶运输有限公司对其进行处理。

（三）其他处理建议

1.通辽金煤化工有限公司。

未按规定开展化学品危险性鉴定与分类；未依法办理危险化学品登记；未按规范编制“一书一签”，危险告知严重缺失；该公司未按照《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》（GB/T16483-2008）、《化学品安全技术说明书编写指南》（GB/T 17519-2013）编制安全技术说明书（SDS）和安全标签，建议通辽市应急管理部门依法进行处理。

2.辽宁铋濠精细化工有限公司。

辽宁铋濠精细化工有限公司委托翟宝燕个人联系危化品运输车运输轻质二元醇，违反了《道路危险货物运输管理规定》第二十七条[]；辽宁铋濠精细化工有限公司销售经理周聪向翟宝燕微信发送了《金煤化工有限公司职业安全周知卡（亚硝酸甲酯）》并告知翟宝燕轻质二元醇有毒，但未认真履行危险货物托运人的职责，违反了《道路危险货物运输管理规定》第二十八条[]；翟宝燕未向驾驶员王贺转发《金煤化工有限公司职业安全周知卡（亚硝酸甲酯）》。建议鞍山市应急管理部门依法进行处理。

3.盘山县高升新车之家洗车行。

盘山县高升新车之家洗车行经营者安全意识淡薄，在驾驶员王贺也不清楚运输的介质有毒的情况下，默许其自行向罐体内冲水。建议盘山县应急管理部门给予盘山县高升新车之家洗车行停产停业整顿的行政处罚。

## 六、事故整改和防范措施

（一）切实落实企业主体责任。大庆路饶运输有限公司应深刻吸取此次事故教训，建立健全安全生产规章制度和操作规程，认真落实教育培训制度，定期组织从业人员开展培训，督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，切实强化安全教育培训的有效性。加强对车辆、驾驶人员的管理，加强危化品运输车常压罐体内部的清洗（置换）管理，及时消除安全隐患，杜绝类似事故再次发生。

（二）切实落实行业主管部门的监管职责。交通运输主管部门要加大监管力度，督促企业严格遵守和执行安全生产法律法规，完善企业内部管理制度，加强监管检查工作的安排部署和组织实施，重点督促检查企业常压罐体清洗（置换）情况。开展道路交通安全专项整治，进一步提高安全生产监管效果，提高从业人员安全意识。

大庆路饶运输有限公司“2•12”

一般中毒事故调查组

2026年4月23日

信息来源：盘山县应急局

打印 关闭

上一篇： 沈阳百昌人力资源服务有限公司“2•3”一般 高处坠落事故调查报告

下一篇： 盘山县羊圈子苇场红树莓树苗种植、土地平整及雨排工程建设项目完工公示

主办单位：盘山县人民政府

网站标识码：2111220003

联系电话：0427-3557157

版权所有：盘锦市人民政府办公室 [网站地图]

ICP备案序号：辽ICP备13003879号-1

辽公网安备21112202000001号