# 山阳中村秦鼎矿业有限责任公司“1·11”坍塌事故调查报告

2026年1月11日15时许，山阳秦鼎矿业有限责任公司（以下简称秦鼎公司）在处理溜矿井堵塞矿渣时发生坍塌，造成1人死亡，直接经济损失160万元。事故发生后，秦鼎公司当日向县应急管理局和县政府上报，根据县政府主要领导批示，1月13日,县政府成立了“1·11”事故调查组，由县应急管理局牵头，局长吴某某任组长，应急管理综合执法大队长朱某任副组长，政府办、总工会、公安局、自然资源局以及中村镇人民政府有关同志为成员，并聘请2名非煤矿山领域相关专家参与。同时，邀请县纪委监委介入事故调查。调查组下设技术组、综合组，依法对事故开展全面调查。1月12日、1月13日陕西省应急管理厅、国家矿山安全监察局陕西局和商洛市安全生产委员会办公室对该事故在省、市、县相关领域进行通报及警示。

调查组依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》的相关规定，严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、人员询问、专家技术分析等方式，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和财产损失等情况。

经事故调查组认定：本起事故是一起因现场作业人员违规处理溜矿井堵塞矿渣过程中发生坍塌造成的一般生产安全责任事故且迟报。

一、事故基本概况

（一）事故单位概况

山阳秦鼎矿业有限责任公司，是商洛西北有色七一三总队有限公司下属国有企业，成立于2002年12月31日，位于山阳县中村镇回龙寺村，法定代表人：陈某，统一社会信用代码：略，注册资金8000万元，经营范围为金钒矿开采、购销、选冶、加工及技术咨询和服务等。采矿许可证：略，有效期限至2027年12月5日；安全生产许可证编号：略，有效期限至2028年5月12日。公司证照齐全有效。

秦鼎公司现有职工110人，下设资产财务部、安全部、总工办、矿山部等11个部门，2025年10月30日,秦鼎公司董事长陈某调至陕西银矿矿业有限公司任职，由总经理李某某1主持公司全盘工作，王某某、张某某、尚某某为副经理。2026年1月6日至1月11日，李某某1正值正常休假，休假期间由值周副总王某某负责公司安全生产工作。秦鼎公司成立安全生产委员会，李某某1为主任，王某某为副主任，王某、闫某某、张某某等9人为成员；公司任命王某为矿长，全面主持矿山安全生产工作；徐某某为总工程师，负责矿山安全生产技术工作；樊某某为机电副矿长，负责矿山机电管理工作；莫某某为安全副矿长，负责矿山安全生产管理工作；杨某某1为生产副矿长，负责矿山生产管理工作，“五职”矿长、“五科”技术人员和专职安全管理人员配备齐全。

（二）采掘工程承包单位情况

商洛博龙矿山建设工程有限公司，注册地址商州区刘湾街道办事处高新区管委会8楼，成立于2020年1月14日，法定代表人：李某某2，统一社会信用代码：略，注册资金3800万元，安全生产许可证号：略，有效期限至2027年11月25日。经营范围：矿山工程包括井下、露天矿、生产辅助附属及配套工程等，持有矿山工程施工总承包二级资质，博龙公司证照齐全有效。

博龙公司于2025年7月1日与秦鼎公司签订《山阳县夏家店金钒矿采掘工程外包安全生产管理协议》，并成立博龙公司驻秦鼎公司“山阳县夏家店金钒矿采掘工程项目部”（以下简称博龙公司项目部），博龙公司副总经理程某某1担任项目部负责人、项目经理，全面负责金钒矿采掘工程项目部工作；任命杨某为博龙公司项目部生产经理、兼职安全员；任命刘某某为项目部采矿技术和通风技术负责人；郭某为项目部机电技术负责人；马某为项目部注册安全工程师；程某某2为项目部安全负责人；任命章某为项目部测量技术人员、兼职安全员；杨某某2、谢某某为项目部专职安全员。博龙公司项目部现有职工32人，项目部成立安全生产管理机构，程某某1为组长、程某某2为副组长、杨某为安全生产办公室主任，谢某某、杨某某2、章某、马某等11人为成员，下设安全管理小组，程某某3担任安全管理小组组长。

（三）采掘工程概况

秦鼎公司夏家店金钒矿位于山阳县中村镇回龙寺村，采掘工程施工由商洛博龙矿山建设工程有限公司总承包，矿山分为金、钒两种矿产资源，钒矿部分处于停产状态。目前只针对金矿资源进行利用，井下分为1050m、1090m、1130m三个中段和1054m、1084m、1111m三个采矿作

业分层。金矿1082m—1050m溜矿井采用圆形断面，净直径2.0m，深度30m，于2025年1月投入使用，2025年因夏季多雨导致矿渣粘黏度增强，造成溜矿井被矿渣堵塞需清理，临时增设了1082m—1050m分层溜矿井堵塞清理作业。

（四）事故发生经过

2026年1月11日7时30分许，博龙公司项目部副经理杨某组织25名工人召开班前会，进行班前培训和工作分工，安排了井下1054m分层采矿、1082m分层支护和清理1082m—1050m分层溜矿井堵塞3个作业面，其中清理溜矿井堵塞属临时性工作。由专职安全员谢某某带领工人彭某某1、吕某某、彭某某2，携带排险杆、安全绳等工具进入矿洞处理溜矿井堵塞矿渣，采取自上而下的步骤先从1082m分层开始，谢某某现场监督指挥，彭某某1、吕某某、彭某某2站在平台边沿轮流用排险杆清理堵塞在溜矿井四壁上的矿渣。上午9时许，秦鼎公司带班矿长王某巡查至施工现场，要求作业人员要注意安全，佩戴好防坠器、安全带、安全绳，不能进入溜矿井内作业，随后巡查其他工作面。10时30分，谢某某等4人完成1082m分层溜矿井清理工作后，到1072m分层继续开展工作，11时许，用铁锤砸开1072m分层封堵墙，进入溜矿井平台观测堵塞情况后下班。工人午饭后，谢某某向杨某汇报1072m分层溜矿井清理矿渣工作难度大，要求增加人手，于是杨某安排阮某某帮忙清理矿渣。13时16分，谢某某带领彭某某1、吕某某、彭某某2、阮某某进入1072m分层溜矿井，继续由谢某某现场监督指挥，4名工人站在平台边沿持排险杆轮流清理溜矿井堵塞矿渣。14时28分，杨某进入1072m分层溜矿井现场检查强调安全，要求施工过程中远离溜矿井边沿，系好安全带，做好安全防护，不准进入溜矿井作业，随后便去1050m分层放矿作业面巡查。15时许，阮某某提出站在平台边沿清理矿渣费时费力，要求进入溜矿井内清理矿渣，谢某某答复太危险，不能进入井内作业，阮某某辩称挂好安全带和安全绳就没事，接着强行进入2米深溜矿井内，站在堵塞的矿渣上，谢某某发现安全绳太长，要求把防坠器缩短，阮某某转身调节防坠器长度时，脚下矿渣突然坍塌，致其吊在空中被溜矿井四壁矿渣掩埋。谢某某、彭某某1等4人立即往上拉拽安全绳，发现安全绳拽不动，谢某某安排吕某某赶紧去1050m分层放矿井井口抽掉溜斗板放矿救人，吕某某15时02分赶至1050m分层时遇到杨某在此巡查，向杨某汇报了阮某某出事情况，抽掉溜斗板放矿之后与运矿工人周某某、陈某某持锄头扒开矿渣开展施救，15时08分矿渣泄漏后发现阮某某在空中吊着，谢某某和彭某某2等人将阮某某拉拽到1072m分层平台后立即开展人工心肺复苏抢救。15时17分杨某赶至1054m分层采矿区，找到秦鼎公司带班矿长王某汇报，随后打电话给博龙公司项目部经理程某某1汇报。15时30分阮某某被抬出矿洞送往山阳县人民医院救治，经抢救无效于18时05分死亡。

（五）事故现场情况

经调查勘验：事故现场位于山阳县中村镇回龙寺村烟囱沟，进入矿硐1072m分层，在溜矿井井口封堵墙外侧地面有一根3.05米长的铁质排险杆（清理矿渣所用），封堵墙被砸开一个1.2×0.6米的门洞，门洞里边是一个4×2.84米的平台，无固定照明设施和安全防护栏，平台上有堆积的泥土状矿渣、格筛网、铁锹、钢筋、安全绳、安全带、槽钢等物品。安全绳一端绑在靠墙

的槽钢上，固定点至防坠器8.1米，安全带至挂钩1.75米，均完好无损。平台边沿外侧是溜矿井，光线黑暗，用激光尺测量长为6.3米，宽为3.6米，深度5米。勘验1050m分层溜矿井，溜矿井下端设有斗形溜矿斗设施，并自带溜斗板，在溜矿斗下方地面上有一堆3×2.65×1.5米砂状矿石，约10立方米，其他无异常。





图1 1072m分层溜矿井封堵墙 图2 1050m分层溜矿斗出口



图3 1072m分层溜矿井平台



图4 1072m分层溜矿井井口

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，阮某某，男，汉族，54岁，身份证号码：略，山阳县中村镇人。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和有关规定统计，事故造成直接经济损失达160万元，其中赔偿死者家属150万元，抢救、医疗、善后处置等费用约10万元。现场无设备设施损毁。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

1072m分层溜矿井15时许发生事故后，作业人员吕某某15时02分赶到1050m分层向博龙公司项目部带班领导杨某汇报，15时17分杨某赶到1054m分层采矿作业面给秦鼎公司当日井下带班矿长王某口头汇报，随后给博龙公司项目部经理程某某1打电话汇报，王某接报后立即向秦鼎公司安全部部长闫某某电话汇报，闫某某接报后向秦鼎公司值周领导副总经理王某某做了报告，秦鼎公司于17时35分书面向山阳县应急管理局进行报告，山阳县应急管理局接到信息报告后向国家矿山安全监察局陕西局进行了书面报告。

秦鼎公司在事故发生后，未按照《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》《国家矿山安全监察局陕西局关于进一步规范全省非煤矿山生产安全事故报告和调查处理工作的通知》（矿安陕〔2023〕219号）相关要求，在1小时内向山阳县应急管理局和国家矿山安全监察局陕西局报告，存在事故信息迟报现象。

（二）事故现场应急处置情况

15时许事故发生时，博龙公司安全员谢某某和工人彭某某1、彭某某2均在现场，立即向上拉拽安全绳，15时02分吕某某跑到1050m运矿巷道打开漏斗挡板立即放矿，矿渣泄漏后发现阮某某在溜矿井空中吊着，15时08分，把阮某某拉上1072m分层平台后，现场施救人员立即开展心肺复苏抢救，15时17分，秦鼎公司接报后启动应急处置预案，组织人员开展救援，拨打“120”急救电话，杨某、王某参与救援指挥，于15时30分将阮某某抬出矿洞后送往山阳县人民医院救治。秦鼎公司立即停产撤人，对事故现场进行管控，有效防止了二次事故发生。

（三）善后处置情况

1月11日事故发生后，县政府成立了由中村镇配合，秦鼎公司、博龙公司项目部相关人员负责的善后处理工作组，1月12日博龙公司与死者家属达成150万元赔偿协议，已支付到位，1月17日下葬，在此期间，未发生家属上访、媒体炒作等不良社会影响。目前，家属情绪稳定。

（四）事故应急处置评估

事故发生后秦鼎公司、博龙公司项目部现场施工人员立即开展救援行动，全力搜救阮某某，同时拨打“120”请求救援，事故处置在应急响应、应急组织、救援处置方面反应迅速、做法切合实际、客观真实，措施得当，未发生二次伤亡事故，医疗救治环节衔接紧凑顺畅，无不当处置行为。

三、事故性质认定情况

经事故调查组取证调查、分析和综合研判，认定山阳中村秦鼎矿业有限责任公司“1·11”坍塌事故是一起因现场作业人员违规处理溜矿井堵塞矿渣过程中发生坍塌造成的一般生产安全责任事故且迟报。

四、事故原因分析

（一）直接原因

现场作业人员安全意识淡薄，不听劝阻违章进入溜矿井内站在堆积的矿渣上处理堵塞，打破了堵塞物的极限平衡状态，进而引发矿渣坍塌，最终导致其被掩埋身亡。

（二）间接原因

1.博龙公司项目部安全生产管理不到位，未严格执行《金属非金属矿山安全规程》处理溜矿井堵塞，未进行专项安全教育培训和技术交底，现场安全生产隐患排查不到位，安全照明、防护栏缺失、安全绳佩戴不规范等问题未发现，安全员思想认识不足，对风险隐患辨识不重视，现场监督管理作用发挥不充分。

2.秦鼎公司安全生产管理不到位，未全面掌握矿山井下生产作业状况，现场监督检查不全面，隐患排查不深入，安全风险辨识不全面，纠偏指正不到位，未发现违章操作行为和安全防护设施缺失等隐患问题。

五、有关责任单位和责任人的处理建议

（一）事故责任单位处理建议

1.山阳秦鼎矿业有限责任公司，作为安全生产主体责任单位，落实安全生产管理制度、岗位安全生产责任制、岗位安全技术操作规程不到位，执行本单位制定的《风险评价制度》《员工安全教育与培训管理制度》《外包施工队管理制度》《专项检查制度》不严格、不细致、不彻底。对外包施工单位安全管理松懈，未全面掌握矿山井下生产作业状况，及时开展生产安全风险隐患排查；未发现溜矿井平台固定照明、围栏、格筛等安全设施缺失隐患问题；未指导施工队正确处理溜矿井堵塞，及时制止其违章作业行为，导致事故的发生，对此负主要责任。

违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第四十四条第一款规定。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项规定，建议由山阳县应急管理局对山阳秦鼎矿业有限责任公司予以罚款处罚；依据《国务院安全生产委员会印发关于防范遏制矿山领域重特大生产事故的硬措施》等相关规定责令秦鼎公司停产停业整顿。

2.商洛博龙矿山建设工程有限公司，作为秦鼎公司夏家店金钒矿采掘工程的施工单位，日常安全生产管理和安全生产教育培训不到位，隐患排查不彻底，未对作业人员开展处理溜矿井堵塞专项安全教育培训和技术交底，未严格执行《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020中6.3.1.9）规定，采用特殊方法处理溜矿井清理作业应经主要负责人批准的规定，对事故的发生负重要责任。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）第三十三条、《安全生产许可证条例》第十四条第二款规定，建议由山阳县应急管理局对其落实防范和整改措施的情况进行监督检查；由发证单位暂扣博龙公司安全生产许可证；建议由秦鼎公司依据双方签订的《安全生产管理协议》规定，解除与博龙公司之间的采掘工程承包合同。

（二）事故责任人员处理建议

1.阮某某，男，1972年生，博龙公司项目部工人，自我保护意识不强，在溜矿井清理作业时心存侥幸，忽视安全，不听劝阻，未经允许，执意冒险，违规擅自进入溜矿井内作业，未规范佩戴安全带，导致事故发生，对此负直接责任。鉴于阮某某在此次事故中死亡，不予追究责任。

2.谢某某，男，1967年生，作为“山阳县夏家店金钒矿采掘工程项目部”专职安全员和安全生产管理机构成员，负责组织开展危险源辨识评估、制止纠正违章指挥、强令冒险作业、违反安全操作规程、检查和排查生产安全事故隐患等工作。1月11日负责溜矿井清理工作，是现场安全监

管直接责任人，未及时发现1072m分层溜矿井安全照明、防护栏缺失等安全隐患，对阮某某私自进入溜矿井内作业的违规行为未坚决制止，思想麻痹，心存侥幸，监管不力，导致事故的发生，对此负主要领导责任。

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）项规定。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项规定，建议由山阳县应急管理局对谢某某予以罚款处罚，由发证单位暂停其安全知识和管理能力考核合格证；建议由博龙公司依据双方签订的《劳动合同》解除与其劳动关系。

3.程某某3，中共党员，男，1965年生，作为“山阳县夏家店金钒矿采掘工程项目部”安全生产管理小组组长，负责推进公司的安全生产管理工作。工作中不负责任、疏于管理，对现场作业人员的安全教育培训不到位，安全仅靠口头叮咛，导致现场作业人员对溜矿井坍塌的安全风险认识不足，缺乏规范操作技能和应急处置能力，导致事故发生，对事故负安全管理责任。

建议，移交县纪委监委依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定给予程某某3党纪处分。

4.杨某，男，1989年生，作为“山阳县夏家店金钒矿采掘工程项目部”生产经理、安全生产管理机构办公室主任、兼职安全员，负责安全生产管理工作。1月11日作为当日带班领导，临时安排清理溜矿井堵塞工作，未严格执行安全规程和危险作业管理审批制度，对处理溜矿井堵塞工作存在的风险隐患研判不足，未识别矿渣堆积坍塌，浮石坠落等主要风险，未制定溜矿井清理专项作业施工方案，未汇报主管领导程某某1和带班矿长王某，班前会上未开展专项安全技术交底培训，现场隐患排查不到位，导致事故的发生，对此负主要领导责任。

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项规定，建议由发证单位暂停其安全知识和管理能力考核合格证；由山阳县应急管理局对杨某处以罚款处罚；依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第（一）项、第（七）项规定和第十七条第二款规定，建议由博龙公司给予杨某警告处分。

5.程某某1，男，1988年生，作为博龙公司生产副总经理，“山阳县夏家店金钒矿采掘工程项目部”负责人、安全生产领导管理机构小组组长，是安全生产第一负责人，主要职责是建立健全落实安全生产责任制、组织制定本单位安全生产规章制度、操作规程、安全生产教育培训等工作。1月11日对采掘工程管理不到位，未掌握当日井下工作安排部署情况，未及时发现处理溜矿井堵塞工作安排中存在的风险隐患，提出正确的指导意见，导致事故的发生，对此负重要领导责任。

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（五）项规定。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项规定，建议山阳县应急管理局对程某某1予以罚款处罚。

6.王某，男，1993年生，作为秦鼎公司矿长和安全生产管理委员会成员，全面主持矿山安全生产工作，组织制定并实施安全生产规章制度与操作规程；组织或参与对管理人员、新员工和“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）人员的重点安全教育；组织并参与安全风险分级管控与隐患排查治理等工作。1月11日谢某某带领工人处理溜矿井堵塞作业时，王某在井下带班巡查检查，未认真开展安全生产隐患排查，监督指导施工队遵守正确的操作规程，未发现阮某某进入溜矿井的违章行为，存在失察失管责任，导致坍塌事故发生，对此负主要领导责任。

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）项、第（五）、第（六）项规定。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项规定，建议由山阳县应急管理局对王某处予以罚款处罚；由山阳县应急管理局上报陕西省应急管理厅，暂停王某注册工程师执业证；依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第（一）项、第（七）项规定和第十七条第二款规定，建议由秦鼎公司给予王某警告处分。

7.闫某某，男，1986年生，作为秦鼎公司安全部部长和安全生产管理委员会办公室主任，分管安全生产管理和应急管理工作，负责公司技术监察、组织安全检查、经常深入现场监督检查安全生产情况、督促事故隐患整改，制止违章指挥和违章作业等工作。1月11日未对施工队处理溜矿井堵塞作业现场进行监督检查，发现违章作业行为以及溜矿井安全照明、防护栏缺失等安全隐患，导致溜矿井发生坍塌事故，对此负重要领导责任。

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项、第（六）项规定。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项规定，建议由山阳县应急管理局对闫某某予以罚款处罚；由山阳县应急管理局上报陕西省应急管理厅，暂停闫某某注册工程师执业证；依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第（一）项、第（七）项规定和第十七条第二款规定，建议由秦鼎公司给予闫某某警告处分。

8.徐某某，男，1979年生，作为秦鼎公司总工程师，负责矿山安全生产技术工作。1月11日对矿山安全生产技术管理工作不到位，安全防范措施编制不到位，未及时发现并纠正处理溜矿井堵塞作业中的安全技术问题，对事故的发生负重要领导责任。

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定：未组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未制

止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项规定，建议山阳县应急管理局对徐某某予以罚款处罚；由发证单位暂停徐某某安全生产知识和管理能力考核合格证；依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第（一）项、第（七）项规定和第十七条第二款规定，建议由秦鼎公司给予徐某某警告处分。

9.莫某某，男，1980年生，作为秦鼎公司安全副矿长，负责矿山安全生产管理工作。1月11日对矿山安全生产管理工作不到位，未及时发现并纠正处理溜矿井堵塞作业中的安全管理问题，对事故的发生负重要领导责任。

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）项、第（五）、第（六）项规定。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项规定，建议由发证单位暂停其安全知识和管理能力考核合格证；依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第（一）项、第（七）项规定和第十七条第二款规定，建议由秦鼎公司给予莫某某警告处分。

10.王某某，男，1967年生，作为秦鼎公司副总经理、安全生产管理委员会副主任，负责公司安全生产工作、生产技术及精益管理工作、分管安全部、总工办、采矿部和施工队。1月11日对博龙公司项目部安全生产管理不到位，未及时掌握矿山井下生产作业状况，组织制定处理溜矿井堵塞作业安全管理制度和操作规程，致使施工队盲目开展处理溜矿井堵塞工作，导致事故发生，对本次事故的发生负有重要领导责任。2026年1月6日至1月11日，在总经理李某某1正常休假期间，作为值周领导，全面主持公司各项工作，1月11日事故发生后未严格按照《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》有关规定，在1小时内给山阳县应急管理局和国家矿山安全监察局陕西局报告，存在事故迟报现象，对本次事故的迟报负重要领导责任。

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项、第（六）项规定。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项规定，建议由发证单位暂停其安全知识和管理能力考核合格证；依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条第一款第（一）项、第（七）项规定、第十七条第二款规定，建议由秦鼎公司给予王某某警告处分。

针对事故迟报责任，建议由山阳县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款、《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第（一）项规定，对王某某处罚款处罚。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十二条规定，对王某某违法行为合并处罚。

五、事故防范和整改措施

（一）汲取事故教训，“举一反三”。秦鼎公司要深刻汲取事故教训，举一反三，围绕矿山危险作业环节、工艺流程开展安全风险辨识和隐患排查，聚焦放矿、漏斗、溜井等重点环节进行风险辨识，健全完善风险作业安全生产管理制度和操作规程及双重预防机制，建立“一风险一措施”管控体系，填补管理漏洞，构建全方位安全管理体系。

（二）规范外包管理，拧紧责任链条。秦鼎公司要严格落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》，建立本单位采掘（剥）施工队伍或者委托具备相应条件的企业整体管理，原则上优选自有采掘队伍建设，坚持自主施工作业为主，做到非必要不托管，从源头减少外包依赖。

（三）强化四化赋能，提升本质安全。秦鼎公司要紧扣“机械化换人、自动化减人、智能化无人”核心导向，推动“四化”建设与安全生产深度融合。根据矿山实际，重点推广撬毛台车、喷浆机等小型轻便化机械设备，取缔传统高危施工方式。

（四）加强教育培训，提升应急能力。秦鼎公司要切实加强管理层安全生产法律法规教育培训，持续提升安全管理能力与法治意识，严格落实事故报告制度，坚决杜绝迟报、漏报、瞒报行为，确保事故信息及时、准确、完整上报。深刻吸取事故教训，围绕安全管理制度、操作规程、岗位风险辨识、自我保护技能、安全意识等方面，采取形式多样的方式扎实开展全员安全教育培训，新员工、转岗员工须经风险知识和实操考核合格后上岗，特种作业人员100%持证上岗。针对常见事故制定专项预案并定期演练，配齐救援物资。

（五）加强行业监督监管执法检查工作。应急部门要强化非煤矿山安全生产日常监管，结合辖区实际制定执法计划，并严格按执法计划加大对矿山关键部位、高危环节的执法检查力度，重点查处企业主体责任不落实、安全设施不达标、危险作业不审批、违章冒险作业等违法违规行为，对安全管理薄弱的矿山实施重点监管，督促企业切实消除安全隐患，推动非煤矿山安全生产水平提升。

山阳县“1·11”事故调查组

2026年3月9日

扫一扫在手机打开当前页

