乌苏市新疆龙首油脂有限公司“4·18”机械伤害一般事故调查报告

乌苏市人民政府事故调查组

2025 年 5 月 28 日

目　录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

（二）事故发生单位安全管理情况

（三）事故发生经过

（四）事故现场情况

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）医疗救治和善后情况

（四）事故应急处置评估

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

（三）间接原因分析

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

（二）有关监管部门

（三）地方党委、政府

五、对有关责任人员和单位的处理建议

对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

六、事故整改和防范措施

乌苏市新疆龙首油脂有限公司“4·18”一般机械伤害事故调查报告

2025年4月18日0时56分许，乌苏市东工业园区新疆龙首油脂有限公司发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约200万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，乌苏市人民政府于2025年4月18日批准成立由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、工业园区管委会、农业农村局等单位派员并邀请纪委监委参加乌苏新疆龙首油脂有限公司“4·18”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，经过勘查事故现场、查阅有关资料、调取相关材料、调查询问有关当事人和综合研判分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经过调查认定，**乌苏市新疆龙首油脂有限公司4月18日发生的1人死亡事故是一起在该公司脱绒车间3组清绒机剥料轮传动链条因防护设施缺失导致发生的机械伤害致死亡1人的一般**

生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

新疆龙首油脂有限公司：成立于2009年8月5日，法定代表人焦某某，注册资金壹仟万元人民币。占地面积8.9万平方米，建筑面积1.2万平方米。是一家以油脂加工、棉籽脱绒为一体的企业，从事脱绒、预榨、浸出，精炼，以生产棉籽粕、棉籽油为主。现有员工73人，管理人员8人，营销人员3人，专业技术人员3人。

生产工艺流程：原料→脱绒→除尘→清杂→打包。

主要设备：脱绒机、清绒机、尘笼、风机、棒条机、除尘器、打包机。

（二）事故发生单位安全管理情况

经事故调查组查阅该企业相关资料及询问相关管理人员，新疆龙首油脂有限公司对安全生产的重要性认识不足，未能将安全生产工作纳入企业核心管理目标；企业内部安全生产责任分配不明确，安全措施缺乏针对性和可操作性；安全管理机制不完善，监督力度不足，未能及时发现和纠正安全隐患；企业对安全生产的资金投入不足，安全设施陈旧、防护用品缺失；未制定安全生产管理制度和操作规程；未明确安全生产管理部门和人员的职责；未定期开展安全生产检查，未及时发现和整改隐患；未将安全生产责任落实到每个岗位和个人；未建立完整的安全生产档案，未

记录安全生产管理过程；未提升员工安全意识和技能；从业人员安全意识淡薄，缺乏必要的安全知识和技能。

（三）事故发生经过

2025 年 4 月 18 日，死者肖某于当晚 20 时换班上岗，主要负责观察二楼清绒机的运行工作。工作至 0 时 50 分许，同班组林某在一楼操作打包机时，听到二楼机器有异响，于是就上二楼查看，林某到现场后，发现肖某在 3 组清绒机的左侧传动链条轮下面地上平躺着，上身只剩内衣，其他衣物都卷在链条轮上，地上有一摊血，肖某嘴唇发紫，腹部有轻微浮动，于是林某立即关闭机器后返回一楼找同班组土绒清运工曹某某。

0 时 53 分许，林某和曹某某到事故现场后把死者肖某挪到安全位置，林某立即向脱绒车间主任杜某某打电话，杜某某未接，又给企业安全负责人王某某打电话汇报现场情况。王某某电话回复赶快把人送到医院，林某立即组织其他一楼班组工人开展救援工作。

01 时许，林某、曹某某、打包机操作员程某某、脱绒机操作工袁某某、脱绒机操作工赵某某、脱绒机操作工薛某某、设备修理工刘某某用编织袋将肖某抬至一楼车间大门口皮卡车上，薛某某返回车间去关停脱绒车间所有设备。同时曹某某拨打 120、110。

01 时 14 分许，杜某某看救护车还没到，于是组织刘某某、曹某某 3 人将肖某用皮卡车送往乌苏市人民医院。

01 时 40 分许，驾车到达市人民医院，由急诊科医护人员拉到抢救室进行抢救。

03 时许，经人民医院医护人员抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

事故现场是该企业脱绒车间二楼的脱短绒工作区域，主要设备为脱绒设备，2009 年 10 月投入使用，主要由电机、风机、棒条机构成，该传送带电机为 7.5 千瓦，转速为 1.4/秒。事故发生地面可见少量血迹及衣服碎片若干。





（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1、伤亡人员情况：事故造成 1 人死亡，无失踪人员，无受伤人员。

2、直接经济损失：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）计算，本次事故直接经济损失约为 200 万元，包括丧葬费、死亡补助金、供养亲属抚恤金（抚养费）、交通费、精神抚慰金、事故罚款等。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

新疆龙首油脂有限公司土绒清运工曹某某4月18日01时03分先后报120、110。随后，新市区街道工业区社区警务站民警、新市区街道办事处主任、市应急管理局局长及乌苏工业园区管理委员会安监科等相关工作人员第一时间到达现场，进行了初步勘查和取证，要求新疆龙首油脂有限公司认真做好此次事故的善后工作，停止生产经营活动，积极配合有关部门开展事故调查。同时，市应急管理局局长迟某某4月18日02时许向市人民政府分管安全生产的副市长陈某某汇报，副市长陈某某要求市应急管理局按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）上报地区应急管理局，市应急管理局局长迟某某4月18日02时51分许汇报给塔城地区应急指挥中心带班领导戴某某。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，新疆龙首油脂有限公司打包机操作员林某立即给安全负责人王某某打电话报告情况，王某某电话要求立即拨打120，同时林某、土绒清运工曹某某、打包机操作员程某某、脱绒机操作工袁某某、脱绒机操作工赵某某、脱绒机操作工薛某某、设备修理工刘某某一并前往现场进行救援。期间，曹某某拨打120，脱绒车间主任杜某某、刘某某、曹某某开车将肖某送往医院救治。

（三）医疗救治和善后情况

1、医疗救治情况。01时40分许，到达乌苏市人民医院，经抢救1小时20分左右后，生命体征无恢复，抢救无效死亡。

2、善后情况。截至2025年5月7日，企业与死者家属已达成协议，并将死者火化。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，新疆龙首油脂有限公司相关负责人和从业人员能够及时拨打120急救电话，积极做好伤员救治、善后安抚，未造成不良社会影响。接到事故报告后，乌苏市人民政府主要领导，市应急管理局、公安局、乌苏工业园区管理委员会等有关部门和机构能够第一时间赶赴现场，按照职责开展现场勘验、证据收集、询问谈话等事故调查和善后处置工作。事故单位能够及时施救，妥善处理善后，未发生次生、衍生事故。政府相关部门能够按照各自职责开展应急处置，有力有序有效，未发生次生事故、灾害，未影响社会稳定。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

新疆龙首油脂有限公司脱绒车间3组清绒机剥料轮传动链条防护装置缺失导致肖某在3组清绒机旁清理粉尘时被卷入致死是事故发生的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

新疆天宇司法鉴定所法医病理鉴定意见书（天宇司鉴〔2025〕病鉴字第005号）死亡结论是：被鉴定人肖某符合外伤导致呼吸循环衰竭而死亡。

（三）间接原因分析

1、新疆龙首油脂有限公司：企业对安全生产的资金投入不足，安全设施陈旧、防护缺失；企业未制定安全管理制度和操作规程；未定期开展安全检查，未及时发现和整改隐患；未明确安全管理部门和人员的职责；未将安全责任落实到每个岗位和个人。未提升员工安全意识和技能；未建立完整的安全档案，未记录安全管理过程；从业人员安全意识淡薄，缺乏必要的安全知识和技能。

2、新疆龙首油脂有限公司主要负责人：焦某某，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

3、新疆龙首油脂有限公司安全负责人：王某某，未组织本单位安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况；未检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患、提出改进安全生产管理的建议。

4、新疆龙首油脂有限公司安全管理人员：杜某某，未组织本单位安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况；未检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患、提出改进安全生产管理的建议。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

新疆龙首油脂有限公司：企业对安全生产的资金投入不足，安全设施陈旧、防护用品缺失；企业未明确安全管理部门和人员的职责，未将安全责任落实到每个岗位和个人；未制定完善的安全管理制度和操作规程；未定期开展安全检查，未及时发现和整改隐患。未提升员工安全意识和技能；未建立完整的安全档案，未记录安全管理过程；从业人员安全意识淡薄，缺乏必要的安全知识和技能。

（二）有关监管部门

乌苏市农业农村局：按照《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和《乌苏市“管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全”实施方案》，2023年以来，乌苏市农业农村局检查人员按照安全检查要求先后多次对新疆龙首油脂有限公司开展安全生产指导检查，每次实地查验均为停产、停业状态，检查人员均对企业在安全生产管理方面作出重要提示和严格要求；2025年2月，乌苏市农业农村局对新疆龙首油脂有限公司开展检查，企业大门紧闭未见开工。2025年4月11日至4月18日，新疆龙首油脂有限公司私自开工，未向乌苏市农业农村局报备。

（三）地方党委、政府

1、乌苏工业园区管委会：履行工作职能，2025 年以来，开展了大量安全监管及服务企业工作：年初，按照工作计划，乌苏工业园区管委会与新疆龙首油脂有限公司签订安全生产责任书，明确了企业责任，规范行为；为确保春节期间园区安全生产大局

持续平稳，乌苏工业园区管委会安监科于2025年1月21日下发《乌苏工业园区安全生产工作提示》，要求企业做好春节期间安全生产工作，经与新疆龙首油脂有限公司负责人对接，企业负责人表示新疆龙首油脂有限公司在春节期间停产停工；2025年2月19日园区安监科下发《乌苏工业园区全国两会及复工复产期间安全生产和防灾减灾救灾工作提示》，其提示附件为《乌苏工业园区全国两会及复产复工期间自查自验表》，乌苏工业园区管委会安监科明确要求企业在复工前开展自查自验，开工生产前向乌苏工业园区管委会安监科报告并上报自查自验表；2025年3月21日乌苏工业园区管委会安监科通知企业复工生产企业向行业部门及乌苏工业园区管委会上报开工报告；2025年4月3日乌苏工业园区管委会安监科下发《乌苏工业园区“清明”假期安全生产和防灾减灾救灾工作提示》，要求企业对消防、设施设备、危险作业、危险化学品管控等方面进行加强管理。截至目前，乌苏工业园区管委会安监科向园区企业发送各类安全提示、警示、预警20余条。

2、乌苏市新市区街道：落实属地监管责任，于2025年3月11日联合乌苏工业园区管委会对新疆龙首油脂有限公司开展复工复产安全检查，要求新疆龙首油脂有限公司做好安全隐患排查治理工作；于2025年3月26日联合乌苏工业园区管委会、乌苏市应急管理局、乌苏市新市区派出所开展企业安全生产培训会，新疆龙首油脂有限公司负责生产车间经理王某某参会，会上乌苏

市新市区街道工业区社区与新疆龙首油脂有限公司签订了《新市区街道工业区社区辖区单位、企业消防及安全生产目标管理责任书》。

五、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）新疆龙首油脂有限公司：焦某某，女，群众，现任新疆龙首油脂有限公司法定代表人、全面负责该企业安全生产工作。未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作、及时消除生产安全事故隐患。对事故的发生负有管理责任。

违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项的规定。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，建议由乌苏市应急管理局对其进行处罚。

（二）新疆龙首油脂有限公司：王某某，女，入党积极分子，安全负责人，分管安全生产工作。未进行现场安全生产监管，未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况；未检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患、提出改进安全生产管理的建议。对事故的发生负有管理责任。

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一项、

第二项、第五项的规定。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由乌苏市应急管理局对其进行处罚。

（三）新疆龙首油脂有限公司：杜某某，男，群众，安全管理人员，分管安全生产工作。未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况；未检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患、提出改进安全生产管理的建议。对事故的发生负有管理责任。

违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一项、第二项、第五项的规定。

依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由乌苏市应急管理局对其进行处罚。

（四）新疆龙首油脂有限公司：对安全生产的资金投入不足，安全设施陈旧、防护用品缺失；未明确安全管理部门和人员的职责，未将安全责任落实到每个岗位和个人；未制定完善的安全管理制度和操作规程；未定期开展安全检查，及时发现和整改隐患；未提升员工安全意识和技能；未建立完整的安全档案，记录安全管理过程。对事故发生负有管理责任。

违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条的规定。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定，建议由乌苏市应急管理局对其进行处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）严格落实安全生产责任。乌苏市农业农村局作为行业监管部门，要严格落实“党政同责、‘一岗双责’、齐抓共管、失职追责”，“三管三必须”要求，层层压实部门监管责任和企业主体责任，及时分析研判安全风险，紧盯薄弱环节，采取有力有效防控措施，严格落实安全生产考核、警示约谈、通报等制度，推动安全生产工作责任落实。

（二）持续开展事故隐患排查整治。乌苏工业园区管委会、乌苏市新市区街道办事处要坚决落实好属地部门监管责任，结合正在开展的安全生产治本攻坚三年行动工作，围绕重点领域、重点部位、薄弱环节，深入抓好隐患排查治理。督促企业深入开展安全风险防控和隐患排查治理工作，推进企业由被动接受监管向主动加强管理转变、安全风险管控由政府推动为主向企业自主开展转变、隐患排查治理由部门行政执法为主向企业自查自纠转变。

（三）落实主体责任，加强安全管理工作。新疆龙首油脂有限公司要深刻汲取事故教训，加强安全管理，全力整改安全风险隐患。**一要完善安全管理责任体系。**完善安全管理制度，明确设备操作、维护、检修流程及责任分工；建立全员安全生产责任制，将机械安全管理纳入部门和个人绩效考核，确保责任到岗到人；开展全厂设备设施安全专项检查，重点排查防护装置缺失、设备老化、线路裸露等隐患；推行隐患台账管理，限期整改并跟踪闭环。**二要加强安全教育培训。**组织全员安全专项培训，重点讲解事故案例、操作规程及应急处置方法；新员工、转岗员工须通过

安全考核后上岗，特种作业人员必须持证操作；定期开展机械伤害事故应急演练，提升员工自救互救能力；完善应急预案，确保事故发生时能够快速响应、有效处置。**三要规范安全档案管理。**完善安全管理记录，包括隐患排查、培训、会议、设备维护、应急演练等资料，分类存档，确保记录完整、可追溯。

乌苏市人民政府“4·18”事故调查组

2025 年 5 月 28 日