南丹县生活垃圾焚烧发电项目飞灰填埋场工程广东应天建设有限公司“1•14”一般机械伤害事故调查

2025-05-30 09:25　来源：南丹县城市管理执法局　作者：南丹县城市管理执法局

目录

一、基本情况

（一）施工项目名称及工程概况

（二）事故相关单位基本情况

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

（二）事故应急处置及评估情况

三、事故造成人员伤亡和财产损失等情况

四、 事故相关单位安全生产管理情况

（一）建设单位：南丹海创环境科技有限责任公司

（二）总包单位：中兰公司

（三）施工单位：广东应天公司

五、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

（二）间接原因

（三）事故性质

六、对事故单位、责任人的责任认定及处理建议

（一）对事故单位的责任认定及处理建议

（二）对事故责任人的责任认定及处理建议

七、事故教训及防范措施建议

（一）项目建设单位南丹海创环境科技有限责任公司

（二）项目承分包单位中兰环保科技有限公司

（三）现场施工单位广东应天建设有限公司

（四）开展建筑施工安全生产教育警示和排查整治

2025年1月14日17时左右，南丹县生活垃圾焚烧发电项目飞灰填埋场工程在混凝土浇筑作业过程中发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经南丹县人民政府批准，成立事故调查组，事故芦红飞同志（县委常委、县人民政府常务副县长）任组长，县城市管理执法局、住建局、应急局、公安局、司法局、总工会和车河镇人民政府为成全面负责事故调查工作。同时，以事故调查组名义邀请南丹县检察院、南丹县纪委监委介入事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和科学分析，查明了事故过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，该起事故是一起由于企业安全管理不到位，员工安全意识淡薄，在设备无证运行及未完善安全措施的情况下,盲目作业造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）施工项目名称及工程概况

1.项目名称：南丹县生活垃圾焚烧发电项目

2.项目工程概况：该项目新建一座日处理规模300吨的生活垃圾焚烧发电厂，建设1条处理能力300t/d的生活垃圾焚烧炉生产线，配套1台7.5式汽轮机和1台7.5MW发电机组，并配套建设厂区的给排水系统、自动化控制系统等工程；项目总投资23073.24万元，建设地点位于南丹县生活填埋场内。

（二）事故相关单位基本情况

1.建设单位（甲方）：南丹海创环境科技有限责任公司（以下简称：海创公司）

位于广西壮族自治区河池市南丹县城关镇体育路体育场旁，成立于2022年10月19日，工商营业执照注册号：91451221MAC29NML4N(1-1)表人：曾国华；企业类型：有限责任公司；员工数：4人；设立有工程处。企业经营范围：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；发电业务务、供(配)电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农村生活垃圾经营性服务;固体废物治理；污水处理及其再生利用;热力生产和供应；再生资发电技术服务;生产性废旧金属回收；再生资源回收(除生产性废旧金属)；再生资源加工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活

2.总包单位（乙方）：中兰环保科技股份有限公司（以下简称：中兰公司）

位于深圳市罗湖区笋岗街西社梅园路9号弘润大厦T1第17层06单元，于2001年11月12日取得了工商营业执照，注册号：914403007330634定代表人：葛芳；资质类别及等级：市政公用工程施工总承包一级。经营范围：聚乙烯产品、环保产品、机械设备、电器设备、五金交电、仪器仪产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)及国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)的购销和租赁；膜材料、膜产品、电子产品、环治新产品和技术设计、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务(不含限制项目)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止外，限制的项目须取得许可后方可经营);兴办实业(具体项目另行申报)。固体废物污染治理；水污染治理；大气污染治理；环境保护设施的设计、营，辐射污染治理；地质灾害治理；施工总承包；专业承包；园林绿化工程；环保工程；市政工程的设计与施工；建设工程项目管理；工程勘察设监测；工程和技术研究与试验应用；防渗系统工程设计与施工及检测、膜结构工程设计与施工、土壤修复、工业废污水处理、除臭工程;城市生活垃清扫、收集、运输服务。(凭资质证经营，依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)目前企业在该项目有2个从业人员，没全管理机构。

3.施工单位：广东应天建设有限公司（以下简称：应天公司）

位于茂名市电白区水东街道海滨大道北3A号楼第三层（住所信息自主申报），于2020年12月30日取得了工商营业执照，注91440802MA55RRF58D；法定代表人：黄如斌；企业经营范围：许可项目:建设工程施工；文物保护工程施工；施工专业作业;舞台工程施工;水利检测；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业(爆破作业除外)；建设工程勘察；建设工程设计；建筑劳务电气安装服务;特种设备分包；道路货物运输(货物)；安装改造修理；人防工程防护设备安装；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工业工程设计服务；工程管理服务；工程技术设计、监理除外);水环境污染防治划管理、勘察服务；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；水资源管理；水土流失防治服务;体育场地设工；土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务；建筑工程机械与设备租赁；消防技术服务；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品政设施管理;普通机械设备安装服务；文物文化遗址保护服务；安全技术防范系统设计施工服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主活动）目前企业在该项目有2个从业人员，没有设立安全管理机构。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

1.事发前情况

2024年3月21日，南丹海创环境科技有限责任公司与中兰公司签订《南丹县生活垃圾焚烧发电项目飞灰填埋场工程施工合同》，由中兰公司承生活垃圾焚烧发电项目飞灰填埋场工程，施工时间未明确，合同价格采用清单包干价。为落实施工安全责任，双方于2024年3月（具体日期合同未订了《安全生产管理协议书》，明确双方安全责任。合同第七条7.10条款中明确规定：本工程不得转包、不得分包，若乙方私自转包、分包导致工工期延误时，甲方有权扣除全部履约保证金，另行追究由此产生的工期延误及质量问题的一切经济损失及法律责任。

2024年11月18日，中兰公司与应天公司签订《排水沟及边坡喷锚工程施工专业分包合同》，由应天公司承接排水沟及边坡喷锚工程，施工时间11月20日至2024年12月15日。为落实施工安全责任，双方在施工分包合同内签订了《安全生产管理协议书》，明确双方安全责任。

2.事故发生前日常监管情况

中兰公司未建立有《安全生产责任制》、《特种作业管理制度》、《特殊作业安全管理规范》等安全管理制度。中兰公司现场负责人苟俊在事午和下午口头交代安全注意事项后便离开现场，未在现场监管；应天公司负责人李丹勇未组织对施工人员进行安全教育和培训，现场负责人罗祖力现场及设备进行安全检查，无相应的安全教育和培训记录和设备检查记录。

3.事故发生经过

2025年1月14日17时许，应天公司现场带班作业人员罗祖力和莫远军、黎德全、黎敬飞、石胜云一起在搅拌车旁加工混凝土，每个人都佩帽，石胜云在搅拌车旁放料，罗祖力和莫远军、黎德全、黎敬飞把拌好的混凝土填装到排水沟的模具里。因为搅拌机开关的把手较短，距离搅拌机较危险，为了增加安全距离，平时都是用一根长约一米的不锈钢钢管去辅助，目的就是为了加长开闸的开关，作业时需要人一直用力扶着不锈钢钢搅拌机开关，浆体才能正常流出。当天，石胜云在操作搅拌机开闸放浆的时候，机械在运行，再加上流出的浆体速度快，导致开关阻力增大，因为锈钢钢管，石胜云被回弹的钢管打中前额，倒在地上。现场作业人员看见后就直接跑过去查看石胜云，发现她的头部涌出大量鲜血，罗祖力立即拨项目负责人李丹勇，然后对石胜云的头部进行止血，李丹勇立即拨打120急救电话，过了20分钟左右，120救护车来到现场。罗祖力等人将石胜云车后，罗祖力驾驶车辆搭载剩下的工友跟着救护车来到南丹县人民医院，石胜云到达南丹县人民医院后经抢救无效死亡。

（二）事故应急处置及评估情况

1.应急响应及现场救援情况

事故发生后，罗祖力立即给应天公司的项目负责人李丹勇拨打电话报告，然后对石胜云的头部进行止血，李丹勇立即拨打120急救电话，救护场后将石胜云送往南丹县人民医院进行救治，18时30分左右，医生宣布伤者医治无效死亡后李丹勇拨打了110电话，然后电话向县城市管理执法局城市管理执法局立即向县委、县人民政府和河池市应急管理局汇报。

2.事故善后情况

事故发生后，石胜云被送到南丹县人民医院进行抢救，经抢救无效于2025年1月14日18时30分左右死亡，善后处置工作已完成。

3.事故应急处置评估

事故发生后，同班组作业人员立即封锁现场，项目负责人立即拨打120急救电话。从事故救援处置过程和结果分析，应急处置组织有序，受伤及时抢救，未造成事故扩大。

三、事故造成人员伤亡和财产损失等情况

事故造成1人死亡，直接经济损失约85万元人民币，善后处置工作已完成。

死者，石胜云，女，48岁，身份证号码：45**********，家庭住址：广西南丹县芒场镇拉希村拉希屯。石胜云为应天公司现场负责人罗祖临时工。

四、事故相关单位安全生产管理情况

（一）建设单位：南丹海创环境科技有限责任公司

与中兰公司签订有《安全生产管理协议书》，明确双方安全责任。

（二）总包单位：中兰公司

针对该项目未建立有《安全生产责任制》、《特种作业管理制度》、《特殊作业安全管理规范》等安全管理制度，未配备专职安全员，未对设全检查。

（三）施工单位：广东应天公司

针对该项目未建立有《安全生产责任制》、《特种作业管理制度》、《特殊作业安全管理规范》等安全管理制度，未配备专职安全员，未对设全检查。

五、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

广东应天公司违规使用改装的机械设备进行施工，未对设备进行安全检查并消除事故隐患，在搅拌机无证运行的情况下导致作业人员石胜云被头部导致死亡。

（二）间接原因

1.应天公司安全管理不到位。特别是现场管理不到位，没有严格落实相关安全管理制度，使用无证的搅拌机，现场负责人罗祖力未对现场作业安排，未能及时制止和纠正作业行为。

2.中兰环保科技股份有限公司（以下简称中兰公司）施工经理、安全员苟俊组织开展安全生产教育和培训不到位，未对作业人员进行相关安全作业务培训，安全隐患排查不到位，未发现搅拌机无证的情况，发生事故时未在施工现场监管，安全隐患长期存在直至事故发生。

（三）事故性质

经事故调查组对事故的原因调查分析，认定这是一起对机械设备安检不到位，对员工进行安全生产教育和培训不到位，现场安全管理不到位，意识淡薄，盲目作业造成的生产安全责任事故。

六、对事故单位、责任人的责任认定及处理建议

（一）对事故单位的责任认定及处理建议

广东应天公司：

生产安全主体责任履行不到位，未配备专职安全生产管理人员，施工时无专职安全生产管理人员现场监督，作业人员未经安全教育培训即从作，未对机械设备进行安全检查，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施，对本次事故发生负有主要责任。其行为华人民共和国安全生产法》第二十四条[1]、第二十八条第一款[2]、第三十六条第二款[3]第四十四条[4]之规定，建议由南丹县应急管理局依据《中和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[5]之规定予以行政处罚。

中兰环保科技股份有限公司：

安全管理失责，作为总承包单位，未履行对分包单位（应天公司）的安全管理职责，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[6]建议由南丹县住房和城乡建设局按照“三管三必须”的要求，依据有关法律法规进行处罚。

（二）对事故责任人的责任认定及处理建议

李丹勇，应天公司项目负责人。对安全生产工作管理不到位，对事故的发生负有管理责任。建议应天公司依照公司内部管理规定对李丹勇进行将处理结果报南丹县城市管理执法局备案。

吴水华，应天公司安全生产负责人。对作业安全生产监管不到位，对事故的发生负有监管责任。建议应天公司依照公司内部管理规定对吴水理，并将处理结果报南丹县城市管理执法局备案。

付奎昌，中兰公司安全生产负责人。对安全生产工作监管不到位，对事故的发生负有监管责任。建议中兰公司依照公司内部管理规定对付奎理，并将处理结果报南丹县城市管理执法局备案。

罗祖力，应天公司现场施工负责人。对作业现场管理不到位，未对现场作业分工具体安排，未根据作业人员能力合理分工，对事故的发生负任。建议应天公司依照公司内部管理规定对罗祖力进行处理，并将处理结果报南丹县城市管理执法局备案。

苟俊，中兰公司现场负责人。对作业现场管理不到位，对施工人员进行安全教育和培训不到位，未发现搅拌机无证的情况，发生事故时未在场安全监管，对事故的发生负有管理责任。建议中兰公司依照公司内部管理规定对苟俊进行处理，并将处理结果报南丹县城市管理执法局备案。

七、事故教训及防范措施建议

此次事故的发生，充分暴露了有关单位在建设项目施工过程中日常安全生产管理中存在的不足，安全生产主体责任落实不到位等问题，为预防再次发生，有关单位应针对存在的问题采取以下整改措施和防范措施：

（一）项目建设单位南丹海创环境科技有限责任公司

认真吸取事故教训，进一步强化安全生产主体责任意识。一是要高度重视承包单位安全管理,督促承包单位建立健全安全生产规章制度和操作规落实安全生产教育培训制度，履行安全管理责任，加强现场风险辨识与隐患排查治理；二是要严抓现场安全防护设施管理，现场施工必须严格依据范要求进行设置和验收，任何单位和个人不得擅自使用违规改装机械设施，安全管理人员加强日常巡视检查力度，确保施工现场安全防护设施的有

（二）项目承分包单位中兰环保科技股份有限公司

要进一步全面履行安全监管职责，提高思想认识，落实安全生产责任，有效开展风险分级管控，督查管控措施落地情况，加强隐患排查治理，生产安全隐患，构建安全生产常态化机制。

（三）现场施工单位广东应天建设有限公司

要将这起事故情况在全公司进行通报，加强对建筑安装工程相关安全管理法律法规学习，全员参与事故原因剖析，深刻吸取事故教训，举一反建工程施工过程中，要加强各班组安全管理，完善设备安检程序，采取有效措施，对发现的违章指挥和违章作业行为从严从重处理，加大处罚力度止安全生产违法行为。

（四）开展建筑施工安全生产教育警示和排查整治。

县住房和城乡建设局要进一步加强对建筑施工现场的安全监管。一是切实有效的开展有针对性的隐患排查整治行动，督促在建项目提升安全管能力；二是要组织开展事故警示教育和宣传引导，压实企业主体责任，使全县在建项目参建单位深刻吸取事故教训，减少或杜绝同类事故发生。

附件：南丹县生活垃圾焚烧发电项目飞灰填埋场工程广东应天建设有限公司“1·14”一般机械伤害事故组成员名单

南丹县生活垃圾焚烧发电项目飞灰填埋场工程

广东应天建设有限公司“1·14”

一般机械伤害事故调查组

组长（签名）：

2025年5月26日

附件：

南丹县生活垃圾焚烧发电项目飞灰填埋场

工程广东应天建设有限公司“1·14”

一般机械伤害事故调查组成员名单

姓名	单位及职务	签名
芦红飞	县委常委、县人民政府常务副县长	
罗泽权	县城市管理执法局党组书记、局长	
韦 莎	县应急局党委委员、副局长	
唐 勇	县住房和城乡建设局党组成员、副局长	
张 坤	车河镇人民政府党委委员、统战委员、副镇长	
龙照峰	县应急指挥中心四级主任科员	

陈龙京	县城市管理执法局党组成员、副局长	
龙天灵	县公安局治安大队副大队长	
陈艳华	县司法局车河司法所所长	
谢　斌	县总工会干部	
田维昌	县住房城乡建设局建筑质量安全管理股干部	
李丹国	县生活垃圾卫生填埋场场长	
何金发	县应急局综合协调股股长	
何金相	县城市管理执法局公用事业股干部	
兰天婧	县应急局综合协调股干部	
韦加强	县应急局综合协调股干部	

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全机构或者配备专职安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、测应当作好记录，并由有关人员签字。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现的，应当及时督促整改。