承德京城睿杰中等职业技术学校项目“8·7”一般高处坠落事故调查报告

2024年8月7日16时32分，承德京城睿杰中等职业技术学校项目施工现场发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失118万元。事故发生后，企业未按规定时限依法向县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告，迟报该起事故。

事故发生后，县委、县政府高度重视，立即启动应急预案迅速开展应急处置，并要求深刻吸取事故教训，积极做好家属善后安抚工作，尽快查明事故原因，提出防范措施，坚决遏制此类事故再次发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，8月12日宽城县人民政府成立了由县应急管理局、县公安局、县总工会、县住房和城乡建设局相关人员组成的承德京城睿杰中等职业技术学校项目“8·7”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），聘请3名相关领域专家组成专家组，对该起事故展开全面调查。宽城县纪委监委同步成立追责问责组，依纪依规依法对有关责任单位和责任人展开调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查问询、技术论证和综合研判分析，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改

措施。

经调查认定，承德京城睿杰中等职业技术学校项目“8·7”高处坠落事故是一起因工人违章作业引发，并迟报的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.承德众杰教育咨询服务有限公司（建设单位，以下简称承德众杰公司）

承德众杰公司位于宽城县碾子峪镇孤山子村1号，2020年7月10日成立，统一社会信用代码：91130827MA0F7F536J；经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；注册资本：壹佰万元整；法定代表人：杨某某；经营范围：教育咨询服务***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.宽城满族自治县建设工程监理有限责任公司（监理单位，以下简称宽城监理公司）

宽城监理公司位于承德市宽城满族自治县宽城镇滨河街天宝商业A座14楼，2000年8月31日成立，统一社会信用代码：91130827109123514Q；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：叁佰万元；法定代表人：黄某某；经营范围：在资质证核定的范围内从事工程监理服务、工程勘查设计、房屋建筑工程等。

具有河北省住房和城乡建设厅颁发的《工程监理资质证书》，证书编号：E213004136，有效期至2026年9月21日；业务范围：市政公用工程监理乙级、房屋建筑工程监理甲级，矿山工程监理乙级。

2022年10月4日宽城监理公司成立了驻承德京城睿杰中等职业技术学校项目监理部，项目总监：何某某。

3.宽城顺宇建筑安装工程有限公司（施工单位，以下简称宽城顺宇公司）

宽城顺宇公司位于宽城满族自治县宽城镇滨河街彩虹桥对面；成立日期：2010年7月14日；统一社会信用代码：91130827559064267H；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本2010万元。法定代表人：赵某某；经营范围：在资质证核定的范围内从事房屋建筑安装工程、市政公用工程、建筑装饰装修工程、起重设备安装工程、钢结构工程、矿山工程；园林绿化工程；土地平整服务等(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

具有河北省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D213031326，统一社会信用代码：91130827559064267H；法定代表人：赵某某；注册资本2010万元；经济性质：有限责任公司；资质类别及等级：建筑施工总承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包贰级；资质证书有效期至2028年12月1日。

具有河北省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》编号：（冀）JZ安许证字[2011]004639，许可范围：建筑施工，有效期至2026年8月5日。

2023年5月18日宽城顺宇公司成立了驻承德京城睿杰中等职业技术学校项目施工项目部（以下简称：宽城顺宇公司睿杰学校项目部），项目经理：朱某。

（二）项目概况

承德京城睿杰中等职业技术学校项目（以下简称：睿杰学

校项目），位于宽城县东冰窖村，总建筑面积142271.01平方米，包括图书馆、行政办公楼、实验楼、教学楼、实训楼及礼堂、文化艺术中心及体育馆、机械实训楼、教师公寓、学生宿舍、看台（操场），工程结构基础为桩基础，主体为框架及剪力墙结构。

2022年8月10日取得宽城满族自治县行政审批局颁发的《企业投资项目备案信息》，备案编号：宽审批投备字[2022]076号。

2022年12月2日取得宽城满族自治县行政审批局颁发的《中华人民共和国建筑工程施工许可证》，编号：130827202212020101。

（三）合同签订情况

2022年7月25日，承德众杰公司与宽城监理公司签订了《建设工程监理合同（GF—2012—0202）》；2022年10月14日，承德众杰公司与宽城顺宇公司签订了《建设工程施工合同（GF—2017—0201）》。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

死者：孟某某，49岁，宽城顺宇公司睿杰学校项目部装饰泥工，家住承德市平泉市平泉镇。

2.直接经济损失

该事故造成直接经济损失118万元。主要为丧葬费、供养亲属抚恤金、工亡补助金、精神抚慰金、抢救费等。宽城顺宇公司已与死者家属达成民事赔偿协议。

二、事故发生经过、救援及报告情况

（一）事故发生经过

2024年8月7日下午，宽城顺宇公司睿杰学校项目部工人孟某某、刘某某、杨某某、张某某、林某某在10#学生宿舍楼6-C～6-G轴消防通道顶板粘贴保温板作业。约16时32分，孟某某在脚手架上倒运材料时，解开安全带，行走过程中头部撞到混凝土梁，身体失去重心从脚手板边缘坠落至地面。

（二）事故救援情况

事故发生后，林某某立即拨打了120急救电话,并向工地技术人员郭某某电话报告，郭某某赶到事发现场查明情况后于16时37分电话向安全员张某某报告。张某某向项目经理朱某报告后，二人于16时39分一起赶到事故现场。16时45分张某某电话向张某某报告。此时宽城县中医院急救人员也已到达现场，并开展紧急抢救工作。经现场抢救30多分钟后，于17时15分急救人员宣布孟某某经抢救无效死亡。17时许，安全员杨某某电话向宽城顺宇公司安全副经理苏某某报告。18时30分许，宽城顺宇公司安全总监邱某某电话向法定代表人、主要负责人赵某某报告。

在急救人员抢救伤者过程中，张某某拨打了110报警电话并向宽城顺宇公司领导汇报了事故发生的简要情况，此时承德众杰公司、宽城监理公司等有关人员相继到达事故现场，并将事故情况分别向各单位领导汇报。同时，立即停止10#学生宿舍楼一切施工活动、疏散工人、封锁保护事故现场。宽城镇城关派出所及县公安局刑侦人员到达事故现场后及时进行了现场勘验工作。

（三）事故上报情况

8月7日16时32分事故发生，17时15分急救人员宣布孟某某经抢救无效死亡。18时30分宽城顺宇公司法定代表人、主要负责人赵某某接到邱某某事故报告，21时30分邱某某到县住建局报告了事故情况，迟报该起事故。21时52分县住建局向县安委办电话上报了事故情况，接到事故报告后，县应急管理局按照规定时限和程序向县委县政府和市应急管理局上报了事故情况。

（四）事故应急处置评估情况

事故发生后，现场作业人员立即采取措施组织抢救，同时报告了事故情况；宽城顺宇公司法定代表人、主要负责人在接到伤者死亡信息后，立即安排人员妥善处置遇难人员的善后事宜。

宽城县应急管理局接报后，应急响应迅速，按照规定时限和程序分别向县委县政府和市应急管理局报告了事故情况，并立即组织专业技术人员赶赴现场核实事故伤亡人数及有关情况，对宽城顺宇公司睿杰学校项目采取停产整顿措施。

从事故应急处置总体情况看，该起事故现场人员处置及时善后处理工作得当，未造成次生灾害和衍生事故。但法定代表人、主要负责人上报事故信息不及时，迟报了事故。

三、现场勘察情况

经现场勘查，事故发生地点位于10#宿舍楼工程6-C～6-G轴段的消防通道处，主要作业是粘贴消防通道顶板保温板。通道处用钢管扣件搭设满堂脚手架，脚手架高度6.5米，预留了一个通道，通道宽3.8米，高4.6米，长20米，脚手架顶面局部铺设脚手板，没有铺满，脚手板与脚手板之间也未铺严。满

堂脚手架周围设有防护栏杆并挂了密目式安全网。脚手板铺设边缘与防护栏杆的间距远远大于20cm，操作层没有满铺安全平网，只在距离地面2米处局部挂一道安全平网，安全平网挂点较少，落点处未挂安全平网。

四、有关单位履职情况

1.承德众杰公司履职情况

承德众杰公司成立了建设单位安全组织机构，明确了组织机构人员职责。

2023年4月27日至2024年6月20日，承德众杰公司前后分4次向宽城顺宇公司拨付安全文明施工措施费壹仟贰佰万元整。

自2024年3月10日至事故发生前，承德众杰公司共参加安全例会或安全专题会议7次，满足建设单位安全组织机构职责规定的每季度组织或参与项目建设安全例会要求。

2022年12月2日，承德众杰公司与宽城顺宇公司签订了安全生产管理协议，明确了甲乙双方各自的责任和权利。

2024年二季度对施工现场进行了1次检查，2024年三季度（至事故发生前）对施工现场进行了3次检查，并进行了复查，查出问题已全部完成整改，满足建设单位安全组织机构职责规定的每季度至少组织或参与项目建设安全检查要求。

2024年7月27日，承德众杰公司、宽城顺宇公司、宽城监理公司联合检查发现，局部装修脚手架搭设不规范，连墙杆搭设不规范，密布网防护不严密，兜网绑扎不牢固等问题，7月28日参加了由宽城监理公司主持召开的专题会议，会议要求宽城顺宇公司进行整改，并要求宽城顺宇公司加强现场施工人员的安全教育，严禁违章作业。

承德众杰公司履行了《建设工程安全生产管理条例》规定的建设单位的安全责任。

2.宽城监理公司履职情况

针对1#至10#楼局部装饰装修施工部位，要求宽城顺宇公司编制装饰性脚手架施工方案，经总工程师审核并报请总监理工程师进行了审批。

7月28日主持召开了专题会议，对7月27日联合检查发现的问题进行了通报，要求宽城顺宇公司进行整改，并要求宽城顺宇公司加强现场施工人员的安全教育，严禁违章作业。会议结束后，对联合检查发现的问题下达了监理通知单；8月1日，对联合检查出的问题予以复查，复查结论：未整改到位，继续整改。8月1日宽城监理公司在现场检查中发现1#、8#、9#、10#等各楼号装修用脚手架搭设不规范，连墙杆搭设不规范；1#、8#、9#、10#等各楼号装修用脚手架密目网及兜网防护不严密等问题，要求宽城顺宇公司整改并报宽城监理公司复检。

8月3日至8月6日，正赶雨季无法施工，现场监理人员巡视检查时，10#楼通道处脚手架上无人员施工。8月7日上午，现场监理人员巡视10#楼通道处脚手架，现场架体上无施工人员作业，存在的问题也未整改。宽城监理公司履行了监理义务。

3.宽城顺宇公司履职情况

2024年6月8日，宽城顺宇公司编制了装饰性脚手架施工方案，经总工程师审核并报请总监理工程师进行了审批，对脚手架的搭设技术人员进行了书面技术交底。

7月10日，现场生产负责人（工长）张某某召开了生产调度会，会议决定在脚手架搭建完毕后，就可以进行下一步工序

（实施粘板作业），不再另行通知，时间节点由班长自行控制。

7月19日下午进入施工现场后，进行了大概3个小时的三级安全教育培训。7月20日，宽城顺宇公司与孟某某、刘某某签订了建筑业简易劳动合同。

对7月27日联合检查发现的问题，未按专题会议及监理通知单要求进行整改；未按宽城监理公司提出的“经监理复检未整改到位，要求继续整改”的要求，完成整改；对8月1日宽城监理公司在现场检查中发现的装修用脚手架搭设不规范、连墙杆不规范、装修用脚手架密目网及兜网防护不严密等问题，未进行整改。

外墙保温施工人员进入施工现场后，在实施粘贴保温板作业前，未向施工作业班组、作业人员进行书面技术交底，并由双方签字确认；未及时将联合检查发现的问题、专题会议内容及宽城监理公司下达的监理通知单载明的隐患内容传达至外墙保温施工班组，未要求装饰性脚手架隐患未整改完毕禁止实施粘板作业。宽城顺宇公司未严格履行施工现场安全由建筑施工企业负责的职责。

五、事故发生原因

（一）直接原因

作业层装饰性脚手架脚手板未铺满；工人在6.5米高脚手架上倒运材料时，违章作业，未正确使用安全带，头部撞到混凝土梁后身体失去平衡，从脚手板边缘跌落至地面，导致事故发生。

（二）间接原因

1.宽城顺宇公司未督促检查施工现场安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

2.宽城顺宇公司对从业人员的安全教育培训时长不足32学时，员工安全意识不强，未如实记录教育培训情况。

3.宽城顺宇公司专职安全生产管理人员履职不到位，安全生产责任未得到有效落实，针对宽城监理公司提出的安全隐患，未提出整改措施并督促落实。

4.宽城顺宇公司睿杰学校项目部对施工现场疏于管理，在实施10#学生宿舍楼消防通道粘贴保温板作业前，未向施工作业班组、作业人员进行书面技术交底，并由双方签字确认；对监理公司下达的监理通知单未及时传达至班组。

六、有关责任单位存在的主要问题

宽城县住房和城乡建设局，对睿杰学校项目监管过程中，督促企业落实安全生产主体责任不足。

七、对事故责任单位和责任人员的处理

（一）对事故责任单位的处理

宽城顺宇公司，安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第114条第1款第1项的规定，由宽城县应急管理局对其实施行政处罚。

（二）免予追究的责任人员（共1人）

1.孟某某，宽城顺宇公司睿杰学校项目装饰泥工，违规作业，对事故发生负直接责任，鉴于其在事故中已死亡，免于追究其责任。

（三）给予行政处罚和党纪处分的责任人员（6人）

1.赵某某，男，中共党员，宽城顺宇公司法定代表人、主要负责人，负责公司全面工作。未认真履行主要负责人职责，未及时督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除

生产安全事故隐患，对事故发生负有重要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第95条第1项的规定，由宽城县应急管理局对其实施行政处罚；事故发生后，未按规定时限依法向县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告，迟报该起事故，依据《中华人民共和国安全生产法》第110条第2款的规定，由宽城县应急管理局对其实施行政处罚。并由县纪委监委给予其党内警告处分。

2.苏某某，男，群众，宽城顺宇公司生产安全副经理，分管公司安全生产工作。未认真履行安全生产管理人员职责，针对宽城监理公司提出的安全隐患，未提出整改措施并督促落实，对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第96条的规定，由宽城县应急管理局对其实施行政处罚。

3.邱某某，男，群众，宽城顺宇公司安全总监、办公室主任，分管公司安全生产工作。未认真履行安全生产管理人员职责，安全生产责任未得到有效落实，针对宽城监理公司提出的安全隐患，未提出整改措施并督促落实，对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第96条的规定，由宽城县应急管理局对其实施行政处罚。

4.于某某，男，中共党员，宽城顺宇公司安全科长，负责公司安全生产管理工作。未认真履行安全生产管理人员职责，未按规定对员工开展三级安全教育和培训、未如实记录安全生产教育和培训情况，对事故发生负有直接责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第96条的规定，由宽城县应急管理局对其实施行政处罚。并由宽城县纪委监委给予其党内警告处分。

5.张某某，男，群众，宽城顺宇公司睿杰学校项目现场负

责人、工长，负责该项目现场生产、安全等全面工作。未认真履行安全生产管理人员职责，未严格督促、检查施工项目现场安全生产工作，及时发现并消除生产安全事故隐患；未及时督促整改宽城监理公司提出的安全隐患；对外墙保温施工班组疏于管理，致使其自行进场作业，即未向项目部报备，也未向宽城监理公司报批；对宽城监理公司下达的监理通知单未及时传递至班组，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第96条的规定，由宽城县应急管理局对其实施行政处罚。

6.朱某，男，中共党员，宽城顺宇公司睿杰学校项目经理。未严格履行项目经理职责，未严格执行操作规程，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有重要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第96条的规定，由宽城县应急管理局对其实施行政处罚。并由宽城县纪委监委移交其党籍所在地纪委监委处理。

（四）给与纪律处分和组织处理的责任人员

王某某，男，宽城满族自治县住房和城乡建设局建设工程施工安全监督站站长，在监督管理工作中存在不足，对事故发生负有一定责任，责令做出深刻检查。

八、事故防范及整改措施建议

（一）提高政治站位，防范化解风险隐患

当地政府及有关部门要认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上的发展理念，充分认识安全生产工作的极端重要性，深刻吸取事故教训，举一反三，全面查找安全生产工作中存在的薄弱环节和问题短板，增强风险意识、底线思维，坚决扛起防范化解风险、维护本行业本地

区安全稳定的重大政治责任，全面提升整体安全生产水平，坚决防范和遏制各类事故的发生。

（二）强化落实企业安全生产主体责任

企业要深刻吸取事故教训，严格落实主要负责人及安全生产管理人员的职责，切实增强责任感和使命感，提高企业安全生产管理水平；立即开展全员安全警示教育，举一反三，全面提高从业人员安全生产意识，制定并有效落实各种安全防范措施，坚决防范和遏制各类事故的发生。

（三）加强从业人员安全教育培训及隐患排查治理

建筑施工企业要加强从业人员的安全教育培训，建立健全全员安全生产责任制；要完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，加强施工现场安全生产风险辨识并针对性落实安全管控措施，同时要加强隐患问题自查整改，落实销号闭环管理；结合岗位实际开展典型事故案例的警示教育，切实提升从业人员安全意识，使企业从业人员熟悉岗位风险点危险源，同时要完善应急预案和加强应急演练，提升从业人员应急处置能力和水平。

（四）加强施工现场协作与沟通，确保建设项目安全顺利进行

宽城顺宇公司要做到统筹全局，加强对作业现场管理，作业班组进场作业前认真做好安全技术交底并签字确认；对检查出的风险隐患及整改措施，利用生产调度会或微信工作群及时传达至班组；要加强宽城顺宇公司睿杰学校项目部与宽城监理公司之间的协作，将各个参与方之间的协作内容整合起来，确保信息及时更新与传播。

（五）严厉打击瞒报迟报生产安全事故行为

各乡镇人民政府、各有关部门要切实提高对瞒报迟报事故查处工作重要性认识，加大对瞒报迟报事故行为的打击力度，对于瞒报迟报事故，一律按照从重从快从严的原则调查处理，对涉嫌瞒报迟报事故人员，一律从重处理，形成“不敢瞒”、“不敢迟”的震慑效应，确保发生事故及时上报、及时救援，全力保障人民群众生命财产安全。

宽城满族自治县政府调查组

2025 年 4 月 21 日