泰州医药高新区（高港区）金云建设有限公司“6·21”一般高处坠落事故调查报告

2023年6月21日13时45分左右，位于泰州医药高新区（高港区）刁铺街道通泰社区育才花苑一期楼顶房屋维修改造过程中发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约162.91万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，按照泰州市人民政府授权，7月4日，由泰州市应急管理局牵头，泰州市公安局、总工会、住建局、医药高新区（高港区）应急管理局组成事故调查组，并邀请泰州市纪委监委参加，对这起事故进行调查。事故调查组聘请相关专家组成专家组对事故进行技术鉴定。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家论证、综合分析，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和责任人员的处理建议，并提出事故防范及整改措施建议。

经调查认定，泰州医药高新区（高港区）金云建设有限公司“6·21”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位和相关单位概况

1.建设单位:泰州市港城建设投资发展有限公司（以下简称:

港城投资），略。

2.施工单位：江苏金云建设工程有限公司（以下简称：金云建设），略。

资质情况：（1）建筑施工企业安全生产许可证，证书编号：（苏）JZ安许证字〔2005〕12**82，有效期：2025年11月20日。（2）建筑工程施工总承包壹级、特种工程（结构补强）专业承包部分等级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级，证书编号：D23****01，有效期：2023年12月31日。

3.监理单位：江苏国兴建设项目管理有限公司（以下简称：国兴管理），略。

资质情况：工程监理综合资质，证书编号：E13****10-4/1，有效期至2025年06月29日。

（二）工程情况

2022年12月29日，金云建设招标取得育才花苑一期房屋维修工程，于2023年1月9日与港城投资签订《建设工程施工合同》，工程内容：育才花苑一期现有37幢住宅楼栋屋面及外立面等配套设施进行维修改造，建设面积约2万m^2；工程立项批准文号：泰高新发改〔2022〕***号。

2022年12月8日，港城投资与国兴管理签订《建设工程监理合同》，约定由国兴管理向港城投资提供监理与相关服务，监理范围包括：工程施工和保修阶段的投资控制、质量控制、进度控制、安全控制、合同管理、信息管理及现场的组织协调工作（不含装饰阶段）。监理期限自2022年12月9日至2023年4月9日（同

施工工期）。

（三）安全管理情况

金云建设设立项目部，由项目经理陆某、专职安全员帅某某、施工员、班组长等人组成，对施工人员进行上岗安全培训和安全交底工作；要求施工人员遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患；要求所有工程施工过程均有专职安全管理人员在施工现场，实施安全监督。

（四）事故现场勘验情况

事故发生地位于泰州市医药高新区（高港区）刁铺街道环溪东路北侧，刁东路西侧育才花苑一期，该建筑共五层，楼顶屋面距地面约20m，屋面呈梯形结构，南北两侧为斜坡，梯形上底为宽约2m左右的平面横贯东西两侧。北侧人字坡东、西、北三面临边位置使用钢管搭设防护栏杆，绿色安全网对钢管全覆盖，安全网被栏杆中间钢管分成上下两部分，栏杆高出屋面约1.28m。事故发生时，北侧坡面已搭好6排瓦楞条，瓦楞中间有一只灰桶，西侧脚手架上半部安全网被人为卷起扣在中间钢管上，卷起部位长约2.2m左右，采光井平台上放置有一只灰桶（现场工人介绍事故发生时，采光井平台上有多只灰桶）。樊某某（死者）坠落在该建筑北侧二单元与三单元之间路面，上方部分钢管及墙面有血迹。

（五）事故发生经过

6月17、18日，金云建设施工人员在20号楼从事清瓦、屋面

浇筑等工作。6月21日上午，金云建设施工人员樊某某、朱某某、徐某某（小工）一组开始在20号楼北坡西侧从事瓦楞条搭建，上午共搭建6排。13时30分工人上班，13时40分左右，朱某某在坡面东侧施工，听到徐某某喊有人掉下去了。朱某某起身发现是樊某某坠落到地面，立即从屋顶下到地面，并打电话给瓦工班长徐某林（正在另一栋楼顶施工）。相关人员赶到坠落处，看到樊某某仰躺在地面，头部下面有血迹。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1人死亡。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

13时40分左右事故发生后，现场人员立即疏散人群、组织抢救。14时30分左右，港城投资报医药高新区（高港区）党政办公室；18时左右，属地街道办报医药高新区（高港区）应急管理局；18时50分，泰州市应急管理局接到医药高新区（高港区）应急管理局事故报告，20时16分左右，泰州市应急管理局值班室接泰州市政府办传真及市领导批示，分管局领导及工作人员赶赴事故现场了解情况，医药高新区（高港区）应急管理局相关人员参加。

（二）事故现场应急处置情况

樊某某坠落到地面后，项目经理陆某、安全员帅某某、徐某林及部分施工人员立即赶到现场察看并展开救援，现场人员拨打了“120”急救电话，十几分钟后，救护车到现场将樊某某送到泰州市人民医院，“110”随后也赶到现场，并将相关人员带到派出所询问。

（三）医疗救治和善后情况

17时左右，樊某某经抢救无效死亡。6月22日，金云建设与死者家属达成调解协议。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，金云建设现场施工人员拨打“120”急救电话，积极参与抢救伤员，采取措施保护事故现场，项目经理报金云建设负责人，负责人报辖区政府党政办。事故发生后第二天，金云建设与死者家属达成补偿协议。

综合评估：金云建设事故发生后积极参与抢救并妥善处理善后事宜。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

根据现场勘验、调查询问及专家意见综合研判，事故直接原因是作业面水平防护不到位，栏杆安全网被人为卷起扣在中间钢管上，施工人员违章作业将灰桶放置在脚手架护栏外的采光井上，施工时不慎从防护栏缺口处坠落至地面。

原因分析：金云建设未按照相关规范要求和施工方案做好作业面水平防护，作业人员在高空作业时，违反安全管理规定，在脚手安全网未防护到位的情况下，将灰桶放置在护栏外导致坠落。

（二）间接原因分析

1.金云建设项目经理及专职安全员安全管理不到位，未按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ-59-2021）的要求，对安全生产进行现场监督检查，未及时发现并消除安全隐患；未及时发现工人违章作业并予以制止。

2. 港城投资未按照《中华人民共和国建筑法》规定，在建筑工程开工前，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

四、事故责任认定及处理建议

（一）事故责任单位及处理建议

1. 金云建设，项目经理和专职安全员未认真履行安全监督、指导和检查责任；未及时发现并消除作业场所安全隐患，对事故的发生负有责任，建议由泰州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，对其处以罚款。

2. 港城投资，工程开工前未按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证，建议由建设行政主管部门处理。

（二）事故责任人及处理建议

1. 陆某，施工单位项目经理，未切实履行督促、检查安全生产工作职责，未及时消除屋面施工现场的安全事故隐患，对事故的发生负有责任，建议由相关职能部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格；由泰州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其处以罚款。

2. 帅某某，施工单位专职安全员，未有效履行安全生产管理职责，未及时发现并整改施工现场的安全事故隐患，未及时发现施工人员违章作业情况，对事故的发生负有责任，建议由相关职能部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，

暂停或者吊销其与安全生产有关的资格；由泰州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其处以罚款。

五、事故防范和整改措施建议

1.港城投资，应严格按照国家相关规定开展工程建设活动，在未取得相关工程建设施工许可前不得施工。

2.金云建设，要从事故中深刻吸取教训，加大项目负责人和安全管理人员履职力度，强化施工过程进场跟踪管理、监督，对存在的安全隐患应及时整改。

泰州市政府“6·21”一般事故调查组