关于“7.24”珑樾府项目高空坠落死亡事故的调查报告

2023年7月24日6时55分左右，位于咸阳市秦都区古渡街道办事处辖区姜台路的珑樾府一期项目1#楼发生一起高空坠落事故，致2名作业人员死亡，直接经济损失约290余万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，经秦都区人民政府同意，7月25日成立由区应急管理局、区人社局、区总工会、区住建局、公安秦都分局、古渡街道办事处组成的珑樾府项目“7.24”高空坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请秦都区纪委监委全程参与，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问事故责任单位有关人员、调阅安全生产相关资料，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了改进措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

工程名称: 珑樾府住宅楼、商业及一期地下车库项目

工程地点: 咸阳市秦都区古渡办姜台路

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

建设单位： 咸阳市昊天正和置业有限公司

施工总包单位： 陕西悦恒建筑工程有限公司

劳务分包单位： 陕西崇营劳务工程有限公司

监理单位： 陕西建科项目管理有限公司

1. 建设单位： 咸阳昊天正和置业有限公司，公司类型为有限责任公司，地址位于咸阳市秦都区姜台路，法定代表人杨宏哲，注册资本 1000 万元人民币。经营范围包括：房地产开发经营；物业管理；房地产评估；房地产经纪等。房地产开发资质证书：陕建房[2022]055 号，资质等级：二级。

2. 总包单位： 陕西悦恒建筑工程有限公司（以下简称“悦恒公司”），公司类型为有限责任公司，地址位于西安市碑林区太白北路 96 号尊域嘉小区 801 室，法定代表人康耀龙，注册资本 5000 万人民币，经营范围包括：一般项目；对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程等等。安全生产许可证编号：（陕）JZ 安许证字[2021]310905,许可范围：建筑施工。资质类别及等级：建筑工程施工总承包二级。

3. 分包单位： 陕西崇营劳务工程有限公司（以下简称“崇营劳务”），公司类型为有限责任公司，地址位于汉中市南郑区大河坎镇圣水路蜀汉大都会 D6 幢 601 室，法定代表人李崇营，注册资本 400 万元，经营范围包括：建筑劳务分包；市政工程；路桥工程；水电安装工程施工等。建筑企业资质证书编号：D361763443。资质类别及等级：模板脚手架专业承包，不分等级劳务施工。

4. 监理单位： 陕西建科项目管理有限公司（以下简称“建

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

科监理”），公司类型为其他有限责任公司，地址位于西安市莲湖区环城西路北段272号，法定代表人刘杰敏，注册资本3000万元，经营范围包括：一般项目；技术服务；工程管理服务；工程技术服务；建设项目监理等。

（二）珑樾府项目工程概况

珑樾府住宅楼、商业及一期地下车库项目位于秦都区经电北路以东，姜台路以南，项目占地约89亩，总建筑面积205560.51平方米，其中地上166239.49平方米，地下39321.02平方米，项目由14栋高层住宅和部分商业构成，项目分为两期，预计2024年12月底交付使用。该项目于2022年7月15日在咸阳市建设工程质量安全监督站取得《建筑工程质量安全实施通知书》（咸建监2022-29号），并于2022年8月1日经咸阳市秦都区行政审批服务局颁发《建筑工程施工许可证》（编号：610402202208010101）。事发1#楼位于项目西北方位，地上总高26层。

（三）事故勘验和询问情况

事故发生后，秦都区应急管理局邀请两名专家（咸阳市应急局专家库专家和咸阳市住建局专家库专家）对事发地点珑樾府1#楼23层东山墙外架处进行了勘验，出具《陕西悦亘建筑工程有限公司咸阳珑樾府项目1#楼爬架拆除事故原因分析》1份。事故调查组成立后，共询问相关人员笔录14[illegible]，调取查阅项目相关资料20余份。

（四）事发位置情况

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App





二、事故发生经过及应急救援情况

2023年7月24日6时30分左右，崇营劳务公司外架班组工人章●、王●●二人到达珑樾府项目1#楼施工区域，准备继续完成由班组长何●●安排的附着升降脚手架（俗称外架或爬架）拆除工作。班组长何●●对其进行了口头安全教育，二人来到23层做完准备工作后，到达东山墙外架平台处进行架体拆除作业，同时，塔吊指挥在26楼楼顶、塔吊司机在驾驶室也已就位，随后配合二人将拆除螺栓后部分连接墙体的架体半悬挂在塔吊挂钩上。崇营劳务公司安全员王●在楼下做疏散和警戒工作。大约6：55分，东山墙23层附着升降脚手架部分架体坠落，工人章●、王●●二人与部分架体一同坠落楼下。安全员王●发现后立即电话告知项目相关负责人，并于7：01分拨打了“120”急救电话。项目

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

经理、安全员、现场管理人员、劳务项目经理、监理等人员先后到达事发现场。约20分钟“120”急救人员到达后，确认两名工人已经死亡。因楼下钢管穿透其中一名工人身体，“120”急救人员联系了火警“119”，消防人员赶赴现场切割钢管将其抬下，“120”车辆将两名死者送至医院。

事发后辖区吴家堡派出所、古渡街道办事处、区应急管理局、市住建局等部门接报后立即赶到现场处置。区应急管理局随即联系市级专家库专家对23层东山墙外架处进行现场分析勘验，并对项目部制定的《紧急拆除避险方案》进行审核指导，项目部安排人员按照方案对剩余外架进行了拆除，彻底消除了安全隐患。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

本起事故造成2人当场死亡:

1. 死者章[redacted]，男、汉族，31岁，[redacted]

2. 死者王[redacted]，男，汉族，37岁，[redacted]。

事发时二人为崇营劳务公司管理的外架辅工。项目相关单位已于2023年8月4日、8月8日先后与章[redacted]、王[redacted]家属达成死亡赔偿协议。本起事故造成直接经济损失约290余万元。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

四、事故现场分析及发生的原因和性质认定

（一）事故现场分析

根据事故现场勘验，对当日爬架架体拆除现场分析：7月24日上午，工人章●和王●●在对1#楼23层爬架架体进行拆除中将架体南边附墙螺栓全部拆除，北边两道附墙均仅留有一个螺栓未拆除，其余螺栓已全部拆除，使架体已经处于一种不安全的状态。在此情况下，这两名工人又将一片塔吊附墙处架体与主框架相连接部分螺栓拆除，致使该片架体与主框架分离后坠落，章●、王●●又未将安全带固定于楼体结构上或稳固的架体部分，致使二人随同架体一同坠落。

（二）事故原因分析

综合事故调查询问、现场勘验等证据分析，该事故发生原因如下：

1.直接原因

工人章●、王●●在拆除架体作业中安全意识淡薄，盲目从事与自己工种不符的作业，未按拆除方案作业，导致架体拆除中部分架体掉落，且这两名工人未按照要求正确系挂安全带，是导致本起事故发生的直接原因。

2.间接原因

（1）安全培训教育不到位。

一是崇管劳务公司未对工人章●、王●●进行爬架架体拆除安全技术交底，安全教育培训不到位；二是项目部未认真落实《劳动防护用品监督管理规定》，对工人在高空作业中正确系挂安全带的安全培训教育和监督指导不到位，致使

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

工人安全防范意识薄弱。

（2）现场安全管理组织不到位

①崇营劳务安全生产主体责任未落实。该企业在拆除外架作业前，未对章●和王●●进行安全技术交底及操作规程培训；未严格执行高处作业施工方案；章文和王兴忠无特种作业资格证，实际从事外架工种，未按外架拆除方案作业；在日常规定的上班时间前存在安全管理空缺，现场安全管理组织不到位。

②悦恒公司安全生产管理责任未落实。该企业未认真落实项目安全生产责任制、安全生产隐患排查和治理制度，安全生产工作督促管理不到位；未督促分包公司和从业人员严格执行安全技术交底和操作规程；班前出现现场管理空缺，日常安全监管工作不实不细，流于形式。

③建科监理生产监管责任未落实。该企业未有效督促施工方和分包公司落实拆除方案及安全操作的基本要求。对于班前出现的管理漏洞，实际中未能落实“危大工程”旁站制度，对存在的安全隐患未能发现和督促消除。

上述因素是导致本起事故的间接原因。

（三）事故性质

经事故调查组认定，“7.24”珑樾府项目高空坠落死亡事故系一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任单位和人员的责任划分及处理建议

（一）对事故责任单位的责任划分及处理建议

1.陕西崇营劳务工程有限公司。该企业安全生产主体责

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

任未落实。实际作业时现场管理人员缺失，未能发现并制止作业人员的冒险行为；未落实安全技术操作规程，未落实拆除及高处作业施工方案；存在从业人员在实际工作中从事与本岗位不符的外架拆除工作并盲目作业，应对本起事故的发生负主要责任。建议由咸阳市秦都区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定，对该公司进行行政处罚。

2.陕西悦恒建筑工程有限公司。该企业安全生产管理责任落实不到位。未认真落实项目安全生产责任制、安全生产隐患排查和治理制度；项目负责人对安全生产工作督促检查不到位，应对本起事故的发生负管理责任。建议由咸阳市秦都区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对该项目负责人进行行政处罚。

3.陕西建科项目管理有限公司。该企业安全生产监管责任未落实。未落实监理职责，在工程现场的巡查和检查存在不严、不实的现象。在实际工作中未能落实“危大工程”旁站制度。应对本起事故的发生负管理责任。建议由咸阳市秦都区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，对该项目监理人员进行行政处罚。

4.秦都区住建局。秦都区行政审批服务局于2022年8月1日对该项目颁发了《建筑工程施工许可证》；2022年7月15日咸阳市建设工程质量安全监督站对该项目下发了《建设工程质量安全实施监督通知书》，明确了监督内容及监督人员。秦都区住建局于2023年4月23日对该项目进行检查

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

并下发了《秦都区建设工程质量安全执法检查通知书》，督促该项目对检查出的隐患进行了整改，但对该项目部落实企业主体责任督促不严格，对行业监管不深不细。建议由秦都区安委办依照有关规定，对秦都区住建局相关负责人进行约谈。

5. 古渡街道办事处。古渡办先后对该工地进行了六次隐患排查，对排查问题督导该工地进行了整改，但该项目部仍未严格落实企业主体责任，古渡办属地管理责任不严不实。建议由秦都区安委办依照有关规定，对古渡街道办相关负责人进行约谈。

（二）对有关人员的责任划分及处理建议

1. 章[redacted] 王[redacted]，崇营劳务公司外架班组工人，安全意识差，缺乏自我防护基本常识，从事与工种不符的工作，违规操作，不慎坠落后死亡。对本起事故发生负有直接责任，鉴于二人已经死亡，免于其责任追究。

2. 赵[redacted]，悦恒公司该项目经理，未认真执行和督促落实安全管理制度，对现场疏于管理，未督促落实安全员到岗到位，安全生产责任未落实，负有管理责任。建议由咸阳市秦都区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定对其进行行政处罚。

3. 张[redacted]，崇营劳务公司该项目经理，对工人违规作业疏于管理，对上班前时段存在的提前施工现象及作业现场存在的安全隐患未能及时发现并制止，安全生产责任落实不到

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

位，负有管理责任。建议由咸阳市秦都区应急管理局依据相关规定对其进行约谈。

4. 何[redacted]，崇营劳务公司外架班组班组长，“7.24”日安排完外架拆除工作后未到场指导，未制止作业人员违规冒险作业，负有现场管理责任。建议由崇营劳务公司依据企业内部管理制度对其进行处理。

5. 侯[redacted]、马[redacted]，悦恒公司安全员，未落实相关安全规章制度，虽未到项目规定上班时间，但当天外架拆除施工行为实际已经发生，两名安全员均未到达现场履行其职责，负有现场管理责任。建议由悦恒公司依据企业内部管理制度对其进行处理。

6. 南[redacted]，建科监理公司该项目监理工程师，作为监理方在外架实际拆除时间段未能到达现场监管及旁站，存在安全监管漏洞，对施工中存在的安全隐患未能及时发现并制止，负有监理监管不到位的责任。建议由咸阳市秦都区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的规定对其进行行政处罚。

六、事故防范措施建议

针对此次事故暴露出的突出问题，为深刻吸取事故教训，进一步强化施工过程中的安全生产工作，有效防范类似事故再次发生，提出如下改进措施建议：

（一）切实落实安全生产主体责任，强化企业内部安全管控。悦恒公司和崇营劳务以及建科监理公司要深刻吸取事

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

故教训，牢固树立安全发展理念，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，坚决克服重生产、重效益、轻管理、轻安全的思想，依法履行安全生产主体责任，全面加强企业内部安全管理。严格落实各级安全生产责任制，细化各部门各层级的安全监管职责，做到安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位、劳动保障到位，确保国家安全生产法律法规、标准规范和上级的工作部署及要求真正落到实处。

（二）加大安全培训教育和安全施工保障。总包和劳务制定年度培训计划并加大经费投入,不断强化企业安全生产保障,按照有关规定对“新进、转岗或从事新工艺”的作业人员、安管人员、特种作业人员等进行专业安全生产知识培训，做到100%持证上岗，切实履行建筑施工企业安全生产社会责任。

（三）全面执行安全生产制度管理。工程各方要加大对现场重大危险源管控、安全设施设备管理的力度，做好临时用电、高空作业、安全防护等各项工序前的安全隐患，风险源的交底告知，对安全防护用品的使用等进行详细讲解,并对施工安全技术措施等进行重点说明。要扎实开展建筑施工安全生产标准化建设，重点做好安全生产标准化自评工作，提高安全生产管理水平，对可能发生风险的工序，必须安排专人现场管理监督。各方管理人员须加强并制定切实可行方案，避免再次出现施工监管空缺时段，及时消除隐患。

（四）细化各类操作规程，加大隐患排除力度，提高员

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

工安全防范及意识。工程各方应加大隐患排查力度，尤其对危大工程，要严格履行验收程序，附着式脚手架、外墙施工吊篮,高支模等支撑系统未经验收,未经施工、监理单位项目负责人签字,不得进行施工。施工、监理企业要建立隐患排查台账,实行销号管理，严格做到责任不落实不放过，隐患不消除不放过，成效不明显不放过。劳务方要进一步加强对员工的安全生产教育培训，针对员工长期在一个岗位上工作可能出现的麻痹大意思想，要不断的加强安全教育，并督促作业人员落实操作规程，切实增强员工自我防范安全意识。

（五）认真开展隐患排查治理，严厉整治安全违法行为。区住建局、古渡街道办要进一步强化以人为本、安全发展理念，把安全生产工作放在更加突出位置来抓，自觉扛牢“管行业必须管安全”和“属地管理”责任，采取得力措施，不断加大检查巡查力度，全面排查整治事故隐患，切实督促企业落实主体责任，不断提高安全监管水平，坚决遏制各类安全事故再次发生。

秦都区“7.24”珑樾府项目高空坠落

死亡事故调查组（代）

2023年9月15日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App