碑林友谊东路陕西*信拆除工程有限公司“11·22”一般高处坠落事故调查报告

碑林区政府“11·22”一般高坠事故调查组

（2025年12月）

目　录

“11·22”事故调查报告开篇…… 1

一、基本情况…… 2

（一）事故发生单位概况 ……2

（二）事故自动扶梯基本情况…… 2

（三）合同签订及相关资质情况…… 3

（四）现场基本情况…… 4

二、事故发生经过及应急救援情况…… 5

（一）事故发生经过…… 5

（二）应急救援和善后处置情况…… 6

（三）应急救援与善后情况评估…… 6

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失……6

（一）死者基本情况…… 6

（二）事故直接经济损失…… 7

四、事故发生的原因和事故性质…… 7

（一）事故发生的直接原因…… 7

（二）事故发生的间接原因…… 7

（三）事故性质…… 8

五、事故责任单位和责任人的责任及处理建议……8

（一）事故相关单位的责任…… 8

（二）属地及行业领域安全生产监管责任落实情况……9

（三）事故相关人员的责任…… 9

六、事故防范措施和建议……11

（一）*信公司…… 11

（二）*虹公司…… 11

（三）属地街办……12

碑林友谊东路陕西*信拆除工程有限公司“11·22”一般高处坠落事故调查报告

碑林区“11·22”一般高坠事故调查组

（2025年12月）

2025年11月22日12时43分许，位于西安市碑林区友谊东路*号的西*商城负一层车库内，陕西*信拆除工程有限公司一名作业人员在拆解负一层至一层自动扶梯过程中，发生一起高处坠落事故。作业人员在桁架上端进行气焊（割）时，桁架突然断裂，导致其随同桁架上端坠落并被砸中，经120急救人员现场确认，该作业人员当场身亡，直接经济损失约90万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《陕西省安全生产条例》及《西安市碑林区人民政府关于授权区应急管理局组织实施一般生产安全事故调查的通知》（碑政发〔2020〕26号）等法律法规和文件规定，经碑林区政府批准，成立了*信公司“11·22”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由区应急管理局负责同志担任组长，成员包括区应急管理局、公安碑林分局、区总工会、区住建局、文艺路街道办事处等单位代表，全面负责事故调查工作；同时邀请区纪委监委派员参与，并聘请2名相关专业领域专家协助调查。

事故调查组秉持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

效”和“四不放过”原则，查阅大量原始资料，通过现场勘验、调查取证、专家论证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失情况，明确了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的问题和教训，制定了针对性防范措施。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故相关单位概况

1.陕西*信拆除工程有限公司（以下简称“*信公司”）：成立于2015年10月30日，注册地址为*，统一社会信用代码/税号*，法定代表人朱某，注册资本1000万元人民币。经营范围包括拆迁工程、土建工程、建筑物拆除、道路工程、土方开挖回填工程施工等多项业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.西安*虹电器工业有限责任公司（以下简称“*虹公司”）：成立于1995年9月6日，注册地址为*，统一社会信用代码/税号*，法定代表人陆某，注册资本13196.450627万元人民币。经营范围包括电视机制造、电器辅件制造、物业管理、园林绿化工程施工等，含房地产开发经营、餐饮服务等许可项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故涉及自动扶梯基本情况

该自动扶梯注册代码35006101032007110020，单位内部编号FA-1北，产权单位为*虹公司（产权单位代码29426780-X），

使用单位为陕西海*家春秋实业发展有限公司（使用单位代码77384343-X）；安全管理部门为海*安保部，安全管理人员岳某，操作人员张某；设备型号1200EX-EN，设计及制造单位均为广州日*电梯有限公司（单位代码61843723-9），持有特种设备制造许可证（证书号TS2310055-2008），制造2007年11月，出厂编号06G509030，适用场合A区；安装单位为陕西新**特种设备安装有限公司（单位代码77991969-3），持有特种设备安装资格证书（编号TS3361014-2008），项目负责人史某；土建单位为中天*建,施工日期2006年4月30日—2007年10月11日，土建验收单位为西安市**安全监督站，设备验收机构为陕西省**安全监督检测中心（验收编号300061000020071046 81）；投用日期2007年10月，大修周期36个月。该扶梯于2017年停止使用，因故障无维修价值，*虹公司决定报废拆除，拆除工作于2025年11月21日启动。

（三）合同签订及相关资质情况

2025年8月6日，*虹公司（甲方）通过招标与*信公司（乙方）签订《废旧物资销售合同》及《西*商城废旧物资处理项目安全施工协议》，合同约定由乙方负责西*商城负一层车库自动扶梯的拆除和处置工作。2025年11月，*信公司编制《西*商城自动扶梯拆除施工方案》，编制人许某、审核人卢某、审批人朱某。*信公司雇佣赵某（死者）负责气焊（割）作业，雇佣董某、刘某担任辅助工，负责现场杂物清理。2025年11月21日、22

日，*信公司分别办理动火作业审批，填写《动火安全作业票》，对作业人员开展施工前安全教育培训，填写《外协作单位安全教育记录卡》，外协单位作业负责人签字确认。

根据*信公司提供的赵某气焊（割）特种作业操作证（证号T*），有效期2020年3月10日至2026年3月12日，复审日期2023年3月复印件记载的信息，通过应急管理部“特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台”核实，其所持的特种作业操作证为无效证件。

（四）现场基本情况

事故现场位于西*商城负一层车库内，为自动扶梯拆除作业区域，现场设置“危险区域 请勿靠近”警示标识。死者坠落点为负一层扶梯下方地面，坠落部件为自动扶梯桁架上端站结构，现场留存切割作业痕迹及相关施工工具及劳动防护用品。













图 1 事故现场示意图

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2025 年 11 月 22 日 9 时许，*信公司员工王某组织赵某等 3 名施工人员进入西*商城负一层车库，启动两部自动扶梯拆除作业。赵某在一层使用气焊（割）设备，对左侧自动扶梯桁架的上端站进行气焊（割）分解，另 2 名辅助工负责清理负一层扶梯周边拆除零部件及杂物，大约 11 时，上午的切割工作告一段落，作业人员开始午餐。

随后，三名施工人员前往楼内三楼用餐，于 12 时 30 分许返回作业现场。在未系挂安全带且安全管理人员未到场的情况下，赵某擅自进行桁架上端站气焊（割）作业。12 时 43 分，切割部位突然断离，赵某随同该部件瞬间坠落至负一层地面。负一层的辅助工听到巨响后，发现赵某被坠落部件掩埋，立即呼救。现场人员迅速展开救援并拨打 120 急救电话。13 时 03 分许，120 医护人员抵达现场，确认赵某已无生命体征。13 时 30 分，公安碑林分局接到市局情指中心 110 转警，随即联合相关部门赶赴现场处置，区应急局同步向区委、区政府及市应急指挥中心报告事故

情况。

（二）应急救援和善后处置情况

1.应急救援：2025 年 11 月 22 日 13 时 30 分，公安碑林分局接到市局情指中心 110 转警后，公安碑林分局、区应急局、文艺路街办等单位迅速赶赴现场紧急处置。区委、区政府要求相关部门做好区域稳控及善后工作，加快事故调查。区应急管理局第一时间对事故现场进行拍照取证，向周边人员核实情况，初步研判事故性质。

2.善后处置：事故发生后，*信公司及时与死者家属沟通协商，顺利达成赔偿协议。11 月 25 日，赵某遗体火化后运回原籍安葬，善后工作高效有序完成。

（三）救援与善后情况评估

评估结论：事故发生后，现场人员第一时间启动救援并上报信息，及时拨打 120 急救电话；碑林区政府及相关部门迅速启动应急机制，调度应急、公安、街办等力量，有序开展应急处置、善后维稳和事故调查工作，部门间信息沟通顺畅，事故上报、现场处置及社会秩序管控高效规范。*信公司积极履行善后责任，与家属达成赔偿协议，确保了事件平稳处置，应急救援及善后工作整体符合相关要求。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死者基本情况

赵某，男，身份号码：*，居住地为*

（二）事故直接经济损失

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）核算，此次事故造成直接经济损失90万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

作业人员赵某安全意识薄弱，违反高空作业安全操作规程，未佩戴安全帽、安全带即进行桁架气焊（割）作业，失去了高空坠落的关键防护。同时其在未按照《西*商城自动扶梯拆除施工方案》设置必要的作业平台，且在桁架切割前未使用吊具进行坠落防护的情况下，擅自冒险作业。切割过程中，桁架突然断裂，导致其随同部件一同坠落并被砸中，这是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.*信公司作为自动扶梯拆除施工单位，对作业人员的安全培训教育仅停留在口头，未能切实提升作业人员的规范操作技能和自我安全保护意识。在组织人员开展拆除作业前，未能清晰地向作业人员传达：在安全防护设施未设置、切割部件未固定、安全管理人员未到场的情况下，严禁擅自进行高处作业等相关安全管理规定。动火作业前未对操作人员的特种作业资格进行有效核实。

2.*虹公司作为设备产权单位，将自动扶梯拆除工程承包给*信公司实施。在办理动火审批、施工方案、资质证照及特种作业操作证审查过程中，未能严格且细致地核验特种作业操作证的有

效性，也未核实其是否与实际现场作业人员相符，导致施工现场管理出现混乱。

（三）事故性质

经调查认定，该事故是一起由于作业人员违反操作规程、施工单位安全防护措施不健全、现场安全生产管理存在缺陷导致的一般生产安全责任事故。

五、事故责任单位和责任人的责任及处理建议

（一）事故相关单位责任及处理建议

1.*信公司：未有效履行安全生产主体责任，未对作业人员进行必要的安全教育和培训，对特种作业操作证的有效性核实不力，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]及第三十条第一款[2]之规定，对事故发生负有主要责任。考虑到该公司积极处理事故善后，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[3]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[4]之规定，予以从轻行政处罚。

2.*虹公司：在安全生产主体责任落实方面存在明显不足，尤其在设备报废拆除过程中，审查资质不严格、现场监督不到位，

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款:生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项:发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[4] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；

导致实际作业人员身份与所提供资料不符，进而使死者持无效特种作业操作证上岗作业，安全监管层层失效。建议区应急管理局根据此次事故调查发现该公司在经营中存在的问题调查处理，并约谈其主要负责人。

（二）属地街办安全生产监管责任落实情况

**街道办事处：安全生产属地管理责任基本落实，及时贯彻上级安全生产决策部署，指导督促辖区居委会及企业开展安全隐患排查治理，但对企业安全隐患排查的督促力度不足，需进一步强化常态化监管。

（三）事故相关人员责任及处理建议

1.赵某：身为现场作业人员，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[5]之规定，未严格遵循安全生产规章制度及操作规程规范佩戴劳动防护用品，且持有无效的气焊（割）操作证，擅自进行冒险作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中不幸身亡，建议免予其责任追究。

2.王某：作为现场安全管理人员，未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项[6]之规定，一是在办理动火作业票时，未按规定对死者持有的特种作业操作证进行审核，未能及时发现其证件无效，致使“无证上岗”事故隐患未能被及时排除；二是现场安全监督检查职责履行不到位，对未按施工方案搭设脚

[5]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

手架平台等安全隐患未能及时发现并督促整改，导致隐患长期存在。该安全管理人员未能尽到督促、检查本单位安全生产工作，及时排查并制止生产安全事故隐患的核心职责，对事故的发生负有重要责任。鉴于事发时段（午休用餐时间）对安全管理人员履行现场监护职责产生了客观限制，且事故调查反映出死者存在情节严重的擅自违章作业行为，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[7]及《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项[8]之规定，将上述情形作为综合考量因素，在法定裁量幅度内予以从轻行政处罚。

3.张某：为*信公司主要负责人（股东、实际控制人），未有效履行《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项[9]规定的职责，致使对《施工方案》中各项安全措施的督促落实不力，造成事故隐患未能及时消除，对事故发生负有管理责任。考虑到其善后处置工作主动高效，积极降低事故造成的社会影响，同时结合企业当前经营困难的实际情况。建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[10]及《生产安

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[8]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项:生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项:生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

全事故罚款处罚规定》第十九条第一项[11]之规定，在法定裁量幅度内予以从轻行政处罚。

4.岳某，中共党员，*虹公司副总经理。在担任自动扶梯拆除施工现场协调工作期间，对作业环境和资料审查把关不严，导致实际进场作业人员的资质与审查资料不符，引发现场作业混乱。责令*虹公司依据《中国共产党纪律处分条例》及公司安全管理相关规定，对岳某进行严肃处理，并将处理结果上报至区应急管理局。

六、事故防范措施和建议

（一）*信公司

一是针对自动扶梯拆除作业，施工单位必须严格执行已制定的施工方案，确保桁架固定、分段切割顺序、吊具选型与使用、作业平台搭设等关键技术参数在现场得到全面落实；二是建立特种作业人员管理台账，在作业前严格核查其特种作业操作证的颁发机关、作业类别、有效期限及复审记录，确保证件的合法性与有效性，坚决杜绝无证或持无效证件上岗作业；三是定期组织特种作业人员开展针对性安全培训，强化高空作业、热切割作业的风险防控意识和操作技能。

（二）*虹公司

为强化对自动扶梯拆除等高风险作业的源头管控，建议建立并落实“每日现场核查”制度。作业期间，需全程监督施工单位

[11]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

对施工方案的执行情况及各项安全防护措施的落实状况。核查结果应由甲乙双方现场负责人共同签字确认，并作为安全管理资料归档备查。

（三）属地街办

1.严格履行属地管理责任，常态化开展安全生产监督检查，加大对高危作业、设备拆除作业等重点领域的监管力度，及时排查治理安全隐患。

2.加强安全生产宣传教育，通过案例警示、技能培训等方式，提升辖区生产经营单位安全管理水平及从业人员安全意识、应急处置能力。

3.健全安全生产长效监管机制，完善部门协同联动机制，强化信息共享与联合检查，严厉打击安全生产违法违规行为，防范各类生产安全事故发生。