政府信息公开指南

法定主动公开内容

机构职能

财政信息

应急预案

安全生产

灾害救援

权责清单

政府信息公开年报

政府信息公开基本目录

政务服务

依申请公开

首页 > 法定主动公开内容 > 安全生产

索引号	cyx_yjglj/2026-00013	发布机构	县应急管理局
文　　号	无	日期	2026-10-16

沧源佤族自治县“7•29”一般厂（场）内车辆致害事故调查报告

作者：武小欣　浏览：251次　字体：【 大 中 小 】

2026年7月29日，16时06分许，在沧源佤族自治县勐董镇龙乃村建筑施工工地现场发生了一车辆致害事故，造成1名人员死亡，直接经济损失150余万元。

2026年7月29日，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》号）的有关规定，经县人民政府批准，成立了由县应急管理局党委书记、局长任组长，县应急管理局长，县应急管理局、县住房和城乡建设局、县公安局、县人力资源和社会保障局、县总工会、勐董镇有成员的“7·29”事故调查组。

事故调查严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则对事故查，详细勘查了事故现场，询问了事故相关人员，查验和调取相关证据资料，对项目参建单位履行安全进行了认真检查，对所有人证、物证资料进行分析，查明了事故发生经过及原因，认定了事故性质和责有关责任单位及责任人员的处理意见及防范措施。

经调查认定：“7·29”一般厂（场）内车辆致害事故是一起作业人员安全意识淡薄，施工单位安全场管控缺位、隐患排查整治不力，最终导致车辆碾压致人死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故项目基本情况

2025年8月7日，云南云桦电力有限公司签订沧源佤族自治县勐董镇龙乃村建筑项目合同，主要承包该项目全部土建施工桦电力有限公司组织实施。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位

云南云桦电力有限公司。持有昆明市市场监督管理局核发的营业执照、云南省住房和城乡建设厅核发的建筑业企业资质发的安全生产许可证。2025年11月25日，云南云桦电力有限公司法定代表人金某华授权王某刚担任项目负责人，全面统筹主全管理等全部工作，履行项目总体管理职责。同时，公司任命王某刚为项目现场管理人，负责施工现场日常统筹管控、工序某为项目专职安全员，专职负责施工现场安全生产巡查、隐患排查、安全交底、安全监管等安全生产管理工作；任命李某春具体负责施工现场土建施工组织、工序落实、一线施工人员管理及现场作业管控等工作。

（二）事故发生单位安全管理情况

云南云桦电力有限公司按照要求设立该工程施工项目部，项目部设置安全生产领导小组，项目经理为项目安全生产第一员。项目部制定了安全生产责任制、双重预防机制、危险作业审批、安全教育培训、特种设备管理、应急管理分包管理等制专项施工安全方案。定期对施工机械、临时用电线路、消防器材进行检修维护。该公司虽然建立了安全管理制度体系，但仍全管理缺乏有效监督的问题，安全管理体系和现场安全管理存在明显漏洞。

（三）事故发生经过

2026年7月29日14时09分，施工管理人员罗某宝安排潘某仁操作自上料搅拌车搅拌砌筑砂浆，肖某华、陈某那（死者分左右，现场突降大雨，现场管理人员王某口头下达通知，全面暂停户外施工作业。15时20分，自上料搅拌车驾驶员潘某仁理人员罗某宝，砂浆已拌好，卸料后将自上料搅拌车停放于材料场，随后返回值班室休息。

15时30分左右，降雨减弱，现场管理人员罗某宝通知恢复作业后，挖机驾驶员周某昌接到作业人员肖某华电话需要挖机检查挖机过程中，周某昌发现站内道路边地上有双雨鞋及雨衣疑似一个人匍匐在地上，走近观察发现是陈某那（死者）。16王某汇报施工现场发现有人匍匐在泥地上。16时07分现场管理人员王某、杨某洪到达施工现场后发现陈某那（死者）匍匐在电话，同时告知医护人员伤者情况及事故地点。王某向项目负责人金某华汇报，后随即打电话给现场负责人李某春要求现场，经现场确认匍匐在泥地上为陈某那（死者）。16时44分左右沧源佤族自治县急救中心人员到现场进行人员查看，死者当源佤族自治县勐董镇边境派出所到现场后随即进行封锁。

（四）事故现场情况

沧源龙乃建筑施工工程项目位于勐董镇龙乃村附近，事故现场位于项目土建施工作业区域内。现场勘查情况如下：

现场勘查情况如下：1.事故作业区域为开放式土建施工场地，场地内局部堆放有土方、砂石、水泥、模板、脚手架配件作业环境杂乱。2.事故作业点位地面为土质施工基面，受降雨影响地面泥泞湿滑，周边散落铁锹、撬棍、卷尺、电线等施工标准化硬质隔离围挡、警戒警示标识及安全防护措施。3.事故遇难人员遗体摆放规整，现场无明显拖拽、移动、打斗痕迹4.2026年7月28日沧源佤族自治县防汛抗旱指挥部发布防汛IV级应急响应，事故发生时正值暴雨，施工现场出现大雾天气，作业场地湿滑、视线严重受阻，雨水浸润施工基面后进一步加剧了现场作业安全风险。

（五）事故伤亡人员情况和直接经济损失情况

死者陈某那，男，佤族，现年55岁，云南省临沧市沧源佤族自治县勐董镇龙乃村一组居民，事发前为项目工地工人。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）计算法及原《国家安全监管总局印发关于生产安全知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经事故调查组评估认定，此次事故造成的直接经济损失约150万元（壹佰伍拾万

三、事故应急处置

（一）现场应急处置情况

2026年7月29日16时06分，挖机驾驶员周某昌发现陈某那匍匐在地后，随即向现场管理人员王某汇报。16时07分，后，王某安排杨某洪拨打120急救电话，同时告知医护人员伤者情况及事故地点。王某随即向项目负责人金某华汇报，并工，并将施工人员全部撤离施工现场。16时44分许，沧源县急救中心人员到达现场，对伤者进行检查，现场已无抢救指征。到达现场，随即对现场进行封锁。

（二）善后工作开展情况

事故救援和应急处置工作完成后，云南云桦电力有限公司立即着手开展事故善后工作。在属地党委、政府及相关部门的心理安抚、赔偿协商、生活保障等工作。死者遗体于当天安葬。2026年8月6日，用工单位云南云桦电力有限公司与死者家属外死亡一次性赔偿协议，死者家属出具谅解书，事故善后工作得到妥善处理。

四、事故原因分析

（一）直接原因

经调查组综合勘验、问询、研判认定：**一是作业人员违规作业。**驾驶人潘某仁安全意识极其淡薄，未严格落实施工车辆度，盲目驾驶自上料搅拌车，是引发事故的直接人为原因。**二是涉事车辆安全装置存在隐患。**搅拌车后视镜模糊不清、喇叭统失效，车辆安全性能不完整，导致驾驶员无法有效观察车辆周边环境，无法通过声音信号进行安全警示和作业协调，是引**环境存在安全隐患。**事故发生时正值暴雨，施工现场出现大雾天气，能见度显著降低；涉事车辆挡风玻璃附着有混凝土浆，觉盲区，驾驶员未能及时发现作业区域内的陈某那（死者），直接导致事故发生。

（二）间接原因

云南云桦电力有限公司未履行安全生产主体责任。一是安全管理制度执行不到位。制度执行缺乏有效监督，事发当日已及时响应启动应急，未严格执行暴雨预警期间停工停产指令，仍组织人员冒雨作业，企业对安全生产规章制度的执行不到位排查治理流于形式。企业未按规定对车辆安全装置进行日常检查和维护保养，对车辆存在的安全隐患未能及时发现并消除。发生时车辆作业区域与人员作业区域未有效隔离，人车混行，车辆结构盲区及视线受限等风险未有效管控，现场安全管理存在

（三）其他可能因素排除

经调查，通过现场勘验勘查及相关人员的询问笔录，可以排除死者事发前因身体基础性疾病、酒后或疲劳上岗操作、他因素。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理

（一）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.陈某那（死者）：云南云桦电力有限公司工人。男，现年55岁。陈某那于2025年12月16日与云南云桦电力有限公司工人员。云南云桦电力有限公司对陈某那进行了岗前安全培训及日常安全教育培训并考核合格，其培训记录完整。事故当日导员，配合潘某仁进行自上料搅拌车辅助作业。14时许突降大雨，现场下达暂停作业指令。16时许降雨减弱恢复作业后，陈道范围内，已被车辆碾压致死。鉴于陈某那在事故中已经死亡，建议免于追究其责任。

2.潘某仁：云南云桦电力有限公司自上料混凝土搅拌车驾驶员。男，现年27岁。在驾驶自上料混凝土搅拌车作业过程中实作业前安全检查和周边瞭望确认程序，在视线受阻情况下盲目驾驶，导致车辆碾压陈某那致其死亡，对事故的发生负有直其刑事责任。

3.金某华：云南云桦电力有限公司法人。男，现年54岁。作为公司法定代表人，安全生产第一责任人，履行安全生产管本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对项目部安全管理体系运行情况失察，对事故的发生负有主要领导和国安全生产法》第二十一条第（五）项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定，建罚。

4.王某刚：云南云桦电力有限公司项目负责人。男，现年33岁。王某刚因家中老人去世需返乡处理，向公司履行了书面移交手续，明确2026年7月16日至7月30日由李某春代行项目经理全部现场管理职权，全面负责项目安全、质量、进度及2026年7月29日，处于王某刚请假离岗期间，其未参与事故当日项目现场安全管理，对事故的发生不负责任，故建议对其不作

5.王某：云南云桦电力有限公司项目专职安全员。男，现年40岁。作为专职安全员，未对引导员到岗履职情况进行有效业前对作业区域进行安全确认。在暴雨暂停作业后，未组织对作业区域人员进行清点。在降雨减弱恢复作业前，未对作业区内无滞留人员即通知恢复作业。未有效监督驾驶员潘某仁落实作业前安全检查程序，对事故的发生负有管理责任。其行为法》第二十五条第（五）（六）项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由县应急管理局对其

6.罗某宝：云南云桦电力有限公司项目现场管理人。男，现年38岁。作为项目现场管理人，履行现场安全管理职责不到作业，并安排陈某那、肖某华配合辅助作业及担任引导员后，未在作业现场进行全程指挥和监护。在暴雨暂停作业后，未组减弱恢复作业前，其未对作业区域进行安全检查，未确认作业区域安全即通知恢复作业，对事故的发生负有现场管理责任。全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由县应

7.李某春：云南云桦电力有限公司项目现场施工负责人、安全员。男，现年39岁。作为项目现场施工负责人兼安全员，其现场管理职责，履行施工现场安全管理职责不到位。事故当日，未对自上料搅拌车作业区域进行安全检查，未对作业人员现并消除作业区域人车混行等安全隐患。在暴雨暂停作业后，未组织对作业区域人员进行清点。降雨减弱恢复作业前，其未作业区域无滞留人员即通知恢复作业，对事故的发生负有直接管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定，建议由县应急管理局对其进行行政处罚。

（二）事故单位责任认定及处理

云南云桦电力有限公司（工程分包单位）履行安全生产项目分包主体责任不到位。一是安全管理制度执行不到位。7月响应，该单位未及时启动应急响应，未严格执行暴雨期间停工停产指令，违规组织人员冒雨作业。**二是**安全风险辨识不充分涉事自上料搅拌车后视镜模糊、喇叭损坏、车辆环视及倒车影像失效，安全装置缺失，企业未按规定开展车辆日常检查和时。**三是**现场安全管控措施缺失。作业区域未对车辆作业区与人工作业区实施有效隔离，存在人车混行现象，对搅拌车结构措施，现场安全管理存在漏洞。建议由县应急管理局对其进行行政处罚。

六、事故主要教训

此起事故暴露出企业在落实主体责任上有较大差距。表现在：**一是**政治站位不高。对习近平总书记关于安全生产的重要不深不透。企业安全生产红线意识和底线思维不强，“安全第一、预防为主”的方针停留在口头上，未真正落实到生产经营任落实不到位。云南云桦电力有限公司安全管理制度执行缺乏有效监督，驾驶员未按操作规程落实作业前安全检查和周边瞭业未根据降雨导致的环境变化及时调整安全措施，对长期存在的车辆安全装置损坏失效、人车混行等隐患发现和消除不及时力不足，驾驶员在视线严重受阻情况下盲目驾驶，导致事故发生。从业人员的安全教育培训效果不佳，安全意识淡薄、冒决。

七、事故防范和整改措施

（一）云南云桦电力有限公司。一是要全方位开展一次安全生产大检查。检查内容涉及施工区域临时用电敷设、场内所的岗前资质审核及持证上岗情况、现场监管力量配备、个体劳动防护用品发放与正确穿戴、高风险作业环境防护措施等，并盖开展岗位的风险辨识工作，建立安全风险管控制度，把安全生产责任制落到实处。**三是**对项目施工区域内所有员工开展安规、安全知识技能、事故案例警示等。**四是**进行全员覆盖的安全知识考核，未通过考核合格的，一律不得上岗作业。**五是**加管力度，建立完善企业违规违章惩处机制。**六是**企业要制定有针对性的安全技术措施，坚决防止违章操作和冒险作业行为发生