广西隆乘建材有限公司善村丰木河段取水口“6•20”事故调查报告

2025-12-29 10:20　来源：岑溪市应急管理局

广西隆乘建材有限公司善村丰木河段取水口

“6·20”事故调查报告

2025年6月20日7时许，岑溪市马路镇善村丰木河段广西隆乘建材有限公司生产线取水口发生一起触电事故，事故造成机修工人1人死损失120万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定,岑溪市人民依法成立了广西隆乘建材有限公司（以下简称隆乘公司）善村丰木河段取水口“6·20”事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请了市纪委院派员参与事故调查工作，事故调查组名单详见《岑溪市人民政府办公室关于成立广西隆乘建材有限公司善村丰木河段取水口“6·20”事故调（岑政办发〔2025〕36号）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该事故进行了详细的现场勘查、取证、询问查分析等工作，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡情况和直接经济损失。

经事故调查组调查认定该事故是一起因承包经营投资人安全生产资金投入不足、现场安全管理不到位、作业人员无证上岗和违规、违章触电的一般生产安全责任事故。现将事故调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2025年6月20日6时许,隆乘公司生产线承包经营人朱某平聘请的后勤管理人员刘某波发现生产线水泵无法抽水，随即向生产设备维修班告。陶某荣接报后，未向隆乘公司主要负责人及承包经营投资人朱某平报告故障情况，也未制定故障排查检修方案，便与刘某波前往善村村丰检修。抵达现场后，陶某荣独自下河检修，刘某波则外出买水。刘某波买水返回后，陶某荣告知刘某波，抽水故障系入水管口被草和泥沙堵塞问题未解决，随后将装有手机等物品的衣服交由刘某波妥善放好，二人共同下河继续检修。刘某波负责检查生产线方向管路，陶某荣在抽水设业。7时许，刘某波返回进水口时，发现抽水泵房电闸合上，抽水泵正在运转，而陶某荣面部贴在抽水泵房下方储水池中一动不动，刘某波一任何反应，此时，刘某波意识到是陶某荣发生触电事故了。

（二）事故应急处置报告、善后及评估情况

事故发生后，刘某波立即联系电工周某驰，同步拨打120、119、110请求救援，并向承包经营人朱某平报告。7时10分许，周某驰抵达闸并确认河水无电后，与刘某波将陶某荣抬至抽水泵房岸边实施心肺复苏。7时20分起，隆乘公司相关人员、119消防人员陆续到场参与救援岑溪市人民医院120救护车抵达，医生接手现场抢救；7时35分，岑溪市公安局马路派出所民警到场维护秩序。经近1小时抢救，医生宣布陶某亡，后将死者尸体运到岑溪市殡仪馆停放。

在河北的朱某平接报后，立即向隆乘公司主要负责人陈某文报告事故情况；在福建的陈某文随即向岑溪市应急管理局、马路镇人民政府生的有关情况，岑溪市应急管理局和马路镇人民政府接报后指派了有关业务部门的人员到现场开展现场应急处置工作，并责令隆乘公司暂时停调查和全面开展事故隐患排查整治以及事故警示教育工作。

事故发生后，死者家属就经济赔偿问题多次到市人民政府、市委政法委、市信访中心、市应急管理局等有关部门上访，并通过抖音平况，引发一定社会影响。岑溪市人民政府及相关部门迅速采取措施平息舆情，组织死者家属、隆乘公司、朱某平三方协商赔偿事宜。2025年6达成一致，由隆乘公司和朱某平共同赔偿死者家属120万元，签订《赔偿协议书》，善后处置工作完毕。

经评估，事故涉及的相关部门单位在应急救援和善后处置工作中无不当之处，在事故应急救援处置中未发生次生事件和衍生事件，事故有效。

（三）事故伤亡情况

事故共造成1人死亡，死者陶某荣，男，36岁，身份证号码3622331989****3032；户籍地址：江西省宜春市铜鼓县排埠镇梅洞村**组请的生产线设备机修班班长、生产线设备维修总负责人。

（四）事故直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）有关规定估算统计，事故造成直接经济损失人民币120万元（¥1,200,0要包括陶某荣的死亡赔偿金、赡养费、抚养费等处置事故相关费用。

（五）事故现场概况

事故现场位于岑溪市马路镇善村丰木片隆乘公司路口的丰木河抽水泵取水口处，东面为容岑一级公路、南面为进入隆乘公司道路的小桥水泵房、北面为丰木河上游来水，中心现场为小桥面正下方河道蓄水池处，该河道河水自北向南流，河道宽5米，水流较大，岸边建立有2个抽近小桥边的是隆乘公司的抽水配电泵房（如图1），另一个抽水配电泵房已废弃断电不用；小桥正下方建有一座储水池，池水中放置有2个抽水设备（如图2），这两个设备管道与抽水泵房相连，并各自接有电源线路。隆乘公司的抽水泵房通电闸刀处于闭合状态，陶某荣尸体平躺在另房旁边的岸上，用布盖住，上身无着衣，下身只穿一条短裤，无明显外伤。现场其他地方无涉及事故的痕迹和物证。



图1：事故抽水泵房全景图片



图2：事故死者触电储水池位置

（六）隆乘公司生产线承包经营的情况

2024年12月1日，隆乘公司与朱某平签订了《广西隆乘建材有限公司机制砂石加工承包合同》，将该公司自有的机制砂石生产线以碎11mm--26mm）每吨7.8元、机制砂成品（规格11mm--26mm）每吨12.3元的价格承包给朱某平负责生产，隆乘公司负责销售、清运砂石合同期限从2024年12月1日至2025年11月30日；合同约定：隆乘公司负责提供无权属争议的工作场地，并将机制砂石生产线无偿提供给朱某提供宿舍使用，保证生产线的相关证照齐全及承担相应证照所需缴纳的税费等，对朱某平的安全生产进行监督。朱某平负责生产线的电费、机维护、配件的磨损、铲装成品和废泥以及工人工资、油费；招聘持证上岗人员并购买保险，承担生产线安全生产责任及相关事故责任。合同签陆续招聘刘某波、周某驰、陶某荣等9人上岗，直至2025年6月20日事故的发生。

（七）死者陶某荣的尸体检验情况

2025年7月1日，岑溪市应急管理局委托广西梧州市中正司法鉴定所对死者陶某荣的死亡原因进行法医检验鉴定，鉴定结论为陶某荣符成心脏骤停，循环衰竭死亡（即触电死亡）。

（八）涉事抽水泵配电系统漏电检测分析情况

2025年7月29日，事故调查组委托广西新电力投资集团岑溪供电公司的电工作业技术人员，对涉事抽水泵房的配电系统进行漏电检测，现场检测结果分析得出结论：涉事抽水泵房配电系统的配电箱进线低压电力电缆C相绝缘电阻为0.3MΩ（规程要求不能低于0.5MΩ），异常偏受潮情况；配电箱内电动出线电缆及电动机各相对地绝缘电阻三相对地均为0MΩ，证明电机内部严重受潮。且电机外壳对地电压为0.32V，叵mA，没有专用接地线接地，接地电压0.32V的接触电压远低于安全限值（干燥环境为50V），存在漏电引发触电的安全隐患。

二、事故相关单位和个人基本情况

（一）隆乘公司的基本情况

隆乘公司位于岑溪市马路镇善村谷堆廖冲坑，成立于2021年12月14日，统一社会信用代码：91450481MAA7DR4B1K(1-1)；类型：（自然人投资或控股）；法人代表：陈某文；注册资本：200万元；营业期限：长期；经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造；建筑材料筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。目前，该公司暂时停止生产经营。

（二）生产线承包经营投资人朱某平的基本情况

朱某平，男，汉族，初中文化，出生日期：1982年*月*日；身份证号码：1305821982****4438；户籍地址：河北省沙河市蝉房乡石盆2024年12月1日与隆乘公司签订合同承包投资经营该公司的机制砂石生产线。

三、相关个人和单位安全生产管理履职情况及存在问题

（一）生产线承包经营投资主要负责人朱某平

朱某平与隆乘公司签订承包机制砂石生产线后，自行投入资金招聘有关岗位工作人员，落实了新入职员工的安全生产教育和培训，并对考核合格；投入生产运营后，与隆乘公司一起对其招聘的员工定期进行了全员安全生产教育和培训，员工熟悉各岗位的操作规程和公司制定的责任制以及各项规章制度，熟悉事故应急救援预案；电工等特种作业人员持证上岗。但朱某平作为承包生产线的主要经营投资人对承包经营的产管理主体责任不落实，没有投入资金悬挂抽水泵房危险部位的安全警示标志标识（1）和购买绝缘手套、绝缘鞋等涉电作业个人防护安全设备有保证其承包生产线的安全生产资金投入的有效实施（3）；没有组织建立并落实抽水泵房安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机查其承包生产线的安全生产工作，及时发现并消除抽水泵房漏电的生产安全事故隐患（4）；没有专门安排安全管理人员进行涉电危险作业的保高危作业现场安全措施的落实，导致机修班长陶某荣在进行排除抽水泵故障涉电作业时的无证上岗、违规操作、违章作业行为未被及（5）。综上说明朱某平承包隆乘公司的机制砂石生产线安全生产资金投入不足，不具备安全生产条件（6）。

（二）生产线发包单位隆乘公司

隆乘公司制定有完善的安全生产管理制度、操作规程及应急预案；落实了全员安全生产责任制；组织开展了教育培训及应急演练；投入必须的资金在中国人寿财产保险股份有限公司购买有《安全生产责任保险（B）》，保单号为6615412024450481****70，保险期限至2025年止，事故发生时在承保期内。隆乘公司作为机制砂石生产的主体生产经营单位，未切实履行对发包生产线的安全生产管理主体监督责任，存题。在与朱某平签订的承包合同中虽然明确了生产线的安全生产工作由朱某平负责，但没有将生产线的安全

（1）《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警

（2）《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教照使用规则佩戴、使用。第四十七条：生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。

（3）《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（四）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（四）保证本投入的有效实施。

（4）《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建风险分组管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（5）《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部危险行业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

（6）《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机人或者个人经营投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

生产工作纳入公司的统一协调和管理，没有落实安全管理人员定期对朱某平承包生产线的安全生产情况进行安全监督检查（7），未能及时消故隐患。此外，隆乘公司对生产线的安全生产资金投入不足，没有组织建立并落实抽水泵房等危险部位的安全风险分级管控和隐患排查治理双制；未落实机修涉电作业现场安全管理，没有及时发现并消除抽水泵房漏电的生产安全事故隐患，也没有纠正机修班长陶某荣在排除抽水泵故的无证上岗、违规操作、违章作业的行为，最终导致事故发生。

（三）行业监管部门岑溪市应急管理局

岑溪市应急管理局在2024年和2025年均制定有年度安全生产执法检查计划，对辖区内所有工贸企业进行了全面的安全生产大检查，对存认真督促落实整改措施并进行了闭环管理，对存在安全生产违法行为的工贸企业二年来立案处罚20多起，做到有检查、有记录、有处理结果。该局的年度执法计划企业，要求每年进行一次执法监督检查，两年来，该局对该隆乘公司安全生产督查检查共3次，检查发现了6项隐患问题，6项，岑溪市应急管理局对该公司的安全

（7）《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

生产监督管理执法已依法履职到位。

（四）属地监管单位马路镇人民政府

经事故调查组调取马路镇人民政府有关安全生产工作的材料，镇党委、政府明确了镇领导班子的分工，落实了专门机构和人员负责安全生在2024年全年和2025年上半年的安全生产工作中认真执行市委、市政府及市安全生产和应急管理委员会关于安全生产工作的部署，每季度召工作会议，定期对辖区的企业进行了安全生产监督检查（其中对隆乘公司的安全生产工作检查2次），对存在的安全隐患问题均做到闭环管理，施，做到会议有签到、检查有记录、开展工作有照片，安全生产工作履职情况到位，但安全生产工作的业务水平和检查发现安全隐患能力有待

四、事故发生的原因

（一）事故的直接原因

陶某荣安全意识淡薄，没有按照隆乘公司制定的操作规程和规章制度进行带电危险作业（8）；且作为机修班长，明知抽水泵属涉电机有安排专业电工进行排除故障隐患，自己既不采取相应的带电作业安全防护措施（9），也没有进行拉闸断电，擅自冒险下河带电无证上岗作触电死亡。无证上岗、违规操作和违章冒险作业是此次事故发生的直接原因。

（二）事故的间接原因

1.安全生产教育和培训不到位，从业人员不熟悉作业岗位责任和安全操作规程。隆乘公司制定有完善的安全生产管理制度和岗位操作规作为后勤管理人员和陶某荣作为机修班长在发现涉电的故障隐患时没有报告安全员和负责人（11），且没有安排专业电工处理而是擅自违规违电作业的危险性认识不足，缺乏必要的安全知识和应急处置能力，安全防范意识薄弱，为事故的发生埋下隐患。

2.生产线承包经营投资人安全生产资金投入不足和现场安全管理不落实。生产线承包人朱某平没有投入足够的安全生产资金依法为电工符合国家标准或行业标准的绝缘服、鞋、手套等个人防护用品（2）；没有在危险因素部位抽水泵房张贴悬挂安全警示标识标志（1）和进行安控、排查治理事故隐患（4）；没有安排专人在涉电危险作业现场进行专门的安全管理，确保带电作业的操作规程和安全措施的落实（5），导规操作和违章作业无人监管和制止纠正，现场安全管理缺位。

3.生产线发包单位安全生产管理主体监督检查责任不落实，以包代管。没有将承包生产线的安全生产工作纳入协

（8）公司制定的《检修作业操作规程》[7]：检修作业必须确认安全条件，不得在未断电并停止运行的情况下对机械类设备进行检修。《危险作7.2：带电作业操作前，必须按规定填写《危险作业审批表》；7.3：带电作业必须设有专人监护，监护人应由带电作业实践经验的人员担任。《修安全管理制度》3.2.5：项目负责人（即机修班长）针对检维修项目制定检维修方案和安全防范措施，由生产厂领导和安全员审核同意后，4.4：各班组必须做好检维修前的相关准备工作（设备停机挂牌、拉闸断电签字、受限空间的吹扫确认等），为检维修安全创造条件，检维修单备所在班组认可，确认可靠后方可开妈检维修。

（9）公司制定的《危险作业审批制度》5.从事危险作业人员职责5.3：按规定穿戴劳动防护服装、防护工具和使用工具。

（10）《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格业。特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定。

（11）《中华人民共和国安全生产法》第五十九条：从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本告；接到报告的人员应当及时予以处理。

调和管理，没有定期对承包生产线进行安全督促检查（7），导致生产线承包者安全生产资金投入不足、危险部位的安全风险无分级管控、隐患场安全管理未落实没有被发现和纠正。

五、事故责任划分及处理建议

（一）陶某荣，机修班长。其无证上岗、违规操作和违章作业是导致事故发生的直接责任人，对事故的发生负直接责任，由于其在事故不予追究其责任。

（二）朱某平，生产线承包的主要经营投资人。其承包生产线所需的安全生产资金投入不足和机修现场安全管理不落实，是事故发生体，对事故的发生负直接主要管理责任，建议岑溪市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条（12）规定对其立案调查，并处罚。

（三）陈某文，隆乘公司法人、主要负责人，其没有履行法定的安全生产管理职责（4），建议由岑溪市应急管理局对其安全生产违法行案查处，并依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款规定（13）给予行政处罚。

（四）隆乘公司作为生产线发包的主体单位，没有将发包生产线的安全生产管理纳入公司进行统一协调、管理，监督检查责任不落实，负次要安全管理责任，建议由岑溪市应急管理局对该公司存在的安全生产违法行为依法进行立案查处，并依照《中华人民共和国安全生产法》第二款规定[13]给予行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）按照“四不放过”原则，隆乘公司必须加大安全生产管理力度，落实对应的整改措施，做好全员事故安全警示教育，警钟长鸣，刻吸取事故的教训。

（二）承包单位要认真加强现场作业的安全管理，加大经营安全资金投入的力度；配足作业人员的劳动防护装备；重要危险因素部位要标识标牌；进一步加强工人的安全生产教育和培训，让工人熟悉各项操作规程和安全管理制度，持证上岗；危险作业现场要落实作业审批和专场管理，督促工人务必遵守各项安全操作规程和正确佩戴个人防护用品，严防违规、违章作业、冒险作业等“三违”行为的发生。

隆乘公司要组织建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，增强事故风险防范能力。切实组织开展安全隐患排查和治理，特别是程的现场作业安全监督检查，明确各自的安全生产管理职责，将外包单位的安全生产工作纳入公司进行统一管理、协调，及时消除各种安全事企业安全

（12）《中华人民共和国安全生产法》第九十三条：由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营投资人不依照本法规定保证安全生金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。有前导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的关规定追究刑事责任。

（13）《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

风险，防止事故的再次发生。

（三）属地镇政府和行业监管单位要切实进一步加强我市机制砂石企业的安全生产监管工作，针对本事故暴露出来的安全隐患问题召开会通报全市，并深入剖析事故发生的原因，举一反三，做好行业警示教育，认真汲取事故教训，督促企业切实履行安全生产主体责任，务必加涉电、高处作业现场的安全隐患排查整改，提高企业的安全生产管理水平，防止行业再次发生类似事故。