信息类别： 安全生产 **公开方式：** 主动公开 **生成日期：** 2024-06-11

公开时限： 常年公开 **公开范围：** 面向全社会 **信息索取号：** 000014349/2

武宁县应急救治中心项目“3•11”一般 高处坠落事故调查报告

2024年3月11日7时44分许，江西建工第二建筑有限责任公司武宁县应急救治中心项目发生一起高处坠落事故，致1人死亡，直万元。

事故发生后，省安全生产委员会建筑施工安全专业委员会下发了《关于建议严肃查处武宁县“3·11”事故责任的函》（赣建安求根据事故调查情况依法依规严肃追究相关单位和人员责任，并将调查及处置情况报省安全生产委员会建筑施工安全专业委员会办发了《生产安全事故查处挂牌督办通知书》（九安办督〔2024〕2号），要求立即成立调查组，并邀请县纪委监委派员参加，迅速对及时形成调查报告。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，武宁县管理局、县纪委监委、县公安局、县住建局、县总工会组成的武宁县应急救治中心项目“3·11”高处坠落事故调查组（以下简称“故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场走访、人员谈话、勘查取生经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人和责任单位处理建议。同的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经事故调查组调查认定，武宁县应急救治中心项目“3·11”事故是一起因高处坠落造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位情况。

1.施工总承包单位。

江西建工第二建筑有限责任公司（以下简称江西二建公司），注册地为江西省南昌市青山湖区京安路66号江西建工第二建筑公楼，成立于2010年1月8日，法定代表人徐小勇。2022年2月8日，该公司获得了中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《建筑业号：D136014006），证书有效期至2022年12月31日；2023年12月22日获得的新证书有效期至2028年12月22日；资质类别及等级：建市政公用工程施工总承包壹级、机电工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级。2022年10月28日，该公司获得了江西省住房全生产许可证》（证书编号：（赣）JZ安许证字〔2004〕000002），证书有效期至2025年10月28日。

江西建工第二建筑有限责任公司武宁县分公司（以下简称江西二建武宁分公司），注册地为江西省九江市武宁县鲁溪镇荷洲村月24日，负责人章裕雄，是江西二建公司的子公司。

2.劳务作业及装饰装修工程分包单位。

江西天皓工程建设管理有限公司（以下简称天皓公司），注册地为江西省九江市经开区长城路115号东方塞纳二十三栋部分单10日，法定代表人刘金花，实际控制人潘迎喜。2022年2月24日该公司获得了九江经济技术开发区行政审批局颁发的《建筑业企业D336258194），证书有效期至2026年10月28日，资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包贰级（2022/02/24）、施工劳务企业年8月16日该公司获得了江西省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》（证书编号：（赣）JZ安许证字〔2021〕070368），证日至2024年11月12日。

3.监理单位。

九江市建设监理有限公司（以下简称九江建设监理公司），注册地址为江西省九江市浔阳区长虹大道32号建设大厦8-9层，成立代表人郭冬生。2019年7月3日，该公司获得了中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《工程监理资质证书》（证书编号：E136 2024年7月3日，资质等级：房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。

4.建设单位。

武宁县人民医院，负责人石磊，事业单位。

（二）工程概况。

1.项目立项情况。

2020年3月6日，武宁县应急救治中心项目（以下简称应急救治中心项目）经武宁县发展和改革委员会批复立项。

2.工程总体情况。

应急救治中心项目位于武宁县豫宁南大道与锦城大道交汇处，主体工程建筑面积33919.94平方米，分为两栋单体建筑，分别为及四层手术室、重症医学综合楼。2022年6月17日，取得了由武宁县住房和城乡建设局核发的《建筑工程施工许可证》（编号：3604

3.项目承接情况。

2022年4月24日，应急救治中心项目完成招投标，确定监理单位为九江建设监理公司、施工单位为江西二建公司。

2022年4月，武宁县人民医院和九江建设监理公司签订了《建设工程监理合同》，九江建设监理公司任命吴郁为项目总监理工程

2022年5月16日，武宁县人民医院和江西二建公司签订了《建设工程施工合同》，工程承包内容：包含主体工程及装饰装修工内容；计划开工日期为2022年5月，计划竣工日期为2023年12月，工期总日历天数为579天；江西二建公司任命余作江为武宁县应急人，项目经理为谢志鸿（2022年7月起变更为李晟）、技术负责人为李志强、施工员为张文超、质量员为吴浩、安全员为刘爱林（2文轩）、标准员为胡寅昱、材料员为何帆、机械员为肖洒、劳务员为程祖星、资料员为杨慧。

2022年8月11日，江西二建公司武宁分公司和天皓公司签订了《劳务分包合同》，分包范围：所有属于泥工、木工、钢筋工、人要求分包人完成之所有项目。2022年8月22日，签订了《武宁县应急救治中心项目装饰装修工程分包合同》，工程分包内容为该项室内外精装修，包含但不限于：医疗装修、楼地面装饰、墙柱面装饰、砌筑、内外墙粉刷、地坪漆、内墙油漆、外墙漆、栏杆、扶天棚吊顶、铝合金窗、防火门、木门、窗台板、百叶窗、瓷砖、幕墙、隔断、雨棚、屋面工程、地下室标示标线等。天皓公司项目为熊光龙，施工员为彭晓文，财务员为夏晓燕，劳资员为余金爱。

2023年3月24日，余作江和朱建华个人签订了《武宁县应急救治中心项目（铝单板安装劳务分包合同）》，分包范围：铝单板后置埋件、铜编织带连接主体避雷均压环、镀锌角钢、镀锌槽钢转接、不锈钢螺栓组、镀锌方管、铝合金角码、楼层间防火岩棉、酮耐候密封胶、保温岩棉安装固定、龙骨斜撑加固、材料搬、转运、铝板安装等一切相关工作。

该项目主体工程已完工，装饰装修工程基本完工，正在进行铝单板安装收尾和门楼雨棚玻璃安装等工作。

（三）事故发生经过。

2024年3月10日，朱建华安排刘莲朋、罗来艳、刘书胡、叶实华、叶素杰和其本人共6人一起安装综合楼门楼雨棚玻璃（中空宽1.2米、厚度为8+8毫米夹胶），叶素杰操作登高车往雨棚上送玻璃，刘莲朋在地面协助搬运；朱建华、罗来艳、刘书胡、叶实华安装好20块玻璃。

3月11日，6人继续安装玻璃。上午7时44分许，在安装好第3块玻璃，准备去搬第4块玻璃时，贴减震胶条的叶实华不慎踩空，抓在钢架龙骨上3秒左右后力竭，因其佩戴的安全带[]上安全绳未固定，导致其从高处坠落至雨棚下方砖堆上。

（四）事故现场情况。

事故发生地为武宁县应急救治中心项目综合楼雨棚，雨棚顶部至地面高约9米，顶部已安装23块玻璃，地面堆放了一堆砂和一堆砖。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况。

1.人员伤亡情况。

叶实华，男，52岁，武宁县石门楼镇银炉村人，身份证号码：360423xxxxxxxx3712，伤亡情况：死亡。

2.合同签订情况。

2023年5月17日，天皓公司与叶实华签订了《建筑行业劳动合同书》。

3.直接经济损失。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准，核定事故造成直接经济损失人民币约128万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况。

事故发生后，现场作业人员刘莲朋于7时49分许向天皓公司施工员彭晓文报告事故情况，彭晓文分别向天皓公司负责人潘迎喜了事故情况，并于8时7分电话告知江西二建公司项目部安全员熊文轩，熊文轩接报后分别于8时16分向项目经理李晟、8时27分向武设工程质量服务中心副主任涂立报告事故情况。县应急管理局、县住建局、县卫健委、新宁派出所等部门分别接到相关单位报告后事故现场，开展事故救援及善后工作。

（二）事故现场应急处置情况。

事故发生后，现场地面作业人员查看叶实华坠落后情况，发现其躺在地上没有动静，头盔破裂脱落。叶素杰于7时46分拨打12救护人员到达现场，立即对叶实华进行急救，但发现其已无生命体征。

（三）医疗救治和善后情况。

经急救医生现场确认叶实华已无生命体征后，江西二建公司、天皓公司与死者家属协商赔偿事宜，并签订了赔偿协议书。18体运回石门楼镇老家，于3月17日火化安葬。

（四）事故应急处置评估。

事故发生后，相关公司负责人接到报告后立即赶赴了现场组织救援并相继向县住建局、县卫健委、县应急管理局等有关部门门接到报告后立即赶赴现场，组织了事故救援及善后工作。县应急管理局通过事故直报系统、值班系统向上级报告了事故情况。经故的应急处置符合相关规定。

三、事故原因分析

（一）直接原因。

叶实华在应急救治中心项目综合楼门楼雨棚顶部高处作业时，其身系安全带绳未固定，导致其因踩空坠落，摔落至下方堆放的

（二）其他可能因素排除。

通过事故现场勘查、询问和医生诊断情况，排除人为故意破坏、突发灾害因素等情况。

（三）间接原因。

1.安全生产工作统一协调、管理不到位。江西二建公司武宁县应急救治中心项目部在接到省住建厅2024年3月8日发布的“江西建工第围内承建的所有在建项目暂停施工，进行安全隐患排查整治”通知要求后，只办理了停工手续，既未部署开展安全隐患排查整治，措施落实情况进行全面巡查；未制止天皓公司在项目未复工的

情况下安排工人于3月9日安装铝板和3月10日、11日安装门楼雨棚玻璃。

2.安全技术交底和施工现场安全管理不到位。天皓公司于2024年1月中旬将该项目的安全员熊光龙安排到其他项目后，未另派全管理，班组作业前只由班组长口头交代安全注意事项，未按照规定对作业人员进行安全交底。不落实停工要求，停工期间仍安排雨棚玻璃时，未按照施工方案进行施工，未做好施工现场安全防护设施，未督促高处作业人员正确使用安全带。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故有关单位的主要问题。

1.江西二建公司。

（1）事故隐患排查治理不到位。在项目建设过程中，相关部门及监理公司多次发现施工现场高处作业人员未佩戴安全带或未下达整改通知，但项目部未采取有效措施督促相关人员正确佩戴和使用安全带。

（2）落实监管部门监管指令不到位。未严格执行武宁县建设工程质量服务中心下达的《建设工程停工通知书》要求，组织开安全全面检查和整改，对项目在停工期间仍有专业分包工程进行施工的情况失察。

2.天皓公司。

（1）未配备专职安全生产管理人员[]。自2024年1月中旬起至事故发生时，在其承包的装饰装修工程项目施工过程中未配备专

（2）不服从总承包单位的安全生产管理。在总承包单位通知项目停工后，仍安排班组进行施工作业。

（3）施工现场安全防护设施不到位。既未在高处作业施工现场设置可系挂安全带的安全绳索，也未设置安全网。

3.九江市建设监理有限公司。

落实监理责任不到位，未督促江西二建公司采取有效措施强化现场安全管理。

4.武宁县人民医院。

未对项目施工情况进行严格检查，未严格督促施工单位落实安全施工的措施。

（二）有关监管部门的主要问题

1.武宁县住房和城乡建设局。

未有效督促项目部做好施工现场安全防护措施、施工人员正确使用劳保用品；下达停工指令后，未认真督促项目部落实停工整治；未对天皓公司项目部的安全生产工作进行监督管理。

2.武宁县卫生健康委员会。

对武宁县应急救治中心项目施工安全检查不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规，事故调查况和事故原因分析，认定下列单位和人员应当承担相应的责任，并提出如下处理建议：

（一）对有关责任人员的处理建议。

1.因在事故中死亡免于追究责任人员（1人）。

叶实华，男，群众，天皓公司武宁县应急救治中心项目工程施工人员。在未采取安全防护措施且未将安全带系挂固定的情况稳后，从门楼雨棚顶部高处坠落。对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，不予追究责任。

2.对事故有关责任人员的行政处罚建议（7人）。

（1）熊文轩，江西二建公司武宁县应急救治中心项目部安全员。对项目施工现场巡查不到位，未发现并制止门楼雨棚安装施工人员未系挂安全带的安全隐患，对事故发生负有管理责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[]的规定，建议由武法定规定范围内的行政处罚。

（2）李晟，江西二建公司武宁县应急救治中心项目部项目经理。对项目安全施工管理不到位，未督促天皓公司项目部按照专项施工对事故发生负有领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由武宁县应急管理局依法给予法定规定范围

（3）余作江，江西二建公司武宁县应急救治中心项目主要负责人。涉嫌将装饰装修工程违法发包给个人，督促、检查项目安单位管理不到位等情况失察，对事故发生负有领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议给予法定规定范围内的行政处罚；违法发包行为建议由武宁县住房和城乡建设局处理。

（4）彭晓文，天皓公司武宁县应急救治中心项目部施工员。安排作业人员在无安全防护设施的门楼雨棚上施工作业，对事故《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由武宁县应急管理局依法给予法定规定范围内的行政处罚。

（5）张金明，天皓公司武宁县应急救治中心项目部项目经理。对项目安全施工管理不到位，未按照专项施工方案做好安全防的停工要求，对事故发生负有领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由武宁县应急管理局依法给处罚。

（6）潘迎喜，天皓公司实际控制人。在项目未完工的情况下撤走安全员，督促、检查项目安全管理工作不力，对施工现场无必要察，对事故发生负有领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，

建议由武宁县应急管理局依法给予法定规定范围内的行政处罚。

（7）吴郁，建设监理公司武宁县应急救治中心项目总监理工程师。未督促江西二建公司采取有效措施强化现场安全管理。建局对其予以处理。

3.对有关公职人员的处理建议（4人）。

（1）周小明，男，中共党员，武宁县住房和城乡建设局建设工程质量服务中心副主任，武宁县应急救治中心项目监督员，全、扬尘治理等工作。

（2）汤岱铭，男，群众，武宁县住房和城乡建设局建设工程质量服务中心副主任，武宁县应急救治中心项目监督员，负责该尘治理等工作。

（3）甘宇，男，中共党员，武宁县人民医院总务科干事，武宁县应急救治中心项目项目办工作人员，负责该项目建设各方存，协助推进分项目、子项目的招标等工作。

（4）邓宇，男，中共党员，武宁县人民医院总务科干事，武宁县应急救治中心项目项目办工作人员，负责该项目现场协调、到项目施工现场进行巡查等工作。

以上公职人员不同程度存在履职不到位的问题，对该起事故发生负有相应责任，建议由武宁县纪委监委处理。

（二）对有关责任单位的处理建议。

1.天皓公司。未配备专职安全生产管理人员，施工现场未采取相应的安全施工措施，不服从总承包单位的安全生产管理，对事据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议由武宁县应急管理局依法给予法定规定范围内的

2.江西二建公司。隐患排查治理不到位，对承包单位统一协调、管理不到位，对事故发生负有重要责任。根据《中华人民共和十四条第一款第（一）项的规定，建议由武宁县应急管理局依法给予法定规定范围内的行政处罚。

3.九江建设监理公司。落实监理责任不到位，对事故发生负有管理责任。建议由武宁县住房和城乡建设局给予处理。

（三）对有关部门处理建议。

1.武宁县住房和城乡建设局。未有效督促项目部做好施工现场安全防护措施、施工人员正确使用劳保用品；下达停工指令后，工措施、开展安全隐患排查整治；未对天皓公司项目部的安全生产工作进行监督管理。对事故负有重要部门监管责任，建议其向武刻检查。

2.武宁县卫生健康委员会。对武宁县应急救治中心项目施工安全检查不到位。对事故负有主管部门监管责任，建议其向武宁县查。

3.武宁县人民医院。未对项目施工情况进行严格检查，未严格督促施工单位落实安全施工的措施。对事故负有管理责任，建议其向出深刻检查。

六、事故主要教训

（一）企业安全防范意识不强、警惕性不高。江西二建公司项目部在接到监管部门发出的停工开展安全隐患排查的通知要求工手续，既未汲取江西二建公司其他地方项目发生事故的教训开展安全隐患排查整治，也未强化巡查、督促分包单位停工整治。

（二）施工安全管理混乱、现场防护设施缺失。项目工程总承包单位和专业工程分包单位安全管理职责划分不清，分包单位停工期间仍安排施工作业，且高处作业施工现场无防坠落设施，无可靠的安全带系挂点。

（三）行业监管部门未严格履行监管执法责任。住建部门在日常检查中多次发现应急救治中心项目施工人员高处作业安全带均未依法进行处罚，监管执法失之于宽、失之于软，未能有效监督施工企业彻底消除隐患。

七、事故整改和防范措施

（一）强化安全发展理念，认真落实企业安全生产主体责任

各参建单位要认真汲取事故教训，剖析深挖事故根源，举一反三，牢固树立安全发展理念，充分认识建筑施工行业的高风险侥幸大意心理。要结合行业实际，分析研判事故风险，采取有效措施，紧盯薄弱环节，查找管理短板，堵塞管理漏洞把所有风险管到位，坚决遏制“想得到、看得到”、就是“做不到、管不到”的问题，坚决控制作业现场安全漏管失控的势头。

（二）强化安全教育培训，全面提升施工作业人员安全素质

各参建单位要针对行业特点，广泛深入开展全员安全生产教育培训活动，切实做到“不经教育培训不上岗、教育培训不到位不上岗”。要以事故案例警示教育为中心，以“反三违、促安全”为重点，提高一线施工作业人员的安全意识、安全常识、安全理，采取切实有效可行的措施手段，杜绝违章违规作业行为，以“零容忍”态度，促“零违章”管控，保“零事故”目标。

（三）强化安全监督检查，深入推进建筑施工领域专项整治

建设主管部门要结合安全生产治本攻坚三年行动的有关部署要求，坚持问题导向，突出普遍性、典型性问题，深入推进建筑施工行动，坚决整治、查处、打击建筑施工行业领域中存在的乱象。要进一步强化对建设工程项目的监督检查力度，严格安全监督检查工任不落实、作业现场管理混乱、违章违规操作等行为，发现一起、坚决查处一起。要严格督促建设施工单位依法履行主体责任，建患排查治理双重预防机制，加强作业现场的检查巡查，坚持不留死角、不留盲区、不走过场，开展全方位、动态化的风险辨识和隐筑施工行业领域生产安全事故。



打印 关闭