# 八步贺街贺州市桂源水利电业有限公司 “1•16”一般高处坠落事故调查报告

2026-03-19 16:45　来源：八步区应急管理局



2026年1月16日9时48分许，贺州市桂源水利电业有限公司在开展装表接电登杆作业过程中发生一起高处坠落事故，造成1人重伤[1]，截至当济损失约37.42万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管14号）等有关法律法规，经八步区人民政府批准，成立八步贺街贺州市桂源水利电业有限公司“1·16”一般高处坠落事故调查组。事故调查组坚严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘查、调查取证，查明了事故经过、原因、人员伤亡和损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意

事故调查组认定，八步贺街贺州市桂源水利电业有限公司“1·16”高处坠落事故是一起由于企业安全生产管理制度落实不到位，对作业现险因素缺乏有效技术措施，现场安全管理不到位，以及从业人员安全意识淡薄和个体安全防护不到位导致的一般生产安全责任事故。

---

[1]《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）第十三条：事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时

一、事故基本情况

**（一）事故发生经过。**

事故调查组通过事后现场勘察和对相关人员的调查询问，基本还原事故发生经过：

2026年1月13日，贺州市金渔文旅有限公司提出新开电户申请，贺州市桂源水利电业有限公司贺街供电所进行了业务受理。

2026年1月16日，贺州市桂源水利电业有限公司贺街供电所所长岑x奋安排了该项工作，由送配电线路检修工古x、刘x广、李x诚、解x凯和刘到贺街镇东莲村贺州市金渔文旅有限公司（原独岭水文站旧址）装表接电作业，古x为本次工作负责人。8时30分开始上班，古x组织刘x广、李x诚、刘x海4人，并讲明当天装表接电工作任务，然后到仓库组织材料。9时20分许，作业人员到达施工现场后，古x召开班前会，对工作内容进行分工，负责登杆布线，解x凯负责装电表箱，刘x广和李x诚负责地勤。交代完毕后并问询大家是否明白，大家回答“明白”后，就开始检材料进行施工作业班前会时看到刘x海没带安全帽，并交待了刘x海要戴好安全帽。在刘x海登杆前，古x就去停放在门口的车子上取电动工具，现场刘x广和李x诚负责海登杆。刘x海登杆至房瓦处时受到阻碍，于是刘x海就解开了环绕在电杆上的安全带，越过瓦面。9时48分许，就在刘x海重新将安全带扣上过程中离杆，身子受重心作用发生失衡后仰坠落到地面。此时古x正往回走进入大门的时候就听到“嘭”的一声响，古x就丢下手上的东西，直接跑过去，海躺在电杆旁的地上了，当时刘x海头部流血，人处于昏迷状态。至此，事故发生。

**（二）事故现场情况。**

**1.事故发生地点。**事故发生在八步区贺街镇东莲村贺州市金渔文旅有限公司（原独岭水文站旧址



（图1 事故地点：八步区贺街镇东莲村贺州市金渔文旅有限公司

（原独岭水文站旧址））

**2.事故现场勘察情况**

根据事发后到现场查看，并安排现场作业人员现场指认并讲述，记录如下：

发生位置：位于建筑物场所院内东北角处。

作业内容：为客户装表接电作业，事故发生时为登杆过程中。

涉事物件及作业人员事发时状态：电杆高度为10m，登杆时作业人员处于瓦面上部电杆高度2.63m处，作业人员身穿着全身式登杆专用安全带电杆环扣，未佩戴安全帽。

工器具：脚扣一副，左右绳带断裂。

坠落点：距电杆0.3m处，接触面为水泥地面。

其他：一是作业现场未设置有“当心触电”“当心坠落”“作业需佩戴安全帽”“注意安全”等安全警示标志牌。二是未配备急救箱。



（图2 施工现场作业人员指认事故人员坠落位置）



（图3 当事人穿戴的全身式登杆安全带）



（图4 电杆与房瓦的接触面）

**（三）人员伤亡和直接经济损失情况。**

该事故造成1人重伤。伤者：刘x海，男，1974年6月17日出生，身份证号码：45242619740617xxxx，家庭住址：广西贺州市八步区建设中路。

截至2026年2月14日（事故发生期满30天），伤者仍在贺州市中医医院ICU接受救治中。因事故处置尚未结束，最终事故损失情况尚不确定。

二、事故发生原因

**（一）事故直接原因**

刘x海安全意识淡薄，违反《贺州市桂源水利电业有限公司高处作业管理规定》[2]和《个体防护装备规范 第6部分电力》[3]，没有佩戴安全杆作业，在登杆跨越瓦面过程中解除环扣在电杆上的安全带，越过瓦面后重新环扣电杆安全带时，因双手离杆，受重心作用身子发生失衡后仰，导地面造成重伤。这是造成本次高处坠落事故的直接原因。

**（二）事故间接原因**

**贺州市桂源水利电业有限公司：**落实安全生产主体责任不到位。一是安全管理制度不完善。《贺州市桂源水利电业有限公司高处作业管理规少对作业人员规范穿戴使用安全帽、安全鞋等个体劳动防护用品的内容。二是未建立相应的机制。对全员安全生产责任制落实情况缺乏监督，无法安全生产责任制的落实。三是作业现场安全管理不到位。1月16日，在贺街镇东莲村贺州市金渔文旅有限公司（原独岭水文站旧址）装表接电作业（副所长）或班组安全员在作业现场进行监督；涉及高处作业未经审批；班前会仅作口头交代，未按规定填写《班前班后会记录表》；对刘x海没全帽登杆违规行为未提出制止或报告。四是未设置明显的安全警示标志。作业现场存在触电、高处坠落、其他伤害等较大危险因素，未设置有“当“当心坠落”“作业需佩戴安全帽”“注意安全”等安全警示标志牌。五是生产安全事故隐患排查治理不到位。对登杆过程会受到房瓦阻碍未进行辨识，没有采取有效技术措施，未消除事故隐患。

---

[2]《贺州市桂源水利电业有限公司高处作业管理规定》3.3.1：高处作业应正确使用安全带。3.3.3：高处作业人员在移动位置时不应失去安全带的业过程中应随时检查安全带是否拴牢。

[3]《个体防护装备规范 第6部分电力》（GB39800.6—2023）表1：10.高处作业适用的个体防护装备（安全帽、安全鞋、安全带等）。

三、事故应急处置情况

**（一）事故信息接报及响应情况**

事故发生后，古x第一时间就用工作服给刘x海头部进行止血，同时安排李x诚拨打120急救电话并到公路路口接120救护车；刘x广负责对施工路障为救护做准备；解x凯向岑x奋报告事故情况。9时50分许，岑x奋接到报告后立即开车赶往施工现场；路上向公司安监部主任程x报告事故情况未接听电话，大概八分钟后到达施工现场。10时许，120救护车达到事故现场，医务人员对伤者刘x海进行了现场伤情处理，随后将刘x海送往贺州

院进行抢救，李x诚随车同往协助配合。岑x奋同时也开车赶上医院，并电话联系了伤者家属。10时12分许，正在贺街镇文庙参加党建活动的程x接监部副主任徐x口头报告后并打电话给岑x奋核实了事发情况，立即向在一起的公司总经理谢x锋口头汇报了事故情况。接到事故报告后，谢x锋立即处置工作，要求第一时间做好伤者救治工作，并指示程x及时做好向上级相关部门报告事故情况。随后谢x锋与程x直接赶往医院了解伤者救治情况，事故现场查看情况。10时22分许，正在公司与前任分管副经理陶x文进行工作交接的公司分管副经理严x贤接到事故报告，陶x文和严x贤两人随后赶调伤者救治工作。10时59分许，程x向八步区应急管理局办公室报告了事故情况，随后向八步区发改局报告了事故情况。

**（二）事故应急处置情况。**

2026年1月16日10时59分，八步区应急管理局接到贺州市桂源水利电业有限公司电话报告事故情况。11时50分许，八步区应急管理局、八步区贺街镇政府相关工作人员到事故发生地进行了事故核实工作，对事故单位作出了现场处置措施，并督促做好伤者的救治和伤者家属的安抚工作。

**（三）医疗救治和善后情况。**

2026年1月16日，经贺州市中医院对刘x海救治，随后转入ICU 病房接受治疗，一直处于昏迷状态未见苏醒。为配合医院对伤者的救治工作，排了若干名工作人员到医院进行了排班轮守，同时做好伤者家属的安抚工作，期间刘x海家属情绪稳定。

2026年3月11日23点45分，刘x海经救治无效死亡。该公司积极做好死者家属安抚工作，对死者赔偿事宜尚未进行协商，没有出现由此引发的定因素。

**（四）事故应急处置评估结论。**

作业人员现场处置过程较为得当，公司相关人员预案启动和应急响应较为及时，现场组织救援处置工作合理。存在不妥之处：现场人员使用伤者进行止血，户外作业应配备有医用急救箱[4]。

---

[4]《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB26859—2011）4.2.2：经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱，存放急救用品，并指定专人充或更换。

四、事故责任单位相关情况

**（一）事故发生企业基本情况。**

贺州市桂源水利电业有限公司，《营业执照》统一社会信用

代码：91451100672451461U（1-1），注册资本：陆亿壹仟肆佰叁拾万陆仟肆佰圆整，类型：其他有限责任公司，成立日期：2008年02月20日，人：谢x锋，住所：贺州市八步区松木岭路122号商业写字楼8、9楼，经营范围：许可经营项目：水力发电，趸购、直供、电力零售，公共供水、生集中式供水（限分公司经营）；一般经营项目：电力投资开发；发电、供电、供水工程设备、材料配件销售，技术咨询服务；水利综合开发。（依准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

**（二）经营资质认可或行政审批情况。**

持有《电力业务许可证》（许可证编号：3062707-00035），许可类别：供电类，有效期自2007年03月30日至2027年03月29日。

贺州市桂源水利电业有限公司下发任命文件《关于谢x锋等同志任免职的通知》（贺桂水电司发〔2025〕35号），谢x锋为贺州市桂源水利电司董事长（法定代表人）、总经理。

中共贺州市桂源水利电业有限公司委员会下发任命文件《关于程x等同志任免职的通知》（贺桂水电司党干〔2024〕4号），岑x奋为贺州市电业有限公司贺街供电所所长。

**（三）日常监管情况。**

**1.安全生产管理机构设置情况。**公司设置有安全监察部，配备有主任1名，副主任1名，现有专职安全管理人员4名。另部室、班组各配置有员。贺州市桂源水利电业有限公司下发任命文件《关于正式聘任程x等同志职务的通知》（贺桂水电司发〔2022〕14号），程x为安全监察部主任；式聘任张x娣等同志职务的通知》（贺桂水电司发〔2023〕98号），徐x为安全监察部副主任。

**2.持证人员情况。**公司总经理谢x锋，副总经理曾x伟，专职安全员程x、徐x、温泉、罗建忠，上述安全生产管理人员的安全生产知识和管理资格证均在有效期内。

贺街供电所所长岑x奋，工作负责人古x，作业人员刘x广、李x诚、解x凯和刘x海，以上人员高处作业、高（低）压电工作业特种作业操作证期内。

五、有关责任单位履职情况及存在的主要问题

**八步区发展和改革局：**按照《贺州市八步区安全生产委员会办公室关于印发<八步区安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）>子知》[5]要求，在落实八步区电力系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）工作中，一是开展了企业安全生产检查工作；二是加大电力等重点领域安全监管；三是推动全区能源电力安全隐患动态清零等工作；四是在开展企业主要负责人安全教育培训工作中，有组织辖区企业负责人市发展和改革委员会组织的安全教育培训，但未组织开展本级的能源电力企业负责人安全教育培训工作。

---

[5]《贺州市八步区安全生产委员会办公室关于印发<八步区安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）>子方案的通知》（贺八〔2023〕17号）。

六、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

**（一）对责任人处理建议（共5人）**

**1.刘x海（死者，贺州市桂源水利电业有限公司职工）：**安全意识淡薄，违反《贺州市桂源水利电业有限公司高处作业管理规定》和《个体防范 第6部分电力》，没有佩戴安全帽进行登杆作业，在登杆跨越瓦面过程中解除环扣在电杆上的安全带，越过瓦面后重新环扣电杆安全带时，因双受重心作用身子发生失衡后仰，导致坠落到地面造成重伤。对事故发生负有直接责任，因在后期救治无效死亡，建议免于责任追究。

**2.谢x锋（贺州市桂源水利电业有限公司党委书记、董事长、总经理）：**履行对本单位安全生产工作职责[6]不到位，制定的安全管理制度不完善。《贺州市桂源水利电业有限公司高处作业管理规定》，缺少对作业人员规范穿戴使用安全帽、工作鞋等个体劳动防护用品的内行为对事故负有责任，建议八步区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予行政处罚。

**3.程x（贺州市桂源水利电业有限公司安监部主任）：**履行安全生产管理人员职责不到位。一是组织或者参与拟订的本公司安全生产规章制善，《贺州市桂源水利电业有限公司高处作业管理规定》缺少对作业人员规范穿戴使用安全帽、工作鞋等个体劳动防护用品的内容。二是组织或者司安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况[8]。2025年度“两票”及“三种人”学习与2025年度“安规”学习时间、人员存在记实际不符。以上行为对事故负有责任，建议八步区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予行政处罚；涉及暂停或者吊销安全生产有关政处罚，由行业主管部门依法依规作出处理，处理结果报八步区应急委办备案。

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）项：组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项：组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

**4.岑x奋（贺州市桂源水利电业有限公司贺街供电所所长）：**

履行岗位职责[9]范围内的安全生产工作不到位。一是工作安排缺少安全管理。1月16日，贺街镇东莲村贺州市金渔文旅有限公司（原独岭水文站旧接电作业，在本人（或副所长）不在作业现场监督的情况下，也未安排班组安全员到作业现场进行监督，无法了解安全生产动态，对违章作业、生安全因素，重大设备缺陷和隐患无法进行监察。以上行为对事故负有责任，建议八步区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给予行政处暂停或者吊销安全生产有关资格的行政处罚，由行业主管部门依法依规作出处理，处理结果报八步区应急委办备案。

**5.古x（贺州市桂源水利电业有限公司现场负责人、送配电线路检修工）**：履行工作负责人（监护人）安全职责[10]不到位。一是1月16日，在莲村贺州市金渔文旅有限公司（原独岭水文站旧址）装表接电作业，未严格执行公司工作票管理规定和安全生产工作等有关规章制度要求；二是涉业未履行审批手续[11]；三是作业前未对作业场所进行安全风险辨识，对存在的危险点（电杆与房瓦接触，安全带无法越过）没有采取有效技术措除事故隐患；四是作业过程脱岗，对刘x海没有佩戴安全帽登杆违章作业行为，未提出制止或向所长报告。以上违规行为，建议由贺州市桂源水利电业有限公司依照公司安全生产管理有关规定作处理结果报八步区应急委办备案。

---

[9]《贺州市桂源水利电业有限公司全员安全生产责任制（试行）》4.84供电营业所所长4.84.3：认真执行安全生产规章制度和操作规程；负责组织项目的安全技术措施，履行到位监督职责或到现场指挥作业，做好各项工作任务的事先“两交底”（技术交底和安全措施交底），有序组织各项生产守劳动纪律，不违章指挥、不强令作业人员冒险作业，及时纠正或制止各类违章行为。

[10]《贺州市桂源水利电业有限公司工作票管理规定》3.3.3.3：（3） 工作前向工作班全体成员告知危险点，交代安全措施和技术措施，并予以确督促、监护工作班成员遵守本标准，正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。

[11]《贺州市桂源水利电业有限公司安全生产工作规定》第五十三条：……对动火作业、有限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高动实施作业许可管理，严格履行审批手续。

**（二）对责任单位处理建议（共2家）**

**1.贺州市桂源水利电业有限公司：**落实安全生产主体责任不到位。一是未建立相应的机制[12]。对全员安全生产责任制落实情况缺乏监督，无员安全生产责任制的落实。二是未设置明显的安全警示标志[13]。作业现场存在触电、高处坠落、其他伤害等较大危险因素，未设置有“当心触电坠落”“作业需佩戴安全帽”“注意安全”等安全警示标志牌。三是生产安全事故隐患排查治理不到位[14]。对登杆过程会受到房瓦阻碍未进行安识，没有采取有效技术措施，未消除事故隐患。以上行为对事故发生负有责任，建议由八步区应急管理局依据安全生产法律、法规规定，对其给罚。

**2.八步区发展和改革局：**在落实八步区电力系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）工作中，未组织开展全区能源电力企业负教育培训工作。对以上存在问题，建议八步区发展和改革局向八步区人民政府作出书面检讨。

---

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款：生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保全生产责任制的落实。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标

[14]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施现并消除事故隐患。……

七、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，避免类似事故的再次发生，提出如下防范及整改措施：

**（一）贺州市桂源水利电业有限公司：**要深刻吸取“1·16”一般高处坠落事故教训，举一反三，全面加强安全生产管理工作，确保安全生要建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实；二是要健全和完善安全生产各项管理制度程，教育和督促从业人员严格执行；三是要加强作业现场安全管理工作，开展安全风险辨识，落实安全防护措施，做好人员监护和安全技术交底工要加强从业人员安全生产教育培训工作，提高自我防范安全意识，保证从业人员具备必要的安全生产知识。

**（二）八步区发展和改革局**要切实增强安全生产政治觉悟和安全风险意识，进一步增强安全生产责任感，全面落实区委、区政府各项安全生求，认真做好企业安全生产监督检查服务工作。**各属地人民政府**要树牢安全发展理念，认真落实区委、区政府关于安全生产工作部署和安全生产属作要求，进一步压紧压实安全生产责任，做好安全生产相关法律宣传工作，督促企业落实主体责任，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳**业主管部门**要对安全生产工作务必引起高度重视，坚决克服麻痹思想，始终警钟长鸣。要严格落实“管行业必须管安全”要求，高效统筹发展和安做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，落实落细各项安全监管制度和重点任务举措，排查整改重大事故隐患，有效防范各类事故发生，格局保障新发展格局，推动八步经济建设高质量发展。

贺州市桂源水利电业有限公司“1·16”高处坠落事故调查组

2026年3月13日