台州某某新能源有限公司“3·16”一般高处坠落事故调查报告

发布日期：2026-04-29 17:01 信息来源：

台州某某新能源有限公司“3·16”

一般高处坠落事故调查报告

2025年3月16日，台州市路桥区应急管理局接横街镇应急消防管理站报告，称在位于台州市路桥区横街镇下云村的浙江某某机电有限公司厂区内发生一起致一人死亡的一般高处坠落事故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定和台州市路桥区人民政府办公室《关于成立台州某某新能源有限公司“3·16”一般高处坠落事故调查组的通知》文件要求，区应急管理局受区政府委托，牵头成立由区纪委区监委、区人力资源和社会保障局、区发展和改革局、区住建局、台州市公安局路桥分局、区总工会、区供电局、横街镇人民政府等单位组成事故调查组，开展事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘察、询问相关人员、查阅资料、调查取证等方式，查明了事故过程，查清了事故原因，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、有关责任人的处理建议和防范事故的对策措施，形成以下调查报告。

一、基本概况

（一）事故相关单位和个人情况

1.台州某某新能源有限公司成立于2015年12月3日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人丁某某，注册资本500万元人民币，营业期限2015年12月3日至长期，企业地址浙江省台州市台州湾新区三甲街道滨康大道**号**幢**区，统一社会信用代码略，经营范围：新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；电力电子元器件销售；太阳能热利用产品销售；电子专用材料销售；太阳能热利用装备销售；太阳能发电技术服务；电池销售；太阳能热发电装备销售；半导体器件专用设备销售；光伏发电设备租赁；金属制品销售；半导体照明器件销售；照明器具销售；塑料制品销售。

2. 丁某某，女，汉族，生于1986年6月14日，家庭住址浙江省台州市路桥区峰江街道佐川胡村**区**号，政治面貌群众，身份证号码略。是台州某某新能源有限公司的法定代表人，负责该公司的全部事务。

3.黄某某，男，汉族，生于1988年9月1日，家庭住址浙江省台州市路桥区峰江街道佐川胡村**区**号，政治面貌群众，身份证号码略。为台州某某新能源有限公司光伏安装工程（浙江某某机电有限公司楼顶的光伏安装项目）的承包人。

4.林某某，男，汉族，生于1955年9月7日，家庭住址浙江省台州市路桥区金清镇下盟村**区**号，政治面貌群众，身份证号码略。为台州某某新能源有限公司光伏安装工程（浙江某某机电有限公司楼顶的光伏安装项目）的包工头。

二、事故发生和事故救援情况

2025年3月16日，光伏安装工程包工头林某某召集临时工江某某、梁某某、李某某等5人到位于浙江省台州市路桥区横街镇下云村的浙江某某机电有限公司**号楼厂房楼顶进行光伏板维护更换作业。16时15分左右，江某某等5人均在厂房楼顶南侧电梯井顶部平台上施工，江某某站在新换的光伏板上紧固四周螺丝时，突然一阵大风迎面刮来，江某某站立的光伏板被掀起，他也连同光伏板一起被风顺势吹走坠落至厂房一楼外水泥地面，发生高处坠落事故。后来医生赶到现场经检查确认江某某伤势过重死亡。

路桥区应急管理局接到横街镇应急管理办公室报告后，组织事故调查组人员立即赶往事故现场进行处置，按照程序做好现场勘查和证据收集等相关工作。2025年3月21日，经横街镇人民调解委员会调解，签订人民调解协议书，双方达成赔偿协议，死者的善后已妥善处置。

三、事故背景

浙江某某机电有限公司：系有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码略，位于浙江省台州市路桥区横街镇下云村，成立于2016年6月6日，法定代表人施某某，注册资本伍仟捌佰万元整，主要从事电机制造；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；电动机制造；风动和电动工具制造；风动

和电动工具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车零部件及配件制造等等。目前将厂区**号楼房顶无偿提供给台州某某新能源有限公司作为光伏板安装场地，仅享受台州某某新能源有限公司向其出售低于工业用电价格的电力。2020年4月16日双方签订至今有效的光伏发电合作合同书。

事故厂房：浙江某某机电有限公司**号楼，为东西走向南边面电梯井顶楼，砖混结构，主体建筑四层，高度约23米，房顶平台铺设有光伏板；在房顶南侧靠墙建有3.6米高的电梯井，其顶部平台也铺设有光伏板，平台四周建有高约0.5米的女儿墙，南墙至一楼地面总落差约26.6米。

光伏板：单板长220CM，宽103CM，厚5CM，重约5Kg，高出楼面40CM近似于平铺安装。

气象条件：根据路桥横街站气象资料表明，事发当天2025年3月16日12时00分至18时00分天气为多云，无降水，气温10.8℃-15.2℃，最大风力13.1m/s（6级）。

黄某某：系自然人，为台州某某新能源有限公司光伏安装工程（浙江某某机电有限公司楼顶的光伏安装项目）承包人，双方于2025年2月5日签订施工合同。

林某某：系自然人，为光伏安装工程包工头，受约于黄某某。

江某某（死者）：男，身份证号码为略，系自然人，为临时雇工，受雇于林某某。

作业现场：未发现安全防护设施；未见安全操作规程和高处作业安全警示标识；江某某作业时戴有安全帽，但未佩戴安全带，也未采取其他安全防护措施。

四、事故造成的人员死亡和直接经济损失情况

死亡人员：江某某，男，汉族，生于1978年8月12日，家庭住址浙江省台州市温岭市新河镇六闸村**号，公民身份号码略。

本次事故造成直接经济损失约一百五十万元人民币。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的直接原因

（1）江某某在最大可能达6级风力的气象环境下室外高空（离地26.6米）安装光伏板，身处位置电梯井顶部平台四周建有高约0.5米的女儿墙，光伏板平铺安装高度为0.4米又低于女儿墙。当阵风刮过时，光伏板上下表面形成风力压强差，而造成连板带人一起被风力掀起吹落至地面。这也是导致本次事故发生的直接原因。

（2）江某某在落差2米以上高度的厂房楼顶安装光伏板，未按高处作业安全操作规程规范作业。

（3）江某某安全意识淡薄，仅戴安全帽而未佩戴安全带，也未采取其他任何有效的安全防护措施而进行高处作业，不慎从楼顶坠落至地面，造成高处坠落伤害事故。

（二）事故发生的间接原因

（1）涉事各方安全生产管理不到位，层层转包安全生产责任制未落实到位，与承包方未签订安全生产管理协议，未落实高处作业责任制，也未签发高处作业证。

（2）承包作业人员缺乏安全知识和风险管控意识，安全生产教育和培训不到位。

（3）事发时现场无安全监护人员。

（4）作业现场安全警示标识缺失。

（三）事故性质

这是一起一般等级生产安全责任事故。

六、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）江某某，安全意识淡薄，高处作业未按高处作业安全操作规程规范作业也未采取其他任何有效的安全防护措施。鉴于其已在事故中死亡，免予追究责任。

（二）台州某某新能源有限公司，作为浙江某某机电有限公司楼顶的光伏安装项目的承包单位，将该项目发包给不具备相关施工安装资质的个人（黄某某），也未与承包人（黄某某）就该项目签订专门的安全生产管理协议，导致发生生产安全事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对事故发生负有责任，建议区应急管理局给予行政处罚。

（三）黄某某，作为台州某某新能源有限公司光伏安装工程（浙江某某机电有限公司楼顶的光伏安装项目）承包人，将该项工程二次转包给不具备相关施工安装资质的个人（林某某），也未与承包人（林某某）就该项目签订专门的安全生产管理协议，导致发生生产安全事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对事故发生负有责任，建议区应急管理局给予行政处罚。

（四）林某某，作为台州某某新能源有限公司光伏安装工程（浙江某某机电有限公司楼顶的光伏安装项目）包工头，高处作业时未督促落实高处作业责任制。作业人员都未取得高处作业操作证且未佩戴安全防护用品（安全绳），作业现场安全警示标志缺失，现场也未安排专门的安全监护人员。导致发生生产安全事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，对事故发生负有责任，建议区应急管理局给予行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）台州某某新能源有限公司，要认真总结事故教训，增强法律意识，严格遵守国家法律法规，全面履行安全生产主体责任，保证安全生产的资金投入，加强对项目承包方的资质审核和现场的安全管理，严防事故再次发生。

（二）横街镇人民政府要进一步加强对辖区内企业的日常检查，重点对员工的安全生产教育和培训，项目的发包转包，以及违规、违章作业等方面进行检查。同时，举一反三，加强对辖区生产经营单位的安全监管，要求企业进一步落实主体责任，自主开展生产安全事故隐患排查治理，夯实安全生产基础，预防生产安全事故发生。

打印本页　关闭窗口

站点地图　隐私声明　常见问题　联系我们

版权所有：台州市路桥区人民政府 © Copyright by Taizhou Luqiao District People's Government

主办单位： 台州市路桥区人民政府办公室　联系方式：桐屿街道文化路705号（邮政编码：318050）　技术支持：台州市路桥区政
站建设服务中心

建议IE680以上版本 浏览器,1024×768以上分辨率浏览本网站　网站标识码：3310040032　浙ICP备05073837号　访问