珠海高新区珠海健航医疗科技有限公司

“7·1”一般高坠事故调查报告

珠海高新区珠海健航医疗科技有限公司

“7·1”一般高坠事故调查组

2023 年 9 月 28 日

目　录

一、事故基本情况.....1

（一）事故相关企业情况.....2

（二）涉事生产车间情况.....6

（三）事故相关人员情况.....6

二、事故发生经过和应急处置情况.....6

（一）事故发生经过.....6

（二）事故应急处置情况.....7

三、人员伤亡和经济损失情况.....7

（一）人员受伤情况.....7

（二）直接经济损失.....8

四、事故原因和事故性质.....8

（一）直接原因.....8

（二）间接原因.....9

五、事故性质.....9

六、事故相关单位履职情况.....9

七、事故责任认定以及处理建议.....10

（一）对事故单位和个人的处理建议.....10

八、事故整改和防范措施.....11

珠海高新区珠海健航医疗科技有限公司
“7·1”一般高坠事故调查报告

2023年7月1日9时许，珠海健航医疗科技有限公司透析器生产车间（二期装修区域）发生一起高坠事故，造成1人重伤。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经珠海高新区管委会批准，7月3日，成立了由高新区管委会、区应急管理局、区总工会、区综治局、区社会事业局、金鼎派出所、区纪检监察工委等单位人员组成的珠海高新区珠海健航医疗科技有限公司“7·1”一般高坠事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过调查取证、现场勘察、查阅资料、调查询问和综合分析等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关企业情况

1.健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“健帆生物公

司”）。统一社会信用代码：91440400617510510 7；公司类型：其他股份有限公司（上市）；法定代表人：董*。成立日期：1989年12月19日；经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；第二类医疗器械生产；食品销售；第二类增值电信业务；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；药品批发；药品零售；药品进出口；医疗服务；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；食品添加剂销售；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；包装材料及制品销售；生物基材料技术研发；生物基材料销售；新型膜材料销售；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；可穿戴智能设备销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；软件销售；软件外包服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及办公设备维修；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运

行维护服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；大数据服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；日用百货销售；日用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.珠海健航医疗科技有限公司（以下简称“健航公司”）。统一社会信用代码：91440400617510510 7；公司类型：其他股份有限公司（上市）；法定代表人：董*。现用名：珠海健帆血液净化科技有限公司；成立日期：2020 年 4 月 1 日；经营范围：一般项目:第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发;新材料技术推广服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）;化工产品销售(不含许可类化工产品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活

动）许可项目:第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

3.广东营舜科技有限公司（以下简称“广东营舜公司”）。统一社会信用代码：91440113068192248U；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：彭**。成立日期：2013年5月23日。经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；第二类医疗器械生产；食品销售；第二类增值电信业务；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；药品批发；药品零售；药品进出口；医疗服务；道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；食品添加剂销售；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；包装材料及制品销售；生物基材料技术研发；生物基材料销售；新型膜材料销售；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备

制造）；机械设备销售；可穿戴智能设备销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；网络与信息安全软件开发；软件开发；软件销售；软件外包服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及办公设备维修；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；大数据服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；日用百货销售；日用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）持有广州市住房和城乡建设委员会核发的《建筑业企业资质证书》，证号：D344399894，具备电子和智能化工程专业承包二级资质，具备建筑机电安装工程专业承包三级，施工劳务不分等级，建筑装修装饰工程专业承包二级资质；广东营舜公司地址位于广州番禺区洛浦街浦华路606号3号楼618号部位05铺；工程项目负责人：黎**。

（二）涉事生产车间情况

事故发生地透析器生产车间（二期装修区域）地址位于高新区唐家湾镇科技六路98号11栋健航1号厂房2楼，属健航公司

所有，健航公司是健帆生物公司的下属子公司。2023 年 4 月 10 日，健帆生物公司和广东营舜公司签订《健航透析器生产车间（北区二楼）净化装修工程合同》；项目总投资 346 万元，主要建设内容包括：机电安装，暖通系统，工艺管线，净化装修等涉及净化工程内容。该项目 2023 年 5 月 15 日开始施工。项目施工完毕后由健航公司管理使用。

健帆生物公司和广东营舜公司签订《建设（维修）工程安全管理协议》约定由广东营舜公司对施工工程现场的安全负全面责任。

（三）事故相关人员情况

1.周*龙，男，汉族，广东阳春人，广东营舜公司设备安装工。

2.杨**，男，汉族，广东揭阳市人，广东营舜公司安全员。

3.黎**，男，汉族，广东珠海市人，广东营舜公司项目经理。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

7 月 1 日上午 8 时，广东营舜公司施工人员陈**、周*龙、周*钊，张**四人为一组进行通风管道安装，其中周*钊、张**在天花板夹层处 3 米左右高度进行安装电动阀作业，陈**和周*龙在地面通过人字梯传递材料。9 时左右，周*龙为方便接受周*钊向下传递的材料，自行登高至人字梯 2 米多高处接拿材料后，从人字梯向下返回地面的过程中不慎踩空坠落地面。9 时许，陈

**拨打120急救电话，9点10分左右120到达将周*龙送入金鼎医院后转至珠海市人民医院救治。事故部位见下图片。



（二）事故应急处置情况

高新区应急管理局接到事故报告后，值班人员迅速启动应急预案，于9时40分到达现场，医疗应急救援力量同步第一时间赶赴现场并全力开展应急处置工作。区应急管理局牵头立即落实信息上报、现场勘验、调查取证、处理善后事宜等工作。

接报事故后，各部门应急响应迅速，及时进行处置，未发生衍生事故，信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报，经评估，本次事故应急处置符合相关规定。

三、人员伤亡和经济损失情况

（一）人员受伤情况

周*龙，男，32岁，广东阳春人，2023年5月30日与广东营舜科技有限公司签订《劳动合同》，在健航透析器生产车间（北区二楼）净化装修工程项目从事施工员（设备安装员）岗位工作，劳动合同期限自2023年6月1日起至2024年5月31日时止。

在事故中受伤。按照珠海市人民医院2023年7月29日出具的出院记录：1.腰椎骨折L1（L1爆裂性骨折）；2.硬膜外血肿（右侧颞顶部及左侧额颞部少量）；3.玻璃体积血（双眼）；4.脑疝；5.局灶性大脑挫裂伤（左侧额颞叶脑挫裂伤）；6.颅骨骨折（右侧颞骨鳞部及岩部）；7.头皮血肿（右侧颞顶部头皮软组织）；8.颅内积气（气颅症）；9.腰椎骨折L2（左侧横突骨折）；10.胸椎骨折（胸7-10棘突骨折（部分断端分离））；11.腰椎峡部裂（腰5）；12.声带活动不良（左声带活动差）；13.肺挫伤；14.颈椎间盘突出（C3/4-C6/7）。按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986），周*龙损失工作日为105天，判定为重伤。[1]

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721），此起事故未造成车间内财物损失，因伤者目前正在康复期间，尚未和广东营舜公司签订协议，暂未确定直接经济损失金额。

四、事故原因和事故性质

（一）直接原因

1.施工员周*龙安全防护意识不强，自我防护不到位，安全帽带未系紧导致未能起到防护作用。

2.违规使用人字梯作为作业平台。根据国家标准GB12142-2007《便携式金属梯安全要求》第8.2.9条规定，梯子不应被用作支撑物、滑道、杠杆、拉杆或中央立柱、跳板、平台、

[1] 表3 功能损伤损失工作日换算表:1. 包被重要器官的单纯性骨损伤（头颅骨、胸骨、脊椎骨）损失工作日:105天。

脚手架板、材料起吊器或任何其他非预定的用途。

（二）间接原因

1.安全生产责任制落实不到位。项目新入职员工三级教育存在针对性不强问题。调查发现，广东营舜公司所有“新工人入场三级安全教育登记表”教育人均由安全员杨**签名。

2.安排非特种作业操作人员从事特种作业活动。根据国家标准 GB/T3608-2008《高处作业分级》规定，高处作业为:“在距坠落高度基准面(3.2)2m 或 2m 以上有可能坠落的高处进行的作业。”事发天花板夹层及人字梯均超过两米，经查证，事发现场施工班组周*龙、陈**、周*钊、张**四名工人均未持有特种作业操作证进行高处作业。

五、事故性质

经调查认定，珠海健航科技医疗有限公司“7·1”一般高坠事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故相关单位履职情况

（一）广东营舜公司

根据《健帆生物科技集团股份有限公司建设（维修）工程安全管理协议》乙方责任，广东营舜公司未严格落实安全生产主体责任和安全生产责任制，安全生产三级教育全部交由安全员处理，任用未持有特种作业操作证的员工进行高空特种作业，使用不符合国家标准的施工作业设备，对事故发生负有责任。

（二）健帆生物公司

根据《健帆生物科技集团股份有限公司建设（维修）工程安全管理协议》甲方责任，健帆生物公司对设备安装调试进行现场工作协调和施工人员入场安全教育，不定期进行现场安全检查。以上相关工作均落实到位。按照协议约定，健帆生物公司应核查特种作业人员有效资质证件，经查证，事发现场施工班组周*龙、陈**、周*钊、张**四名工人均未持有特种作业操作证进行高处作业，健帆生物公司未核查到位，对事故发生负有责任。

七、事故责任认定以及处理建议

（一）对事故单位和个人的处理建议

1.广东营舜公司，作为安全管理协议约定安全生产责任承担单位，对劳务人员三级安全教育流于形式，使用选用没有资质的劳务人员进行施工作业，使用不符合国家标准的施工作业设备，对事故发生负有责任，但根据安监总厅政法函〔2014〕136号文件《关于一般生产安全事故有关问题的复函》精神，造成1至2人重伤或300万元以下直接经济损失生产安全事故的，一般不对事故发生单位给予罚款处罚。建议免于广东营舜公司罚款处罚，由高新区应急管理局对其进行约谈处理。

2.健帆生物公司对现场施工人员周*龙、陈**、周*钊、张**四名工人的特种作业人员有效资质证件核查不到位，对事故发生负有责任。但根据安监总厅政法函〔2014〕136号文件《关于一般生产安全事故有关问题的复函》精神，造成1至2人重伤或300万元以下直接经济损失生产安全事故的，一般不对事故发生

单位给予罚款处罚。建议免于健帆生物公司罚款处罚，由高新区应急管理局对其进行约谈处理。

3.杨**，作为广东营舜公司现场安全员，未督促现场施工人员系紧安全帽带，安全生产教育流于形式，对事故发生负有责任，建议由广东营舜公司进行内部处分。

4.黎**，作为广东营舜公司项目负责人，不了解安全生产三级教育培训情况，未落实安全生产责任制，对生产安全事故隐患排查不到位，对事故发生负有责任，建议由高新区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对黎**进行立案调查，追究其事故责任。

八、事故整改和防范措施

此次事故的发生，充分暴露了有关生产经营单位在生产经营过程中安全生产管理存在的不足，安全生产主体责任落实不到位、部分作业人员安全意识薄弱等问题。为预防类似事故再次发生，提出整改和防范措施如下：

（一）广东营舜公司要强化生产安全管理，举一反三查漏补缺，确保各项安全生产制度、措施落实到位；强化项目现场生产安全管控，避免疏忽大意放松管理出现安全漏洞；强化人员安全教育培训，不断提高人员安全意识，坚决杜绝现场安全生产三级教育落实不到位情况；检查自身施工人员是否具有相关作业资质，防范和杜绝类似事故的再次发生。

（二）其他相关单位有类似作业的要进一步强化安全生产主

体责任意识，强化生产经营现场安全管理。一是要强化现场安全管理人员履职能力；二是要注重各项安全生产制度和安全操作规程的落实，不能流于形式；三是要对一线工人大力开展安全生产教育培训和安全宣传，不断提高人员安全意识，严禁无证人员开展特种作业，严禁使用不符合规定的作业设备、工具。