通辽市六顺冷链食品有限公司
“4·30”高处坠落事故调查报告

2023 年 4 月 30 日 10 时 04 分，在位于通辽市开鲁县吉日嘎郎吐镇新风村南侧的通辽市六顺冷链食品有限公司冷库建设项目施工过程中发生 1 起高处坠落事故，造成 1 人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等国家有关法律法规规定，开鲁县人民政府成立了由县应急管理局、县公安局、县人力资源和社会保障局、县总工会、县住房与城乡建设局、吉日嘎郎吐镇人民政府等有关部门组成的事故调查组，对该起事故进行调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入事故现场勘查、调查取证、询问有关人员，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人处理意见及事故防范措施和整改建议。现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）工程发包方

通辽市六顺冷链食品有限公司是从事食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；初级农产品收购；农副产品销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审

批的项目)；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运；供应链管理服务；运输货物打包服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)的企业，注册资本人民币贰仟万元整，地址：xxx，营业执照统一社会信用代码 91150523MA0RQ[redacted],法定代表人王 xx，冷库建设项目的主管人员王 xx。

（二）工程承包方

许 xx：男，54 岁，身份证号：xxx，住址：xxx，系通辽市六顺冷链食品有限公司冷库建设项目承包方。

（三）工程施工方

寇 xx：男，37 岁，身份证号：xxx，住址：xxx，系通辽市六顺冷链食品有限公司冷库建设项目施工方负责人。

二、事故现场情况

事故地点位于通辽市开鲁县吉日嘎郎吐镇新风村南侧的通辽市六顺冷链食品有限公司冷库施工现场，冷库南北长约 50 米，东西长约 80 米，屋顶最高处约 11 米，屋檐高约 9 米，总面积约 4000 平米。死者坠落位置位于该冷库内西北方位，距离冷库北墙约 17.6 米，距离冷库西墙约 19.6 米。死者头朝向东北方向，脚朝向西南方向。死者被棉被覆盖，头部周围有一片血迹。在死者坠落位置东北方向约 4 米处，有一可移动式脚手架，脚手架长约 6 米，宽约 2 米，高约 7 米。死者正上方约 8 米高处有一层水平方向的彩钢单板，该层单板用钢钉固定在钢架上，上方约 3 米为屋顶钢梁，其中死者正上方有一块单板为垂落状态，一侧与其他单板连接。

三、事故发生的经过和处置情况

（一）事故发生经过及救援情况

2023 年 4 月 25 日，通辽市六顺冷链食品有限公司冷库建设工程项目的主管人员王 xx 与承包方（许 xx）签订协议，将冷库部分工程承包给承包方，约定工程款共计 10 万元。承包方（许 xx）又与施工方（寇 xx）达成口头协议，将从通辽市六顺冷链食品有限公司承包的冷库工程项目转包给寇 xx，约定工程款共计 7 万元。随后寇 xx 按照约定开始给通辽市六顺冷链食品有限公司冷库建设工程项目进行施工。

2023 年 4 月 30 日 10 时左右，赵 xx 在冷库顶部协助吊车吊装彩钢板。事发时赵 xx 站在一根檩条上，准备把彩钢板抬起来，刚抬起来时，赵 xx 脚底下踩空，掉到距离地面约 8 米的单板上，单板单侧钢钉随即脱落，赵 xx 又掉在地面上。

事故发生后，现场工人立即通知了通辽市六顺冷链食品有限公司冷库建设工程项目主管人员王 xx，王 xx 到达现场后拨打了 120 急救电话。大约 20 分钟后，120 救护车到达现场，120 随车医生对赵 xx 进行现场急救，随后确认赵 xx 已经死亡，工人刁 xx 拨打了 110 报警电话。

（二）事故报告情况

2023 年 4 月 30 日 10 时 40 分吉日嘎郎吐镇新风村接到通辽市六顺冷链食品有限公司事故报告，11 时 18 分新风村上报给吉日嘎郎吐镇政府，12 时 23 分开鲁县应急管理局接到吉日嘎郎吐镇政府事故报告。2023 年 4 月 30 日 13 时 08

分开鲁县应急管理局将事故基本信息上报至通辽市应急管理局、县委办和县政府办。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失约80万元。

伤亡人员情况

姓名	性别	年龄	伤亡情况	住址	身份证号
赵xx	男	38岁	死亡	xxx	xxx

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

赵xx在安装房顶彩钢板施工过程中，在未佩戴安全带的情况下冒险作业，不慎从高处坠落死亡。

（二）间接原因

1、寇xx——作为施工方负责人未按国家标准要求提供安全帽，未监督工人佩戴安全带；未对劳务人员进行岗前安全教育培训。

2、通辽市六顺冷链食品有限公司——企业安全管理不到位，未对施工现场定期进行安全检查，没有及时发现并消除事故隐患；与承包方（许xx）签订的协议中，未明确各自的安全生产管理职责。

3、许xx——作为承包方负责人与施工方（寇xx）未签订安全生产管理协议；未对施工方进行安全教育培训；未对施工现场定期进行安全检查，没有及时发现并消除事故隐患。

（三）事故性质：

经事故调查组调查认定“4·30”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任的认定及事故责任者的处理建议

（一）对相关责任单位的责任认定及处理建议

通辽市六顺冷链食品有限公司——企业安全管理不到位，未对施工现场定期进行安全检查，没有及时发现问题隐患；与承包方（许xx）签订的协议中，未明确各自的安全生产管理职责，对事故的发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 第二款的规定，造成了事故发生，建议由应急管理部门，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 第二款，对通辽市六顺冷链食品有限公司给予行政处罚。

（二）对相关责任人员的责任认定及处理建议

1、赵xx——通辽市六顺冷链食品有限公司冷库施工建设项目工人，其安全生产意识淡薄，在施工过程中未使用安全带，冒险从事施工作业，是事故发生的直接责任者，由于其在事故中死亡，免于其责任追究。

2、寇xx——作为施工方负责人未按国家标准要求提供安全帽，未监督工人佩戴安全带；未对劳务人员进行岗前安全教育培训，造成1人死亡的生产安全事故，建议司法机关依法追究其刑事责任。

3、许xx——作为承包方负责人与施工方（寇xx）未签

订协议；未对施工方进行安全教育培训；对施工现场检查不到位，对事故的发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 第二款、第二十三条 第一款的规定，造成了事故发生，建议由应急管理部门，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 第二款、第九十三条 第二款，对许xx给予行政处罚。

4、王xx——通辽市六顺冷链食品有限公司冷库建设工程项目主管人员，与承包方（许xx）签订的协议中，未明确各自的安全生产管理职责；对施工现场管理不到位，对事故的发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 第二款的规定，造成了事故发生，建议由应急管理部门，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 第二款，对王xx给予行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）企业应严格落实安全生产主体责任，深入分析施工时存在的安全风险，有针对性的确定施工工人安全防护、保护措施；加强现场安全管理和现场检查，要建立隐患排查治理机制，深入排查治理施工现场隐患；加强对员工的安全教育培训，发生生产安全事故后及时有效处置并上报事故情况。

（二）有关部门要认真吸取此次事故教训，引以为戒，切实加强各行业领域安全监管，尤其是住建部门，建筑施工

经过层层分包、转包，涉及公司广，管理环节多，行业危险性高等特点，需要行业监管部门主动出击，积极作为，针对建筑企业存在的问题，开展专项整治活动，消除监管死角。

（三）属地政府要严格落实属地监管责任，强化安全生产的日常监管和网格管理，协同行业监管部门开展专项整治活动，及时发现并消除事故隐患，统筹做好本行政区域内安全生产工作。

通辽市六顺冷链食品有限公司
“4·30”高处坠落事故调查组
2023年5月9日

组长签字：

副组长签字

成员签字：县应急管理局 武鹏
县人力资源和社会保障局
县公安局
县住房与城乡建设局
县总工会
吉日嘎郎吐镇政府

通辽市六顺冷链食品有限公司
“4·30”高处坠落事故调查报告

2023 年 4 月 30 日 10 时 04 分，在位于通辽市开鲁县吉日嘎郎吐镇新风村南侧的通辽市六顺冷链食品有限公司冷库建设项目施工过程中发生 1 起高处坠落事故，造成 1 人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等国家有关法律法规规定，开鲁县人民政府成立了由县应急管理局、县公安局、县人力资源和社会保障局、县总工会、县住房与城乡建设局、吉日嘎郎吐镇人民政府等有关部门组成的事故调查组，对该起事故进行调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入事故现场勘查、调查取证、询问有关人员，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人处理意见及事故防范措施和整改建议。现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）工程发包方

通辽市六顺冷链食品有限公司是从事食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；初级农产品收购；农副产品销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审

批的项目)；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运；供应链管理服务；运输货物打包服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)的企业，注册资本人民币贰仟万元整，地址：xxx，营业执照统一社会信用代码 91150523MA0RQ[redacted],法定代表人王 xx，冷库建设项目的主管人员王 xx。

（二）工程承包方

许 xx：男，54 岁，身份证号：xxx，住址：xxx，系通辽市六顺冷链食品有限公司冷库建设项目承包方。

（三）工程施工方

寇 xx：男，37 岁，身份证号：xxx，住址：xxx，系通辽市六顺冷链食品有限公司冷库建设项目施工方负责人。

二、事故现场情况

事故地点位于通辽市开鲁县吉日嘎郎吐镇新风村南侧的通辽市六顺冷链食品有限公司冷库施工现场，冷库南北长约 50 米，东西长约 80 米，屋顶最高处约 11 米，屋檐高约 9 米，总面积约 4000 平米。死者坠落位置位于该冷库内西北方位，距离冷库北墙约 17.6 米，距离冷库西墙约 19.6 米。死者头朝向东北方向，脚朝向西南方向。死者被棉被覆盖，头部周围有一片血迹。在死者坠落位置东北方向约 4 米处，有一可移动式脚手架，脚手架长约 6 米，宽约 2 米，高约 7 米。死者正上方约 8 米高处有一层水平方向的彩钢单板，该层单板用钢钉固定在钢架上，上方约 3 米为屋顶钢梁，其中死者正上方有一块单板为垂落状态，一侧与其他单板连接。

三、事故发生的经过和处置情况

（一）事故发生经过及救援情况

2023 年 4 月 25 日，通辽市六顺冷链食品有限公司冷库建设工程项目的主管人员王 xx 与承包方（许 xx）签订协议，将冷库部分工程承包给承包方，约定工程款共计 10 万元。承包方（许 xx）又与施工方（寇 xx）达成口头协议，将从通辽市六顺冷链食品有限公司承包的冷库工程项目转包给寇 xx，约定工程款共计 7 万元。随后寇 xx 按照约定开始给通辽市六顺冷链食品有限公司冷库建设工程项目进行施工。

2023 年 4 月 30 日 10 时左右，赵 xx 在冷库顶部协助吊车吊装彩钢板。事发时赵 xx 站在一根檩条上，准备把彩钢板抬起来，刚抬起来时，赵 xx 脚底下踩空，掉到距离地面约 8 米的单板上，单板单侧钢钉随即脱落，赵 xx 又掉在地面上。

事故发生后，现场工人立即通知了通辽市六顺冷链食品有限公司冷库建设工程项目主管人员王 xx，王 xx 到达现场后拨打了 120 急救电话。大约 20 分钟后，120 救护车到达现场，120 随车医生对赵 xx 进行现场急救，随后确认赵 xx 已经死亡，工人刁 xx 拨打了 110 报警电话。

（二）事故报告情况

2023 年 4 月 30 日 10 时 40 分吉日嘎郎吐镇新风村接到通辽市六顺冷链食品有限公司事故报告，11 时 18 分新风村上报给吉日嘎郎吐镇政府，12 时 23 分开鲁县应急管理局接到吉日嘎郎吐镇政府事故报告。2023 年 4 月 30 日 13 时 08

分开鲁县应急管理局将事故基本信息上报至通辽市应急管理局、县委办和县政府办。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失约80万元。

伤亡人员情况

姓名	性别	年龄	伤亡情况	住址	身份证号
赵xx	男	38岁	死亡	xxx	xxx

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

赵xx在安装房顶彩钢板施工过程中，在未佩戴安全带的情况下冒险作业，不慎从高处坠落死亡。

（二）间接原因

1、寇xx——作为施工方负责人未按国家标准要求提供安全帽，未监督工人佩戴安全带；未对劳务人员进行岗前安全教育培训。

2、通辽市六顺冷链食品有限公司——企业安全管理不到位，未对施工现场定期进行安全检查，没有及时发现并消除事故隐患；与承包方（许xx）签订的协议中，未明确各自的安全生产管理职责。

3、许xx——作为承包方负责人与施工方（寇xx）未签订安全生产管理协议；未对施工方进行安全教育培训；未对施工现场定期进行安全检查，没有及时发现并消除事故隐患。

（三）事故性质：

经事故调查组调查认定“4·30”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任的认定及事故责任者的处理建议

（一）对相关责任单位的责任认定及处理建议

通辽市六顺冷链食品有限公司——企业安全管理不到位，未对施工现场定期进行安全检查，没有及时发现问题隐患；与承包方（许xx）签订的协议中，未明确各自的安全生产管理职责，对事故的发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 第二款的规定，造成了事故发生，建议由应急管理部门，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 第二款，对通辽市六顺冷链食品有限公司给予行政处罚。

（二）对相关责任人员的责任认定及处理建议

1、赵xx——通辽市六顺冷链食品有限公司冷库施工建设项目工人，其安全生产意识淡薄，在施工过程中未使用安全带，冒险从事施工作业，是事故发生的直接责任者，由于其在事故中死亡，免于其责任追究。

2、寇xx——作为施工方负责人未按国家标准要求提供安全帽，未监督工人佩戴安全带；未对劳务人员进行岗前安全教育培训，造成1人死亡的生产安全事故，建议司法机关依法追究其刑事责任。

3、许xx——作为承包方负责人与施工方（寇xx）未签订协议；未对施工方进行安全教育培训；对施工现场检查不到位，对事故的发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 第二款、第二十三条 第一款的规定，造成了事故发生，建议由应急管理部门，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 第二款、第九十三条 第二款，对许xx给予行政处罚。

4、王xx——通辽市六顺冷链食品有限公司冷库建设工程项目主管人员，与承包方（许xx）签订的协议中，未明确各自的安全生产管理职责；对施工现场管理不到位，对事故的发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 第二款的规定，造成了事故发生，建议由应急管理部门，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 第二款，对王xx给予行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）企业应严格落实安全生产主体责任，深入分析施工时存在的安全风险，有针对性的确定施工工人安全防护、保护措施；加强现场安全管理和现场检查，要建立隐患排查治理机制，深入排查治理施工现场隐患；加强对员工的安全教育培训，发生生产安全事故后及时有效处置并上报事故情况。

（二）有关部门要认真吸取此次事故教训，引以为戒，切实加强各行业领域安全监管，尤其是住建部门，建筑施工经过层层分包、转包，涉及公司广，管理环节多，行业危险性高等特点，需要行业监管部门主动出击，积极作为，针对建筑企业存在的问题，开展专项整治活动，消除监管死角。

（三）属地政府要严格落实属地监管责任，强化安全生产的日常监管和网格管理，协同行业监管部门开展专项整治活动，及时发现并消除事故隐患，统筹做好本行政区域内安全生产工作。

通辽市六顺冷链食品有限公司
“4·30”高处坠落事故调查组
2023年5月9日

组长签字：

副组长签字

成员签字：县应急管理局 武鹏
县人力资源和社会保障局
县公安局
县住房与城乡建设局
县总工会
吉日嘎郎吐镇政府