政府信息公开

关闭

智能问答

蒙速办

国务院

微信

长者版

索引号：	11152102353121510P/2026607-00001	**组配分类：**	应急管理
发布机构：	市应急管理局	**主题分类：**	其他
名称：	满洲里**有限责任公司“3·26”锅炉维修作业生产安全事故调查报告	**文号：**	无
成文日期：	2026-07-02	**发布日期：**	2026-07-02

满洲里**有限责任公司“3·26”锅炉维修作业生产安全事故调查报告

发布时间：2026-07-02 15:32　来源：市应急管理局　浏览次数： 1166　字体：[大 中 小]　文本下载↓

关闭



智能问答

蒙速办

国务院

微信

长者版

2026年3月26日10时40分许，满洲里**有限责任公司锅炉房内，在1号承压热水锅炉维修作业过程中发生一起特种设备相关一般触电伤害事故，事故造成1人死亡。

事故发生后，满洲里市委、市政府高度重视，成立由市应急管理局、市口岸办、市公安局、市总工会组成的事故调查组，开展事故调查工作，聘请专家参与事故调查进行技术分析，并邀请纪委监委监督。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、问询谈话、技术分析论证等方式进行综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了防范措施建议。

经调查认定，本起事故是一起因特种设备使用单位安全管理缺失、维修单位无资质违规作业、作业人员无证上岗、现场安全管理失控而引发的特种设备相关一般触电伤害责任事故。

一、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生详细经过

事故发生前设备运行状态：1号锅炉已停炉泄压、冷却，断开主蒸汽阀门，处于待修状态。

事故发生过程：满洲里**有限责任公司锅炉房1号承压热水锅炉水冷壁管轻微泄漏，为确保锅炉后续能正常使用，满洲里**有限责任公司决定对该锅炉进行维修作业，并于2026年3月6日正式停炉，1号锅炉停炉后，启用2号锅炉作为备用锅炉，全面保障锅炉房正常供热需求，确保相关供热工作不受影响，停炉后完成泄压、冷却、断开主蒸汽阀门等安全操作，使锅炉处于安全待修状态，随后委托扎赉诺尔区**建筑装饰有限公司开展维修作业，其中3月6日至3月10日进行炉墙拆除、清灰

等前期工作，前期工作完成后，扎赉诺尔区**建筑装饰有限公司安排杨**（死者）与其父杨**负责后续焊接作业，具体焊接作业于2026年3月26日正式开展。

2026年3月26日7时40分许，杨**（死者）与其父杨**来到一号锅炉开始进行焊接作业，其间杨**进入下锅筒内部进行焊接作业，杨**在外部负责监护和辅助工作。9时许杨**暂停作业爬出下锅筒内部准备更换焊钳并对损坏的照明进行维修接线，口述自己被电击；约10分钟后，杨**完成焊钳更换后，撤换已断线的临时照明设施，使用刘**（***公司锅炉房管理人员）提供的临时照明装置重新进入下锅筒开展工作，杨**继续停留在人孔门外部监护并配合相关辅助工作。

10时40分许，***公司锅炉房管理人员刘**返回作业现场询问杨**锅筒内作业情况，二人发现下锅筒内部无动静，呼叫无应答，刘**立即对焊机及临时照明进行断电，杨**进入锅筒内查看情况，发现杨**头东脚西仰卧在锅筒下部，呼之不应。

杨**（死者）在潮湿狭小环境中使用手持式电弧焊仰卧作业，体位受限，左手腕部不慎与焊接工具接触，二次线正接线情况下电流从电焊机正极经过焊接把线、焊钳（焊条）、身体、下锅筒、锅炉构架、地线流回电焊机负极形成闭合回路，导致杨**被电击致死。

事故发生时现场环境：事发现场位于下锅筒密闭设备内部，空间狭小，金属容器，潮湿且存有积水，交流侧临时用电至MCC均未安装漏电保护器，焊接现场照明行灯使用220V电压，未使用电压不大于12V行灯。

事故发生时人员位置及活动：杨**独自在锅炉内作业，现场未安排符合要求的专职安全监护人员，未佩戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品。

（二）应急救援情况

事故报告情况：10时41分，现场协助人员发现杨**失去意识后立即呼救；10时42分，现场人员同时拨打110、119、120报警求助电话；10时43分，司炉工向运行保障部报告事故情况。

现场应急处置：现场人员立即切断锅炉房总电源，设置临时警戒区域，疏散无关人员，保护事故现场。

专业救援情况：10时53分，满洲里市公安局民警到达现场封锁现场；10时55分，满洲里市消防救援大队到达现场，进入锅炉内部将杨**救出；10时58分，满洲里市人民医院120急救车到达现场开展抢救。

医疗救治情况：13时17分，经持续抢救无效，杨**被确认临床死亡。

现场保护情况：已封锁现场，禁止无关人员进入。

（三）应急响应评估

应急预案启动情况：公司及时启动《特种设备事故专项应急预案》Ⅲ级响应。

应急响应及时性评估：事故报告及时，各救援力量反应迅速。

应急救援有效性评估：现场处置措施规范，各部门协同配合密切，未发生次生事故。

二、事故造成人员伤亡及直接经济损失

（一）人员伤亡情况

姓名	性别	年龄	作业内容	持证情况
杨**	男	43	锅炉水冷壁管焊接作业	无有效《特种设备焊业人员证》

（二）直接经济损失

直接经济损失：1405881.06元（大写：壹佰肆拾万伍仟捌佰捌拾壹元零陆分）

三、事故发生原因及性质

（一）直接原因

作业人员杨**无有效特种设备焊接作业资格，在锅炉内部潮湿狭小密闭空间内实施焊接作业，未佩戴绝缘防护用品，未落实漏电保护措施，导致触电死亡。

（二）间接原因

扎赉诺尔区**建筑装饰有限公司未取得特种设备修理行政许可，违规承接锅炉维修业务；安排无特种设备作业资格的人员从事锅炉焊接作业；未落实安全管理、安全技术交底、现场安全监护等措施。

满洲里**有限责任公司未落实特种设备安全主体责任；未严格审核维修承接单位的特种设备修理资质，将锅炉维修业务委托给无资质单位；未对维修作业实施现场安全管控。

刘**作为扎赉诺尔区**建筑装饰有限公司法定代表人、实际控制人，无资质承接特种设备维修业务，安排无证人员从事锅炉焊接作业，未落实锅炉内部作业专人监护制度。

于**作为本次维修作业现场负责人、特种设备安全管理人员，未核查作业人员的特种设备作业资格；未到现场履行安全监护职责。

（三）事故性质

本起事故是一起因特种设备使用单位安全管理缺失、维修单位无资质违规作业、作业人员无证上岗、现场安全管理失控而引发的特种设备相关一般责任事故。

四、责任认定及处理建议

（一）责任单位认定

1.扎赉诺尔区**建筑装饰有限公司：未取得特种设备修理许可擅自承接锅炉维修业务，安排无证人员作业，对事故发生负有责任。

2.满洲里**有限责任公司：未履行特种设备安全管理主体责任，将维修业务委托给无资质单位，未落实现场安全管控，对事故发生负有责任。

（二）责任人员认定

1.杨**：涉事作业人员，无证从事特种设备焊接作业，违规操作，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，依法不予追究责任。

2.刘**：扎赉诺尔区**建筑装饰有限公司法定代表人、实际控制人，无资质承接特种设备维修业务，安排无证人员作业，未履行安全生产管理职责，对事故发生负有主要领导责任。

3.于**：满洲里**有限责任公司特种设备安全管理人员、本次维修作业现场负责人，未审核维修单位资质，未核查作业人员资格，未履行现场监护职责，对事故发生负有直接管理责任。

（三）处理建议

对本起事故涉及的责任单位和责任人员的处理建议:

建议满洲里市市场监督管理局依照《中华人民共和国特种设备安全法》及相关法律法规规定，对本起事故涉及的责任单位和责任人员依法予以处理；同时，督促事故相关单位严格落实本报告提出的各项措施及整改要求，加强对辖区内特种设备使用单位及维修作业活动的日常监督检查，切实防范同类事故再次发生。本报告中涉及特种设备安全的相关认定、整改要求及处理建议，由满洲里市市场监督管理局依照法定职责，在后续执法工作中依法核实、全面落实办理。

五、事故防范措施与整改建议

（一）满洲里**有限责任公司整改及工作要求

1.严格落实特种设备维修单位资质审核制度，杜绝委托无资质单位开展维修作业，做好维修单位筛选与管理。

2.配合做好特种设备相关资料提供、整改落实等工作，落实各项安全管理要求。

3.组织开展作业人员安全教育培训、应急演练，提升安全意识和操作技能，建立完善高风险作业监护机制，执行“双人监护”制度。

4.将特种设备安全管理纳入企业安全生产绩效考核，压实自身安全生产主体责任。

（二）扎赉诺尔区**建筑装饰有限责任公司整改及工作要求

1.立即整改无证承接特种设备维修业务的违规行为，杜绝无资质承接相关业务，主动配合监管部门核查，规范业务承接流程。

2.规范锅炉内部焊接作业，使用安全电压照明，在潮湿密闭空间安装专用漏电保护装置，作业人员规范配备、使用防护用品。

3.严格落实特种作业人员持证上岗制度，杜绝无证作业，建立作业人员资质台账并定期核查。

4.建立健全高风险作业审批、监护台账，明确作业流程。

5.组织作业人员开展安全教育培训和应急演练，提升安全意识、操作技能，杜绝违规作业。

微信

打印 保存 关闭

长者版

友情链接： 中国政府网 内蒙古自治区政府网

旗县区 自治区各盟市 信息报送统计

海拉尔区 牙克石市 扎兰屯市 额尔古纳市 根河市 阿荣旗

莫力达瓦达斡尔族自治旗 鄂伦春自治旗 鄂温克族自治旗 陈巴尔虎旗

新巴尔虎左旗 新巴尔虎右旗 扎赉诺尔区

关闭

版权所有：内蒙古满洲里市人民政府 主办单位：满洲里市人民政府办公室 承办单位：满洲里市行政[illegible]务服务与数据管理局 网站标识码：1507810001
服务电话：0470-6262512 E-mail：mzlxxb@126.com 蒙ICP备05003619号
备 15078102000168号
站点地图 网站支持IPv6访问

智能问答

蒙速办

国务院

微信

长者版