天津晟阳环保科技有限公司“12·12”一般机械伤害事故调查报告

发布日期：2025-04-18　来源：天津市西青区应急管理局

2024年12月12日16时20分左右，位于西青区精武镇津文公路西侧300米处的天津晟阳环保科技有限公司，一名工人在该公司垃圾分拣区域的上料取垃圾时发生一起机械伤害事故，经送医抢救无效死亡，直接经济损失人民币90万元（不含事故罚款）。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《天津市安全生产条例》等法律法规，经区政府批准，区应急管了西青精武天津晟阳环保科技有限公司“12·12”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由区应急局、区总工会、区商务局、青分局、精武镇政府派人组成，履行事故调查组职责，开展事故调查工作，并邀请西青区纪委监委、西青区人民检察院、区消防救援支队参加。调查理局局长担任。

市领导同志要求：有关部门尽快查明原因，严肃追责问责。妥处善后并进一步压实自身和企业的安全生产责任。调查组按照“四不放过”和“科学实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范及整改措施建议。

经事故调查组认定，西青精武天津晟阳环保科技有限公司“12·12”一般机械伤害事故是一起因企业安全生产管理工作不到位造成的一般生产安

一、基本情况

（一）事故发生单位概况

天津晟阳环保科技有限公司，企业类型：有限责任公司，注册地：天津市西青区杨柳青镇一经路立交桥东侧100米8号库，法定代表人：李征群万（元），成立日期：2023年8月4日，营业期限：2023年8月4日至无固定期限，统一社会信用代码：91120111MACRPYPNXH，行业类别：科学研究营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源销售；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生针纺织品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；鞋帽零售；鞋帽批发；日用百货销售；机械设备销售；广告设计、代理；平面设计；广告制作；市场询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市建筑垃圾处置（清运）；场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2024年11月30日，自然人张德强将位于西青区精武镇津文公路西侧300米处的厂房出租给天津晟阳环保科技有限公司，租赁期限：2024年12月30日止。2024年12月1日，该公司正式搬迁至新厂房。公司主营业务为再生资源回收利用，通过社区便民智能回收箱在各社区内回收垃圾，后将垃场类处理，垃圾日处理量7-10吨。该公司在职员工4人，事发时现场另有临时用工20人。

该公司事发时处于设备安装调试和试运行阶段，法定代表人李征群长期在河北省衡水市安平县经营生意，不参与公司管理，厂长孙某全面负责理工作，为该公司主要负责人。

（二）事故发生单位安全管理情况

1. 教育培训、安全管理机构设置，安全管理制度建立的情况

天津晟阳环保科技有限公司设有兼职安全员2名，对车间生产有日常安全检查。该公司针对搬迁前老厂房建立了安全风险分级管控和隐患排查治制定了《生产安全事故应急救援预案》。厂房搬迁后，公司尚未对新厂房进行安全风险辨识和隐患排查治理。公司仅对入场作业人员进行了口头安全照规定对作业人员进行三级安全教育培训。公司未建立各岗位安全生产责任制，未编制岗位和设备安全操作规程。

2. 事发生产线相关情况

该事故发生在公司厂房内垃圾分类分拣线上，该生产线由公司根据车间场地情况自行设计，主要由垃圾上料机、分拣平台、料仓、打包机组成为事发设备单元，该设备购买自山东海纳机械设备集团有限公司，为非标设备，无正式的使用说明书。

3. 事故相关工艺情况

上料工人将各类垃圾运至上料机上料口位置，上料机通过传送带及传动带上的垃圾挡板，将垃圾运输到上层分拣平台，分拣工人在分拣平台作拣为15-20个种类，分别投放到分拣平台下方的各类料仓里，最后由打包机将分类好的垃圾打包装袋。

（三）事故发生经过

2024年12月12日7时许，现场管理人员王某某安排作业人员分工，并开始厂内生产作业及设备调试工作。临时用工王某海和谢某某第一天入场作垃圾上料，其中王某海负责将垃圾运送至上料机旁，谢某某负责把垃圾倒至上料机的上料口。16时许，王某海看到谢某某下入了上料机背侧底部的下坑中的垃圾，此时上料机处于启动状态。16时20分许，王某海听到谢某某呼喊声，并当即上前查看坑内情况，发现此时谢某某头部已被上料机背侧作备内，事故发生。

（四）事故现场情况

天津晟阳环保科技有限公司厂房位于西青区精武镇津文公路西侧300米处，厂房建筑面积为2646平方米。厂房车间分为工作区及存货区，厂房西包括织物，金属，塑料，纸类。东侧为垃圾分类工作区，设有垃圾分类分拣线，包含打包机、上料机、和分拣平台。其中打包机位于厂房北侧居中位平台位于厂房东南侧。

上料机与地面呈35度夹角，高约2.7米，垃圾运输斜面长约6.9米，宽约1米，传送带运输速度约为0.03米/秒。为将垃圾从上料机底部上料口位置台，在运输斜面上的传送链带上，每隔约1.2米设有一个宽约0.13米的垃圾挡板，上料口侧面设有设备开关。上料机底部下沉到了地面以下，产生了下沉坑，上料机背侧下沉坑深约1米，长约1.6米，宽约1.2米。下沉坑四周未设置围挡等安全防护措施，上料机设备及下沉坑附近未张贴安全警示标识。

（五）人员死亡和直接经济损失情况

死者谢某某，男57岁，学历：小学，身份证号：4127221XXXXXXXX7375，河南省西华县人，天津晟阳环保科技有限公司临时用工。

法医学尸体检验鉴定书（津公西技鉴字〔2024〕第000231号）鉴定意见：谢某某符合被上料机传送带挤压身体致窒息死亡。

事故直接经济损失人民币90万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

天津晟阳环保科技有限公司于2024年12月12日16时30分拨打119救援电话，17时10分，区应急局接区委办信息通报并与企业核查确认，17时10分上报至市应急局，本次事故按规定上报，不存在迟报、漏报、瞒报、谎报现象。

（二）事故现场应急处置情况

王某海发现谢某某头部被上料机传送带挡板卷入设备内后，第一时间呼喊负责上料机启停的工人王博龙，让其关掉设备，王博龙随即前往设备电闸。厂长孙某听到人员呼喊声后也当即赶到事故现场，并下到坑内查看谢某某情况，此时谢某某正趴在地面上，其头部被传送带挡板卷入了设备内地面之间，伴有呼喊声。16时24分，孙某拨打了120急救电话，16时30分，孙某拨打了119救援电话。16时32分左右，120急救人员到达现场，但无法救出，急救工作无法进行。16时59分左右，119救援人员到达现场，通过电锯切割以及起重设备将谢某某救出，随即120急救人员将谢某某送往天津市医院救治，后经抢救无效死亡。

（三）事故应急处置评估

在本次事故中，事故单位应急救援工作反应迅速，处置基本合理。

在本次应急救援处置过程中，区委、区政府事故信息报送渠道通畅，信息流转及时；精武镇政府、区级相关部门响应迅速、协调有序，响应程得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因

谢某某在上料机启动状态下，进入了上料机背侧下沉坑内，在坑内拾取垃圾的过程中，其头部被运转中的上料机传送带挡板卷入设备内并挤压

本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

（1）天津晟阳环保科技有限公司未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训。企业对作业人员仅有口头上的安全教育，无相关培训记录，

入的上料机设备对作业人员进行专门的安全培训教育，未保证设备操作人员具备必要的安全生产知识。

（2）天津晟阳环保科技有限公司安全风险辨识不到位。企业未能辨识出投料机设备及下沉坑区域所存在的安全风险，未及时在下沉坑处设置

施。

（3）天津晟阳环保科技有限公司未在有较大危险因素的设备设施和场所上设置安全警示标志。厂内上料机设备附近和下沉坑区域均未设置安全

（4）天津晟阳环保科技有限公司未制定上料机安全操作规程，致现场人员作业时缺乏明确的操作指南和安全标准。

（5）天津晟阳环保科技有限公司未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。

（6）天津晟阳环保科技有限公司隐患排查治理工作不到位，未能采取技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患。

四、对事故有关责任单位及人员的处理情况和建议

（一）司法机关处理建议

天津市公安局西青分局于2025年1月10日对该起重大责任事故案立案侦查。

（二）对有关责任单位的处理建议

天津晟阳环保科技有限公司未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训；未在有较大

营场所和设备设施上设置明显的安全警示标志；未采取技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》

二十八条第一款、第三十五条、第四十一条第二款的规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一

事故罚款处罚规定》第十四条第二项的规定，建议由西青区应急管理局对天津晟阳环保科技有限公司处以罚款人民币60万元整（陆拾万元整）的行政

（三）对有关责任人员的处理建议

孙某，作为天津晟阳环保科技有限公司厂长、主要负责人，未督促、检查项目安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人

法》第二十一条第（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，处上一年年收入40%的罚款。建议由西青区

处以上一年（2023年）年收入40%的罚款，共计人民币39928.4元（叁万玖仟玖佰贰拾捌元肆角）。

五、事故防范措施建议

（一）天津晟阳环保科技有限公司

1. 要将本次事故向公司全体员工通报，开展企业内部的警示教育活动，要求公司全体员工汲取事故教训，提高安全意识。主要负责人要切实履

责，认真督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

2. 要严格按照《中华人民共和国安全生产法》《生产经营单位安全培训规定》要求，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加强

全生产教育和培训工作，确保全体员工具备必要的安全生产知识和操作技能。

3. 要针对工艺流程、设备特性及作业环境，全面系统地制定安全操作规程，并针对性地开展安全生产教育培训，确保所有员工都能熟练掌握本

程。

4. 要以此次事故为契机，对全厂区范围内进行全面风险辨识分析与评估，完善风险清单并明确对应的管控措施；在具有较大危险因素的生产经

显著位置处设置安全警示标识，并增设必要的安全防护措施。

5. 要建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查，采取技术、管理措施，

故隐患。

（二）政府相关部门

1. 精武镇政府

要深刻吸取事故教训，深入贯彻执行安全生产十五条措施，强化属地管理责任落实。一是加大辖区内再生资源回收经营领域企业的安全监管力

检查工作频次，确保企业各项安全生产规章制度、操作规程落实到位，全链条压紧压实企业主体责任；二是加大辖区新进企业、试运行企业的安全

度，监督检查企业安全生产责任制履行、风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设以及作业人员安全培训教育情况；三是对监督检查发现的事

及时督促整改并上报区有关部门，强化安全生产属地管理责任落实。

2. 区商务局

严格遵照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，进一步落实好责任，按照各自单位“三定方案”中明确的安
对行业领域内生产经营单位的督促指导和监管力度，着重加强新搬迁、试运行企业的安全监管检查工作，坚决防范遏制此类事故再次发生。

扫一扫在手机打开当前页

