

广西（中国-东盟）粮食物流产业园区项目“7•13”触电死亡事故调查报告

发布时间：2021-09-10 15:25 来源：良庆区应急局

2021年7月13日9时10分左右，在广西（中国-东盟)粮食物流产业园区项目，发生一起因触电导致1人死亡、1人受伤事故，直接经济损失136

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区〈实施生产安全事故
（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函[2019]174号）以及《南宁市
生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办函〔2020〕69号）的规定，城区政府成立了由城区应急局局长青梓敬任组长、应急局副
人社局、住建局、良庆公安分局、玉洞街道办等部门派人组成广西（中国-东盟)粮食物流产业园区项目“7·13”触电死亡事故调查组，
工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查明事故的
情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对暴露出的突出问题，提出事故防范措施，现将调查情况报告如

一、基本概况

（一）工程概况

广西（中国-东盟）粮食物流产业园区项目地址位于南宁市良庆区振良大道北侧、海晖路西侧，该项目共有14栋建筑物，分为1# -14#楼，
96060.35平方米(其中地上建筑面积为85820.15平方米，地下建筑面积为10240.20平方米），项目开工日期为2020年1月1日，计划竣工日期为2

（二）工程承包情况

2020年2月26日，广西粮食物流产业园区有限公司与中铁八局集团第三工程有限公司签订广西（中国-东盟）粮食物流产业园1期（地块一）
号：2020-gxlwcy-gc-23 。

2020年5月25日，广西粮食物流产业园区有限公司与广西中信恒泰工程顾问有限公司签订广西（中国-东盟）粮食物流产业园1期（地块一）
2020-gxlwcy-gc-14。

2021年2月28日，施工总承包单位中铁八局集团第三工程有限公司与贵州亿睿远消防工程有限公司签订广西（中国-东盟）粮食物流产业园1期（地块一）主体工程（4#-14#楼为水电工程二标）专业分包合同合同编号：三司（广西物流园地块一专业分包）字006号。

（三）事故相关单位基本情况

1.建设单位：广西粮食物流产业园区有限公司，公司类型为其他有限责任公司，成立于2016年03月07日，持《营业执照》统一社会信用代码（2-1），注册地址为中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道西段669号广西体育中心，法定代表人为胡琼辉，营业期限为长期。经营范围销售；粮油进出口业务；铺面租赁；场地租赁等。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

2.施工单位：中铁八局集团第三工程有限公司，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立于2000年01月06日，《营915201007309640122，注册地址为贵州省贵阳市南明区朝阳洞路建材巷1号，法定代表人为曾伯川，营业期限为2008年03月24日至2028年1政公用工程施工总承包壹级，建筑工程施工总承包壹级等。持有《建筑业企业资质证书》，证书编号为D152089800，发证机关为中华人民共和国及等级为建筑工程施工总承包壹级等。持有《安全生产许可证》，编号为（黔）JZ安许证字〔2005〕000035，有效期2020年05月08日至2023市住房和城乡建设局。

3.监理单位：广西中信恒泰工程顾问有限公司，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立于1998年05月28日，《营914501007087309300（10-1），注册地址为南宁市青秀区云景路69号南宁市轨道交通运营控制中心B楼8层、9层，法定代表人为周仰东，登记有《工程监理资质证书》，证书编号为E145000582，资质等级为工程监理综合资质。可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务。发和城乡建设部，有效期至2025年04月22日。

4.水电专业分包单位：贵州亿睿远消防工程有限公司，营业执照统一社会信用代码为91520302MA6HHWF33D，公司地址为贵州省遵义市播1单元15层8号，法定代表人为张云槐，成立日期为2019年01月17日，营业期限为长期，经营范围为消防工程设计、施工、维护、保养；水电安装市场监督管理局。持有《建筑业企业资质证书》，证书编号为D352071716，发证机关为遵义市住房和城乡建设局，资质类别及等级为消防设施工装工程专业承包叁级等。持有《安全生产许可证》，编号为（黔）JZ安许证字[2020]001033，许可范围为建筑施工；发证机关为遵义市住房和城17日至2023年04月16日。

（四）事故现场勘验情况

发生事故地为广西（中国-东盟）粮食物流产业园1期（地块一）主体工程8#楼二级配电箱处，8#楼共2层，无地下室，建筑面积为2621.47二级配电箱尺寸为80cm×60cm，离地高度为80cm，引进铝芯电缆线为3×185mm^2+2×185mm^2，断电开关为250A，漏电开关为4+100A，电为50mm^{2}硬铜线引入，塔吊专用漏电开关引出线到三级配电箱线为3×95mm^2+2×50mm^{2}的铝芯电缆线，三级配电箱引出线到塔吊主机线为25级配电箱开关为备用漏电开关。

二、事故发生经过及救援情况

2021年7月13日8时左右，中铁八局集团第三工程有限公司广西（中国-东盟）粮食物流产业园项目施工员梁瑞麟因项目工地断电景限公司现场负责人李林对施工现场断电情况进行排查。

8时20分左右，李林安排并跟随电工代彬对现场用电线路进行排查。

8时30分左右，李林发现代彬检查进度缓慢，在5#楼配电箱处二人分开，随后李林自行前往8#楼配电箱处。

8时40分左右，代彬巡查至8#楼配电箱处时发现李林躺在配电箱处，呼喊李林无应答，然后用手去触碰李林身体时导致代彬自己也触电晕倒。

8时50分左右，代彬稍恢复意识后立即打电话向施工员梁瑞麟汇报情况。梁瑞麟接到电话后立即赶往出事现场并向广西（中国-东盟）粮食物

8时55分左右，梁瑞麟赶到现场后组织其他工友对李林进行心肺复苏等应急抢救措施并拨打120急救电话报警，代彬当时意识清醒，自主表述

9时35分左右，120救护车到达现场开始抢救并将李林、代彬一同送往广西国际壮医院进行救治。李林由于受伤严重经广西国际壮医院抢救疗。

事故发生后，中铁八局集团第三工程有限公司广西（中国-东盟）粮食物流产业园项目部立即启动事故应急救援预案。

接到事故报告后，良庆区应急局、南宁五象新区建设局质安站、玉洞街道办事处等部门立即派员赶赴现场救援。同时要求贵州亿睿远消防工程极协商解决善后问题，截至目前所有善后工作已处理完毕。

三、事故造成的人员死亡和直接经济损失

（一）人员伤亡基本情况

1.李林，男，27岁，贵州省大方县人，贵州亿睿远消防工程有限公司雇佣工人，2021年3月1日与贵州亿睿远消防工程有限公司签订《农民
在对广西（中国-东盟）粮食物流产业园区I期（地块一）8号楼现场线路巡查时发生触电，在事故中因伤势过重，送医经抢救无效死亡。

2.代彬，男，36岁，四川省泸县人，贵州亿睿远消防工程有限公司雇佣工人，2021年3月1日与贵州亿睿远消防工程有限公司签订《农民工
作证》，作业类别为电工作业，操作项目为低压电工作业，有效期2020年05月27日至2026年05月26日，发证机关为乐山市应急管理局。同年7
粮食物流产业园区I期（地块一）8号楼现场线路巡查时发现同事李林发生触电，在不明现场原因的情况下盲目施救，导致触电，送医院经治疗现已

（二）直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失136万元。

四、事故的原因和性质

（一）事故的原因

1.直接原因：

（1）李林，男，汉族，贵州省大方县人，安全防范意识淡薄；未遵守施工现场管理规定，在不具备电工操作资质情况下，违规操作擅自检查
势严重而死亡。

（2）代彬，男，36岁，四川省泸县人，安全防范意识淡薄，违反电工安全操作规程的安全规定，明知李林已发生触电，没有履行电工职责进
一同触电并受伤

2.间接原因：

贵州亿睿远消防工程有限公司落实安全生产主体责任不到位，安全管理人员履行安全生产工作职责不到位，未能及时发现和消除安全事故隐
全管理规定。

（二）事故的性质

这起事故是一起因贵州亿睿远消防工程有限公司管理工作不到位，履行安全生产工作职责不到位，工人缺乏安全意识，违规操作而导致的一起

五、事故责任认定和处理建议

（一）对事故责任人的事故责任认定和处理建议

1.李林，男，汉族，贵州省大方县人，贵州亿睿远消防工程有限公司雇佣工人，安全防范意识淡薄，未遵守施工现场管理规定，在不具备电工
自检查配电箱，自我保护意识不强，在没有其他防护措施的情况下导致事故发生。对这起事故负有责任。鉴于李林在事故中已死亡，建议不予追究

2.代彬，男，36岁，四川省泸县人，贵州亿睿远消防工程有限公司雇佣工人，安全防范意识淡薄，违反电工安全操作规程的安全规
职责进行断电处理，盲目施救造成其本人一同触电并受伤。对这起事故负有责任。建议由用人单位按有关规定予以辞退，处理结果报良

3.李松，男，汉族，贵州亿睿远消防工程有限公司项目负责人，未依法履行安全生产工作职责，未能及时发现和消除安全生产事故隐患，对
南宁市良庆区应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

4.梁瑞麟，男，汉族，中铁八局集团第三工程有限公司项目管理员，负责项目安全管理工作，未依法履行安全生产工作职责，现场管理、监督
和消除安全生产事故隐患，对工人违规操作行为失察，对这起事故负有领导责任。建议由用人单位按有关规定予以辞退，处理结果报良庆区应急管

5.石予志，男，汉族，广西中信恒泰工程顾问有限公司项目监理员，负责项目的日常监理工作，未积极履行监理工作职责，对工人违规操作行
生产工作职责不到位，对这起事故负有领导责任。建议由用人单位按有关规定予以辞退，处理结果报良庆区应急管理局备案。

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议

贵州亿睿远消防工程有限公司落实安全生产主体责任不到位，履行安全生产工作职责不到位,对这起生产安全事故发生负有责任。建议由南宁
罚款的行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为深刻反思事故，吸取事故教训，举一反三，查找问题，消除隐患，提出如下措施建议：

（一）贵州亿睿远消防工程有限公司要深刻吸取本次事故教训，认真贯彻落实国家的安全生产方针政策和法律规定，增强安全生产“红线意识
实落实企业安全生产主体责任。要加强对施工现场的安全管理，不断提高现场监管能力，认真排查治理安全生产隐患，督促从业人员严格按照施工
对派驻项目的安全生产管理人员的培训教育，提高一线管理人员现场管理水平，及时发现和消除安全隐患，防止类似事故再次发生。

（二）中铁八局集团第三工程有限公司要深刻剖析本次事故发生的原因，特别是现场管理上存在的不足，举一反三，采取切实可行的强有力措照危险性较大的分部分项工程管理规定，严格建设工程专项施工方案编制、论证、审批程序，落实专项施工方案提出的各项措施；要严格从业人底，提高从业人员自我保护意识和安全操作技能，杜绝“三违”现象的发生；要深入开展安全生产隐患排查治理，对检查发现的问题，要落实整改位，一时不能整改的，要做好事故防范措施，坚决遏制事故再次发生。

（三）广西中信恒泰工程顾问有限公司要认真履行监理职责,按照《建设工程监理规范》的有关规定加强现场监理，对所监理工程的施工、训、隐患排查治理情况要认真进行检查；要强化对危险性较大分部分项工程的日常巡查检查，严格实行旁站监理制度，对发现的安全生产事故隐成整改，并按照规定组织复查，形成安全生产隐患治理闭环管理；要加大日常检查巡查力度，严厉处理违规作业、冒险作业人员。

（四）建筑行业主管部门要加强对建筑工程施工的安全生产日常监督管理，督促企业落实安全生产责任制，督促监理单位和施工单位的安全安全管理，确保施工现场安全设施、安全条件符合规范要求。

广西（中国-东盟）粮食物流产业园项目

“7·13”触电死亡事故调查组（代）

2021年8月25日

中央部门网站 省（区市）政府网站 区内地市政府网站 自治区人民政府网站 南宁市人民政府

联系我们 网站帮助 站点地图

主办：南宁市良庆区人民政府 承办：南宁市良庆区发展和改革局

地址：南宁市良庆区歌海路9号 邮编：530022 电话：0771-4508787（仅受理网站建设维护问题）

桂ICP备19005573号 网站标识码 ：4501080001 桂公网安备45010802000047号