牙克石塔尔气供热分公司“9·11”一般高处坠落事故调查报告

牙克石市政府事故调查组

2023年12月13日

目　　录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位及相关单位概况.....2
1、建设单位基本情况.....2
2、事故单位基本情况.....2
（二）事故发生单位安全管理情况.....4
（三）事故发生经过.....4
（四）事故现场情况.....5
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....5
二、事故应急处置及评估情况.....6
（一）事故信息接报及响应情况.....6
（二）事故现场应急处置情况.....7
（三）医疗救治和善后情况.....7
三、事故原因分析.....8
（一）直接原因分析.....8
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....8
（三）其他可能因素排除.....9
（四）间接原因分析.....9
四、有关责任单位存在的主要问题.....10
（一）事故单位.....10
1. 四川创兴博建筑工程有限公司.....10
2. 四川创兴博建筑工程有限公司牙克石分公司.....10
3. 牙克石市森都公共事业管理有限公司.....11
4. 塔尔气供热分公司.....12
五、 对有关责任人员和责任单位的处理建议.....12
（一） 因在事故中死亡免予或不予追究责任人员; 12
（二） 对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议; 13
1. 事故有关责任人员的行政处罚建议.....13
2. 责任单位的行政处罚建议.....16
六、 事故主要教训.....18
七、 事故整改和防范措施.....19

2023年9月11日14时40分，牙克石市塔尔气镇牙克石市森都公共事业管理有限公司塔尔气供热分公司发生一般高处坠落事故，事故造成1人死亡，直接经济损失819963.28元。

为查明事故原因，分清事故责任，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)的相关规定，牙克石市人民政府成立了以常务副市长为组长、由市应急管理局、市监委、财政局、市住建局、市工会、市公安局、塔尔气政府组成的牙克石市塔尔气供热分公司“9·11”一般高处坠落事故调查组(以下简称事故调查组)，邀请市检察院派人参加，聘请两名专家参与对事故进行调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料和分析论证，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位和责任人的处理建议。同时，针对事故暴露出的问题，提出了防范整改措施建议。

经调查认定，塔尔气供热分公司“9·11”一般高处坠落事故是一起迟报的因安全措施不落实，员工违章作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1、建设单位基本情况

统一社会信用代码：91150782MAOWY9DW18

名称：牙克石市森都公共事业管理有限公司

类型：有限责任公司(国有独资)

住所：牙克石市兴安新城华裕小区便民服务中心三楼

法定代表人：周虎林

注册资本：人民币捌佰万元

成立日期：2016 年 07 月 01 日

营业期限：2016 年 07 月 01 日至 2066 年 06 月 30 日

经营范围 :城镇供水、供热;城市环境卫生管理 ,物业管理:供水、排水、供热管道安装维修。(依法须经批准的项目 ,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、事故单位基本情况

（1）营业执照

统一社会信用代码：91513201MA65FDRCXJ

名称：四川创兴博建筑工程有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：四川省雅安市芦山县芦阳街道城南路 111 号 16 幢 1-602 号

法定代表人：黄红伟

注册资本：捌仟壹佰玖拾贰万元整

成立日期：2019 年 01 月 11 日

营业期限：2019 年 01 月 11 日至 长期

经 营 范 :住宅房屋建筑 ;房屋建筑工程 ;市政公用工程 ;建筑工程 ;水利水电工程 ;公路工程施工 ;防水防腐保温工程建筑装修装饰工程 ;机电工程 ;建筑机电安装工程 ;古建筑工程 ;消防设施工程 ;电子与智能化工程 ;建筑幕墙工程 ;钢结构工程 ;环保工程 ;城市及道路照明工程建筑 ;港口与海岸工程 ;铁路电务工程 ;隧道工程 ;公路交通工程建筑 ;公路路面工程建筑 ;航道设施工程 ;通信工程 ;公路路基工程建筑 ;铁路铺轨架梁工程 ;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 ;通航建筑物工程 ;铁路电气化工程 ;模板脚手架工程 ;输变电工程 ;铁路工程施工 ;机械设备安装与维修 ;港口与航道工程施工 ;矿山工程 ;冶金工程 ;园林绿化工程施工 ;地质灾害治理服务 港航设备安装及水上交管工程；石油化工工程；城市垃圾处理服务 ;建筑物拆除活动（不含爆破作业）;水工金属结构制作与安装工程 ;体育场地设施工程施工 ;桥梁工程 ;销售建筑材料 ;起重设备安装工程 ;建筑劳务分包 ;房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）建筑业企业资质证书

资质类别及等级:建筑工程施工总承包叁级

证书编号:D351909582

有效期:2024 年 03 月 08 日

（3）安全生产许可证

编号:（川）JZ 安许证字[2019] 012491

许可范围:建筑施工

有效期:2022 年 09 月 21 日至 2025 年 09 月 21 日

（二）事故发生单位安全管理情况

现场实际管理人员未取得相关培训合格证;发包工程项目后未按照规定对承包单位安全生产工作统一协调、管理；员工教育培训走过场；施工组织设计与专项施工方案与实际不符；应急预案编制不具有可操作性；安全生产管理制度未落实；未监督员工正确佩戴劳动防护用品；高处作业人员未持证；安全检查与整改记录不真实。

（三）事故发生经过

2023 年 9 月 11 日 13 时 30 分许，施工人员进入塔尔气供热公司锅炉房内进行施工作业，内容是 4 号锅炉砌筑锅炉北墙,作业人员按照贾某勇的安排,到达各自岗位开始作业，杨某龙负责在三层铁质跳板上继续砌墙，敖某负责将锅炉房二层的砖块，通过锅炉房二层与脚手架之间的施工通道，用两轮推车运砖块，刘某庆在二层铁质跳板上负责将敖某运来的砖块码到三层铁质跳板,石龙(死者)在三层铁质跳板上负

责将刘某庆码上去的砖块再向里边倒，刘某和、贺某忠在三层的地面上接沙子和水泥料，贾某勇在楼外地面使用铲车装沙子。

14 时 40 分许，三层工作的石龙（死者）不慎一脚踩空，随之从六米高的三层坠落到地面。

（四）事故现场情况

牙克石市森都公共事业管理有限公司塔尔气供热分公司锅炉房为二层厂房，一层入口在西侧，由西向东排列四台锅炉，作业地点为东侧四号锅炉北侧，作业内容锅炉墙体砌筑，锅炉北墙作业现场搭设有脚手架，脚手架为四跨、四层，层高 2 米左右，锅炉房的二层与脚手架二层在第一跨间架设有施工通道；跳板铺设情况：由下至上、从西向东；基层、一层；均无铁质跳板；二层：从西向东，第一跨铁质跳板 3 块、第二跨铁质跳板 1 块、第三跨铁质跳板 0 块、第四跨铁质跳板 0 块；三层：第一跨铁质跳板 0 块、第二跨铁质跳板 3 块、第三跨铁质跳板 1 块、第四跨铁质跳板 0 块；在脚手架一层与二层间有电缆桥架（距地面 2.5 米处），第二跨中部桥架被砸坏；脚手架二层与地面之间的第二跨电缆桥架损坏附近脚手架两侧横杆斜立有 2 块铁质跳板；地面破碎的空心砖碎块；地面有一蓝色安全帽，安全帽有三处破损和安全帽没有下颚带；脚手架第 2 跨基层下锅炉回水管道及地面有血迹。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721)核定塔尔气供热分公司“9·11”一般高处坐落事故的直接经济损失819963.28元。

项目	费用（元）
镇卫生院检查费	20.00
镇卫生院检查费	16.90
镇卫生院彩超	178.20
镇卫生院放射费	86.40
药店购置胶带	178.00
林业总医院门诊费	3870.00
林业总医院住院费	15613 .78
一次死亡赔偿金	800000.00
直接损失合计	819963.28

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年9月12日9时许，牙克石公安局接到内蒙古林业总医院报告:“牙克石市森都公司塔尔气分公司供热锅炉维

修改造时发生员工高处作业坐落,人员送我院抢救,与今日6时05分医治无效死亡”，报警后牙克石市公安局立即指派市局刑事侦查大队前去勘查现场，通知塔尔气派出所进行现场保护。

2023年9月12日10时许，牙克石应急管理局接到事故报告,第一时间向塔尔气镇政府、公安部门、相关科居核实情况，启动事故上报程序，分别向牙克石市市委两办值班室和呼伦贝尔市应急指挥中心报送了事故信息，同时安排人员赶赴事故现场调查取证。

（二）事故现场应急处置情况

2023年9月11日14时40分许,刘某庆在脚手架二层等待敖某运砖的过程中，突然听见响声，发现上方铁质跳板上的石龙(死者)不见了,随之向下寻找,发现石龙(死者)躺在地上一动不动,于是大喊呼喊石龙(死者),迅速从脚手架爬下,到石龙(死者)跟前发现他鼻子流血了,处于昏迷状态,敖某、贺某和刘某庆父亲听到呼喊声陆续过来了，贺谋出去把贾某勇叫来了,大家都围过来,当时贾某勇拨打了120。14时42分现场人员用筛底将石龙(死者)抬到贾某勇汽车后备箱内,贾某勇开车将伤者石某送至塔尔气镇卫生院进行救治。

（三）医疗救治和善后情况

塔尔气镇卫生院对伤者进行了外观检查，并做了腹部彩超和头部X光检查,15时40分许,彩超检查结果无大碍,X

光检查结果为颅骨损伤、颅内出血，给出必须转到市林业总医院进行治疗的意见。于是又将石某抬到私家车向林业总医院转送，途与120急救车汇合，由120急救车送往林业总医院；18时许，到达急诊进行检查；19时许，石龙(死者)进了重症监护室进行抢救。

9月12日6时许，事故单位陪同人员得到医院，通知石龙(死者)因抢救无效已没有生命体征。事故发生单位在第一时间通知了石龙(死者)家属，经过协商双方于2023年*月*日达成协议，并签订《意外工伤死亡赔偿协议书》，一次性付清赔偿金额。双方未再提出其他异议，善后事宜处理完毕。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

施工作业人员石龙(死者)失足，从无防护的脚手架上(距地面6米左右)坠落至水泥地地面。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 牙克石市公安局刑事科学技术室出具的《现场勘验检查意见卷》。
2. 牙克石市应急管理局《勘查笔录》（牙）应急勘〔2023〕01号。
3. 牙克石市公安局司法鉴定中心《死亡证明》。

4. 牙克石市公安局刑警大队《石龙非正常死亡报告》

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问资料分析，排除他人暴力加害，排出人为故意迫害的刑事案件可能。

（四）间接原因分析

1. 施工工人石龙（死者）在上岗作业前，未经专门的安全作业培训，高空作业未按规定正确佩戴安全帽，未系安全带。在进入危险作业场所未及时辨识作业过程中潜在的风险隐患，在未采取有效的安全防范措施下冒险作业，导致此次事故发生。

2. 四川创兴博建筑工程有限公司未落实安全生产主体责任，现场安全施工条件不足，施工单位主要负责人和安全管理人员安全生产意识淡薄，监督管理工作不力，对施工现场管理不严，履职尽责不到位，施工安全管理工作缺失。一是工程项目发包给不具备相关资质的个人进行施工作业，未按照规定对承包人安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题未及时督促整改，以包代管、包而不管二是项目施工现场管理不到位，未认真落实生产安全事故隐患排查治理制度，风险辨识不全面，隐患排查不彻底，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。三是未监督教育施工人员正确佩戴劳动防护用品。四是对建设方安全检查发

现员工未正确佩戴安全帽的隐患多次告知整改，却始终未有落实整改。五是安全教育培训走过场，未组织制定年度安全教育培训计划、培训考核试卷无本人签名等。六是施工组织设计与专项施工方案为报批，与施工现场不符；七是应急预案编制不具有可操作性；八是安全检查与整改记录不真实。

3. 牙克石市森都公共事业管理有限公司对塔尔气供热分公司锅炉改造工程项目的安全管理工作没有做好监督管理,现场安全监管人员能力不足,监管整改力度不够。一是未审查发现施工组织设计、专项施工方案、应急预案与实际不、脚手架无防护；未有效制止和纠正不佩戴安全帽和安全帽不符合安全技术标准(缺少下颚带)、未监督登高作业未系挂安全带的违章作业行为；

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1. 四川创兴博建筑工程有限公司牙克石分公司

(1) 未认真落实生产安全事故隐患排查治理制度,风险辨识不全面，隐患排查不彻底；未组织制定年度安全教育培训计划;未组织应急预案评审,应急预案不具备可操作性;未监督检查并及时消除事故隐患；未及时报告安全生产事故。违反《安全生产法》第二十一条 第二款、第三款、第五款、第六款、第七款。

(2)　工程项目发包给不具备相关资质的个人进行施工作业。违反《安全生产法》第四十九条。

(3)　安全教育培训走过场，培训考核试卷无本人签名等。违反《安全生产法》第二十八条 第四款。

(4)　施工组织设计与专项施工方案为报批，与施工现场不符；违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号 第十一条第二款。

(5)　应急预案编制未按规范制定、未审批且不具有可操作性；违反《安全生产法》第二十一条 第六款。

(6)　安全检查与整改记录不真实。违反《安全生产法》第四十六条

2.　　塔尔气供热分公司

(1)　主要负责人未及时报告安全生产事故，违反《安全生产法》第二十一条 第七款、违反《安全生产法》第八十三条。

(2)　现场负责人、安全管理人员能力不足，未发现施工组织设计、专项施工方案、应急预案未经审核批准、未发现安全帽不符合安全技术标准(缺少下颚带)、登高作业未系挂安全带脚手架无防护等隐患。违反《安全生产法》第二十七条 第一款。

(3)　对发现的施工人员不带安全帽的现象，只是多次提醒施工方整改，未采取相关管理措施。违反《安全生产法》第二十五条 第六款、第四十六条 第一款。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员;

石龙(死者) ,性别 :男 ,职务 :力工 ,在施工作业中未按正确佩戴安全帽、未系挂安全带 ,在脚手架未安装防护网、踏板铺设不全的情况下 ,依然违章进行冒险作业 ,违反《安全生产法》第五十七条 ,对事故发生负有主要责任 ,鉴于其已死亡建议不再追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议;

1. 事故有关责任人员的行政处罚建议

(1) 于英杰，性别：男，四川创兴博建筑工程有限公司牙克石分公司负责人。

① 主要负责人未及时报告安全生产事故 ,违反《安全生产法》第二十一条 第七款 ,依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条 第一款 处上一年年收入 40%至 80%的罚款 ;

② 将工程项目发包给不具备相关资质的个人进行施工作业。违反《安全生产法》第四十九条 ,依据《安全生产法》第一百零三条 处一万元以上两万元以下的罚款。

③ 未认真落实《安全生产法》规定安全生产管理责任，依据《安全生产法》第九十五条 第一款发生一般安全生产事故的，处上一年年收入 40% 的罚款。

建议由牙克石市应急管理局根据《安全生产法》第九十五条、第一百零三条《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条对其处罚。

(2) 杨正武，性别：男，四川创兴博建筑工程有限公司牙克石分公司分授权项目负责人。

① 未及时排查生产安全隐患、未制止和纠正施工人员违章作业等，违反《安全生产法》第二十五条 第五款、第六款，对事故发生负有直接领导责任，依据《安全生产法》第九十六条 导致安全事故发生的处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

② 对与建设方多次提出施工人员未正确佩戴劳动防护用品的安全隐患，施工单位未执行到位，依据《安全生产法》第一百零二条 处伍万元以上十万元以下罚款。

建议由牙克石市应急管理局根据《安全生产法》第九十六条、第一百零二条对其处罚。

(3) 贾崇勇，性别：男 个体

未取得施工管理相关资格，承包施工项目，未履行《安全生产法》规定安全生产管理职责，对事故的发生负有直接责任，依据《安全生产法》第九十六条 导致安全事故发生的处

上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

建议由牙克石市应急管理局根据《安全生产法》第九十六条对其处罚。

(4) 陈黎光，性别：男，牙克石市森都公共事业管理有限公司安全管理人员。

事故当天在对施工现场检查时，未制止和纠正施工人员违章作业、未督促施工单位落实整改措施，违反《安全生产法》第二十五条 第六款、第七款。对事故发生负有次要领导责任，依据《安全生产法》第九十六条 导致安全事故发生的处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

建议由牙克石市应急管理局根据《安全生产法》第九十六条对其处罚。

(5) 毕研峰，性别：男，牙克石市森都公共事业管理有限公司塔尔气供热分公司主要负责人

未督促施工单位及时消除安全生产事故隐患、未及时报告安全生产事故，违反《安全生产法》第二十一条 第五款。对事故发生负有主要领导责任，依据《安全生产法》第九十五条第一款发生一般安全生产事故的，处上一年年收入 40% 的罚款。

建议由牙克石市应急管理局根据《安全生产法》第九十五条对其处罚。

徐成波，性别：男，牙克石市森都公共事业管理有限公司

塔尔气供热分公司安全员。

每天在对施工现场检查时，未组织事故单位进行事故预案演练、未制止和纠正施工人员违章作业、未督促施工单位落实整改措施，违反《安全生产法》第二十五条 第四款、第六款、第七款。对事故发生负有次要领导责任，依据《安全生产法》第九十六条 导致安全事故发生的处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

建议由牙克石市应急管理局根据《安全生产法》第九十六条对其处罚。

2. 责任单位的行政处罚建议

(1) 四川创兴博建筑工程有限公司

对分公司项目派出项目管理人员，对于分公司存在下列违法行为负有安全管理责任；

a. 培训考核试卷无本人签名、培训记录无授课人等。违反《安全生产法》第二十八条 第四款；

b. 应急预案制订不规范,并未组织预案演练，违反《安全生产法》第二十一条 第六款、第二十五条 第四款；

c.施工现场管理不到位，未教育施工人员按照使用规则佩戴、使用，对与建设方多次提出施工人员未正确佩戴劳动防护用品的安全隐患，施工单位未执行到位；**《生产安全事故应**

急预案管理办法》第三十三条 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

d.未认真落实生产安全事故隐患排查治理制度，风险辨识不全面，隐患排查不彻底，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，安全检查与整改记录不真实。违反《安全生产法》第四十一条；

依据《安全生产法》第一百一十四条规定为："发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；....."

建议由牙克石市应急管理局根据《安全生产法》第一百一十四条对其处罚。

(2) 四川创兴博建筑工程有限公司牙克石分公司

① 工程项目发包给不具备相关资质的个人进行施工作业。违反《安全生产法》第四十九条，依据《安全生产法》第一百零三条 没收非法所得，单处或并处十万以上二十万以下罚款；

② 配发的安全帽不符合安全技术标准（缺少下颚带）违反《安全生产法》第十四五条 第一款；

建议由牙克石市应急管理局根据《安全生产法》第一百零三条对其处罚。

(3) 牙克石市森都塔尔气公共事业管理有限公司塔尔气分公司

塔尔气供热分公司在项目管理中分公司存在下列违法行为负有安全管理责任；

a. 现场负责人、安全管理人员能力不足，未发现施工组织设计、专项施工方案、应急预案未经审核批准、未发现安全帽不符合安全技术标准(缺少下颚带)、登高作业未系挂安全带脚手架无防护等隐患。违反《安全生产法》第二十七条 第一款。

b. 对发现的施工人员不带安全帽的现象，只是多次提醒施工方整改，未采取相关管理措施。违反《安全生产法》第二十五条 第六款、第四十六条 第一款。

c. 施工单位将工程项目发包给不具备相关资质的个人进行施工作业。违反《安全生产法》第四十九条。

依据《安全生产法》第一百一十四条规定为：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；.....”

建议由牙克石市应急管理局根据《安全生产法》第一百一

十四条对其处罚。

六、 事故主要教训

（一）施工单位负责人未落实企业主体责任，主要负责人、安全管理人员未履行安全生职责，将建项目转包给没有施工资质的个体 ,对项目缺乏监管力度 ,存在以包代管 ,包而不管施工组织设计、专项施工方案、应急预案未严格审批 ,培训教育走过场，对项目存在的风险认识不足，致使不正确佩戴安全帽、不系挂安全带的隐患迟迟未整改，最终引发员工高处坠落事故发生。

（二）建设单位未落实安全主体责任，未对负责施工安全管理人员进行专题培训，为使其具有施工现场安全生产管理的能力，对施工单位的违章行为制止和纠正力度不够。

（三）主管部门和属地安全综合监督管理部门未对该施工建设项目的安全生产情况进行有效监督管理。

七、事故整改和防范措施

（一）开展行业领域自查自改，建设的施工单位进行分项转包、分包的要对承包单位的安全生产进行统一协调管理，杜绝非法转包、分包，以包代管、包而不管。

（二）所有建设施工检维修项目，开工前必须向行业主管部门和属地安全综合监督管理部门报备。

（三）在开工的建设单位要严格审查项目承包单位的现场负责人、安全管理人员、特种作业人员，一是工伤保险缴费证明；二是资格证书；三是复训证明；

（四）在开工的建设单位聘请施工安全专业人员及安全生产专家，对施工单位的安全生产责任制、规章制度、操作规程施工组织设计、专项施工方案、应急救援预案、教育培训进行严格检查，发型问题立即责令整改，对于一时难于整改的隐患建设方要指定专人负责挂牌督办，施工方要制定整改方案，明确整改责任人、资金来源、整改措施、整改时限，制定预案，确保在整改完成的安全。

（五）督促施工企业投保安全生产责任险，借助安责险预防服务的专业力量，来补充行管部门和属地安全综合监督管理部门专业人员不足、监管缺失。