田林县百矿田田碳素有限公司 “8•30”事故调查报告

2025-12-25 15:05　来源：田林县应急管理局

2025年8月30日13时03分许，在广西百色市田林县吉利百矿田田碳素有限公司发生一起1人死亡事故，直接经济损失177万元。

接到事故报告后，田林县人民政府高度重视，立即指示旧州镇人民政府和有关部门启动应急处置。依据《中华人民共和国安全生产法》和例》（国务院令第493号）等有关法律法规，9月4日县人民政府成立了田林县百矿田田碳素有限公司“8·30”事故调查组（以下简称事故调查组），事民政府常务副县长付小文同志任组长，成员由县政府办、旧州镇人民政府、县应急管理局、公安局、人社局、工信局、县工管中心和作。同时邀请县纪委监察委和县人民检察院参与事故调查工作，并聘请陈太锋、冯勇、宁家寿工贸领域专家组成专家组，参与事故调查工

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济任。现将有关情况报告如下：

经调查认定，田林县百矿田田碳素有限公司“8·30”事故是一起因作业人员安全意识淡薄、违章冒险作业造成的一般生产安全事故。

一、基本情况

（一）事故涉及单位及人员基本情况

1. 田林县百矿田田碳素有限公司，统一机构代码：91451029MASLC22339 (2-1)，成立日期2017年08月31日，类型：其他有限责任公司田林县旧州镇板坚工业园区内(广西田林百矿铝业有限公司内)，经营范围：碳素制品(包括产成品、半成品、配套产品)的生产和销售;碳素制品原料、销售;碳素制品的来料加工;碳素科技研发;余热蒸汽生产及销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)。

2.山东华鹏精机股份有限公司，统一机构代码：91370600757488727T,注册资本:叁仟万元整，类型：股份有限公司(上市、自然人投资或日，法定代表人：王毅，住所：山东省烟台市集山区三全路15号，经营范围：一般项目:冶金专用设备制造;炼油、化工生产专用设备制造:炼油、化备销售:机械设备研发;专用设备修理，工业机器人安装、维修;普通机械设备安装服务:信息系统运行维护服务;特种设备销售;机械零件、零部件加工，经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动》许可项目，特种设备制造:特种设备安装改造修理;道路货物运输（不含危险货物);货物进出目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

3.人员情况

宋传平，男，53岁，身份证号码：372928********7914，住址：山东省郓城县张鲁集乡杜垓行政村杜垓村089号。山东华鹏精机股份有限公
山东华鹏精机股份有限公司委派到田林县百矿田田碳素有限公司开展对事故设备2#混捏锅上层锅的检修技术指导工作，于2025年8月30日10时许在
备对2#混捏锅上层锅开展检修工作时，私自进入检修车间，对2#混捏锅下层锅查看，发生坠落。于当日约13时20分许经田林县百矿田田碳素有限公
员诊断，已无生命体征。

（二）事故发生设备概况及实施项目

1、设备名称/型号：HP-DHK6000双层预热混捏机

2、设备生产企业：山东华鹏精机股份有限公司

3、设备产能：6000kg

4、搅拌刀转速：10转/分钟

5、上层为干混；下层为湿混（加熔融沥青），采用夹套导热油循环保温方式。

本起事故所实施的项目是田林县百矿田田碳素有限公司对成型一线2#混捏锅上层锅锅体内衬拼接处料物容易串入，长时间运行后，内衬鼓比
容易造成内壁磨损漏油。渗漏出的油不及时清理也会造成环保及资源浪费问题。因此检修车间制定《2#混捏锅上层锅内衬检修方案》，计划对2#混捏
二保焊进行满焊。

（三）事故发生经过

经过事故调查组深入调查，结合事发在场人员陈述和专家调查结论分析，对本起事故发生经过综合判断如下：

2025年8月28日死者宋传平受山东华鹏精机股份有限公司委派到田林县百矿田田碳素有限公司开展对事故设备2#混捏锅上层锅的检修技术指
林县百矿田田碳素有限公司维修工人王章荣、李应林、王新智三人首先对准备开展检修的设备2#混捏锅上层锅周边环境及2#混捏锅上层锅锅体现状
才开展检修工作，经排查发现2#混捏锅上层锅锅体内还遗留有部分物料尚未排除，需要把物料全部排除后方能开展检修工作，在等待上层锅完成排
三人就和山东华鹏精机股份有限公司委派技术员宋传平回到检修休息室休息，并一起商讨对2#混捏锅上层锅进行检修事宜。同时田林县百矿田田碳
传平探讨到该混捏锅下层锅内只有一条黑法吸附的吸附管，在生产过程中也会出现冒烟现象，而死者宋传平则认为是有两条吸附管，因此双方对混捏

事故调查组结合事发在场人员陈述：在休息室休息十几分钟后，死者宋传平私自走出休息室，不知去向。当生产班人员电话通知检修人员，
安全隐患已排除，可以正式开启检修作业时，田林县百矿田田碳素有限公司维修人员却找不到死者宋传平。随后立即在检修地点周边寻找并电话呼
均未能与死者宋传平取得联系。因田林县百矿田田碳素有限公司其中一台铲车发生故障需要立即修理，维修人员把铲车维修好后，还是不见死者宋
时有余。于是田林县百矿田田碳素有限公司立即组织人员开展地毯式搜寻，直至11时30分左右，田林县百矿田田碳素有限公司维修人员王章荣爬至
人孔已打开，平台板面有人进入的脚印，他立即爬上平台，从人孔用手电筒往下层锅体内照射，先发现安全帽，再看见工作服反光条，最终发现死
为死者原先佩戴的安全帽）



（四）事故现场勘查情况

事故现场发生于田林县百矿田田碳素有限公司厂区内，发生事故的设备所在成型一车间因需检修停产，事故区域没有安装视频监控，在生产
人员工作或者活动的。其中上层锅是有独立的楼梯通到平台，下层锅人孔平台也是由单独的直梯到达。（下图为下层锅平台直达步梯）



经专家组调查认定，混捏机上层锅的卸料门孔规格为65×36.5（厘米），由于门孔规格较小，死者从上层锅直接掉落到下层锅锅体内不具有
进入并发生坠落事故。且从田林县百矿田田碳素有限公司救援时发现死者抱着搅刀这一事实可知，死者摔倒后第一时间没有死亡，摔倒或昏迷醒

终因体力不支而死亡。

根据公安部门出具的尸检报告，死者主要受伤部位均在身体右侧，左侧没有任何伤痕表现，而排料人员开启搅拌刀排料约2分钟，该混捏机扌下层锅搅刀）



倘若死者为机械搅动所伤害的话，那死者尸体应该存在遍体受搅刀搅伤甚至变为肉泥现象。

结合专家组调查认定及田林县百矿田田碳素有限公司救援时事故现场现状分析：死者为了验证争议问题，私自到下层锅人孔平台上从下层锅人主进入锅内查看吸附管。因此，死者的死亡原因与本次检修前开机排料毫无关联。（下图为下层锅锅底至人孔和搅刀至人孔高度）



（五）事故直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（
定，据统计，田林县百矿田田碳素有限公司“8·30”高处坠落事故共造成直接经济损失177万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，涉事企业和相关部门均按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的程序向田林县人民
告。

（二）事故救援情况

事故发生后，田林县百矿田田碳素有限公司立即启动现场应急响应，组织救援。拨打120急救电话请求医护人员参与急救，经医护人员确认，
碳素有限公司在经死者家属同意后，将死者宋传平尸体送往百色市殡仪馆冻存等待家属到来。田林县百矿田田碳素有限公司第一时间逐级上报，主
并成立现场应急指挥部，积极配合现场指挥部开展救援和善后工作。田林县委、县人民政府接到事故报告后，立即启动应急预案，第一时间对事故
现场开展工作。

时任县委常委、县人民政府常务副县长和时任县人民政府副县长、公安局局长迅速组织有关部门赶赴事故现场，及时召开现场会议研究部署相

从本起事故应急救援处置情况看，本起事故的信息报送及时，传递顺畅，政府及相关部门积极响应，救援迅速，未发生次生、衍生事故，没有

（三）善后处理情况

事故发生后，田林县百矿田田碳素有限公司联系山东华鹏精机股份有限公司要求联系死者家属，开展善后安抚工作，于2025年9月7日与死
款。田林县百矿田田碳素有限公司配合死者家属处理善后事宜，将死者尸体在百色市殡仪馆火化后带回其老家安葬，目前家属情绪总体稳定。

三、事故原因和性质

（一）事故原因

死者宋传平安全意识淡薄、违章冒险作业是造成事故发生的直接原因，主要体现在：1.在未得到涉事企业或企业技术人员许可或安排情况下，
示标识及安全警戒线，擅自查看不属于检修范围的2#混捏锅下层锅情况；2.在2#混捏锅下层锅未被列入检修范围，未采取安全保障措施前提下，擅
安全操作规程，违反至少两人同行的技术规范要求；3.对设备运行状态判断存在主观过错，未能充分评估作业环境风险因素；4.在无人陪同情况下独
助，导致事故发生时未能得到及时救助。

（二）事故性质

经调查认定，田林县百矿田田碳素有限公司“8·30”事故是一起因作业人员安全意识淡薄、违章冒险作业而造成的一般生产安全事故。

四、事故责任认定及处理建议

（一）责任人员处理建议

宋传平，山东华鹏精机股份有限公司技术人员，安全意识淡薄，无视2#混捏锅下层锅周围安全警示标识及安全警戒线，违章作业，私自对未
行查看，导致事故发生。鉴于其已在事故中死亡，免予追究责任。

（二）涉事单位处理建议

1.田林县百矿田田碳素有限公司在开展设备检修工作前已制定《2#混捏锅上层锅内衬检修方案》，明确技术人员、检修时间、检修内容并对现
且在死者到达检修车间前已要求穿戴安全防护用具、开展安全宣讲。作业前已开安全工作票，准备灭火器，拉好警戒线并设置安全提示标志。在正
在对2#混捏锅上层锅内物料排除阶段，已安排死者到休息室休息，未允许非作业人员在检修范围逗留。物料排除完毕且切断设备电源后，拟进入正
致正式检修无法启动，田林县百矿田田碳素有限公司相关工作人员遂四处寻找死者。约两小时后，终在2#混捏锅下层锅发现死者，遂组织救援、拨
行事故报告义务，配合死者家属开展善后工作，与家属达成赔偿协议并已支付完毕赔偿款项。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条
公司不存在《中华人民共和国安全生产法》规定的违法情形，已落实安全生产主体责任，履行生产安全事故报告义务，对事故发生不负有责任，不

2.山东华鹏精机股份有限公司具有设备销售许可资格，在日常工作中不定期开展安全教育培训与考核，内容包括技术人员外出安全注意事项等
派死者外出至田林县百矿田田碳素有限公司协助检修符合合同约定的设备供应商服务内容/范围，已履行内部出差审批流程，外派安排具有必要性、
内部管理规范要求。死者遇难后，配合家属处理善后事宜，协助解决经济赔偿问题，有效降低事故负面影响。根据《中华人民共和国安全生产法》
精机股份有限公司不存在《中华人民共和国安全生产法》规定的违法情形，已尽到安全管理义务与用人单位管理责任，对事故发生不负有责任，不

（三）其他建议

建议由田林县工业集中区管理中心和田林县工信局对田林县百矿田田碳素有限公司进行约谈警示，并将约谈警示形成书面报事故调查组随档封

五、事故防范和整改措施

（一）田林县百矿田田碳素有限公司要认真落实安全生产主体责任，进一步加强安全生产管理与各类安全生产培训，排查整治存在的隐患和问

（二）各从业人员必须进一步深入强化安全意识与双人陪同检修意识，积极、认真参加企业组织的各类安全培训，确保具备与本岗位相适应力。

（三）各乡（镇）人民政府和有关部门在抓发展的过程中，要牢记安全发展理念，强化底线思维和红线意识，真正把安全发展理念落到实处训，举一反三， 采取有针对性的防范措施，加强辖区内生产项目的作业管理，有效防范事故发生。

（四）深刻吸取事故教训，强化工作措施，开展工贸行业领

域安全生产专项整治活动。进一步厘清企业安全监管责任，要以案为鉴，督促企业切实履行安全生产主体责任，对发现的隐患，要实行台账管理，盲区、不留死角，整改到位，从源头杜绝事故发生，确保生产安全。

（五）全县辖区内各企业要认真落实安全生产主体责任，加强安全生产管理，排查整治存在的隐患和问题，确保生产安全。要按照规定配齐格现场安全监督管理，尤其要加强对危险性较大分部、高危或特种设备行业的安全管理，将安全生产责任落实到岗位，落实到人头，做到安全投入到位、应急救援到位，严守法律底线，确保安全生产。

（六）田林县工业集中区管理中心和田林县工信局要履行好本部门工作职责，服务和指导好企业安全管理，对高风险行业要增加入企服务指强，严防生产安全底线。

田林县百矿田田碳素有限公司“8·30”

高处坠落事故调查组

2025年12月18日